于洪沙岭沈阳鸿业玻璃容器有限公司“3·20”一般车辆伤害事故调查报告

2026年3月20日10时10分许，于洪区沙岭街道沈阳鸿业玻璃容器有限公司发生一起一般车辆伤害事故，事故致1人重伤，事故直接经济损失约25万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，于洪区人民政府成立了由区应急管理局任组长单位，市公安局于洪分局、区总工会、沙岭街道办事处等有关单位组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加事故调查。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过和原因，评估了事故应急救援情况，认定了事故性质。提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，于洪于沙岭沈阳鸿业玻璃容器有限公司“3·20”一般车辆伤害事故是一起因从业人员在作业过程中未落实岗位安全责任造成的一般生产安全责任事故，且因主要负责人过失漏报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

沈阳鸿业玻璃容器有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2006年9月13日，住所：沈阳市于洪区于洪街道洪汇路永旺街（于洪五金工业园），统一社会信用代码：91210100793150454G，法定代表人：陈某月，经营范围：一般项目：玻璃制造；普通玻璃容器制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；货物进出口；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：包装装潢印刷品印刷。

该公司主营业务为生产日用玻璃制品（玻璃瓶），共有15条生产线，在用11条，共有从业人员450人。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生单位沈阳鸿业玻璃容器有限公司，建立了安全生产委员会组织机构，制定了《安全生产责任制》《岗位作业指导书》等安全生产管理责任制度。该公司依据《沈阳鸿业玻璃容器有限公司2026年度培训计划》对从业人员开展安全生产规章制度、岗位安全操作规程、事故应急处置流程等内容的安全教育培训。

沈阳鸿业玻璃容器有限公司包装部捞料工周某斌于2021年8月31日入职，《新员工入职培训单》显示该公司对其进行了

班组、部门、厂级三级安全教育培训，并经考核合格。该员工后续各项安全教育培训及考核情况，2021年11月13日完成劳动防护用品的佩戴与使用培训，考核合格；2022年10月10日完成厂区各类车辆安全驾驶培训，考核合格；2023年9月18日完成包装部门岗位安全操作规程培训，考核合格；2024年9月1日完成厂区道路通行规则与车辆避让管理培训，考核合格；2025年7月19日完成安全操作规程（2025年度修订）专项培训，考核合格；2026年4月1日开展厂内车辆驾驶员专项安全培训教育。 沈阳鸿业玻璃容器有限公司行政部保洁员崔某彦于2026年3月6日入职，《新员工入职培训单》显示该公司对其进行了班组、部门、厂级三级安全教育培训，并经考核合格。

（三）事故发生经过

2026年3月20日8时，沈阳鸿业玻璃容器有限公司包装部捞料工周某斌接班后驾驶公司自卸三轮汽车按照既定工作流程将生产车间玻璃废料运往废料库。

10时10分左右，周某斌驾驶三轮汽车装载一车废料由北向南行驶到废料库前的主道上，看到行政部保洁员崔某彦在使用大竹扫把清扫主道，两者距离大概30米，周某斌鸣笛示警后并继续向前行驶，崔某彦将大竹扫把扔在1号2号玻璃废料库隔墙墙角的地上后躲避在墙角处，周某斌见崔某彦站在墙角未移

动，随即向左打方向，使车头朝东，车尾朝向2号废料库，开始倒车入库准备卸废料。自卸三轮汽车整个车体进入车库后，继续倒车进入卸车作业区，在此过程中将崔某彦撞伤。

（四）事故现场情况

事故现场位于沈阳市于洪区于洪街道洪汇路永旺街（于洪五金工业园）。

事故现场为沈阳鸿业玻璃容器有限公司厂区2号玻璃废料库，根据该公司《关于厂区5S卫生责任分区划定及履职管理通知》及调查询问情况，该废料库日常管理清扫由储运部负责，厂区公共区域清扫由行政部负责。

事故现场自卸三轮汽车为五征牌7YP-1450D1N4，机动车销售统一发票显示购买方为沈阳鸿业玻璃容器有限公司，开票日期为2024年2月28日，车辆识别代号：L5Z1H26C7E1173372。该自卸三轮汽车为沈阳鸿业玻璃容器有限公司包装部管理使用，公司内部编号为25＃，《2026年25＃车辆月份保养记录》显示该车辆刹车、转向等15项保养项目均正常。该公司《车辆维修台账》显示2026年1月5日、1月20日、2月6日、3月19日车辆进行了更换发电机皮带、调刹车等维修项目。该自卸三轮汽车驾驶员为沈阳鸿业玻璃容器有限公司包装部捞料工周某斌，驾驶员持有辽宁省沈阳市公安

局交通警察支队核发的C1准驾车型机动车驾驶证，有效期限2023年8月21日至2033年8月21日。

（五）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人重伤，伤者：崔某彦，男，汉族，出生1963年3月14日，住址：辽宁省抚顺市新宾满族自治县下夹河乡，身份证号：21042219630314****，系沈阳鸿业玻璃容器有限公司保洁员。

本次事故造成直接经济损失约25万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故单位漏报事故情况

事故发生后，事故现场有关人员立即向本单位负责人予以报告，但该单位负责人接到报告后未按规定向属地政府、应急管理部门及行业监管部门报告事故情况。经事故调查组核查，事故单位及相关负责人主观上未意识到该起事故属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的应当报告的生产安全事故，而是将其认知为一起单位内部意外工伤事件。这一认知偏差，反映出事故单位主要负责人对生产安全事故定性及报告规定的理解存在严重不足，对法律法规不熟悉。

经事故调查组认定，事故发生单位及其主要负责人非主观故意隐瞒事故，但因对事故性质存在认知偏差、法律法规不熟悉，

未履行法定报告义务，属于对应当上报的事故遗漏未报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，包装部捞料工周某斌立即停车并将行政部保洁员崔某彦移至安全区域，10 时 19 分，周某斌电话告知包装部经理兰某事故情况，随后兰某到达现场，并向公司主要负责人岳某清、安全员王某龙、行政部王某报告事故情况。10 时 33 分，王某龙、王某先后到达现场，王某立即拨打“120”急救电话，10 时 48 分左右，救护车到达事故现场，救护人员采取急救措施后，将崔某彦送至距离事故发生地最近的沈阳广济医院。随后该公司按照广济医院提出的治疗意见，将崔某彦转送至八院（沈阳医学院附属中心医院）进行治疗。

（三）医疗救治和善后情况

沈阳医学院附属中心医院出具的《住院病案》显示：崔某彦于 2026 年 3 月 20 日入院，2026 年 4 月 29 日出院，主要诊断为胸椎骨折，其他诊断为截瘫、脊髓损伤、肋骨多处骨折、创伤性气胸、肺损伤等。

事故发生后，伤者家属得到妥善安抚，事故发生单位及时与家属方联系，积极协调相关善后工作。

事故应急处置评估：事故发生后事故发生单位应急响应较快、现场处置措施得当，伤者得到及时救治，事故未造成不良影响和群体性事件，善后处理到位。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

沈阳鸿业玻璃容器有限公司包装部捞料工周某斌在作业过程中未落实岗位安全责任，驾驶三轮汽车未注意观察作业环境。同时，沈阳鸿业玻璃容器有限公司行政部保洁员崔某彦对本岗位安全生产知识掌握不足，在三轮汽车作业过程中，躲避不当进入三轮汽车作业区域，是造成事故的直接原因。

（二）事故间接原因

沈阳鸿业玻璃容器有限公司，岗位安全生产责任落实不到位。该单位虽然对从业人员予以培训，但落实本单位安全生产规章制度不到位，对捞料工周某斌、保洁员崔某彦违反公司岗位安全操作规程的行为未能及时纠正。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故发生单位沈阳鸿业玻璃容器有限公司，岗位安全生产责任制落实不到位，督促从业人员遵守安全操作规程、岗位安全作业要求不力，作业全过程安全监督管控缺失，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第

（一）款的规定[1]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.周某斌，沈阳鸿业玻璃容器有限公司包装部捞料工，在作业过程中未落实岗位安全责任，驾驶三轮汽车未注意观察作业环境，违反了《沈阳鸿业玻璃容器有限公司管理制度》相关厂区农用三轮车安全管理规定[2]，建议沈阳鸿业玻璃容器有限公司对其进行处理。

2.崔某彦，沈阳鸿业玻璃容器有限公司行政部保洁员,对本岗位安全生产知识掌握不足，在三轮汽车作业过程中，躲避不当进入三轮车作业区域，违反了《沈阳鸿业玻璃容器有限公司职位说明书》相关保洁职位安全要求[3]，建议沈阳鸿业玻璃容器有限公司对其进行处理。

3.岳某清，沈阳鸿业玻璃容器有限公司主要负责人，未有效组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，违反了《中华

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2]《沈阳鸿业玻璃容器有限公司管理制度》厂区农用三轮车安全管理规定第四条：厂区行驶管理车辆倒车作业时，要有专人负责现场环境安全，待确认周围环境安全后，方可进行倒车作业工作。

[3]《沈阳鸿业玻璃容器有限公司职位说明书》保洁职位第11条：安全作业：作业时穿戴劳保鞋等防护用品；注意厂区内车辆通行，避让叉车、货车等运输车辆；熟悉厂区消防通道位置，确保通道畅通无杂物堆放。

人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项的规定[4]。此外，作为单位主要负责人，对事故漏报行为负有直接责任，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定[5]，建议于洪区应急管理局依法处理。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

沈阳鸿业玻璃容器有限公司，岗位安全生产责任制落实不到位，未落实作业全过程安全管控职责，未能督促从业人员严格执行本单位安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定[6]，建议于洪区应急管理局依法处理，并责成事故发生单位对照防范和整改措施整改。

六、事故防范和整改措施

（一）沈阳鸿业玻璃容器有限公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，认真开展隐患排查治理工作，切实开展针对性强的安全教育培训工作，加大力度规范从业人员的作业行为，增强事故预防和应急处理能力，制定有针对性的治理措施并加以落实，防止类似事故发生。

（二）沈阳鸿业玻璃容器有限公司主要负责人，要加强对本

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[6]见前注[1]。

单位作业现场安全生产工作的管理，确保本单位安全生产规章制度和各岗位安全操作规程得到有效落实。

（三）相关管理部门，要督促企业落实《五落实五到位规定》，指导生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，及时消除安全隐患，防范此类事故发生。