宝塔区文化沟雅荷小区老旧改造工程“6.4” 高处坠落事故调查报告

来源：应急管理局 发布时间：2021-08-30 17:29

2021年6月4日早晨7时30分左右，宝塔区老旧改造项目文化沟雅荷小区2#楼在外墙真石漆施工作业时发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，一人轻伤，直接经济损失127.06万元。

2021年6月16日，经延安市宝塔区人民政府批复（延安区政函[2021]92号），成立了由宝塔区应急管理局牵头，区纪委派驻区政府办纪检监察组、总工会、凤凰办事处、住建、凤凰派出所有关负责同志参加的事故调查组，同时聘请齐忠一、朱东涛、白胜峰等三位专家参与，迅速展开事故调查工作。按照“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘查、技术鉴定、调查取证和综合分析论证，查明了事故的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下：

一、事故责任单位基本情况

（一）建设单位

延安市宝塔区保障性住房建设有限公司。该公司成立于2001年02月21日，统一社会信用代码91610602719780423 7，营业期限2012年07月05日至2022年07月04日，法定代表人刘东旭，注册资本贰仟肆佰叁拾玖万元人民币，经营范围房地产开发、房屋维修,住所延安市宝塔区南关街安置小区4号楼2-13层；房地产开发资质等级叁级，证书编号陕建房（2011）419号，批准从事房地产开发经营业务时间2001年02月，有效期2022年5月12日。

（二）施工单位

陕西宇博昌仕建筑工程有限公司。该公司成立于2019年08月09日，统一社会信用代码91610600MA6YLD0767,营业期限长期，法定代表人黑树强，注册资本贰仟捌佰捌拾捌万元人民币，经营范围建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程等，住所陕西省延安市宝塔区红化三期A

区16-1-102室；建筑业企业资质证书编号D361191445，有效期2024年10月21日，建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级；安全生产许可证编号（陕）JZ安许证字（2019）060260，有效期2021年09月15日。

（三）监理单位

延安凯瑞工程监理有限公司。该公司成立于2007年07月12日，统一社会信用代码916106006641027128，营业期,2007年07月12日至2027年07月11日，法定代表人蔡沁，注册资本壹佰万元人民币，经营范围房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程监理；监理资质证书编号B261002129272，有效期2024年05月13日，房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级，化工石油工程监理乙级。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2021年6月3日下午，涂料工高文龙、王凯将型号为ZLP630的吊篮移动安装至2#楼东侧外墙处。6月4日早晨7时30分左右，高文龙、王凯对于吊篮进行了检查，并由高文龙将吊篮开降试了一圈，未发现异常。高文龙、王凯就上了吊篮，同时在吊篮上携带了六桶真石漆，每桶重为40公斤。两人操作吊篮运行至5层时。吊篮左侧钢丝绳突然滑落，左侧篮体倾斜，导致工人王凯摔落到地面，工人高文龙卡至施工吊篮左侧护身篮内。

（二）救援及处置情况

一是全力开展救援。事故发生后，施工现场的施工人员封建荣于7时31分拨打120急救电话，约10分钟左右延大附院120到达事故现场。坠落工人王凯由120急救车送往延大附院，经抢救于8时10分左右宣布死亡；工人高文龙因伤势较轻由私家车送往延大附院进行医治，于当天出院。

二是妥善处理善后事宜。施工单位6月4日事发后对伤亡人员家属进行安抚，并开始沟通协商赔偿问题，6月6日达成协议，6月10日处理完成赔偿、运尸、安葬等善后事宜。

三是全力开展安全大检查。事故发生后，延安市宝塔区保障性住房建设有限公司要求施工单位全面停止施工，所管辖的施工单位开展安全生产自查工作，杜绝类似安全事故再次发生。

三、现场勘查情况

2021年6月4日,晴间多云，平均气温18.4°C,平均风速1.1m/S，平均气压878百帕；7:30气温10.8°C，西南风，风速0.6m/S，气压880百帕。

文化沟雅荷小区2#楼共7层，7层、6层老旧改造真石漆施工已经完成，楼体东侧山墙处，现场尚留一顶盾守牌C55型黄色安全帽、一只黑色布鞋。出事吊篮、两组配重及6桶真石漆已被移

至对面4#楼下：吊篮由江阴市路达机械制造有限公司制造,2019年8月出厂，整机出厂编号89359，型号为ZLP630，2021年5月13日经西安明光秦安特种设备检测有限公司检验，结论为合格；配重两组，每组20块，每块25kg，共1000kg；6桶真石漆均为华南七彩牌，每桶40kg;吊篮及配重钢丝绳未见断裂痕迹。

四、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡

王凯，男，26岁，汉族，身份证号6126011995xxxxxxxx，系陕西宇博昌仕建筑工程有限公司工人，死亡。

高文龙，男，29岁，汉族，身份证号6106221992xxxxxxxx，系陕西宇博昌仕建筑工程有限公司工人，轻伤。

（二）直接经济损失

死亡人员王凯一次性赔偿126万元，包括丧葬补助费、供养近亲亲属抚恤金、一次性工亡补助金、医院抢救及停尸费用。

轻伤人员高文龙，医疗费、误工费、精神赔偿费共1.06万元。

以上直接经济损失共计127.06万元。

五、事故原因及性质

通过现场勘查、沟通询问、查阅有关资料，事故调查组结合专家组出具的技术调查分析报告，认定了事故原因及性质。

（一）直接原因

1、吊篮操作平台位于建筑物东侧山墙处，吊篮配重位于建筑物北侧地面，吊篮与吊篮配重之间钢丝绳经坡屋面顶呈斜拉式，吊篮在提升过程中左侧钢丝绳突然滑落，左侧篮体倾斜。

2、作业人员安全意识淡薄，高处作业时未系安全带，违章作业。

（二）间接原因

1、延安市宝塔区保障性住房建设有限公司，安全责任落得不实，安全生产管理制度不完善，督促检查安全生产工作不得力。对监理及施工单位安全生产工作统一协调、管理不严格。

2、陕西宇博昌仕建筑工程有限公司，安全生产主体责任不落实，现场安全管理、检查不到位，安全教育培训及安全技术交底不到位。

3、延安凯瑞工程监理有限公司，平时安全巡查及对发现的现场安全问题整改督促不力，配备的监理人员未到位，只有总监一人行使监理工作。

（三）事故性质

宝塔区文化沟雅荷小区老旧改造工程“6.4”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对事故责任人员的处理意见

1、王凯，男，26岁，陕西宇博昌仕建筑工程有限公司工人。在进行外墙真石漆施工作业过程中，未严格遵守高空作业人员安全操作规程，未采取安全防护措施情况下，贸然开始高处施工作业。安全意识淡薄，违章作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已于事故中死亡，故免于追究责任。

2、王江涛，男，39岁，现场施工安全负责人。安全意识淡薄，未认真履行自身安全职责，安全管理及现场施工安全隐患排查不到位，处理不及时，对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第四十三条第一款的规定，建议由宝塔区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项之规定处以2020年个人年收入30%的罚款。

3、黑树强，男，45岁，陕西宇博昌仕建筑工程有限公司法定代表人。未健全本单位安全生产责任制，未能全面督促、检查本单位的安全生产，并及时消除生产安全事故隐患。安全生产责任制落实不严格，履行安全监管责任不到位，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项和第四项之规定，建议由宝塔区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项之规定处以2020年个人年收入30%的罚款。

4、刘东旭，男，50岁，中共党员，延安市宝塔区保障性住房建设有限公司总经理。履行项目安全管理责任不到位，对事故发生负有重要领导责任。建议由区纪委根据相关规定给予处理。

5、卢扬，男，33岁，延安市宝塔区保障性住房建设有限公司副经理。履行项目安全生产工作统一管理职责不到位，对事故发生负有主要领导责任。建议由区纪委根据相关规定给予处理。

6、惠拥军，男，53岁，延安市宝塔区保障性住房建设有限公司总工。履行现场安全检查、协调不到位，对事故发生负有主要监管责任。建议由宝塔区住房和城乡建设局责成延安市宝塔区保障性住房建设有限公司依照相关规定予以处理。

7、蔡沁，男，54岁，延安凯瑞工程监理有限公司法人、总监。5月20日检查发现问题后下发了整改通知，此后问题没有得到完全整改也没有及时采取进一步措施。督促整改不力，履行监理职责不到位，对事故发生负有重要现场监督责任。建议由宝塔区住房和城乡建设局依照相关规定予以处理。

（二）对事故责任单位的处理意见

1、延安市宝塔区保障性住房建设有限公司，安全生产责任制落实不严，对监理及施工单位安全生产工作统一协调、管理不严格，对上述问题负有监管责任。建议宝塔区住房和城乡建设局给予全区通报批评。

2、陕西宇博昌仕建筑工程有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，安全技术管理和现场施工安全管理不到位，日常安全检查不严格，对检查中发现的安全问题，没有及时处理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十六条之规定，建议由宝塔区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项之规定处以罚款。

3、延安凯瑞工程监理有限公司，配备的监理人员未到位，只有总监一人行使监理工作，对巡查出的问题督促整改不到位。建议宝塔区住房和城乡建设局根据相关规定给予处理。

七、事故防范措施和建议

鉴于全区老旧小区改造施工已全面展开，工期紧，工程量大，各相关部门、乡镇办事处及企业应深刻吸取本次事故教训，针对旧改施工存在的突出问题，认真履行安全生产责任，认真落实以岗位责任制为核心的安全管理各项规章制度，加大安全生产教育培训力度，加大安全风险管控力度，加大施工现场安全管理力度，加大隐患排查治理力度，坚决防止类似事故再次发生。

（一）陕西宇博昌仕建筑工程有限公司要认真总结吸取此次事故教训，增强安全生产主体责任意识，建立完善并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，全面开展隐患排查治理工作，加大对施工现场安全生产检查监督力度，及时发现和消除事故隐患。加强作业人员的安全教育和技术培训，增强作业人员安全意识和技能，严格审查把关特种作业人员和各类管理人员资格，杜绝违章作业行为。特别要深刻吸取本次事故血的教训，完善高处作业吊篮的承租、安装、验收、使用、维护等工作，做到严格管理，确保万无一失。

（二）延安凯瑞工程监理有限公司要严格履行安全监理职责，要按照法律法规、技术标准、设计文件和工程承包合同规定，派选符合条件、数量的监理人员，对工程现场施工安全实施全程监督；严格对施工单位施工阶段的投资、质量、进度进行控制；严格审查施工单位资质及管理人员资格，督促施工单位落实安全生产制度，发现存有重大隐患或违法施工行为，责令停止施工并向建设行政主管部门报告。如果再次发生监理不到位问题，将严格按照相关法律法规规定进行罚款、打入“黑名单”、吊销资质等处理。

（三）延安市宝塔区保障性住房建设有限公司机要认真总结吸取此次高空作业事故教训，与一反三，对全区各片区旧改工地施工安全要严格落实建设单位工程管理制度，加强对监理、施工单位的安全生产统一协调、管理。严格督促施工单位落实全生产主体责任，建立项目安全生产保障体系和各项规章制度；严格审核把关，坚决制止无证上岗和违章作业行为；严格监督施工单位

的隐患排查治理工作，并加强对施工现场安全生产情况的巡视检查，从落实制度上防范安全事故。

（四）住建部门及各相关乡镇办事处要强化红线意识和底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强全区老旧小区改造项目建设的安全监管，彻底排查各类隐患；进一步明确履行各自安全监管职责，深入开展全区老旧小区改造项目建设工程施工安全专项整治活动，持续深入开展参建单位与从业人员资质资格核查、现场施工与安全管理检查，尤其是高空作业等危险性施工安全的检查；加强对企业教育培训的业务指导和政策引导，将施工现场作业人员安全培训情况纳入日常的监督抽查内容；狠抓安全生产责任落实，打击各类违章冒险作业行为，切实堵塞安全漏洞，严防各类事故发生，确保人民群众生命和财产安全。

宝塔区文化沟雅荷小区老旧改造工程“6.4”高处坠落事故调查组