贵安新区中国建筑第四工程局有限公司“9·18”一般机械伤害事故调查报告

（公示版）

2024年9月18日15时25分许，中国建筑第四工程局有限公司贵安华为云数据中心项目工地发生一起升降车机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失155.6万元。

按照新区管委会关于对事故调查的要求，为尽快查明事故原因、事故性质、事故责任等，成立由市应急局、新区安监局牵头，新区纪监工委、新区组织人事部（工会）、新区城建局、新区公安局等单位组成贵安新区中国建筑第四工程局有限公司“9·18”一般机械伤害事故调查组，并邀请市住建局、清镇市人民检察院参与事故调查,同时根据工作需要聘请专家参与事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因等基本情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位

华为云计算技术有限公司（简称华为云计算公司），统一社会信用代码XXXXXXXXXXXX；法定代表人赵某某；成立日期2019

年12月6日；注册地址贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心。经营范围为云计算装备技术服务、云计算设备制造、云计算设备销售、软件开发、软件销售、软件外包服务等。

2.总包单位

中国建筑第四工程局有限公司（简称中建四局），统一社会信用代码XXXXXXXXXXXX；法定代表人易某某；成立日期1991年6月14日；注册地址广州市天河区科韵路16号。经营范围为房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包等。持有《安全生产许可证》（XXXXXXXXXXXX，有效期：2022年11月22日至2025年11月22日）,建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级等资质证书（证书编号：XXXXXXXXXXXX）。

3.监理单位

深圳市中行建设工程顾问有限公司（简称中行顾问公司），统一社会信用代码XXXXXXXXXXXX；法定代表人郑某某；成立日期1992年1月23日；注册地址深圳市福田区深南大道深圳特区报业大厦28D。经营范围为建设工程监理等；持有房屋建筑工程监理甲级资质（证书编号：XXXXXXXXXXXX）。

4.专业分包单位

中国通信建设第二工程局有限公司（简称中通二局），统一社会信用代码XXXXXXXXXXXX；法定代表人王某某；成立日期1980年10月23日；注册地址陕西省西安市高新区新型工业园

区发展大道26号。持有《安全生产许可证》（XXXXXXXXXXXX，有效期：2022年12月21日至2025年12月21日）。经营范围为建设工程施工、建筑劳务分包等；持建筑装修装饰工程专业承包二级、通信工程施工总承包一级、电力工程施工总承包二级等（证书编号：XXXXXXXXXXXX）。

5.劳务单位

四川海拓颢汛信息科技有限公司（简称四川海拓公司），统一社会信用代码XXXXXXXXXXXX；法定代表人游某；成立日期2022年8月30日；注册地址四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号1栋6楼21号。经营范围为信息系统集成服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、大数据服务、建筑材料销售、建筑劳务分包等。

（二）事故项目基本情况

贵安华为云数据中心项目D1区， 2023年5月20日取得建筑工程规划许可证（贵安建字第XXXXXXXXXXXX号），2023年6月15日取得《建筑工程施工许可证》，证书编号XXXXXXXXXXXX，建设规模为144428.80平方米。中建四局与华为云计算公司于2023年3月15日签订《贵安华为云数据中心全球指挥中心项目总承包工程》。中行顾问公司与华为云计算公司于2022年12月20日签订《建设工程监理合同》。中通二局与华为云计算公司、中建四局有限公司于2023年11月签订了专业分包合同。中通二局与四川海拓公司于2023年12月14日签订了劳务协议。

（三）事故设备情况

事故设备为电动剪刀式升降车（以下简称：升降车）（XGU0066AJPRL23930），2023年12月8日进场，设备租赁公司为浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司。2024年8月26日进行巡检，设备处于正常使用状态。根据2014年版《特种设备目录》，该设备不属于特种设备。

二、事故发生经过及善后处理情况

（一）事故发生经过

2024年9月18日下午，四川海拓公司委派至中通二局生产经理郭某某安排劳务人员贺某某、贺某某在华为云数据中心4号办公楼负1层地下室安装车位引导系统，贺某某负责操作升降车，贺某某负责监护。贺某某站在升降车护栏内操作，升降车护栏高1.2米。15时20分许，当施工到C-3区作业时发现升降车上方存在电线，贺某某离开现场，向中通二局库管员文某某了解升降车上方电线是否可拆除。贺某某继续操作升降车作业，升降车上升过程中，将贺某某脖子卡在升降车护栏和顶部消防水管之间。贺某某回来后发现贺某某受伤，随后把升降车放下，将贺某某扶出，并立即向中通二局现场管理人员郑某某报告。

（二）事故应急处置及报告情况

9月18日下午15时25分许，中建四局项目安全总监万某某接到郑某某电话报告，地下室有人受伤，万某某立即赶赴现场。15时50分许，万某某向中建四局项目经理杨某某报告事故

情况。15时55分杨某某安排将受伤人员送往清镇市第一人民医院抢救，16时55分许，医院宣布抢救无效死亡。

16时45分许，贵阳市应急指挥中心按照市政府总值班室要求，电话调度安监局，核实甘河安置点附近工人受伤送医的相关情况，安监局立即向新区城建局、马场镇人民政府了解相关情况，均未接到事故情况报告。19时41分许，中建四局项目经理杨某某向城建局电话报告贵安华为云数据中心项目D1区工地发生人员受伤送往医院抢救无效死亡，城建局分管领导和相关人员赶赴现场处置。20时08分城建局向新区总值班室和安监局书面报告事故情况，接报后安监局值班领导立即赶赴现场核实有关情况，20时33分安监局向新区总值班室和市应急局报告事故情况。

（三）善后情况

2024年9月20日，中通二局与死者家属达成赔偿协议，善后处置完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，死者姓名贺某某，男，61岁，造成直接经济损失155.6万元。

四、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因

贺某某违反操作规程[1]，擅自降低限位器安装位置高度[2]，导致升降机上升作业过程中，限位器不能起到保护作用，在监护人员不在现场的情况下，违规操作升降车上升，贺某某头部受栏杆与消防管挤压受伤死亡。

（二）间接原因

1.中通二局

一是未及时发现并消除事故隐患，对操作人员反复降低升降车限位器安装位置高度的违规行为[3]，未及时采取有效措施，及时进行整治；**二是**不服从中建四局的管理，未按中建四局要求，及时清退60岁以上人员[4]；**三是**对劳务派遣人员升降车的安全风险教育培训针对性不强[5]，导致操作人员未掌握本岗位的安全风险；**四是**现场管理不到位，操作人员在无人监护的情况下违规作业。

---

[1] 中建四局《电动升降式升降车安全操作规程》第三条第三项：升降车上端限位应固定稳固有效，限位高度设置符合60-80cm要求，严禁私自升降限位器高度。第五条第一项：升降车作业时必须2人同时进行操作，现场作业区域设置隔离监护区，配备专人监护，四周无坑洞、建筑材料。中通二局《剪刀升降车管理办法》第三条第二项：剪刀升降平台必须两人一组进行操作，一人操作一人配合监护；禁止私自拆改剪刀升降车平台防护栏杆和限位器。

[2] 中建四局《电动升降式升降车安全操作规程》第三条第三项：升降车上端限位应固定稳固有效，限位高度设置符合60-80cm要求，严禁私自升降限位器高度。操作人员贺某某擅自降低限位器安装位置高度60cm,导致限位器不能起到保护作用。

[3] 中建四局、中行顾问公司先后下达10次关于升降车存在擅自降低升降车限位器安装位置高度的违规行为,限位器降低60cm以上，保护作用失效。

[4] 中建四局《关于西南分公司项目施工现场劳务用工年龄管理的通知》第一条：禁止以任何形式招录或使用18岁以下人员；60周岁以上男性；55周岁及以上女性。中建四局发现作业人员贺某某超龄情况后，向专业分包单位下达整改通知单，要求专业分包单位及时清退，不准其录入黔薪保劳动用工大数据“刷脸”平台（省住建厅建设的工地卡口管理平台），专业分包以工地即将完工为由未将人员进行清退，从7月至9月由贺某某先刷脸后贺某某入场，贺某某再次刷脸入场（系统可重复多次刷脸入场）。

[5] 中通二局《安全技术交底表》中，未体现升降车作业安全操作和注意事项。

2.中建四局

一是对操作人员反复降低升降车限位器安装位置高度的违规行为，未制定有效措施督促中通二局整改到位；**二是**未督促中通二局落实管理规定及时清退超龄人员。

3.四川海拓公司

现场管理不到位，升降车操作人员未落实岗位安全生产工作职责，在监护人员不在岗的情况下违规操作升降车。

4.中行顾问公司

未有效督促中通二局消除事故隐患，对中通二局长期存在反复降低升降车限位器安装位置高度的违规行为，未及时向建设单位或行业主管部门报告相关情况。

（三）事故性质

经调查组调查认定，贵安新区中国建筑第四工程局有限公司“9·18”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任认定和处理

中通二局、中建四局对落实安全生产管理主体责任不到位，对事故发生负有责任，由贵安新区安全生产监督管理局按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》给予行政处罚。

中行顾问公司、四川海拓公司现场管理不到位，对事故发生负有责任，由城建局按照相关法律法规给予处理。

梁某某、万某某、杨某某、郭某某、周某某作为安全管理人员，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有责任，由

贵安新区安全生产监督管理局按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》给予行政处罚。

贵安新区城建局、综保区管委会履行安全生产行业主管、属地管理职责不到位，由新区纪工委对相关责任人员进行处理。

六、事故防范措施建议

为进一步加强安全管理工作，有效防范类似事故的再次发生，提出如下措施建议:

（一）严格落实企业主体责任，加强隐患排查与现场管理

四川海拓公司要加强对从业人员的教育培训，严格按照劳务合同管理。**中通二局**加强对现场管理，及时整治升降车操作人员反复降低限位器安装位置高度的违规行为；要严格落实公司规定的一人监护、一人操作的升降车操作规程；要服从总包单位的管理，完善公司制度，对操作人员年龄、身体条件不符合公司制度的，及时进行整改；要加强教育培训，组织学习岗位的操作规程和安全风险，提高工人遵章守纪的意识；要强化企业主体责任的落实，及时排查并消除各种安全隐患，确保施工安全。**中建四局**要认真学习《建设工程安全生产管理条例》，加强对专业分包单位、劳务单位的安全管理和现场检查巡查；要强化隐患督促整改，督促专业分包单位及时整改安全隐患，形成闭环管理。**中行顾问公司**要认真履行监理职责，对发现的问题要督促施工单位整改；对长期存在的问题，要及时向建设单位或行业主管部门报告。

（二）严格落实行业监管职责，强化项目安全管理

贵安新区城建局要深刻汲取2023年中建一局“9·20”事故及2024年“9·18”事故教训，研究升降车操作存在的风险和问题，有效解决升降车作业事故多发现象；要严格按照要求配强配足安全监管人员，抓好建设领域安全生产百日攻坚行动，彻底纠治建筑领域“重建设不重安全”的现象。**贵安新区综合执法支队**要根据三定方案，加大对城乡建设领域的综合行政执法工作，对城建局移交的典型违法违规案件要从快处罚，曝光一批典型案例，形成震慑。

（三）严格落实属地监管责任，按照计划加强安全管理

综保区管委会安全生产监督管理局（开发建设局）要切实履行属地管理职责，按照《贵安新区安全生产委员会关于调整贵安新区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责清单的通知》《贵安新区安全生产委员会关于印发<贵安新区2024年安全生产工作要点>的通知》以及部门三定方案等文件要求，完善监督检查计划，并按照要求开展监督执法检查工作，预防和杜绝类似事故再次发生。

“9·18”事故调查组

（贵安新区安全生产监督管理局代章）

2024年12月5日