拜泉县大众乡黑龙江铖镡建设工程有限公司“9•11”一般起重伤害事故调查报告

日期：2026-11-13　来源：拜泉县应急管理局

2023年9月11日上午10时许，黑龙江铖镡建设工程有限公司在拜泉县大众乡永合村2组实施农村公益事业建设项目。黑BY8438解放货车司机王洪伟驾驶叉车（徐工3.5吨）卸U型槽，驾驶叉车在行驶过程中发生侧翻，司机王洪伟被叉车砸到车底下，造成死亡，直接经济损失约65万元左右。

事故发生后，县委县政府高度重视，县应急管理局、县公安局、大众乡政府主要领导、主管领导和相关技术人员第一时间赶到事故现场，迅速开展事故调查询问和家属安抚等工作，对事故作业现场予以查封，对叉车予以扣留。同时，要求全县迅速开展市政工程建设单位安全生产检查，整治各类风险隐患。县委常委、县政府副县长刘正伟要求县应急管理局牵头成立事故调查组进行事故调查，并做好后期事故处置工作。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规，9月19日，经县政府授权，成立了由应急管理局、财政局、公安局、总工会和大众乡政府有关同志参加的拜泉县大众乡黑龙江铖镡建设工程有限公司“9·11”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时，邀请县纪委监委、检察院介入调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查询问、视频回放和综合研判分

析，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范整改措施。

经调查认定，拜泉县大众乡黑龙江铖镡建设工程有限公司“9·11”一般起重伤害事故是由于叉车驾驶员王洪伟在叉车行驶过程中控制不当发生侧翻砸中王洪伟导致死亡，是一起一般起重伤害生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

黑龙江铖镡建设工程有限公司成立于2019年8月23日，位于哈尔滨利民开发区远东大街东、世纪路北电业小区5栋24号商服。公司法定代表人为孙桂成。统一社会信用代码：91230109MA1BQ8K77N。企业经营范围：建设工程施工; 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);供热工程建设;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;电气安装服务;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)。一般项目：对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;室内木门窗安装服务;市政设施管理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服务;房屋拆迁服务;城市绿化管理;建筑物清洁服务，居民日常生活服务;农村生活垃圾经营性服务；物业管理；广告设计、代理；广告发布；家用电器安装服务;家用电器销售；建筑材料销售；电气设备销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（二）项目情况

大众乡、永勤乡、长春镇、拜泉镇农村公益事业建设项目。黑龙江铖镡建设工程有限公司于2023年8月18日中标，其中大众乡为永和村建设内容包括： 预制排水沟2457.784m、砌体排水沟33.822m、入户涵53座、简易涵1座、过路涵3座。

（三）事故涉及的设备及管理情况

叉车为叉杭集团有限公司生产，名称为内燃平衡重式叉车，型号为CPC35-AGT65J工程机械，主要额定起重量为3500KG，产品编号为14BB06612，制造日期为2022年5月30日，许可证编号为TS2510002-2024,设备代码为5110100022022EQ365,制造地址为浙江省杭州市临安相府路666号。叉车未经技术监督管理部门进行登记，未进行使用检测。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年9月11日上午10点时许，黑BY8438解放货车司机王洪伟拉51节水泥U型槽，车辆停放在拜泉县大众乡永和村2组屯内交叉路口上，王洪伟驾驶叉车将水泥U型槽卸到距离25米左右的道路东侧，已经卸完21节，王洪伟驾驶叉车在回来的时候，驾驶叉车操作不当、失去控制、造成叉车侧翻到右侧沟内，并将王洪伟砸到叉车底下。现场发现人员立即进行施救，因叉车太沉没有抬动，找来铲车将叉车抬起后将王洪伟从叉车底下拉出，发现王洪伟已经失去生命体征。

（二）人员伤亡和财产损失情况

1.王洪伟（死亡）。经公安部门核实。居住在克东县千丰镇福建村7组，身份证号为：230230****06111112。

2.直接经济损失。事故预计民事赔偿金、子女赡养费、丧葬费预计35万元、事故罚款30万元，合计65万元。

（三）现场处置情况

拜泉县公安局大众乡派出所、公安局治安科第一时间赶到现场出警，对事故现场予以查封，对事故叉车予以扣留，认为该案件为安全生产事故，于2023年9月13日将事故移交到县应急管理局。县委常委、县政府副县长刘正伟要求县应急管理局牵头成立事故调查组进行事故调查，做好后期事故处置工作。

（四）事故信息上报情况

县应急管理局形成事故快报，并上报市应急管理局和拜泉县人民政府。于13日上报国家事故直报系统。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

经事故调查组通过调查询问、现场勘查、视频回看等综合认定。事故的直接原因为：王洪伟驾驶叉车在道路上行驶时，操作不当、失去控制、造成叉车侧翻到右侧沟内，导致发生事故。

（二）间接原因

1.王洪伟违反《特种设备安全监察条例》第三十八条“锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。”的规定，未取得特种作业人员证书，无证驾驶操作。

2.叉车使用单位违反《特种设备安全监察条例》第二十五条“特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。”规定，未进行特种设备登记。

3.叉车使用单位违反《场内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）第4.2.1.2“定期检验周期，在用叉车的定期检验每2年1次”的规定，没有对叉车进行检验。

4.叉车使用单位违反《安全生产法》第二十五条第六款“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的规定，现场管理人杨金龙知道王洪伟

驾驶叉车已经卸了一车水泥U型槽，并没有制止王洪伟驾驶叉车卸第二车水泥U型槽。

（三）事故性质

经调查认定，拜泉县大众乡黑龙江铖镡建设工程有限公司“9·11”一般起重伤害事故是由于叉车驾驶员王洪伟在叉车行驶过程中控制不当发生侧翻将王洪伟压到叉车下导致死亡，是一起一般起重伤害生产安全责任事故。

四、事故责任人员、责任单位存在的问题和处理建议

（一）事故责任人员

1.王洪伟。黑BY8438解放货车车主。违反《特种设备安全监察条例》第三十八条“锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。”的规定，无证驾驶叉车在道路上行驶时，操作不当、失去控制、造成叉车侧翻到右侧沟内，导致发生事故。对事故负有责任，因其死亡，免于责任追究。

2.杨金龙。现场作业人事管理人员。违反《安全生产法》第二十五条第六款“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的规定，没有制止无证的王洪伟驾驶叉车卸第二车水泥U型槽。建议企业同杨金龙解除劳动合同，不得在负责现场施工作业。

（二）事故责任单位

3.黑龙江铖镡建设工程有限公司。违反《特种设备安全监察条例》第二十五条“特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。”规定，叉车未进行特种设备登记。违反《场内专用机动

车辆安全技术规程》（TSG81-2022）第4.2.1.2“定期检验周期，在用叉车的定期检验每2年1次”的规定，没有对叉车进行检验。违反《安全生产法》第二十五条第六款“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的规定，现场管理人员没有制止王洪伟驾驶叉车卸第二车水泥U型槽。按照《安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款”及第一款“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”规定，黑龙江铖镡建设工程有限公司要依法承担民事赔偿责任，建议应急管理部门对事故责任单位黑龙江铖镡建设工程有限公司罚款30万元。

4.拜泉县财政局。黑龙江铖镡建设工程有限公司雇佣人员私自开始备料，未通知甲方、监理方、乡镇政府正式开始施工。导致在甲方、监理方、乡镇政府不知情的情况下发生生产安全事故。认定甲方、监理方、乡镇政府不予承担责任。

五、事故防范和整改措施建议

（一）强化特种作业人员持证上岗作业。黑龙江铖镡建设工程有限公司要加强特种作业人员、机械设备操作人员、管理人员专业技能和设施操作培训，掌握本特种设备安全技能，做到持证上岗作业。

（二）强化特种登记备案和检验检测。黑龙江铖镡建设工程有限公司要对雇佣的特种设备进行检测检验，并向特种设备主管部门进行登记报备。及时消除存在的特种设备不安全因素和问题，各项技术参数符合标准，严防事故再发生。

（三）强化生产安全监督检查和责任落实。黑龙江铖镡建设工程有限公司要强化企业主体责任落实，开展施工现场安全监督检查，详细制定监督检查表，将风险和易出现的问题列出清单，逐项逐条对照查看。要建立隐患整改台账，将改前和改后进行复查验收，实行闭环式整改。建设单位、监理单位要履行管理责任，深入现场开展检查整治，督促企业整改存在的不安全因素。

拜泉县大众乡黑龙江铖镡建设工程有限公司

“9·11”一般起重伤害事故调查组

2024年1月2日



扫一扫在手机打开当前页