索引号：	11330723MB15111448/2026-1010724758	发布机构：	
文号：		公开日期：	2026-11-05 16:20

武义县履坦片区基础设施提升改造项目（武义江区块）“5·2”一般物体打击事故调查报告

来源： 武义县应急管理局 发布时间： 2026-11-05 16:20 访问次数:614 【字号 大 中 小】 分享：

2026年5月2日8时30分许，武义县履坦片区基础设施提升改造项目（武义江区块）在建工地发生一起物体
人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全
处理规定》（省政府令第310号）等有关法规规定，5月2日经武义县政府同意，成立了由县应急管理局、县
安局等组成的“5.2”事故调查组。调查组本着“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效
现场勘查、查阅资料、调查取证、检验检测、综合分析等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直
况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关单位、人员的处理建议和事故防范及整改措施建

经调查认定，武义县履坦片区基础设施提升改造项目（武义江区块）"5·2"事故是一起一般生产安

一、事故基本情况

（一）事故相关单位

1. 建设单位：武义县履坦新农村建设发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330723MA29QRNA25

住所：浙江省金华市武义县履坦镇履二村（武义县履坦镇人民政府服务中心）

法定代表人：徐*茂

注册资本：陆佰万元整

成立日期：2017年12月12日

经营范围：新农村建设项目投资、开发、管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 施工单位：武义巨合建设工程有限公司（以下简称巨合公司）

类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：91330723MA29NQ5X71

住所：浙江省金华市武义县壶山街道莹乡路30-13号（自主申报）

法定代表人：孙*敏

注册资本：肆仟捌佰捌拾万元整

成立日期：2017年8月31日

营业期限：2017年8月31日至2037年8月30日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；房屋拆迁服务；体育场地设施工程施工；市政设施管理；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

《建筑业企业资质证书》（编号：D133225323），市政公用工程施工总承包壹级，有效期至2029年12月26日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设

《安全生产许可证》[编号：（浙）JZ安许证字〔2018〕079109]，许可范围：建筑施工，发证机关：浙江省住房和城乡建设厅。

3.监理单位：金华恒基工程咨询有限公司（以下简称恒基公司）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330723MA2ADBC4193

住所：浙江省金华市武义县壶山街道武义国际数字贸易港4幢02号1楼

法定代表人：肖*

成立日期：2018年3月29日

资质证书号：E233A25894

资质类别及等级：市政公用工程监理乙级，房屋建筑工程监理乙级

（二）项目基本情况

项目位于武义县履坦镇，备案机关为武义县发展和改革局，备案日期2025年8月25日，项目代码01-578482。施工许可证发证机关为武义县住房和城乡建设局，发证日期2025年1330723202511050202。项目主要施工内容为DN300¯DN800雨水主管网10318米，雨水检查井515座；DN管网9401米，污水检查井801座；DN100¯DN150给水主管网6627米；涉及芳华路部分人行道和车行道路路面开挖恢复等附属设施的新建。

（三）合同签订情况

1.施工总包合同。2025年11月3日，武义县履坦新农村建设发展有限公司与武义巨合建设工程有义县履坦片区基础设施提升改造项目（武义江区块）建设工程施工合同》，计划开工日期为2025年竣工日期为2026年5月8日，工期总日历天数180天，合同额3646.0658万元。

2.监理合同。2025年10月27日，武义县履坦新农村建设发展有限公司与金华恒基工程咨询有限公程监理合同》，由乙方提供监理及相关服务。

（四）事故车辆及操作人员

1.车辆情况

车牌号：浙G50767

车辆类型：重型非载货专项作业车

车辆所有人：浙江涵海建材有限公司

性质：非营运

品牌型号：徐工牌XZJ5445THBB

车辆识别代号：WDANHCAA7J0289082

总质量：44000kg

出厂日期：2019年5月29日

检验有效期至：2027年7月

车辆生产单位：徐州徐工施维英机械有限公司，泵车编号BC5403。

2. 驾驶员/操作员

龙*英，男，身份证号：52**********31，持有机动车B2D驾驶证和中国建设教育协会颁发《建设工程机械行业技能操作人员证书》（专业名称：混0022001676738，有效期至2027年5月23日），系浙江涵海建材有限公司员工，在公司从事泵车驾驶员、操作员工作。

（五）事故经过

2026年5月2日6时20分许，龙*英驾驶浙G50767号泵车，进入履坦片区基础设施提升改造项目（武义江区块）施工现场开展浇筑作业。8时30分许，泵车在腿处地面发生塌陷，造成泵车侧翻,泵车臂架骤然下坠，砸中处于大臂正下方作业的泥工班组工人段*安头部，导致段*安当场死亡。

（六）现场勘查情况

5月3日和6月10日，调查人员对现场进行勘验、拍照取证。事故发生在武义县履坦片区基础设（武义江区块）在建工地履一村村南片十区，死亡地点在离Y27井口10米左右处，当时正在浇捣混凝靠在工地西侧公路十白线的慢车道上，已发生侧倾，右后腿陷入土中，前车翘起，现场600mm×600mm×60mm尼龙垫块。

（七）人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况

死者段*安，男性，汉族，年龄57岁，身份证号41**********13，住址河南省扶沟县包屯镇蒿庄行政村蒿庄村。段*安于2026年4月入职巨合公司，月，为巨合公司泥工班组工人。

2. 直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721）核算直接经济损失合计1807860元。

（八）事故性质

经调查认定，武义县履坦片区基础设施提升改造项目（武义江区块）“5·2”事故是一起因混凝土泵车大臂打击引起的一般生产安全责任事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置基本情况

8时30分许事故发生，现场人员立即拨打120和110。8时45分许救护车到达现场，医生检查确认段*安当场死亡，法医结论为“脑损伤死亡”。武义县公安镇人民政府、武义县应急管理局、武义县住房和城乡建设局接报后迅速赶赴现场开展应急处置。巨合公司同步启动应急预案，对现场进行警戒隔离，未发生次生

（二）善后处置情况

事故发生后，巨合公司积极善后处理，于5月4日与死者家属达成赔偿协议，5月5日死者火化。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1、泵车在开展浇筑作业时，泵车支腿支撑位置地基承载力不足，在极限支撑条件下地面塌陷泵车侧翻引发事故，是该事故发生的直接原因之一。

2、作业人员段*安违规在泵车大臂正下方作业，处于臂架坠落危险范围内，事故发生时被下坠臂架击中头部，也是该事故发生的另一个直接原因。

（二）间接原因

1、巨合公司安全生产主体责任落实不到位，现场安全管控缺失。混凝土浇筑作业前专项安全技术交底针对性不足，未对作业人员进行有效的安全未开展设备工况、作业条件核查，未对泵车支腿架设位置地基承载力、支腿支撑稳固情况进行检查确认。作业过程中现场安全巡查、隐患排查治理不到位泵车臂架正下方违章冒险作业等安全隐患，未能有效防范事故发生，是造成本次事故的间接原因，对本次事故发生负有主要安全管理责任。

2、恒基公司未严格履行工程建设监理安全职责，现场安全监理履职不到位。对施工现场混凝土浇筑、泵车作业等高危工序安全巡查管控不力，泵以及作业人员在泵车臂架下方违规冒险作业等安全隐患未能及时发现、制止，现场安全监督管控流于形式，未能有效发挥监理安全管控作用，是本次事故故发生负有监理管理责任。

（三）技术鉴定结论

事故发生后，调查组委托武义县住房和城乡建设局组织三位专家对事故原因进行了专项技术鉴定。鉴定结论如下:

泵车停放于看似坚固的混凝土路面之上，操作人员依据常规经验难以预见下方路基承载力不足以承受极限工况荷载。事故是“极限工况（最大半径·弱（小区道路路基标准低）”双重不利因素耦合的结果，并非操作人员故意违规或明显疏忽所致。在常规工况或路基达标条件下，此类事故大概率不会发方，即使发生支腿沉降，也可避免人员被砸致死。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予处理的单位

1. 巨合公司

安全生产主体责任落实不到位，现场安全管控缺失。未针对小区内部道路路基承载力薄弱的情况对泵车支腿地基进行专项验算与加固；安全技术交底料臂下严禁站人”的强制性规定，对泥工班组工人违规在布料臂危险区域作业的行为失管失控。

处理建议：由武义县应急管理局依法给予处理。

2. 恒基公司（监理单位）

对项目安全管理不到位，未履行监理安全监管职责。未对《混凝土浇筑专项施工方案》进行有效审查；未严格落实旁站监理制度，未及时下达监理指令制行极限半径作业以及人员站在布料臂下作业等系列违规行为。

处理建议：由武义县建设局依法给予处理。

（二）建议给予处理的个人

1. 廖*富，巨合公司总经理

作为公司总经理，未有效履行安全生产主要负责人职责：未及时督促、检查施工现场安全生产工作以消除事故隐患，对本次事故发生负有主要领导责任。

处理建议：建议由武义县应急管理局依法给予处理。

2. 方*文，恒基公司监理工程师

未全面落实监理安全监管责任，未对《混凝土浇筑专项施工方案》进行有效审查（未发现“未明确泵车作业地点”的疏漏），未及时下达监理指令制止系

处理建议：建议由武义县建设局依法给予处理。

（三）建议免予追究责任人员

段*安，巨合公司泥工班组工人，违反《泵车安全使用规程》规定，站在布料臂危险区域作业，对本次事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予

五、事故主要教训

1. 必须严格遵守混凝土操作规程。规定严禁在混凝土臂架下方作业必须反复强调，混凝土浇捣作业时末端软管操作必须配备牵引绳，严禁在大臂

2. 混凝土施工方案必须认真编制。混凝土施工作业须根据现场实际情况编制有针对性的施工方案，明确泵车作业位置和施工顺序。

3. 监理审核必须严格。监理人员必须对混凝土施工作业方案认真审核，对现场违规现象须及时制止。

六、事故整改和防范措施

（一）对巨合公司的整改要求

1. 所有混凝土浇筑作业必须编制专项施工方案，方案中必须明确泵车作业地点、泵车型号及作业范围；

2. 泵车作业前必须由施工单位查验现场场地情况，对不满足要求的必须进行加固处理，并按厂家手册要求在支腿底座下垫板；

3. 严格安全交底制度，“布料臂下严禁站人”等规定作为交底核心内容；泵车作业现场严禁工人在大臂下危险作业区作业。

（二）对恒基公司的整改要求

1. 严格履行监理职责，对《混凝土浇筑专项施工方案》的审查必须把“泵车作业地点是否明确”作为一票否决项；

2. 将“布料臂下严禁站人”等作为旁站监理的必查项。

（三）对涵海公司的整改要求

对全体泵车司机开展厂家操作手册专项培训，要求司机在发现任何违规时必须立即停止泵送。

（四）对监管部门的整改要求

1. 武义县住房和城乡建设局：立即在全县建筑施工领域开展混凝土泵车作业安全专项整治，将“泵车作业地点是否明确、垫板是否合规、布料
重点；

2. 履坦镇人民政府：强化属地监管责任，加强对项目施工现场的日常安全巡查，督促建设单位切实履行安全生产管理职责，及时协调消除各类

下一篇：武义应急管理局执法信息公示