# 汨罗市老旧小区配套基础设施建设项目“4·8“一般物体打击事故调查报告

# 调

# 查

# 报

# 告

汨罗市老旧小区配套基础设施建设项目“4·8”

一般物体打击事故调查组

2026 年 8 月

# 汨罗市人民政府

汨政函〔2026〕80号

## 汨罗市人民政府
## 关于同意《汨罗市老旧小区配套基础设施建设项目“4·8”一般物体打击事故调查报告》的批　复

汨罗市老旧小区配套基础设施建设项目“4·8”一般物体打击事故调查组：

你组报送的《汨罗市老旧小区配套基础设施建设项目“4·8”一般物体打击事故调查报告》收悉。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，经市人民政府研究，现批复如下：

一、同意对汨罗市老旧小区配套基础设施建设项目“4·8”一般物体打击事故调查结案。

二、同意你组对事故原因分析和事故形势、责任的认定及对事故责任的处理建议，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对江西裕厦建筑工程有限公司及项目部经理阮学敏、安全员周瑶进行行政处罚。

由市住建局依据相关法律对汨罗市桥玲建筑劳务公司、汨罗市建功工程建设监理有限公司进行处罚，处理结果报市安委办备案。

由市纪委监委对归义街道办事处杨三军、市建设工程质量安全监督站卢波进行追责问责。

由市纪委监委对归义街道办事处、市住建局相关负责人给予批评教育。

由市应安办负责人约谈市住建局、市建设工程质量安全监督站、归义街道办事处相关负责人。

由市住建局约谈建功公司、桥玲公司、江西裕厦公司主要负责人。

三、同意你组提出的防范和整改措施，请督促事故发生单位认真抓好落实，预防发生类似事故。

特此批复。




泊罗市人民政府

2026年8月21日

# 目 录

**一、基本情况 ..... 1**
（一）事故工程概况 ..... 1
（二）事故相关单位基本情况 ..... 3
（三）事故相关人员基本情况 ..... 5
（四）事故相关单位安全管理情况 ..... 6
（五）属地政府及监管部门履职情况 ..... 8
**二、事故发生经过及救援情况 ..... 8**
（一）事故发生经过 ..... 9
（二）事故的应急救援及评估意见 ..... 9
（三）事故的善后处理情况 ..... 9
**三、事故原因分析 ..... 9**
（一）直接原因 ..... 10
（二）间接原因 ..... 10
**四、事故性质 ..... 10**
**五、事故责任划分及处理建议 ..... 10**
（一）建议免于责任追究人员（1人） ..... 11
（二）对事故责任单位的处理建议（1个） ..... 11
（三）对相关单位的处理建议（2个） ..... 11
（四）对事故责任人员的处理建议（2人） ..... 12
（五）建议由纪检监察机关追责问责的人员（2人） ..... 12
（六）其他处理意见建议 ..... 13
**六、事故防范与整改措施 ..... 13**

# 汨罗市老旧小区配套基础设施建设项目“4·8“一般物体打击事故调查报告

2026年04月08日14时39分在湖南省岳阳市汨罗市归义街道建设东路光辉家居附近老旧小区配套基础设施建设项目（含外衔接道路提质改造）发生一起伤亡事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币131.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，汨罗市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，市纪委监委、市公安局、市住建局、市人社局、市司法局、市总工会以及归义街道办事处等单位组成的事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施和建议。

## 一、基本情况

### （一）事故工程概况

**1.项目基本情况。**汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基础设施建设项目于2024年4月28日在湖南省投资项目在线监管平台上完成立项，项目代码为2404-430681-04-01-89275。项目

拟建场地位于汨罗市城区，涉及食品公司宿舍、汨罗市城郊宿舍、城西粮店家属区、中国人寿保险家属区、土产公司宿舍、城关小区、电信公司南院7个老旧小区。项目主要实施汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基础设施建设项目，主要涉及老旧小区7个，建筑面积747平方米，共计18栋住宅楼，706户居民。项目拟改造内容包括：提质改造小区道路11622平方米、改造雨水管道3890米（管径DN600）、污水管道4095米（管径DN400），新建微型消防站5个，架设路灯42盏，新增车位33个，新增公共休闲设施10套（处），新建垃圾收储设施2处，并完善消防、绿化等配套设施建设。项目总投资1739.68万元。建设工期18个月。项目单位（法人）：汨罗市归义镇人民政府，负责项目建设和管理。2025年10月14日完成建设项目投资评估，2025年11月10日与汨罗市立业建设工程质量试验检测有限公司签订建设工程质量检测合同书，2025年12月31日取得施工许可证，2026年1月13日开工建设。

**2.招投标进度。**湖南省中君项目管理咨询有限公司汨罗市归义街道办事处委托，代理汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基础设施建设项目工程施工招标,2025年11月5日9时00分，在岳阳市公共资源交易中心进行了公开开标，在湖南省·岳阳市·汨罗市·汨罗市住房和城乡建设局监督下进行了评审，公示期至2025年11月12日止,该项目中标单位为江西裕厦建设工程有限公司。

**（二）事故相关单位基本情况**

**1.建设单位。**汨罗市归义街道办事处（以下简称为归义街道），归义街道与江西裕厦建设工程有限公司于2025年12月12日签订了《汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基础设施建设项目施工合同》。计划开工日期2025年12月20日，计划竣工日期2026年4月20日，工期120天，签约合同价格为人民币捌佰捌拾柒万玖仟零柒拾玖圆捌角贰分（8879079.82元）。

**2.设计单位。**众生设计集团有限公司岳阳分公司（以下简称众生公司），于2025年6月通过汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基础设施建设项目改造设计采购清单，以45.64万元为该项目采购成交供应商。

**3.施工单位。**江西裕厦建筑工程有限公司（以下简称江西裕厦公司），社会统一信用代码91361100MA35PW6F1M，类型有限责任公司（自然人投资或控股），住所在江西省上饶市广丰区水丰街道滨溪路8号龙翔蓝泊湾15栋2-3002，法定代表人万薇,2017年2月15日成立，2025年7月29日在上饶市广丰区市场监督管理局登记。经营范围许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，施工专业作业，建筑物拆除作业（爆破作业除外）；一般项目：工程造价咨询业务，园林绿化工程施工，土石方工程施工，林业有害生物防治服务，物业管理，工程管理服务，招投标代理服务，建筑材料销售，建筑用金属配件销售，机械设备租赁，房屋拆迁服务，安全技术防范系统设计施工

服务，交通及公共管理用标牌销售，家具销售，灯具销售，针织或钩针编织物及其制品制造，针纺织品销售。江西裕厦公司于2025年12月21日成立了汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基础设施建设项目部，项目负责人（项目经理）阮学敏，项目技术负责人伏双，施工员胡新旺，质量员朱栋，安全员周瑶。

**4.劳务分包单位。**汨罗市桥玲建筑劳务公司（以下简称桥玲公司），社会统一信用代码91430681MA4TABMB52，类型有限责任公司（自然人独资），住所在湖南省岳阳市汨罗镇汴塘村十四组，法定代表人朱桥，2021年4月23日成立，2025年9月11日在汨罗市市场监督管理局登记。经营范围：其他未列明建筑业；建筑劳务分包；房屋建筑工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程与地基工程；铝合金门窗施工与防水工程承包；建筑设备、水电、水暖器材、机电设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金机械销售。于2025年12月30日与施工单位江西裕厦公司签订了劳务合同，至2026年4月30日止，合同工期为120天。于2026年5月29日取得安全生产许可证。

**5.监理单位。**汨罗市建功工程建设监理有限公司（以下简称建功公司），社会统一信用代码91430681765622178 2，类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所在湖南省汨罗市大众北路10号，法定代表人何四海，2002年7月4日成立，2024年在汨罗市市场监督管理局登记。经营范围许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目），一般项目：工程管理服务、

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、招投标代理服务、政府采购代理服务。工程监理资质证书有效期至2030年3月13日。

**（三）事故相关人员基本情况**

1、周某哲（死者），男，身份证号码：439004********7631，与江西裕厦公司签订了《建筑领域简易劳务合同书》，系汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基础设施建设项目泥工、杂工岗位，以计时工资200元/天。

2、周某，女，身份证号码：411481********3492，系江西裕厦公司项目安全员，主要负责排查现场安全隐患、开展安全巡查、安全技术交底等工作。

3、阮某敏，男，身份证号码：362322********063X，系江西裕厦公司项目部经理，负责组织关键岗位人员巡查安全、施工等其他工作。

4、朱某兵，男，身份证号码：430624********3835，系桥玲公司主要负责人。

5、戴某，男，身份证号码：430681********0315，系建功公司员工，汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基础设施建设项目专监，负责对现场工作质量安全监理、隐蔽工程的严守及旁站。

6、黄某，男，身份证号码：430681********0030，系建功公司总监理工程师，汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基

础设施建设项目总监，负责质量安全进度投资控制，明确方案审批、监理团队管理、隐患督办等工作。

7、杨某军，男，身份证号码：430681********0916，系归义街道政法组办事员，负责汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基础设施建设项目群众矛盾纠纷的协商调解。

8、卢某，男，身份证号码：430681********0957，系汨罗市建设工程质量安全监督站副站长，负责依法依规执行在建项目质量安全监督工作。

9、邓某，男，身份证号码：430681********2611，系汨罗市建设工程质量安全监督站站长，负责全市所有在建项目的统筹全面管理。

**（四）事故相关单位安全管理情况**

**1.江西裕厦公司**。2025年12月21日，成立了汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区配套基础设施建设项目部成员管理班子及施工建设项目部管理人员，于2025年4月2日进行了人员变更。成立了项目部安全生产管理机构，明确了项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员与安全员。制定了《企业各工作安全技术操作规程》《安全教育培训制度》，2025年12月25日、2026年1月12日、2026年4月7日进行了安全技术交底；组织员工于2026年1月7日、2026年1月9日和2026年3月31日召开

了安全教育培训会议，分别对砌筑泥工班组与混凝土班组进行三级教育培训。

该公司主体责任落实不到位；违规将业务分包给无安全生产许可证的劳务分包单位（桥玲公司）；劳务合同未填写签订时间，缺少必备要素，企业用工实名制资料管理混乱；企业月度检查流于形式，未能发现并督促现场隐患问题整改；施工方案未通过企业审批并加盖公章；施工过程中未按规定进行支护措施，未按照施工方案进行施工；现场安全管理流于形式，施工现场无安全管理人员，未及时制止作业人员擅自进入施工现场。

**2.桥玲公司**。经查，桥玲公司与江西裕厦公司就案涉项目签订劳务合同,签约之时桥玲公司安全生产许可证尚在办理过程中，未取得合法有效的安全生产许可资质，项目现场劳务作业实际全部由江西裕厦公司自行组织实施；桥玲公司在未依法取得安全生产许可证的情况下承接劳务业务。

**3.建功公司**。制定了《汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区改造配套基础设施建设项目监理实施细则》与《汨罗市食品公司宿舍等7个老旧小区改造配套基础设施建设项目监理规划》，但未按规定配套总监代表，未严格把关劳务分包单位资质资格，未开展巡视巡查和监理旁站,未对现场发现的问题下发整改通知书。

**（五）属地政府及监管部门履职情况**

**1.汨罗市住建局。**承担全市建设工程质量、安全生产和房屋安全的监督管理责任和建筑市场的监督管理责任，负责与各镇党委、政府协同做好违法建设的源头治理，负责对建设项目违法施工行为进行查处。

**2.汨罗市建设工程质量安全监督站。**负责贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量安全的法律、法规和规章；具体实施质量工程质量与安全生产监督管理，对参建各方主体及检验检测机构进行安全监督管理；具体实施房屋建设工程和市政基础设施工程防雷安全监管相关工作。在2026年4月7日在检查过程中发现沟槽基坑无支护、存在易导致坍塌的事故隐患，下达了限期整改文书，但在下发建设工程施工质量安全隐患整改通知书后未实行闭环管理，未督促项目对现场存在的问题隐患及时整改到位。

**3.归义街道办事处。**负责项目规划建筑设计方案审批、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建设工程规划核实合格证审批，并做好规划批后监督。经核查，该项目建设单位（归义街道办事处）主体责任落实不到位，未按规定设置安全管理机构，未严格把关劳务分包单位资质资格，未组织开展质量安全检查，现场安全隐患突出。

**二、事故发生经过及救援情况**

**（一）事故发生经过**

因2026年4月7日汨罗市质量工程服务中心检查发现施工现场沟槽无支护措施，4月8日14时26分左右，挖机师傅许某操作挖机清理沟槽准备放置沉水井，在沉水井放入沟槽后将砂土倒进沉水井，用于铺设污水管网，挖机停止作业后，许某与杨某章准备在污水沟两侧安装支护板。此时，周某哲在基坑内由北往南走，准备清理沟槽内砂土，被挖机东面的土方坍塌击中头部，导致昏迷受伤。

**（二）事故的应急救援及评估意见**

事故发生后，施工员与现场工人进入现场清土救人，现场工人拨打了120救护电话，14时35分左右，救护车到达现场，14时40分左右医护人员与现场人员一起将周某哲从沟槽救出，医护人员现场对周某哲进行急救救治，发现周某哲已无生命体征。

本起事故应急救援迅速，相关单位在事故救援过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

**（三）事故的善后处理情况**

事故发生后，江西裕厦公司积极组织抢救，联系汨罗市人民医院共花费3000元，公司赔付安葬费用30000元，工伤保险赔付128万元。死者家属情绪基本稳定，未发生社会负面舆情。

**三、事故原因分析**

**（一）直接原因**

作业人员（周某哲）安全意识淡薄，在基坑未安装支护板等安全措施的情况下擅自进入施工沟槽区域，导致被沟槽侧壁坍塌的土方击中并掩埋，经抢救无效死亡，是造成此次事故的主要原因。

**（二）间接原因**

1.项目建设单位主体责任落实不到位，未按规定设置安全管理机构，未严格把关劳务分包单位资质资格，未组织开展质量安全检查，项目安全管控缺失。

2.施工单位现场安全管理流于形式，施工现场无安全管理人员，未及时制止作业人员擅自进入施工现场。

3.监理公司未按要求开展巡视巡查和监理旁站，未对现场发现的问题下发整改通知书。

4.汨罗市建设工程质量安全监督站监管职责存在短板，在检查过程中发现存在易导致坍塌的事故隐患,下达了限期整改文书，但在下发建设工程施工质量安全隐患整改通知书后未实行闭环管理，未督促项目对现场存在的问题隐患及时整改到位。

**四、事故性质**

经调查认定，汨罗市老旧小区配套基础设施建设项目“4·8“一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

**五、事故责任划分及处理建议**

依照相关法律法规，对本起事故有关单位和人员责任划分及处理意见如下：

**（一）建议免于责任追究人员（1人）**

泥工、杂工周某哲（死者），男，安全意识淡薄，未经允许擅自进入施工场地，导致被沟槽侧壁土方击中掩埋，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

**（二）对事故责任单位的处理建议（1个）**

江西裕厦公司。该公司主体责任落实不到位；违规将业务分包给无安全生产许可证的劳务分包单位（桥玲公司）；劳务合同未填写签订时间，缺少必备要素，企业用工实名制资料管理混乱；企业月度检查流于形式，未能发现并督促现场隐患问题整改；施工方案未通过企业审批并加盖公章；施工过程中未按规定进行支护措施；现场安全管理流于形式，施工现场无安全管理人员，未及时制止作业人员擅自进入施工现场，对事故的发生负重要管理责任。建议由汨罗市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

**（三）对相关单位的处理建议（2个）**

**1.桥玲公司。**该公司未取得安全生产许可证承包业务，未配备现场安全管理人员，《违反安全生产许可证条例》第二条第二款，建议由汨罗市住建局依据相关法律对其进行行政处罚，处理结果报汨罗市应安办备案。

**2.建功公司。**未按规定配套总监代表，未严格把关劳务分包单位资质资格，未开展巡视巡查和监理旁站，未对现场发现的问题下发整改通知书。建议由汨罗市住建局依法对其进行处理，处理结果报汨罗市应安办备案。

**（四）对事故责任人员的处理建议（2人）**

1.周某，女，系江西裕厦公司项目部安全员，负责现场施工人员的安全管理以及教育培训等工作。未履行安全生产管理人员职责，未检查建设项目存在的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未发现和纠正周曼哲违章行为，对事故发生负有安全生产管理责任。建议由汨罗市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行行政处罚。

2.阮某敏，男，系江西裕厦公司项目部经理，未履行生产经营单位主要负责人职责，未指定安全生产现场监护人，未督促、检查作业现场安全生产工作，及时发现和消除员工违规的行为，对事故发生负有重要管理责任。建议由汨罗市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

**（五）建议由纪检监察机关追责问责的人员（2人）**

1.杨某军，男，系归义街道办事处政法组干部，具体负责该项目建民路协调工作。未统筹协调施工现场安全管理，未及时排

查、督促整改各类安全隐患，现场安全隐患突出。杨三军对上述问题负有监管责任，建议将杨三军移送汨罗市纪委监委给予政务警告处分。

2. 卢某，男，系市建设工程质量安全监督站副站长，负责依法依规执行在建项目质量安全监督工作。在检查中发现存在易导致坍塌的事故隐患后，下达了限期整改文书，但在下发建设工程施工质量安全隐患整改通知书后未实行闭环管理，未督促项目对现场存在的问题隐患及时整改到位。建议将卢波移送汨罗市纪委监委给予诫勉谈话处分。

**（六）其他处理意见建议**

1.建议汨罗市纪委监委对归义街道办事处、汨罗市住建局相关负责人给予批评教育。

2.由市应安办负责人约谈市住建局、市建设工程质量安全监督站、归义街道办事处相关负责人。

3.由汨罗市住建局约谈建功公司、桥玲公司、江西裕厦公司主要负责人。

## 六、事故防范与整改措施

为深刻汲取汨罗市老旧小区配套基础设施建设项目“4·8”一般物体打击事故教训，切实堵塞安全管理漏洞，压实各方安全生产责任，严防同类事故再次发生，结合本次事故暴露的问题，制定如下防范和整改措施：

**（一）压实建设单位首要责任**

建设单位须严格落实工程质量安全首要责任，按规定设置安全管理机构，健全项目安全管理制度。严格审核劳务分包单位资质资格及安全生产许可，规范劳务合同签订及实名制管理。常态化组织开展施工现场质量安全检查，统筹协调施工现场安全管理，及时排查、督促整改各类安全隐患，切实消除现场安全管理盲区。

**（二）落实施工单位主体责任**

施工单位要全面压实安全生产主体责任，严格分包管理，严禁将工程项目发包、分包给不具备安全生产条件、无安全生产许可证的单位。严格执行专项施工方案审批制度，沟槽开挖等危大工程施工方案必须按程序审批盖章后方可实施，严格落实沟槽支护、边坡防护等安全技术措施。足额配备在岗安全管理人员，严格落实现场安全监护、班前安全教育和技术交底制度，及时制止从业人员违章作业、擅自进入危险区域等行为。健全企业层级检查和隐患自查自纠机制，确保隐患整改闭环到位，杜绝现场安全管理流于形式。

**（三）严格监理单位监管责任**

监理单位要严格履行工程监理职责，按规定配齐总监代表及现场监理人员。严格落实日常巡视巡查、危大工程旁站监理制度，加大施工现场管控力度。对现场发现的质量安全隐患，及时下达整改文书，对拒不整改、隐患突出的情况及时上报行业主管部门。

严格前置审查分包单位资质、专项施工方案，切实发挥监理把关、现场管控作用。

**（四）强化行业部门监管履职**

市建设工程质量安全监督站要切实履行质量安全监督职责，改进监管方式，完善隐患闭环管理机制。对检查发现的重大事故隐患，必须依法责令停工整改、撤离作业人员，杜绝只下达整改文书、不督办、不复查的监管缺位问题。严格落实隐患排查、整改、复查、销号全流程闭环管理，加大老旧小区改造、沟槽开挖类危大工程监督检查力度，严厉查处各类违法违规施工行为，全面提升行业监管质效。

**（五）夯实属地街道监管责任**

归义街道办事处要严格落实属地安全生产监管职责，加强辖区在建项目日常巡查管控，常态化排查项目安全管理、隐患整改、人员履职等薄弱环节。对发现的突出问题及时督促整改、上报行业主管部门，切实筑牢基层安全生产防线。

**（六）开展行业专项整治和警示教育**

全市住建、城管、应急管理等部门要以本次事故为警示，组织辖区在建工程项目参建单位开展全覆盖警示教育和自查自纠工作。聚焦分包资质管理、施工图审查、危大工程管控、现场安全监护、隐患闭环整改等关键环节开展专项整治，严厉整治主体责任落实不力、现场管理混乱、隐患整改不实等突出问题，健全长

效治理机制，坚决杜绝同类生产安全责任事故重复发生。

汨罗市老旧小区配套基础设施建设项目

“4·8”一般物体打击事故调查组

2026 年 8 月