旗应急管理局

政府信息公开

索引号：	11152128767880138 3/2026610-00002	**组配分类：**	执法案件公示
发布机构：	旗应急管理局	**主题分类：**	综合政务 / 其他
名称：	鄂温克巴彦托海呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司“12·20”一般火灾事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2026-10-29	**发布日期：**	2026-10-29

鄂温克巴彦托海呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司“12•20”一般火灾事故调查报告

发布时间：2026-10-29　来源：旗应急管理局　浏览次数： 91　字体：[大 中 小]　文本下载↓

鄂温克巴彦托海呼伦贝尔宏阳畜牧开发

有限责任公司“12·20”一般火灾

事故调查报告

鄂温克族自治旗政府事故调查组

2026年6月 日

目 录

一、事故基本概况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况8

二、事故应急处置及评估情况8

（一）事故信息接报及响应情况8

（二）事故现场应急处置情况8

（三）医疗救治和善后情况8

（四）事故应急处置评估9

三、事故原因分析9

（一）直接原因分析9

（二）间接原因分析9

（三）司法鉴定文书10

四、有关责任单位存在的主要问题10

（一）事故单位10

（二）有关监管部门10

（三）地方党委政府11

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见11

（一）因在事故中死亡免于或不予追纠责任人员11

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议11

（三）对相关监管部门的处理意见12

六、事故主要教训12

七、事故整改和防范措施13

鄂温克巴彦托海呼伦贝尔宏阳畜牧开发

有限责任公司“12·20”一般火灾

事故调查报告

2025年12月20日15时07分许，呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司冷库及肉羊屠宰车间房顶内，因工人违反操作规程，发生一起火灾事故，造成二人死亡，一人受伤，直接经济损失人民币340万元。

事故发生后，为查清事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，鄂温克族自治旗人民政府于2025年12月24日批准成立了由属地人民政府、旗应急局、旗总工会、旗公安局、旗信访局、旗司法局、旗人社局、旗消防救援大队、旗网络安全应急指挥中心、旗检察院组成的呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司“12·20”火灾事故调查组，邀请旗纪委监委派员参与事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司2025年12月20日15时07分许，在铺设冷库加高墙棚板时发生的火灾事故是一起由于作业人员违反操作规程，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本概况

（一）事故发生单位及相关单位概况

呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司，法人孙振，统一社会信用代码：91150****76922566X。经营范围包括许可项目：牲畜屠宰；药品委托生产；牲畜饲养；食品生产；兽药经营；兽药生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；草种植；畜禽收购；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本1200万元人民币。

（二）事故发生单位安全管理情况

该公司制定了安全管理制度、安全生产责任制，配备安全员1名。未针对此次作业开展专项风险辨识与评估，未制定具体的作业安全操作规程及应急预案。未能及时发现并消除作业现场存在的安全隐患，未对从业人员针对此次作业进行安全培训。

（三）事故发生经过

经事故调查组现场勘验、调查取证，事故经过还原如下：

2025年12月20日13时30分许，呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司维修工人，在厂区东侧冷库新旧顶棚夹层内进行冷库墙加高作业，作业共分为两组进行，一组为侯彦义（死者1）、齐保家（伤者），另一组为田长河（死者2）、胡文生、郜庆兵。当日14时50分许，田长河、胡文生、郜庆兵工作结束，三人陆续撤离现场。侯彦义、齐保家在9号冷库上方，夹层中进行施工，为满足施工现场照明，临时从9号冷库门南侧配电箱接出一黑色橡胶外皮的电源线，向上从9号冷库与10号冷库上部相连的单层铁皮孔洞处穿过，为移动照明灯供电。15时07分许，侯彦义在移动照明灯时，导致冷库上方施工用临时电源线被单层铁皮孔洞割伤，产生的电火花引燃了孔洞处刚打的发泡剂挥发性成分，起火后蔓延成灾。侯彦义首先发现起火后，其与齐保家徒手灭火，无果后，便将起火的竖板推倒，掉落在冷库走廊内，这时发现竖板另一侧火势较大，二人开始寻找灭火器，在二人返回现场救火时，胡文生、田长河、郜宏岩、任志岩、张孙阳等人陆续拿着灭火器沿3号库北侧铁梯前往夹层救火，在到达夹层后，胡文生、郜宏岩、任志岩、张孙阳等人发现火势较大、黑烟浓烈，便原路返回到厂区院内停车区域。齐保家第一次拿取灭火器使用完毕后，欲返回车间再次寻找灭火器，此时其发

现侯彦义、田长河二人仍在现场扑救火灾。齐保家在二次返回地面过程中，缺氧晕倒，后因面部有灼烧感苏醒，返回地面。胡文生、郜宏岩等人到达停车区域后，任志岩组织清点人数，未发现侯彦义、田长河。在救援人员的搜救下，最终发现两具烧焦的尸体，经公安部门、家属、同事比对，确认为侯彦义和田长河。

（四）事故现场情况

12月22日9时许，事故调查组对事故现场进行勘查，经查，由起火建筑北侧卷帘门进入内部，北侧为冷库，东北角处有一长梯，可由一层地面上至原冷库房顶，一具遇难人员尸体在该处房顶夹层中（下图　所在位置）。内部有一条南北向过道，过道东侧为一排冷库（功能为冷库、排酸库、速冻库等），过道西侧为一排车间，用于羊的分割生产等。走道两侧墙体上部分烟熏严重，包括墙体、配电箱等均被烟熏。在过道上9号冷库处，地面有掉落的夹芯板，在该处过道上空桥架以及电灯线上也有同样材质的夹芯板，该夹芯板外表面附着有聚氨酯残留物。该处过道东侧冷库外墙为混凝土结构，高度为7米，但仅延续至原老锅炉房南侧边缘处，老锅炉房南侧紧邻的为排酸库，排酸库临近过道外墙为下部彩钢板结构，上部连接为单层彩钢铁皮。原老锅炉房冷库混凝土外墙与排酸库的彩钢板和铁皮外墙直接相连。

在宏阳畜牧开发有限公司起火羊车间与冷库过道东侧墙壁上，具体位置在9号冷库门南侧，距9号冷库南侧门框边缘4米至8.1米范围内，在电闸箱（高1.45米）至2.49米高范围内发现有从9号冷库门南侧的配电箱接出的电源线，该电源线一端连接在配电箱接出的插座上，另一端已断，搭落在9号冷库与排酸库连接处附近的桥架上，对连接该电线的配电箱进行外观勘验，该配电箱总开关呈开启状态，连接上述电源线的分开关也呈开启状态，其余两个分开关呈关闭状态。对冷库门牌标注为9号的冷库房顶进行专项勘验。该冷库房顶与整体车间钢构棚顶形成一夹层，整体车间钢构棚顶已在火灾中塌架。该棚顶为混凝土结构，夹层上方覆盖有车间棚顶的铁皮、钢架等，该冷库棚顶上散落有砖头及水泥碎块以及钢管和部分铁皮等。在该冷库棚顶上西北角距西侧墙约1米处发现有三具使用过的灭火器已被烧损，一具遇难人员尸体在该处房顶夹层中（下图　所在位置）。在距西侧墙面2.2米距北侧边墙1.7米处发现有工具桶和烧损的卷尺，在距西墙2米距南墙1米处发现有已烧损的角磨机残骸，同时还发现有若干角磨机锯片。在该棚顶西侧外墙墙根处以及其他区域发现多个使用过的聚氨酯发泡剂罐体，在该棚顶靠南侧区域附近发现多段烧损的电线。该棚顶西侧外墙距上方棚顶存在约0.5-0.6米空隙，在该外墙最南侧与排酸库连接处，排酸库为铁皮材质，与该冷库西侧外墙连接处在该冷库棚顶向约1米处的铁皮存在一处豁口。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成2人死亡，1人受伤，直接经济损失人民币340万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15时10分，职工包红梅，发现起火后，通过手机向股东李国全汇报了情况。

15时13分，李国全拨打119报警。

15时36分，鄂温克族自治旗应急管理局上报至市应急指挥中心。

接到事故报告后，旗消防救援大队、旗应急管理局、旗公安分局等第一时间到达事故现场展开应急救援工作。当日19时14分，现场明火已被扑灭。

（二）事故现场应急处置情况

现场共调派各类消防救援车辆18台、58名指战员前往处置。用时4小时扑灭现场明火，成功处置液氨泄漏风险，营救被困人员1名，搜索遇难人员2名；累计用水量约为140.4吨，泡沫量约为5吨。

（三）医疗救治和善后情况

12月20日20时42分许，伤者齐保家被送往呼伦贝尔市人民医院救治，因受伤轻微，于12月27日9时50分许出院。

12月20日19时14分，现场明火扑灭，救援人员随即展开搜救，12月21日11时16分许，发现一具尸体；12月21日14时49分许，发现另一具尸体。

事故发生后，按照相关法律规定，呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司、巴彦托海镇人民政府和旗农牧和科技局积极开展死者家属安抚工作，12月25日，赔偿工作已经完成，并签订了赔偿协议及谅解书。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业负责人拨打了119报警电话。旗消防救援大队、应急管理局、公安局等部门能够立即启动应急响应，做到快速反应、高效联动、各司其职，较好地发挥应急联动机制的作用。

经评估，该起事故信息报送通畅，信息流转及时，各部门响应及时，处置工作合理、有效，防止了次生群体事件，保障了社会稳定，事故应急处理成功。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

侯彦义安全意识淡薄，违反操作规程冒险作业，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司未全面落实企业主体责任，对员工操作规程培训不到位。未全面进行风险辨识和隐患排查治理工作，未尽到安全管理责任。

（三）司法鉴定文书

经民警调查询问走访、现场勘验、法医尸表检验等，确定死者为侯彦义、田长河，排除人为故意、突发灾害或疾病等因素导致事故发生的可能性。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司未全面落实企业主体责任，对员工安全教育培训流于形式。未全面进行风险辨识和隐患排查治理工作，未尽到安全管理责任。

（二）有关监管部门

鄂温克族自治旗农牧和科技局作为呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司的行业管理和行业监管部门，履行安全生产“三管三必须”职责不到位，没有及时发现企业管理存在的漏洞。违反了《内蒙古自治区安全生产条例》第四十五条旗县级以上人民政府行业主管部门应当将安全生产工作作为行业、领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、标准规范等方面加强行业、领域安全生产工作，按照各自安全生产管理职责加强对本行业、本领域生产经营单位安全生产工作的指导督促。

鄂温克族自治旗消防救援大队作为呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司的消防工作监督管理部门，对企业监督检查不到位，对事故发生负有责任。

（三）地方政府

巴彦托海镇人民政府，作为属地管理的地方政府，没有积极履行监督管理责任，对属地企业日常监督管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

侯彦义，男，群众，呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司职工，安全意识淡薄，违反操作规程冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在此次事故中死亡，故免予追究其法律责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.孙振，男，群众，呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司主要负责人，对员工进行安全培训不到位，未能及时发现安全隐患，履行安全生产管理工作职责不力，对事故发生负有责任。建议旗应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定依法给予行政处罚。

2.呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司，未全面落实企业主体责任，对员工岗位操作规程培训不到位。未进行风险辨识和隐患排查治理工作，未尽到安全管理责任.建议旗应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定依法给予行政处罚。

注：《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一） 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二） 发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三） 发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四） 发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

（三）对相关监管部门的处理意见

鄂温克族自治旗农牧和科技局作为呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司的行业管理部门，履行安全生产“三管三必须”职责不到位，没有及时发现企业管理存在的漏洞；鄂温克族自治旗消防救援大队作为呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司的消防工作监督管理部门，对企业监督检查不到位；巴彦托海镇人民政府落实属地监管责任不到位。建议由鄂温克族自治旗安全生产委员会对上述单位进行约谈，责成上述单位向旗委、政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

本事故的发生暴露出生产经营单位主体责任不落实，没有建立行之有效的安全管理体系，全员安全生产责任制不健全，落实安全生产责任制不到位。各项规章制度不落实，隐患排查不全面，违章作业时有发生。

七、事故整改和防范措施

（一）呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司要强化隐患排查，建立并持续完善隐患排查闭环管理机制，针对发现的问题隐患制定整改计划，明确整改责任人。实施动态风险辨识，对作业环境进行全面动态风险辨识评估，制定针对性防控措施，严格执行岗位操作规程。

（二）呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司要加强安全教育，对所有作业人员开展系统性安全培训。制定详细计划，培训内容应涵盖法律法规、操作规程、应急处置程序等内容，通过培训使职工清楚操作流程、熟悉应急处置程序；建立严格班前会制度，明确职责任务，施工负责人、监护人员应详细安全技术交底并记录，安排专人监督检查。

（三）鄂温克族自治旗农牧和科技局要加大对行管企业，特别是屠宰行业的管理力度，组织专业力量开展隐患排查。同时，要提高思想认识，认真落实“三管三必须”规定，积极履行安全管理职责。

鄂温克族自治旗政府事故调查组

（旗应急管理局代章）

打印 保存 关闭

主办单位：鄂温克族自治旗人民政府
公室 承办单位：鄂温克族自治旗
务服务与数据管理局
站点地图 联系电话：0470-
党政机关
政府网站找错

8812282

网站标识码：1507240004　蒙ICP备2021001176号

蒙 公 网 安 备　15072402000013号　网站支持IPv6访问

违法与不良信息举报中心