

建平辽阳博大建筑工程有限公司“9·9”高处坠落迟报事故调查

发布日期：2023-12-22 信息来源：建平县应急管理局

目　录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）现场勘查情况

（三）事故发生单位安全管理情况

（四）事情发生经过

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故应急救援情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、责任单位存在的主要问题

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

六、事故防范措施建议

（一）严格落实安全主体责任，有效治理隐患

（二）严格落实事故报告责任，杜绝迟报的发生

（三）全面落实安全监管责任，确保生产安全

建平辽阳博大建筑工程有限公司“9·9”高处坠落迟报事故调查报告

2023年9月9日12时30分，辽阳博大建筑工程有限公司承建辽宁绿龙科技有限公司污水处理厂工程，在给污水处理间安装门窗过程中，外包人员窦处理池内，造成一人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，建平县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）等有关法律法规，局、总工会等部门组成的辽阳博大建筑工程有限公司“9·9”高处坠落一般事故调查组（以下简称调查组），同时邀请监察委派员参加。

调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问等方式，认定了事故性质和责任，间、经过、原因，查明了人员伤亡及直接经济损失等情况，提出了事故防范措施，并对事故相关责任单位和个人提出了处理建议。现将事故调查情况报

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，建平辽阳博大建筑工程有限公司“9·9”高处坠般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.建设单位情况

建平绿龙农业科技有限公司，营业执照统一社会信用代码912113227816XXXXXX，成立于2005年11月21日，注册资本为一亿一千万元。公司地址建平镇建平村，法定代表人是蔡某某。经营范围包括薯类食品制造，销售，经营本企业产品进出口业务。

2.施工单位情况

辽阳博大建筑工程有限公司（以下简称辽阳博大）已取得营业执照，统一社会信用代码：912110210985XXXXXX；类型：有限责任公司；法定代期：2014年4月28日；经营范围：水利设备安装工程施工、园林绿化工程施工、市政工程施工、管道安装、消防工程施工、建筑装饰装修工程施工等；市辽阳县黄泥洼镇伙食仓村。

辽阳博大建筑工程有限公司于2021年2月10日取得了辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号（辽）JZ安许证字［２０１５］０业企业资质证书，证书编号：Ｄ３２１０６４XXX，资质类别及等级为叁级。

3.承包门窗安装单位情况

建平县深井镇诚信铝塑门窗厂（以下简称诚信门窗厂）已取得营业执照，统一社会信用代码：91211322MA0WXXXXXX；类型：个体工商户；经营注册日期：2010年6月7日；经营范围：铝塑门窗加工销售，太阳能热水器零售；经营场所：建平县深井镇深井村北组。

建平县深井镇铝塑门窗厂实际经营者为窦某某，营业执照经营者窦平安（化名）为顶名，现正履行更名手续。

４.工程情况及发包情况

2023年7月23日，建平绿龙农业科技有限公司与辽阳博大建筑工程有限公司签订了绿龙公司污水处理厂土建工程总承包合同，由辽阳博大建筑工理厂项目。工程内容包括场区总图工程，非工艺管线竖向管线工程，灌溉池，综合池（包括1、2池）、灌基础，设备间，在线间等工程新建，调节池等包工包料。工程总价款为6842487.17元。目前，该工程已完成90%。2023年9月２日，辽阳博大建筑工程有限公司将污水处理厂门窗制作安装工程发门窗厂。

辽阳博大建筑工程有限公司与建平县深井镇铝塑门窗厂未依法签订专门的安全管理协议及其他合同。

（一）现场勘查情况

事故发生地位于建平绿龙农业科技有限公司院内的污水处理厂的污水处理池（综合池）。污水处理池（综合池）由水泥浇筑而成，深约８米（地上约４米），池内无水，顶部有污水处理间和规格不等的坑洞口，死者窦某某从西侧南数第二个坑洞口掉入。污水处理池顶部的坑洞口未采取有效的安全明显的警示标识，坑洞口用黑色木板和木方简易遮挡。

（三）事故发生单位安全管理情况

辽阳博大的温某某作为该工程的负责人、安全第一责任人，疏于管理。事故发生当日，辽阳博大未配备专职的安全管理人员，对外雇安装窗户的工辽阳博大未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（四）事情发生经过

2023年9月9日11点多，建平县深井镇诚信铝塑门窗厂安装人员窦某某（男，54岁，身份证号码：21132219XXXXXXXX，家庭住址在建平县万寿街平县深井镇诚信铝塑门窗厂的实际经营者）夫妇来到建平绿龙科技有限公司废水处理厂安装窗户。因辽阳博大建筑工程有限公司已下班，现场负责人温等上班后再干活，窦某某夫妇未按要求等到上班时间便开始工作。他们首先找吊车把窗户吊到污水处理池顶部，然后再把窗户抬到污水处理间，在抬窗程中，经过废水处理池顶部的坑洞口，因窦某某不慎踩翻遮挡坑洞口的木板，掉入污水处理池内。大约中午12点30分左右，温某某在吃完饭回办公室的呼救，就赶到现场。问清情况后，马上拨打了120和119。然后和窦某某老伴顺着爬梯下到池底（废水处理池没水），看到坑底躺着的窦某某，招呼略下午13点30分119到达事故现场，将窦某某从坑底救出并交给120拉往建平县第二人民医院，后经抢救无效死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，死亡原因为高处坠落导致颅脑损伤。事故直接经济损失约**万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年9月9日12点30时许，辽阳博大在门窗安装过程中发生高处坠落，致使承揽门窗安装工程的诚信门窗厂安装人员窦某某一人死亡。于2023年辽阳博大现场负责人温某某将事故情况向建平县建平镇政府报告。2023年9月10日17时01分，建平县建平镇政府向建平县应急管理局报告了该事故情况在接到事故报告后按程序要求进行上报。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场负责人马上拨打了120急救和119应急救援，同时和李春玲顺着爬梯下到池底（没水），发现窦某某躺在池底，呼叫后有微弱回应月9日下午13点30分左右，119到达事故现场，将窦某某从池底救出，并交给120急救。

（三）医疗救治和善后情况

9月9日下午14时左右，120急救将窦某某拉往建平县第二人民医院，经过两个多小时抢救，宣布窦某某抢救无效死亡。2023年9月22日，辽阳博县达成一致并签订协议书，双方商定赔偿金额为**万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，温某某在发现窦某某坠落到废水处理池后，立即拨打120和119，现场救援措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

安装人员窦某某冒险作业，在废水处理池顶部搬运待安装窗户的过程中，踩翻遮挡坑洞口的黑色挡板，坠落致死，是此次高处坠落事故发生的直接

（二）事故间接原因

1.安全管理缺失。辽阳博大将制作安装门窗的工程发包给诚信门窗厂，未签订专门的安全管理协议；辽阳博大未配备专职的安全管理人员，对外安全管理缺失。

2.未采取技术管理措施排除事故隐患。发生事故的废水处理池的上方坑洞口，未采取有效的安全防护，随意用黑色木板遮挡、稳固性较差，未设警示标志，易诱发踩翻坠落。辽阳博大并未采取安全管理措施，未及时发现并消除事故隐患。

3.安全教育培训缺失。未对门窗安装人员进行安全交底，门窗安装人员不熟悉、不了解作业场所存在的安全风险和采取防控措施。

四、责任单位存在的主要问题

辽阳博大，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款的规定，未按规定在施工产管理人员；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的第二款的规定，未对安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未发现安全

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

辽阳博大，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第四十九条的第二款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安四条第一款第（一）项的规定，建议应急部门对其进行行政罚款处罚。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.窦某某：作为诚信门窗厂的负责人和门窗安装人员，冒险在废水处理池上的坑洞口遮挡板上行走，踩翻遮挡板坠落池底，对事故发生负有责任。亡，免予追究相关责任。

2.温某某：作为辽阳博大的现场负责人，是该工程项目安全生产第一责任人。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定全事故隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议应急部门对其进行行政罚款处罚。

3.杜某某：作为辽阳博大建筑工程有限公司的法定代表人、主要负责人，事故发生后未及时向相关部门报告，构成了事故迟报，违反了《中华人第二十一条第七款的规定、违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条的规定，建议罚款处罚。

六、事故防范措施

（一）严格落实安全主体责任，有效治理隐患

辽阳博大，要深刻吸取事故教训，举一反三。企业内部应加强对安全生产法律法规、规章制度的学习教育，主要负责人要经专门的安全生产教育培格后方可上岗；建立并落实安全风险辨识分级管控制度，开展经常性安全检查和事故隐患排查整治；对外来作业人员进行统一协调、管理及资质审查、反操作规程的行为；严格按《中华人民共和国安全生产法》和《辽宁省企业安全生产主体责任规定》等政策法规的规定，依法落实安全生产主体责任，识，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（二）严格落实事故报告责任，杜绝迟报的发生

迟报事故，一直是各级政府严厉打击的重点。辽阳博大要严格按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，加强学关制度措施，坚决杜绝迟报事故的违法违规行为发生。

（三）全面落实安全监管责任，确保生产安全

安全生产监督管理相关部门及各乡镇政府要严格落实安全监管责任，进一步加强安全监管，督促企业认真开展安全生产自查自改，强化安全检查和全。

建平辽阳博大建筑工程有限公司

“9·9”高处坠落一般事故调查组

2023年10月20日

国家部委网站 省级政府网站 市级政府网站 各区县政府网站 县

关于本网 网站声明 网站地图

主办单位：建平县人民政府办公室
辽公网安备21132202000054号
辽ICP备08100901号-1

版权所有：建平县人民政府
网站标识码:2113220007
邮编：122000

邮箱：jpdzzw@163.com