索 引 号：	
发文机关：	
文 号：	
有 效 性：	
废止日期：	
发布日期：	2026-02-05 09:17

瑞金云石山万年青水泥公司“12•9”一般物体打击事故调查报告

访问量：

瑞金云石山万年青水泥公司“12·9”一般物体打击事故调查报告

2025年12月9日，在江西瑞金万年青水泥有限责任公司原煤均化堆棚场地发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2025年12月12日，瑞金市人民政府成立了由市应急管理局主要负责同志任组长，成员由云石山乡人民政府、市公安局、市应急管理局、市工信局、市总工会等单位派员组成，并邀请市监委派员参加的瑞金云石山万年青水泥公司“12·9”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），负责此次事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失、事故性质和责任等情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，瑞金云石山万年青水泥公司“12·9”一般物体打击事故是一起因从业人员违规作业，企业现场安全管理落实不到位，安全教育培训不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称“万年青水泥公司”），成立时间：2005年12月30日；统一社会信用代码：91360781784104026U；地址：江西省瑞金市云石山乡田心村盐帐下组；法定代表人：欧阳常嵩；主要经营范围：水泥熟料及32.5系列、42.5系列、52.5系列等水泥产品的制造与销售，建筑用石加工，建筑材料销售。

2.江西闽赣资源循环利用服务技术有限公司（以下简称“闽赣资源循环利用公司”），成立时间：2024年11月14日；统一社会信用代码：91360121MAE4HX8J5U；地址：江西省南昌市南昌县富山乡富山村安置房4栋1单元1403室；法定代表人：喻柳斌；注册资本：100万元；主要经营范围：资源循环利用服务技术咨询，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，环境保护监测，装卸搬运，资源再生利用技术研发。

（二）相关人员基本情况

1.喻*斌，男，江西省南昌市南昌县富山乡人，系闽赣资源循环利用公司法定代表人（主要负责人）。

2.徐*勇,男，江西省南昌市新建县长凌镇人，系闽赣资源循环利用公司员工（涉事铲车操控员）。

3.廖*印（死者），男，江西省抚州市广昌县水南圩人，系赣FD7851/赣FK881挂货车司机。

（三）事故发生单位安全管理情况

2025年9月1日，万年青水泥公司与闽赣资源循环利用公司签订《替代燃料-废纺采购合同》和《安全生产管理协议》。为提高供应量，万年青水泥公司与闽赣资源循环利用公司于2025年11月22日签订《替代燃料-废纺卸车料及进料外包合同》。2025年12月3日，万年青水泥公司对闽赣资源循环利用公司派驻的徐*勇、徐*斌进行了三级安全教育培训和安全技术交底。

1.《替代燃料-废纺卸车料及进料外包合同》外包范围：“承包替代燃料-废纺运输车辆进厂至卸车场所的卸车、打散及进料场所进料全过程相关作业。”事故调查组认定货物卸载作业由闽赣资源循环利用公司组织实施。

2.《安全生产管理协议》第8项规定：“乙方（闽赣资源循环利用公司）应组织对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育等安全培训，增强员工法治观念、安全生产意识和自我保护技能，督促员工自觉遵守安全生产法规、纪律、制度。”经调查，闽赣资源循环利用公司未对铲车司机徐*勇进行安全教育培训，导致徐*勇违规作业。

3.万年青水泥公司《原材料堆棚及水泥熟料作业安全管理制度》规定：“4.1生产部维保管理职责：4.1.1堆场及卸料区域非作业人员严禁其他人员进入，车辆卸车后立即驶离，严禁司机下车操作，替代燃料卸车区域司机不得在卸车区域进行解挂篷布、开启车厢等操作。4.4供应部职责：4.4.1督促供应商对驾驶员开展教育培训；4.4.2对进厂原燃材料车辆作业进行检查，通过检查及时跟供应商反映车辆作业情况，提醒供应商不断加强管理。4.5安全环保部职责：4.5.1对进厂原燃材料车辆作业及司乘人员的安全进行监督检查，制止和纠正违章作业、违章操作，以及未佩戴劳动防护用品等不安全行为。”经调查，廖*印（死者）驾驶装载固废的赣FD7851/赣FK881挂货车抵达万年青水泥公司，倒车进入原煤均化堆棚后，在替代燃料卸车区域进行解挂篷布、开启车厢门等操作，万年青水泥公司未按相关安全管理制度履行管理职责。

（四）事故发生经过

2025年12月9日早上8时，徐*勇来到万年青水泥公司原煤均化堆棚驾驶铲车卸货，卸完一辆平板大货车的固废后。在9时25分许，廖*印驾驶装载固废（替代燃料-废海绵压缩成长方体）的赣FD7851/赣FK881挂货车抵达万年青水泥公司。9时30分许，廖*印倒车进入原煤均化堆棚，停好车后，解开取下货车上的篷布放置在车头位置，然后返回半挂车从车厢右后往右

前开始依次打开厢门。9时40分许，当廖*印在打开第四和第五厢门时，徐*勇驾驶铲车实施卸料作业，在半挂车左边中间位置用铲车的铲斗将半挂车上的固废从左往右推落，固废从半挂车右侧落下的过程中砸中廖*印，廖*印被砸倒，固废落地后散开将倒地的廖*印掩埋。

（五）事故现场情况

事故地点位于万年青水泥公司原煤均化堆棚，堆棚为钢结构铁皮顶棚（图1），场地呈东西走向，东边门口挂有“铲车作业，注意安全，禁止入内”警示标牌。堆棚入口处停放一辆红色赣FD7851/赣FK881挂货车，车厢内装有9个长方体固废，共两层：下层8个，上层1个（经调查，车厢原装有20个长方体固废，分两层，每层10个），每个压缩长方体废海绵质量约2吨，堆棚中间停放一辆铲车和一辆叉车，南边是燃料（固废)传输带，堆棚内堆满散开的固废。经调查，事故发生时现场无指挥和安全管理人员。



图1 事故车间现场照片



图2 事故现场照片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月9日9时56分许，市公安局接报警情，随后立即派出警力前往现场处置。9时58分许，市应急管理局办公室接到报告，迅速派出调查人员前往现场进行初步调查及勘查取证。

（二）事故现场应急处置情况

2025年12月9日9时30分许，万年青水泥公司维保工宋*路过原煤均化堆棚，与前来取样的质量控制员钟*相遇，两人站在原煤均化堆棚门口路口聊天，同时赣FD7851/赣FK881挂货车正在倒车进入堆棚卸料区。9时40分许，两人看见有三四捆固废掉落砸在货车司机身上，且固废掉落至地面后散开将其掩埋。宋*和钟*立即呼喊铲车司机停止作业，并向万年青水泥公司领导报告，同时拨打了120。随后万年青水泥公司领导将情况报告给公安、应急等部门。接到事故报告后，市人民医院、应急、消防、公安等单位有关人员第一时间到达现场进行处置，及时向市委、市政府和赣州市应急管理局报告事故初步情况，控制事故现场，对相关人员开展询问，安排人员协调处理善后事宜。

（三）医疗救治和善后情况

医护人员到达现场马上对廖*印进行抢救，廖*印经抢救无效确认死亡。事故发生后，万年青水泥公司积极联合闽赣资源循环利用公司对死者家属进行安抚并协商善后事宜。2025年12月12日，经协商调解，双方约定由闽赣资源循环利用公司一次性向廖*印家属支付赔偿金共计人民币160万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各职能部门应急响应及时，现场处置得当，救援工作中未造成次生事故发生，本次事故未造成社会恐慌、骚乱，未引发负面不良舆论。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.徐*勇，违反公司替代燃料（废纺）卸车安全规定和卸车安全操作规程，在未检查车厢门是否安全打开、未确认卸货区域无人员的情况下，驾驶铲车贸然推倒车厢固废，导致掉落的固废将廖*印砸倒并将其掩埋致其死亡。

2.廖*印，安全意识淡薄，违反公司替代燃料（废纺）卸车安全规定，在卸货区域且未确认安全的情况下进行解挂篷布、开启车厢门作业，不幸被掉落的固废砸倒并被掩埋致死。

（二）间接原因

1.闽赣资源循环利用公司，安全生产制度不健全，安全生产教育培训未落实，未对徐*勇进行安全教育培训。现场安全管理不到位，未及时发现并制止廖*印在卸货区违规进行解挂篷布和开启车厢门作业行为，未及时发现并制止徐*勇在未检查车厢门是否安全打开、未确认卸货区域无人员的情况下进行卸货作业行为。

2.万年青水泥公司，未对承包单位的安全生产实行统一协调管理。未按规定督促承包单位开展安全教育培训和隐患排查治理工作。在廖*印驾驶赣FD7851/赣FK881挂货车进入厂区后，未做好外来车辆入厂后安全管理和卸货安全管理。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

廖*印，违反公司替代燃料（废纺）卸车安全规定，对事故负有责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.闽赣资源循环利用公司，安全生产教育培训未落实，未对铲车司机徐*勇进行安全教育培训。现场安全管理不到位，未及时发现和制止铲车司机违规卸货、货车司机违规作业的行为，安全巡查和隐患排查治理不到位，对事故负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[]、第二十八条第一款[]、第四十一条[]规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二)项[]的规定对其进行行政处罚。

2.喻*斌，作为闽赣资源循环利用公司负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项[]的规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[]的规定对其进行行政处罚。

3.万年青水泥公司，对事故发生无直接责任，但未对承包单位的安全生产实行统一协调管理，对外来车辆入厂后和卸货安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[]规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[]的规定对其进行行政处罚。

（三）其他建议

徐*勇，安全意识淡薄，违反公司替代燃料（废纺）卸车安全规定和卸车安全操作规程，建议由闽赣资源循环利用公司按公司管理规定对其进行处理。

五、事故主要教训

本起事故的发生暴露出部分生产经营单位未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。部分承包企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产制度不健全；安全生产教育培训不到位，导致作业人员安全意识淡薄，存在违法违规作业行为；作业现场安全监督管理缺位，安全事故隐患排查治理不到位。

六、事故整改和防范措施

（一）万年青水泥公司要深刻汲取事故教训，加强对承包项目、承包单位的安全生产工作统一协调、管理。督促承包单位开展安全教育培训、安全隐患排查治理，采取技术或管理措施消除企业安全隐患。严格落实入厂管理和作业现场安全监督管理，遏制违规作业行为的发生。

（二）闽赣资源循环利用公司要深刻汲取事故教训，建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，加强对从业人员的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（三）云石山乡人民政府要深刻汲取事故教训，全面摸准弄清本辖区生产经营单位底数，进一步梳理日常监管中存在的不足和困难，抓好辖区安全风险分析研判，聚焦容易发生事故的关键风险点、重点环节，加强巡查检查，遏制生产安全事故发生。