七里河阿干兰州建辰达劳务有限公司
“5·11”一般起重伤害事故调查报告

兰州市七里河区政府事故调查组

2026年6月

目 录

一、 事故基本情况.....2

（一） 事故发生单位及相关单位概况.....2

（二） 事故发生单位安全管理情况.....3

（三） 事故发生经过.....4
（四） 事故现场情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）医疗救治和善后情况.....11
（四）事故应急处置评价.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）间接原因分析.....12
四、 有关责任单位存在的主要问题及事故教训.....12
（一）事故单位.....12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）对事故责任人的处理建议.....12
（二）对事故责任单位的处理建议.....13
六、事故整改和防范措施.....13

2026年5月11日15时30分许，七里河区阿干镇兰州建辰达劳务有限公司一名作业人员在进行电线杆起重作业时，电线杆不慎脱钩造成一人死亡，发生一起起重伤害事故，直接经济损失70万元。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，立即做出指示，要求全力救治伤员，妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产大排查、大整治工作，确保辖区安全生产形势稳定。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，区政府依法成立由区应急、人社、工会、工信、公安七里河分局等部门主要负责人或相关工作人员组成的“七里河区阿干镇‘5·11’一般起重伤害事故调查组”,并邀请七里河区纪委监察委派员参加，展开事故现场勘查、原因分析等一系列工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、事故有关单位和人员的责任，查明了有关部门在监管方面存在的问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，七里河阿干兰州建辰达劳务有限公司“5·11”一般起重伤害事故是一起因安全管理缺失，人员无证上岗、违规作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

兰州建辰达劳务有限公司，统一社会信用代码：91620103MA743DAU4K，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：马某某，公司住所:甘肃省兰州市七里河区建工中路民族金街B7-78，成立日期:2020年11月19日。经营范围一般项目：劳务服务(不含劳务)；建筑材料销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；电子元器件零售；电子元器件批发；金属门窗工程施工；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；五金产品批发；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；电器辅件销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经准的项目,经相关部门准后方可开展经营活动）。

甘肃宁昱伟晟电力工程有限公司，统一社会信用代码:91620103MAC9NEAB49，类型:有限责任公司（自然人投资或

控股），法定代表人:李某，公司住所:甘肃省兰州市七里河区西津西路194号中天健广场2幢1208-2室，成立日期:2023年02月17日。经营范围许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；建设工程施工；建筑劳务分包；路基路面养护作业。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；电力设施器材销售；金属制品销售；电线、电缆经营：电气设备修理；电气设备销售；电器辅件销售：机械设备租赁；园林绿化工程施工：金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；通信设备销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）***。

2025年12月20日，甘肃宁昱伟晟电力工程有限公司（发包方）与兰州建辰达劳务有限公司（承包方）签订了《中隧集团有限公司甘肃省白银市靖远县10KV临时用电工程》施工承包合同，工程内容为新建10千伏架空线路3688米，组立混凝土杆69基，新建400KVA柱上变压器1座。工程计划2025年12月20日开工，2026年7月31日竣工，工期为224天。

（二）事故发生单位安全管理情况

兰州建辰达劳务有限公司未建立健全安全管理制度，安全资

料不完整，人员配置不齐全，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患；对作业人员未进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训；作业现场安全管理混乱，作业人员无证上岗。2026年5月11日共有六名作业人员在现场，即临时雇佣的吊车司机师海堂、货车司机马某某和陈某某两兄弟、装卸人员王某某和李某某，事故发生时现场负责人马某某还未到达现场。

起重作业的吊车为吊车司机师某某个人所有，挂靠在兰州风华盛帮物流有限责任公司榆中分公司名下，车辆的商标为东风牌汽车式起重机，车牌号为甘A35165,车载型号为东风牌EQ1102FLJ5，车体外廓尺寸为8440mm*2440mm*3080mm，出厂日期为2009年6月5日。车辆识别代码为LGHW9D1H096605074,总质量为9950kg，发动机型号为YC4E140-30,整备质量为3700kg，额定功率为105KW,发动机编号为E26D4900130。起重机械为四川长江工程起重机有限责任公司在东风EQ1102FLJ5汽车专用底盘的基础上制造的汽车式起重机，品牌为长江牌，型号为QZC5102JQZQY8F/1，整备质量为9500kg，总质量为9695kg，最大额定起重量为8T，发动机额定功率为105KW,发动机型号为YG4E140-30,出厂编号为YS08F10534，出厂日期为2009年9月。

（三）事故发生经过

经调查询问、查阅视频监控，还原事故发生经过如下:

2026年5月10日21时许，兰州建辰达劳务有限公司法定代表人马某某联系现场负责人马某某让其组织车辆人员，从阿干村往白银运送一批电线杆。

2026年5月11日15时许，六名作业人员及一台吊车、三辆货车到达阿干村电线杆堆放现场。

15时10分许，吊车司机支好吊车做好起吊准备，王某某负责给电线杆挂钩，挂好钩后，王某某示意吊车司机师某某起钩，由李某某和货车司机负责将电线杆引导摆正并放置在货车指定位置后拆掉钩子，货车司机进行简易固定。

15时30分许，在装第二根电线杆时，王某某从电线杆堆底部爬至电线杆堆顶部，并示意吊车司机将吊钩移至最顶部电线杆上方，王某某将钩子夹住顶部电线杆后，示意吊车司机起吊。在吊车起吊的瞬间因固定电线杆的夹具固定不牢靠突然松脱，导致被吊起的混凝土电线杆发生掉落并滚动，将处在电线杆旁边的王某某击倒致其胸部挤压受伤。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置

兰州市七里河区阿干镇阿干村苟家湾1号西侧



图 1 事故发生的地理位置

2. 破坏情况

事故未造成现场设备、设施及建构筑物发生损失。

3. 事故现场勘查情况

事故发生在兰州市七里河区阿干镇阿干村荀家湾 1 号村委会西侧的场地上，该场地地势较为平坦外轮廓大致呈倒梯形状。场地北侧为乡村道路及河道农田，南侧紧邻山体，东侧与阿干村民委会办公楼相临，西侧为土坡灌木。技术勘验时经实测该场地北侧长度为 38 米，南侧长度为 25 米，东侧长度为 18 米，西侧长度为 23 米，最大进深长度为 20 米，场地面积约为 630 平方米。经了解，该场地的权属为阿干村民委会所属的集体土地，性质为一般公共用地，村委会暂未使用一直处于闲置状态。



图 2 事故发生场地

兰州建辰达劳务有限公司在征得村委会口头许可同意其使用该空地后，自 2025 年 12 月 15 日起开始堆放混凝土电线杆，至事故发生前共陆续堆放了三次，每次堆放电杆的数量均不确定，堆放位置大致分为三个区域，因场地属于临时性构件堆放区域，兰州建辰达劳务有限公司未在现场派驻相关的看管人员。



图 3 电线杆堆放地 由南向北拍摄

场地内堆放电线杆的区域大致为三块，编号为①号区域、②号区域和③号区域，清点后三个区域内共堆放有 598 根混凝土电线杆。其中靠近场地西侧的①号区域堆有 146 根电线杆，电杆整体沿东西方向顺杆码放，电杆的底端空心大头朝东，梢端实心小头朝西，实测堆放区域的最大长度为 12.8 米，最大宽度为 7.6 米，最高处为 3.15 米，码高层数为 9 层（根），堆放区端头的截面形状呈梯形状。②号堆放区域靠近场地中间南侧，堆有 244 根电线杆，电杆整体沿东西方向顺杆码放，电杆的底端空心大头朝西，梢端实心小头朝东，实测堆放区域的最大长度为 13.4 米，最大宽度为 11.6 米，最高处为 3.5 米，码高层数为 10 层（根），堆放区端头的截面形状因电杆滚落大致呈三角形状。③号堆放区域靠近场地东侧，堆有 208 根电线杆，电

杆整体沿南北方向顺杆码放，电杆的底端空心大头朝北，梢端实心小头朝南，实测堆放区域的最大长度为 12.6 米，最大宽度为 9.1 米，最高处为 3.5 米，码高层数为 10 层（根），堆放区端头的截面形状呈梯形状。



图 4 三处电杆堆放区 由南向北拍摄

现场固定电线杆的夹具是其自行购买的专用电杆夹具，材质为型钢焊接构件，总体呈“X”形状，型号为 190 型电杆夹，编号为 20250819，检验号为 001，检验日期为 2025 年 8 月，生产单位为济宁嘉马机械有限公司。技术勘验实测该夹具长度为 79cm,宽度为 45cm,由四根钢板条交叉固定。钢板条长度为 85cm，宽度为 7cm，厚度为 1.5cm，钢板条上端焊接有铁链和吊环，吊环钢筋的直径为 20mm，铁链钢筋的直径为 18mm，钢板条下端弯曲底部焊接有两片弧形的钢板，弧形钢板的长度为

37cm，宽度为 27cm,厚度为 1.0cm,弧形板撑开的长度区间为 0cm～55cm，夹具开合状态正常。



图 5 起吊电杆的专用夹具（电杆夹）

吊装运输的电线杆为环形混凝土电线杆，单根标准长度为 12 米，电杆底端为空心，直径为 35cm,空心处的壁厚为 5cm，梢端为实心，直径为 19cm，电杆埋深线为 2.4 米，单根理论重量为 1.5 吨。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 5 月 11 日 17 时 10 分许，七里河区应急管理局接到公安七里河分局通报情况。接到事故报告后，七里河区应急管理局主要负责人、分管负责人立即组织相关工作人员赶赴现场开展现场勘查工作，并向区委区政府及兰州市应急管理局报告相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员看到王某某躺在电线杆堆中，嘴角带血，呼喊时没有应答，作业人员将王某某抬至旁边平地上，同时拨打了120急救电话，急救人员在电话上指导现场作业人员做了基础的急救。

（三）医疗救治和善后情况

16时10分许，120急救人员赶到事发现场，对伤者王某某进行了抢救。16时16分许，伤者王某某因抢救无效死亡。

七里河区委区政府及相关部门全力做好伤亡人员家属接待、遇难者身份确认和医疗救治、赔偿等工作。5月12日，事故相关单位与死者家属签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评价

在事故发生后，企业能够积极主动组织救援；接到事故报告后，七里河区委区政府应急响应迅速，事故信息接收、流转、报送及时，相关部门协调联动有效，指挥救援科学有序，应急处置措施得当，伤员救治及时，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

挂置夹具的作业人员王某某违规站在起吊物及起重臂活动范围的危险区域，起吊作业时夹具固定点未设在电线杆的重心处，致使电线杆吊起后出现重心偏移，底端旋转从夹具中滑脱掉落将王某某击倒，导致王某某身亡。

（二）间接原因分析

1.安全生产管理混乱。开展起吊作业时，现场无指挥、监护人员，作业人员违规站在起吊物及起重臂活动范围的危险区域，作业人员未取得特种作业资格证、未佩戴安全帽。

2.隐患排查治理不全面。电线杆入场放置时未按照规范要求进行堆放，堆码高度及层数严重超高，电线杆之间未放置支垫物隔开固定，整体堆垛区未采取防塌落和滚动的安全防护措施。

3.安全教育培训不到位。作业人员入场时，未进行安全技术交底，未开展安全教育培训。违反作业操作规程，未采用双支点固定起吊。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

兰州建辰达劳务有限公司未制定全员安全生产责任制和安全规章制度，未落实企业的安全生产主体责任，电线杆堆放场地无人管理，违规乱堆乱放；起吊作业现场安全管理缺失，现场负责人未到现场即开展作业，对入场人员和临时雇佣人员未开展三级安全教育和岗前技术交底工作，作业人员无证上岗。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.王某某、男、群众、兰州建辰达劳务有限公司作业人员，鉴于其已死亡，故不予追究责任。

2.马某某、男、群众、兰州建辰达劳务有限公司现场负责人，建议由应急部门对其处以行政处罚。

3.马某某、男、群众、兰州建辰达劳务有限公司法定代表人。建议应急部门对其处以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

兰州建辰达劳务有限公司，建议由应急部门对该公司处以行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）规范物料堆放管理。兰州建辰达劳务有限公司立即对场内电线杆等长杆件堆放区域开展全面整改，所有杆件底部统一铺设枕木，加装防滑、限位挡块，严禁直接落地堆放。严格管控堆放层数与高度，杜绝超高、倾斜、杂乱堆存现象，防范杆件滑移、滚落、坍塌。明确专用堆放区域，设置安全警示标志，安排专人每日巡检，建立隐患排查台账，发现问题第一时间整改到位，从源头化解静态安全风险。

（二）严管吊装作业流程。兰州建辰达劳务有限公司修订完善起重吊装作业操作规程，细化电线杆捆绑、夹具使用、起吊作业等操作标准。作业前仔细检查吊具、夹具状态，必须采用两点对称固定，保证夹具完全卡锁、重心居中，完成试吊确认平稳后再正式作业。严禁单点固定、偏心起吊、夹具未到位作业等违规行为。作业现场划定警戒范围，安排专人全程监护，严格遵守吊装“十不吊”规定，禁止人员在危险区域停留。

（三）压实安全责任与教育培训。全面落实安全生产主体责任，细化各岗位安全职责，将责任落实到人。组织全体员工开展事故警示教育，结合本次事故剖析违章操作带来的严重后果。围绕吊装作业、器具使用、安全站位、应急避险等内容开展专项实操培训，考核合格后方可上岗。持续开展反“三违”工作，严肃查处各类违章行为，不断提升人员安全意识和现场管控水平。

（四）强化属地监管与专项排查。属地乡镇及行业主管部门深刻吸取事故教训，进一步压实监管责任。迅速组织对辖区内涉及构件堆放、起重吊装、物料转运的经营单位开展全覆盖检查，重点整治物料乱堆、吊装作业不规范、现场监护缺失等共性隐患。加大日常巡查与执法力度，组织辖区相关企业开展警示教育，督促各单位补齐安全管理短板，全面筑牢安全生产防线。