高明荷城佛山市高明区樱之花装饰建材有限公司“8·5”一般机械伤害事故调查报告

佛山市高明区“8·5”生产安全事故调查组

2026年9月

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事故单位基本情况 2
（二）事故有关人员情况 2
（三）设备基本情况 2
（四）事故现场勘验情况 3
二、事故发生经过和救援情况 5
（一）事故发生经过 5
（二）应急救援处置情况 6
（三）事故善后处理情况 6
三、事故人员伤亡和直接经济损失 6
（一）事故造成的人员伤亡情况 6
（二）事故造成的直接经济损失情况 6
四、事故发生的原因 6
（一）事故直接原因 6
（二）事故间接原因 7
五、有关单位履行职责情况 8
（一）有关政府部门履职情况 8
六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议 8
（一）建议免于追究责任的人员 8
（二）建议给予行政处罚的单位和个人 9
七、事故主要教训 9
（一）作业人员安全意识淡薄，违规作业 9
（二）事故单位安全管理不到位 9
八、事故防范和整改措施 9
（一）樱之花公司要落实安全生产主体责任 9
（二）荷城街道办要切实履行属地监管职责 10
（三）深刻汲取事故教训，加强事故警示宣传教育 10

佛山市高明区“8·5”生产安全事故调查组

高明荷城佛山市高明区樱之花装饰建材有限公司“8·5”一般机械伤害事故调查报告

2026年8月5日10时11分许，佛山市高明区樱之花装饰建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约人民币185万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，经高明区政府授权，区应急管理局成立了由区应急管理局、公安分局、区人社局、区总工会、荷城街道应急管理办等有关单位领导和人员组成的“8·5”生产安全事故调查组，并邀请区纪委监委派员列席参加。调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证，分析研究，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和事故责任，并提出对事故责任人的处理建议及防范整改措施。

经调查认定，佛山市高明区樱之花装饰建材有限公司“8·5”机械伤害事故是一起因作业人员违规进入运行设备的危险区域被机械挤压受伤导致死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市高明区樱之花装饰建材有限公司（以下称“樱之花公司”）持有营业执照，统一社会信用代码：91440608MA4UQRMD3F，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：周某，成立日期：2016 年 6 月 17 日，住所：佛山市高明区荷城街道照明社区居民委员会下宏基经济合作社工业用地厂房 2，经营范围：生产、加工、销售：装饰材料、建材、木板材；研发、设计：新型材料；建筑智能化系统设计服务；国内贸易，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（二）事故有关人员情况

周某，女，汉族，44 岁，公民身份号码：******，住址：湖南省湘阴县樟树镇友谊村五组，系樱之花公司法定代表人、主要负责人。

袁某超，男，汉族，36 岁，公民身份号码：******，住址：湖南省双牌县上梧江瑶族乡高枧村 017 号，系樱之花公司单向液压机操作员。在本次事故中死亡。

（三）设备基本情况

2026 年 3 月 28 日，樱之花公司与佛山市顺德区乐从镇嘉民电气设备厂签订了订购合同，共采购了 1 套单向液压机。规格型号：JM-YYJ-100T，长 1800mm*1250mm，开距：1450mm，压力 100T，油缸直径 125mm，行程 1300mm，油缸数量 4 支，电动机功率 7.5kw，电路手自一体，合同金额 82500 元。

（四）事故现场勘验情况

事发监控显示，2026 年 8 月 5 日 10 时 10 分，袁某超把整理好的板材放到单向液压机进行挤压，随后袁某超把手和头部伸到单向液压机内部。10 时 11 分，袁某超头部被单向液压机挤压，随后袁某超头部从单向液压机出来，随即受伤倒地。

事发位于佛山市高明区樱之花装饰建材有限公司生产车间单向液压机岗位，现场共有 4 台单向液压机。事发时，袁某超头部被一台单向液压机上模具挤压受伤，模具上留有血迹。事发时单向液压机处于正常运行状态，上模具与下模具贴合，其中挤压袁某超头部受伤的上下模间隙约 11cm。下模具放有板材，板材未完成加工。将上模具升到最高位，测量上模具到下模具距离为 68cm。下模具长约 120cm，高约 23cm。上模具有使用夹具固定，下模具未使用夹具固定。现场测试上模具向下运动到贴合下模具，时间约 30s。单向液压机周围有摆放当班加工完成的板材。

单向液压机东侧设置有控制面板，设置有计时器、上升启动、下降启动、自动/手动、停止按钮，其中设备处于自动状态，控制面板上方设置有压力表（MPa），压力表量程为 0-40，压力表有红、绿指针，红色指针指向 6，绿色指针指向 3。

事发现场单向液压机岗位未粘贴安全警示标志，未粘贴安全操作规程。单向液压机未设置人员身体靠近设备内部触发急停的措施。



图 1 涉事现场情况



图 2 涉事现场情况



图 3 涉事现场情况

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

8 月 5 日上午 8 时，樱之花公司员工正常到岗作业，袁某超负责 4 台小型单向液压机压模定型工序。10 时 04 分，袁某超在单向液压机岗位整理板材；10 时 07 分，其推送铁架推车至板材区取料，随后将装载板材的铁架推车运回作业岗位；10 时 08 分，袁某超继续在岗位整理板材。10 时 10 分，袁某超将整理完成的板材放入单向液压机内进行挤压作业，随后将手和头部伸入液压机内部。10 时 11 分，袁某超头部被单向液压机挤压，之后头部脱离单向液压机，当场受伤倒地。平某斌[1]最先发现袁某超倒在

[1]平某斌，男，56 岁，公民身份号码：******，系樱之花公司单向液压机操作工。

涉事单向液压机旁地面，头部出血。现场人员立即通知管理人员，企业随即报警并拨打120急救电话。医护人员抵达现场开展抢救后，宣告袁某超死亡。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，区应急管理局、公安分局、荷城街道办等有关单位领导和人员迅速赶赴现场开展处置工作，进行现场勘验、检查、收集证据等事故调查和善后工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时。

（三）事故善后处理情况

经荷城街道办协调，死者家属与相关责任方就赔偿金额达成一致，樱之花公司向死者家属赔偿人民币185万元，事故未造成不良社会影响，善后工作处理得当。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者袁某超。

（二）事故造成的直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失约人民币185万元。

四、事故发生的原因

（一）事故直接原因

袁某超违规将头部探入到单向液压机挤压区域，导致头部被

从上往下移动的单向液压机挤压受伤。

（二）事故间接原因

1.樱之花公司未依法履行安全生产主体责任。一是落实全员安全生产责任制不到位。袁某超安全生产责任制考核记录未见其签名。二是未健全单向液压机安全操作规程，未有“明确提示严禁人员进入液压机内部及危险工作区域”等相关安全警示内容，导致员工对设备作业危险区域风险认知不足，员工违规将其手和头部伸入单向液压机内部作业，引发挤压伤亡事故。三是安全生产培训工作不到位。对员工单向液压机设备操作规程培训不足，员工未掌握设备安全操作技能，出现违规作业情况。四是隐患排查治理工作不到位，未及时发现员工违规进入单向液压机的安全隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款以及《广东省安全生产条例》第十四条第二款第（一）项[2]的规定。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《广东省安全生产条例》第十四条第二款：生产经营单位应当制定安全生产操作规程，并建立健全和实施下列安全生产规章制度：（一）全员安全生产责任制度和安全生产考核、奖惩制度。

2.周某，樱之花公司法定代表人、主要负责人，未依法履行安全生产管理职责。一是未健全并落实全员安全生产责任制。二是未健全并落实安全生产规章制度和操作规程。三是未落实安全生产教育和培训工作。四是未健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项[3]的规定。

五、有关单位履行职责情况

（一）有关政府部门履职情况

荷城街道应急办2025年对樱之花公司进行春节后复工复产指导，并派发安全生产、消防工作责任书和安全生产诚信承诺书，提醒企业切实履行安全生产主体责任。2025年开展安全生产巡查。2026年开展春节后复工复产指导，派发安全生产诚信承诺书，提醒企业切实履行安全生产主体责任。暂未发现荷城街道应急办有履职不到位情况。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

袁某超，安全意识淡薄，违规作业，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

樱之花公司，未依法履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，给予其行政处罚。

周某，樱之花公司法定代表人、主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，给予其行政处罚。

七、事故主要教训

（一）作业人员安全意识淡薄，违规作业

袁某超安全意识淡薄，未认识到设备运行过程中所潜在的机械伤害风险，违规作业，将身体探入到设备危险区域。

（二）事故单位安全管理不到位

樱之花公司安全管理能力不足，人员安全生产职责不清，员工培训工作不到位，隐患排查治理能力欠缺，未及时采取措施消除员工违规作业的事故隐患。

八、事故防范和整改措施

为认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施:

（一）樱之花公司要落实安全生产主体责任

樱之花公司要深刻汲取本次事故惨痛教训，组织开展事故警示教育，全面开展安全大反思、大讨论活动。立即组织安全风险

隐患大排查、大整治，并按要求主动向监管部门报送事故整改落实情况。要健全完善全员安全生产责任制，严格落实责任制考核，层层压实全员安全生产责任。规范安全管理人员配备，充分发挥安全管理人员专业监管作用。推进设备本质安全改造，夯实安全生产硬件基础。强化岗位安全操作培训与作业防护管理，规范一线员工作业行为。建立健全全员参与隐患排查治理工作机制，持续提升隐患排查治理效能。

（二）荷城街道办要切实履行属地监管职责

荷城街道办要切实履行属地安全监管责任，建强基层监管队伍，深刻汲取事故教训、举一反三，组织开展机械伤害安全防护专项检查。紧盯企业安全生产主体责任落实，督促企业健全安全教育培训和隐患排查治理双重预防机制，完善机械设备安全防护设施，强化现场作业管控，督促从业人员严格遵守安全管理制度和操作规程，全面补齐安全管理短板，坚决防范同类事故重复发生。

（三）深刻汲取事故教训，加强事故警示宣传教育

荷城街道办要加强事故警示教育宣传，通过“警示一宗、教育一片”的方式，在全辖区营造安全生产警示教育氛围，推动所有企业及从业人员清晰认识违规作业风险、切实感受到安全压力，真正将教训转化为行动自觉，做到引以为戒、防微杜渐。