红山东城赤峰市中泰金属加工店“9•18”一般坍塌生产安全事故调查报告

来源： 红山区应急局 发布时间： 2025-12-19 09:11 打印 保存 分享：

红山东城赤峰市中泰金属加工店

“9·18”一般坍塌生产安全事故调查报告

2025年9月18日16时37分许，赤峰市红山区东城街道东郊村八队，赤峰市中泰金属加工店（以下简称中泰）发生一起墙体坍塌事故，导致1名作业人员被砸伤，经抢救无效死亡，无其他人员受伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），确定直接经济损失约109万元。

事故发生后，区公安分局、区应急局立即奔赴现场组织救援工作，红山区政府于2025年9月19日批准由区政府、应急局、公安分局、总工会、纪委监委人员组成红山东城赤峰市中泰金属加工店“9·18”一般坍塌生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并指定区应急局为组长单位，要求在做好善后工作的同时，同步开展事故调查处理工作。事故调查组本着“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，采取现场勘查、询问有关人员、调取资料、综合分析等方式方法，查明了事故发生经过、事故发生原因，认定了事故责任，总结事故教训，提出了对有关责任人员的处理建议及事故防范整改措施。

经调查认定，该事故是一起由作业人员违规作业、主要负责人履行安全生产职责不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

赤峰市中泰金属加工店是2016年3月21日在红山区市场监督管理局注册的个体户，统一社会信用代码：92150402MA0NAUBX4J，注册经营者：朱某克；主要负责人：朱某光（与朱某克系父子关系），因朱某克的户籍地为内蒙古赤峰市红山区，为了方便办理税务和工商执照等事宜，所以注册经营者为朱某克，但朱某克不参与实际经营，中泰由朱某光个人经营。注册地址与实际经营地址：红山区东城街道东郊村八队，经营范围：金属加工。无固定用工，承揽的金属加工业务量大时，临时雇用1名工人协助完成加工订单。

（二）事故单位厂房情况

中泰所用的厂房、仓库、办公等建筑物建筑面积约1300平方米，用地性质为租用红山区东城街道东郊村土地，使用年限自2006年10月15日起到2056年10月15日止50年土地使用权。本次事故坍塌的是中泰仓库北墙（系山墙）的部分墙体，仓库结构：墙体为砖砌，棚顶为彩钢顶。仓库始建设年限为2012年。

（三）事故单位安全生产管理情况

经对主要负责人朱某光调查询问，本次坍塌事故是在拆除仓库北墙部分墙体加装入户门的过程中发生的，其只在口头上提醒注意安全，未开展其他安全生产管理工作。未查找到中泰主要负责人朱某光与此次进行拆除作业所雇用的临时作业人员（以下简称零工）之间的施工合同、书面安全技术交底及安全教育培训记录。

（四）事故发生经过

2025年9月18日11时许，中泰主要负责人朱某光来到军分区钢铁街十字路口经常有零工集聚找活处，寻找拆除墙体的零工，经沟通，有5名零工与朱某光前往中泰现场看活。

11时50分许，朱某光带领5名零工到达中泰，现场向5名零工交代主要作业内容：在厂房西侧仓库的三面墙上拆除部分墙体，形成3处可以供车辆出入的方形门洞（长约3.5米、高约2.5米），其中南侧的墙已经由朱某光本人完成了拆除作业，中间的墙体及北侧山墙将由雇用的零工拆除。5人中的赵某友、吴某山、刘某豹、曹某民（遇难者）4人表示能够完成拆除作业，其中1人不愿参与自行离去，4人商定的劳务费为2200元。

13时30分，赵某友、吴某山、刘某豹、曹某民4人陆续到达现场开始拆除作业。吴某山、刘某豹、曹某民3人拆库房北侧的山墙，赵某友拆中间墙体。4人主要使用电镐处打墙体，开出缝隙，移去砖块。拆除作业从墙底处自左右两侧向中间拆除，中间预留部分墙体做支撑不予打通，然后从下往上用电镐拆除砖块。拆除到一定高度后，刘某豹前往二层拆除砖块，随后吴某山也去了二层作业。

16时37分许，正在拆除作业中的北侧山墙墙体突然坍塌，将曹某民砸伤，经送往医院抢救无效后死亡。



图 1坍塌后墙体及遇难人员位置

（五）事故现场情况

事故地点位于中泰西侧仓库北侧山墙。拆除墙体坍塌方向由室内向室外坍塌，经勘察测量坍塌后墙体洞口长3.8m，高约2.5m，墙体坍塌后外展2.3m，直达中泰北侧院墙，墙体坍塌后未全部断裂。经调查询问了解到遇难者位于仓库北侧山墙与厂房院墙之间的坍塌墙体下面，面部向下，身体与墙体平行，头向西侧，脚向东侧。





图 2坍塌后现场侧视图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故导致1人死亡，无失踪人员，无其他受伤人员。死者曹某民，男，53岁，汉族，零工，身份证号：150404**********，户籍地：赤峰市松山区*******。直接经济损失约109万元。

（七）其他情况

气象部门提供的气象资料显示，2025年9月18日红山区东郊天气晴，日极大风速4.8m/s（3级），方向西南风，平均气温13.2℃。事发时东郊村生活秩序正常，周边无影响作业因素。事发后，无网络舆情出现，社会秩序稳定。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

16时59分，中泰临时雇用人员王某、零工赵某友先后拨打110报警电话，报告了事故发生情况。17时10分，红山区公安分局将事故信息同步协同到红山区应急管理局。公安、应急先后奔赴事故现场，按各自分工开展现场处置工作，公安部门对涉事人员做询问笔录，维护现场

秩序，应急部门立即封锁现场，开展现场勘查工作，组织事故信息上报，次日请示区政府组建事故调查组。

（二）事故现场应急处置情况

16时37分许事故发生后，朱某光责成临时雇用人员王某立即拨打120救护和119救援电话。朱某光与赵某友、吴某山、刘某豹采取撬支坍塌墙体、移去砖块等方式共同将处在倒塌墙体下的曹某民救出。救援持续约17分钟，直至16时54分许，120急救中心医护人员到达现场。

（三）医疗救援及善后情况

120急救中心医护人员到达现场，立即将伤者拉至赤峰市第四人民医院进行抢救，经抢救无效19时55分宣布死亡。

事故发生后，中泰主要负责人朱某光与遇难者家属及时取得联系，并积极筹措赔偿资金，9月24日与曹某民家属达成赔付109万元的赔偿协议，善后处置中家属情绪稳定，无不稳定因素发生。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，中泰主要负责人朱某光立即组织抢险救援，朱某光安排临时雇用人员以最快的速度请求120、119给予支援，并会同3名零工以最快的速度将被困人员救出，救援迅速、处置得当，为被困人员创造了救援条件。公安、应急部门接到报警后迅速奔赴现场，既有分工又有协作，善后工作有序有效，未发生次生、衍生事故，未扩大事故危害。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故直接原因是：中泰临时雇用的零工违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016），采用底部掏掘的方法盲目进行拆除作业，导致墙体突然坍塌。

（二）事故间接原因

1.中泰主要负责人朱某光未能投入资金进行专业咨询和设计施工方案，未购买并为作业人员配备必要的劳动防护用品。

2.中泰主要负责人朱某光对本次拆除墙体作业存在的安全风险认知不到位，未按照《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）的要求在拆除作业施工前对施工作业人员进行安全技术交底。

3.中泰主要负责人朱某光未按照《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）要求进行岗前安全教育和培训。

4.中泰主要负责人朱某光未评估拆除墙体存在的事故风险，未采取对应的风险防范措施。

5.社会临时用工人员劳动组织松散，劳动者之间相互配合不紧密。

四、事故责任单位在本次事故存在的主要问题

赤峰市中泰金属加工店

1.中泰主要负责人朱某光未能保证安全生产投入。中泰作为个体户，其主要负责人朱某光在不懂墙体拆除作业安全规范情况下，没有投入资金进行咨询、进行专业设计，也没有投入资金配备劳动防护用品、开展教育培训。

2.中泰的主要负责人不具备拆除作业有关的安全生产知识和管理能力。中泰主要负责人朱某光不知道《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016），在没有技术交底、教育培训、劳动防护的情况下组织临时雇用人员进行拆除施工。

五、对事故责任人员及事故发生单位处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

曹某民，身份证号150404**********，零工，负责本次拆除墙体作业，违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016），采用底部掏掘的方法盲目进行拆除作业，导致墙体突然坍塌，对事故负有直接责任。因在事故中死亡，免予责任追究。

（二）对事故有关责任人处理建议（4人）

1.朱某光，中泰金属加工店主要负责人。未能保证拆除墙体施工作业的安全生产投入，不具备拆除作业有关的安全生产知识和管理能力。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十九条第（一）项的规定，由应急管理部门对朱某光进行处罚。

2.赵某友、吴某山、刘某豹，零工，负责本次拆除墙体作业，违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016），采用底部掏掘的方法盲目进行拆除作业，导致墙体突然坍塌。鉴于本次作业前未进行安全生产教育培训，零工日常也难以接触到有关安全操作技能的培训，不知道《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）的内容。建议由应急管理部门给予批评教育。

六、事故主要教训

（一）中泰主要负责人履行安全生产管理职责不到位，安全生产管理工作存在缺陷

中泰主要负责人朱某光对安全生产知识掌握不全面，管理能力不足，对建筑墙体拆除作业的风险认识不够充分，未能保证安全生产投入，缺乏有效的安全管控措施，在教育培训、劳动防护缺失的情况下组织施工作业。

（二）社会临时用工存在的问题

一是零工安全意识淡薄，在安全生产知识储备与安全操作技能方面存在欠缺。零工普遍文化水平不高，思想层面重视不足，缺乏接受安全生产教育培训的机会，对基础的安全防护常识一知半解，掌握的安全生产技能相对匮乏，对作业过程中潜在的安全风险认知不足，无法准确判断作业中存在的风险隐患。二是社会临时用工集体作业相互之间组织松散，缺少类似班组长的组织者。

七、事故整改和防范措施

（一）及时消除现场隐患，筑牢安全防线

责成中泰主要负责人朱某光在具备安全生产条件下（排除事故隐患）将拆除墙体恢复原貌。如需要再次进行改造，须按照相关法律及有关规范采取安全防护措施后，方可组织施工作业。

（二）深刻汲取事故教训，督促个体户主要负责人履行安全生产职责

2026年6月份前，面向红山区的个体户进行一次安全生产普法宣传教育，使其了解安全生产法律法规和必要的安全技术规范，强化个体户履行安全生产职责，及时发现并消除各类事故隐患，做到“不安全不生产、不安全不建设、不安全不开工”，不断提升个体户安全生产管理水平，切实杜绝生产安全事故发生。

（三）强化严抓细管，加强对零工的宣传教育

2026年6月份前，加大宣传教育力度，针对零工接触较多的小散工程和零星作业，以易发的坍塌、高处坠落、物体打击、触电等事故为案例开展警示教育，以作业中常见的隐患点和安全防范措施为重点，结合安全常识，面向红山区劳务市场的零工开展宣传教育，进一步增强零工的安全生产意识。

“9·18”一般坍塌事故调查组