抚州乐安江西德春塑料纤维科技有限公司“3•10”机械伤害事故调查报告

发布日期： 2025-06-20 21:04

2025年3月10日15时50分许，抚州乐安江西德春塑料纤维科技有限公司内第三方作业人员在调试工业机器人手臂时发生一起机械伤害事
人死亡，直接经济损失约174万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《江西省安全生产条例》等有关
市政府主要领导批示，市人民政府批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市工信局、乐安县人民政府等相关单位人员共同组
安江西德春塑料纤维科技有限公司“3·10”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请无锡市通远自动化科技有限公司、山东科
限公司所在地人民政府有关部门派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，经过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询谈
判，查明了事故原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了相关部门在安全监管方面存在的问题，总结分析了事故主
针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，抚州乐安江西德春塑料纤维科技有限公司“3·10”机械伤害事故是一起因工业机器人调试员违规操作、相关企业安全生产
落实导致的一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）相关企业基本情况

1.江西德春塑料纤维科技有限公司（以下简称德春公司）。统一社会信用代码为91361000336413044J，法人代表为林水清。成立日期
月10日。注册地址：江西省抚州市乐安县厚发工业园区。经营范围：各类纤维及塑料用的母粒制造、加工、销售，各类塑料及纤维之回收
售，从事与相关企业生产的同类产品及相关橡塑胶及纤维纺织品的商业批发及技术顾问咨询服务，化工机械及产品（危险、监控、易制
外）。

2.无锡市通远自动化科技有限公司（以下简称通远公司）。统一社会信用代码为91320205MAIMBNQ15Y，法人代表为崔立军。成立
年11月26日。注册地址：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉四路6号。经营范围：自动化设备及配件的研发、制造、加工、销售，通用设备
造、加工销售；五金产品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.山东科为机器人有限公司（以下简称科为公司）。统一社会信用代码为91370983MA3QABJ95R，法人代表为胡玉洋。成立日期为2
30日。注册地址：山东泰安市肥城市王瓜店街道创业路以北又工支路以东500米。经营范围：一般项目：智能机器人研发；人工智能公共服
咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；信息系统集成服务、技术开
询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；
算机及系统销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；工业机器人制造；智能仓储装备销售。

（二）事故发生单位的关系

1.德春公司与通远公司的关系。2024年8月26日德春公司与通远公司签订了一份《全自动化真空整形、包装、码垛系统》购销合同，涉
装、自动码垛、控制系统、安装调试等，合同金额83万元。2024年9月9日双方签订了一份合同补充协议，增加部分设备设施，涉及金额1.8
年9月21日通远公司人员开始到德春公司安装设备，2024年12月26日设备安装完毕。2024年12月30日双方签订了一份《外包作业安全管理

2.通远公司与科为公司的关系。通远公司承包德春公司全自动化真空整形、包装、码垛系统项目中包含工业机器人设备，2024年9月21
与科为公司签订了一份工业机器人《销售合同书》，合同金额8.05万元，在合同中规定“设备需要调试的，如果在甲方发货90天后，因乙方
成设备调试的，则视同该项目在发货后的第90天完成了项目的调试终验收”（甲方为科为公司、乙方为通远公司）。2024年10月8日科为公
约定将工业机器人运送至通远公司。在该《销售合同书》中没有明确关于工业机器人调试工作相关的安全生产条款。双方也没有签订专门的
理协议。

3.德春公司与科为公司的关系。科为公司为通远公司供应商，与德春公司没有合同关系。

（三）事故发生经过

2025年3月4日通远公司人员告知科为公司其在德春公司的全自动化真空整形、包装、码垛系统项目的设备已经安装完毕，工业机器人
试。3月6日科为公司委派的技术员罗XX来到了德春公司，当天下午德春公司副厂长黄XX与通远公司技术员司XX告知罗XX工业机器人的码
XX将工业机器人的工作要求发回至科为公司技术部，请公司技术部编制工业机器人运行程序。

3月10日15时40分许罗XX接到科为公司技术部发过来的工业机器人运行程序，随后将运行程序上传至工业机器人控制器开始进行调试45分许罗XX请通远公司崔XX把码垛托盘上包装好的废料搬走后开始调试工业机器人。15时50分许罗XX突然被工业机器人手臂压住背部“啊”的求救信号，离罗XX最近的胡海涛听到求救信号后第一时间按住工业机器人急停键，并立即电话报告德春公司黄XX，在场人员崔XX、XX、张XX四人主动参与救援工作，并拨打120急救中心电话。黄XX接到电话立即赶到事故现场，安排员工到厚发中医院接两名医务人员到救。16时01分许黄XX等人用叉车将机器人手臂顶起后将罗XX救出。16时05分许厚发中医院医生赶到现场进行抢救。16时10分许120急救到，确认罗XX已经死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

经事故调查组核实，本次事故造成1人死亡，直接经济损失约174万元。死亡人员基本信息如下：

罗XX，男，户籍地址：山东省肥城市五瓜店街道王西新村。

二、事故应急处置和报告情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员主动开展应急救援工作，拨打120急救中心电话，使用叉车将机器人手臂顶起后将罗XX救出，并就近从厚发名医务人员到现场抢救，经120急救医生确认罗XX现场已死亡。

（二）善后处理情况

德春公司、通远公司以及科为公司主动开展善后处置工作，3月12日德春公司、通远公司与死者家属签订调解协议书，3月17日科为公司签订调解协议书。

（三）事故信息报告情况

3月10日16时31分德春公司现场人员陈XX拨打了110公安报警电话。

16时34分乐安县龚坊派出所民警谭XX、周XX带领2人前往德春公司现场核查情况。

16时45分德春公司现场人员黄XX电话向乐安县产业园管理管委会报告该事故信息。

16时49分乐安县公安局指挥中心电话向乐安县委办、县政府办报告该事故信息。

16时50分乐安县委办、县政府办电话向抚州市委办总值班室、市政府办总值班室报告该事故信息。

18时25分乐安县委办、县政府办书面向抚州市委办总值班室、市政府办总值班室报告该事故信息。

20时30分乐安县应急管理局向抚州市应急管理局报告该事故信息。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，德春公司、通远公司现场人员主动开展救援工作，拨打120急救中心电话，安排人员从厚发中医院接两名医务人员到现场事故发生6分钟后将被困人员救出，事故现场应急处置迅速。罗XX死亡后，德春公司、通远公司以及科为公司主动与死者家属协商善后处理死者家属的谅解。整个善后处置过程平稳有序，没有发生不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

罗XX在调试工业机器人过程中，将机器人示教器设置为自动模式后违规进入工业机器人手臂活动范围内开展调试工作，是造成本次事因。

（二）间接原因分析

1.通远公司作为德春公司的全自动化真空整形、包装、码垛系统项目总承包单位，没有对工业机器人调试实施全流程安全管理，与科为《工业机器人》销售合同书中，没有明确与科为公司调试工业机器人工作相关的安全生产条款，也没有签订专门的安全管理协议，没有对工试人员开展岗前安全教育。

2.科为公司与通远公司签订的《工业机器人》销售合同书中，没有约定调试工业机器人工作相关的安全生产条款，也没有签订专门的议，对工业机器人调试员罗XX的安全生产教育培训不到位。

3.德春公司虽然与承包全自动化真空整形、包装、码垛系统项目通远公司签订了专门的安全管理协议，但对通远公司请来的工业机器人有开展入厂安全教育培训。

四、事故暴露出的问题

（一）属地安全监管工作不到位。乐安产业园管理委员会履行属地安全监管责任有差距，未严格按照《乐安工业园区外包工程项目安全（乐园管发〔2021〕3号）要求督促企业落实外包工程项目安全管理措施。

（二）安全监管工作不到位。乐安县应急管理局履行安全监管责任有差距，督促企业加强对第三方施工作业人员安全管理工作力度不够。

（三）突发事故信息报送有差距。乐安县应急管理局在接到事故报告后未及时向市应急管理局报告该事故信息。

五、事故责任认定和处理意见

（一）建议免予追究的责任人员

罗XX，男，汉族，山东肥城人，个人安全意识淡薄，违反公司工业机器人调试安全操作制度，在工业机器人调试过程中将示教器调在自况下，进入工业机器人手臂活动范围，导致被工业机器人手臂压住，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中已经死亡，建议免予追任。

（二）建议行政处罚的责任单位

1.通远公司。对承接德春公司的全自动化真空整形、包装、码垛系统项目没有实施全流程安全管理，与科为公司签订的《工业机器人》中，没有涉及调试工业机器人工作相关的安全生产条款，也没有签订专门的安全管理协议；在机器人防护栏自动断电装置没有安装到位的情科为公司技术人员调试机器人，未采取有效的安全防护措施，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条、第二十九条之规定，对事故要责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

2.科为公司。与通远公司签订的《工业机器人》销售合同书中，没有约定调试工业机器人工作相关的安全生产条款，也没有签订专门的议。作为机器人生产商及调试人员派遣方，对机器人调试员罗XX安全生产教育培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条条之规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

3.德春公司。对通远公司请来的工业机器人调试人员没有进行入厂安全教育培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1.乐安县产业园管理委员会就抚州乐安江西德春塑料纤维科技有限公司“3·10”机械伤害事故向乐安县政府作深刻书面检查并严格按照园区外包工程项目安全管理制度》（乐园管发〔2021〕3号）文件要求，督促企业落实外包工程项目安全管理措施。

2.乐安县应急管理局就抚州乐安江西德春塑料纤维科技有限公司“3·10”机械伤害事故向乐安县政府作深刻书面检查并督促企业加强对人员安全管理工作。

3.乐安县应急管理局就抚州乐安江西德春塑料纤维科技有限公司“3·10”机械伤害事故信息上报不及时问题向抚州市应急管理局作深刻切实改进突发事故信息报送工作。

六、事故防范和措施建议

（一）坚决守好安全红线。乐安县政府要认真学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，统筹发展和安全，坚守“以牺牲人民生命为代价”这条不可逾越的红线，坚持“人民至上、生命至上”，深刻汲取事故教训，进一步压实党政领导责任、属地监管责管责任、企业主体责任，有效防范安全风险。

（二）落实企业委外作业安全监管工作。乐安县产业园管理委员会要严格按照《乐安工业园区外包工程项目安全管理制度》要求，督促外包工程项目的安全隐患排查及安全教育培训，组织人员对企业外包施工现场进行检查，着力解决企业委外施工安全教育培训缺失、现场作不到位等问题。

（三）提升企业本质安全生产水平。乐安县各行业主管部门及属地乡镇要督促各生产经营单位建立健全全员安全生产责任制和安全生产制定安全生产教育和培训计划并落实；构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实消除各类安全隐患，提高企业本质安全生产

（四）关注工业机器调试、运行新业态的安全。近年来，一些企业利用“机械化换人”进行设备升级改造，安装了工业机器人，面对态，相关企业要督促工业机器人供应方在调试、运行过程中的安全生产工作，严格遵守机器人调试安全操作规程，形成全社会参与安全生产共享”的良好局面，营造全社会重安全、讲安全、抓安全的良好氛围。

上一篇：抚州东乡宏鑫商贸城长和物资经营部“12·2”火灾事故调查报告

下一篇：抚州南丰G206国道“9·12”较大道路交通事故调查报告