东丽新立天津市康龙制冷化工有限公司“7·23”一般高处坠落事故调查报告

2026年7月23日，位于东丽区新立街的天津市康龙制冷化工有限公司内发生一起生产安全事故，1名现场作业人员在进行钢结构厂房墙板安装施工过程中从高处坠落至地面，造成1人重伤，直接经济损失约14万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经东丽区人民政府批准，由区应急管理局牵头，区住建委、城管委、公安分局、总工会、新立街道办事处为成员单位，同时邀请区监察委、检察院派员参加，成立东丽区人民政府天津市康龙制冷化工有限公司“7·23”事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失，查明了事故性质，认定了事故责任，总结了事故教训，提出了对责任单位和责任人的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，东丽新立天津市康龙制冷化工有限公司“7·23”一般高处坠落事故是一起因涉事企业安全生产主体责任落实不到位、将厂房建设工程发包给不具备施工资质和安全生产条件的个人，高处作业现场未采取安全措施，现场作业人员在不具备高处作业资格、

未佩戴使用安全防护用品的情况下开展高处作业，最终造成1人重伤的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及个人情况

1.天津市康龙制冷化工有限公司（以下简称天津康龙制冷公司）

公司统一社会信用代码：91120110600740280O；企业经济类型：私营经济；法定代表人：刘某；住所：天津市东丽区津塘公路北市建材仓库南。经营范围主要包括：化工产品（化学危险品及易制毒品除外）、制冷配件销售、制冷设备工程安装。

经调查，天津康龙制冷公司员工仅总经理刘某1人。

2.刘某（自然人）

天津康龙制冷公司法定代表人刘某之弟，系本次涉事施工工程合同签订方中的发包方。

3.李某（自然人）

本次涉事施工工程的承包人，采取包工包料方式承接工程。

4.吴某胜（自然人）

本次事故中从李某处承包劳务、包清工，负责提供劳务人员。

5.郑某东（自然人）

本次事故伤者，由吴某胜通过鱼泡网招聘，从事钢结构厂房墙板安装固定作业。

（二）涉事企业所在土地情况

经调查发现，1999年1月1日，天津市东丽区新立镇新立村村

民委员会与村民签订《土地有偿使用合同书》，约定将新立村建材仓库南，面积为3亩的土地使用权有偿出让给村民刘某禄（天津康龙制冷公司原法定代表人、刘某之父）。该土地用途为经济用地，村民有权对土地进行整理，兴建经营所需的基础设施等，使用期限为30年，土地使用费总计33万元。签订《土地有偿使用合同书》后，天津康龙制冷公司在该土地上建设办公楼、厂房，并于2002年取得《集体土地使用证》。土地使用者为天津康龙制冷公司，土地所有者为东丽区新立街新立村民委员会，用途为工业。2026年3月，因刘某禄岁数过大，公司法定代表人变更为刘某。

（三）涉事工程及合同约定情况

经调查发现，刘某与其弟商议将天津康龙制冷公司院内危房进行拆除、并计划新建钢结构厂房，拟建成后对外出租。

2026年6月8日，刘某与李某签订《钢结构工程承包合同》。工程内容：包含钢结构立柱、钢梁、檩条、支撑、屋面、墙面钢结构、焊接、安装、除锈、刷漆、收尾加固、垃圾清理等全套钢结构施工内容。承包方式：包工包料。双方未签订专门的安全协议。

2026年7月9日，开始进行钢结构安装工程。李某通过鱼泡网联系到吴某胜，双方口头约定，由吴某胜承包钢结构安装的劳务，李某按照工程进度给吴某胜结款。

经核查，此次涉事工程涉及的新建钢结构厂房存在未依法取得建设工程规划许可证即开展建设情形，涉嫌违法建设。

（四）现场勘验情况

1.事故发生地点位于天津康龙制冷公司新建钢结构厂房房顶南侧檩条处。如图 1 所示。



图 1 事故点位

2.涉事钢结构厂房材质为钢，长 31.09 米、宽 27.93 米、高约 9.95 米，厂房屋面为轻质型材。如图 2 所示。



图 2 涉事厂房照片

二、事故经过、应急处置及评估情况

（一）事故经过

2026年7月23日6时许，郑某东等5名作业人员进入天津康龙制冷公司院内开展钢结构厂房安装作业。当日，5名现场人员均在厂房房顶上进行高处作业，现场共分两组进行作业：郑某东与2名人员一组负责厂房墙板固定作业，剩余2人一组负责厂房顶板固定作业。

18时许，郑某东在厂房房顶南侧檩条处进行墙板铆钉固定作业过程中，不慎从房顶坠落至地面（坠落高度约8米），造成其腰椎等部位受伤。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即展开现场救援，并拨打120急救电话。120急救车赶到现场后将郑某东送往天津市东丽医院救治，后转至天津市天津医院进行治疗。

（三）应急处置评估

在本次应急救援处置过程中，现场人员救援开展及时，区政府及区有关部门、属地街道应急响应迅速，信息流转畅通，应急处置措施得当。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人受伤。伤者：郑某东，男，吉林省吉林市人。经天津市天津医院出具的《诊断证明》诊断：1.腰椎骨折L1（爆裂骨折）；2.腰椎骨折L4（压缩骨折）；3.腰1腰骶横突骨折；4.腰部损伤（腰5挫伤）；5.胸部损伤（胸12挫伤）；6.左第5-8肋肋骨

骨折等。依据《生产安全事故分类与编码》（GB6441-2025）和《生产安全事故伤害损失工作日判定》（GB/T15499-1995），认定郑某东的受伤情况构成重伤。

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）的规定统计，截至现在该起事故直接经济损失约14万元人民币。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过事故调查组现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，判定事故发生直接原因如下：

现场人员郑某东在进行高处作业过程中，未佩戴使用安全带等劳动防护用具，不慎从厂房房顶南侧檩条处坠落至地面受伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.现场人员郑某东安全意识淡薄，未取得高处作业的资格[1]，不具备高处作业相应作业能力，对高处作业存在的安全风险辨识不到位，未佩戴使用相应的劳动防护用品[2]，违规开展高处作业。

2.吴某胜作为劳务承包方雇佣郑某东等人进行高处作业，未对现场作业人员进行安全教育培训和安全技术交底[3]，未对高处作业现场

---

[1]《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条第二款：特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.3：高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

进行巡视检查，未及时发现并制止作业人员违规行为。

3.李某作为自然人承接钢结构施工工程，不具备建筑施工资质和安全生产条件[4]，施工期间未及时发现并制止现场作业人员违规行为。

4.天津康龙制冷公司将公司院内钢结构厂房建设施工项目发包给不具备安全生产条件的个人，在施工作业期间安全巡视检查不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

五、暴露出的问题

属地街道作为违法建设巡查、制止和日常监管责任主体，在落实辖区违法建设防控责任、强化源头巡查发现方面仍存在薄弱环节，对新增违法建设的早期识别和快速制止能力有待加强，在统筹调度社区网格力量、与区城管委及相关部门建立健全违法建设线索移送、信息共享和联动处置机制方面仍需进一步顺畅，对新增违法建设的源头发现、及时制止和依法处置效能仍有提升空间。

六、处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

天津康龙制冷公司作为安全生产责任主体，将公司院内钢结构厂房建设施工项目发包给不具备安全生产条件的个人。天津康龙制冷公司对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[5]的规定，依据《中华人民共和国安

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第二十条：施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项[7]的规定，建议由东丽区应急管理局对天津康龙制冷公司给予行政处罚。

（二）对有关责任人员的处理建议

刘某作为天津康龙制冷公司总经理，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除事故隐患。刘某对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定，建议由东丽区应急管理局对刘某处2025年年收入百分之四十的罚款。

（三）其他处理建议

1.建议东丽区城管委对该涉嫌违法建设的建（构）筑物依法开展立案调查处置，切实履行违法建设查处职责。

2.建议新立街道办事处向区安委办作出深刻书面检查。

3.建议新立街道办事处对新立街综合执法大队一级行政执法员赵某鹏作出批评教育，并由赵某鹏作书面检查。

七、事故整改和防范措施

（一）天津康龙制冷公司要按照城市建设管理相关法律法规要

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

求，及时对涉嫌违法建设的建（构）筑物开展处置消除隐患。后续如涉及厂房新建工程，必须依法依规办理规划、建设等相关审批手续，严禁未批先建、违法建设行为，同时将建设项目发包给具备相应施工资质、安全生产条件的单位，签订专门的安全生产管理协议，明确发包、承包双方安全生产管理职责。

（二）新立街道办事处要强化属地监管责任，充分发挥网格化管理作用，加大辖区集体土地范围内构筑物新建行为的日常巡查排查力度，做好违法行为日常巡查工作，对发现的问题第一时间劝阻并责令其停止违法行为。

（三）东丽区城管委要进一步加强对属地街道违法建设查处工作的业务指导；健全跨部门线索移送、信息共享等协同联动机制，严防同类新增违法建设问题发生。

东丽区人民政府天津市康龙制冷化工
有限公司“7·23”事故调查组