

索引号： 000014348/2024-07498　　主题分类：应急管理

发布机构： 应急管理局　　发布日期： 2024年09月09日

名称： 邯郸市复兴区消防安全委员会办公室　邯郸市复兴区光华苑小区3期21号楼1单元17...　　效力状态：

文号： 无

邯郸市复兴区消防安全委员会办公室　邯郸市复兴区光华苑小区3期21号楼1单元1704号住宅“5.30”火灾事故调查报

邯郸市复兴区消防安全委员会办公室

邯郸市复兴区光华苑小区3期21号楼1单元1704号住宅“5.30”火灾事故调查报告

2024年5月30日，复兴区光华苑小区3期21号楼1单元1704号住宅发生火灾，造成 1人死亡，该起火灾过火面积约 15㎡，烧毁沙发、茶几、窗户、电视
失15780元。

火灾发生后，邯郸市复兴区政府成立了由区消防救援大队牵头，有关部门参加的邯郸市复兴区光华苑小区3期21号楼1单元1704号住宅“5.30”火灾事故
调查组”），对事故展开全面调查。

事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接财产损失情况，认定了事故性质，提出了加强
现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）主要建筑情况。

1.复兴区光华苑小区3期位于邯郸市复兴区丛台路209号，该小区于2004年开工建设，2009年建成入住，共有15栋楼，其中18层楼10栋、6层楼5栋。起
东部，共18层，建筑高度59米，建筑面积13567.62㎡。

2、内部结构和使用功能。起火住宅为1单元1704号，室内布局为二室一厅一厨一卫，建筑面积约92.5平方米。

房间内分布：西北侧为厨房，中部为客厅，东侧为卫生间，东北侧和东南侧均为卧室。起火房间为客厅。客厅北侧和东侧摆放有一张沙发，沙发南侧放
宠物箱和茶几，南侧放有电视及电视柜，西南侧为入户门，西北侧为厨房。

（二）1单元1704号居住人员。

光华苑小区3期21号楼1单元1704号为孙**和儿子文**共同居住，其丈夫长期照顾父母未在家居住，户主为孙**，女，身份证号130403********2148，
中心医院返聘护士。儿子文**，男，身份证号130404********0017，有吸烟习惯，从事汽车配件配送工作。

（三）起火建筑消防设施情况。

21号楼内设有室内消火栓、灭火器。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过。2024年5月30日18点14分多，孙**儿子文**手机电子门锁APP显示房门开启过。20点多看到小区群里有发着火消息，看着像自己
消防员已经在灭火了。

（二）灭火救援和应急处置情况。1、2024年5月30日20时30分，河北省邯郸市消防救援支队指挥中心接到路人报警：复兴区光华苑小区3期21号楼1单
队立即调派复兴大队建设大街消防救援站4辆消防车、20名消防救援人员赶赴现场扑救，复兴大队遂行出动。同时联动公安、医疗等单位到场协同处置。

2、20时45分，建设大街消防救援站到达现场。经侦察：现场为住宅客厅内沙发起火，着火面积约15平方米，21时30分现场火势得到控制，21时44分
人，经120现场医务人员转送到岭北医院抢救。21时50分现场火灾被扑灭后复兴区消防救援大队人员对火灾现场进行了现场封闭并开展调查。

三、火灾损失及伤亡情况

（一）死亡人员。该起火灾导致1人死亡，死者姓名：孙**，性别：女，民族：汉族，身份证号码:130403********2148。

（二）直接财产损失。该起火灾过火面积约15平方米，火灾烧毁沙发、茶几、窗户、电视、宠物箱等物品，统计直接财产损失15780元。

四、火灾原因认定

调查组人员按照现场勘验、调查询问、综合协调的任务分工开展工作。围绕起火时间、起火部位、电气线路敷设情况、建筑内物品摆设和其他有关情况
子文**、消防站政治指导员赵**等2名相关人员进行了调查询问，制作询问笔录2份。根据调查询问、对火灾现场进行勘验、现场照片，判断起火时间为2
右。依据建设大街消防救援站于2024年5月30日20时30分接到支队指挥中心传警；据死者儿子文**证实：“2024年5月30日20点多看见小区群

起火部位位于21号楼1单元1704号住宅内中部客厅东北侧沙发处。经现场勘验：21号楼1单元1704号住宅内除中部客厅内有过火炭化痕迹外，东北侧
卧室内有不同程度的黑色烟熏痕迹，室内物品均无过火痕迹；西北侧厨房内黑色烟熏痕迹较重，靠近客厅一侧冰箱塑料外壳受高温炙烤变形外，其它物品无
和东侧沙发处过火炭化严重，南侧物品过火痕迹较轻；客厅北墙和东墙北侧墙皮过火呈灰白色部分墙皮卷曲，其它墙面过火变色较轻；客厅顶部黑色烟熏痕
窗户玻璃完全破碎仅剩部分铝合金边框残留，残留边框炭化痕迹呈内重外轻，东重西轻状。客厅内整体过火痕迹呈北重南轻、东重西轻状。客厅四周墙面插
迹；屋顶中部顶灯塑料件过火烧失，残留金属支架与连接电线未发现故障痕迹；据消防站政治指导员赵广军证实：“到达现场以后看见1704

起火点位于沙发东北侧与南侧茶几中间垃圾桶处。经现场勘验：客厅内靠北墙和东墙北侧放置的连体布艺沙发全部过火炭化，木制骨架炭化坍塌散落地
米处东西横向放置的茶几东半部过火炭化坍塌，西半部残留过火痕迹较轻，南侧漆面无过火痕迹，残留桌面上放有一个空烟灰缸；茶几东北侧与沙发之间地
底面；东墙南侧放置的宠物箱上部玻璃破碎，木制箱体北侧过火炭化，南侧下部及东侧过火痕迹较轻，南侧相邻的纸箱完好；宠物箱西侧南北竖向放置的茶
部位完好；宠物箱北侧与沙发夹缝处地面残留有电动扳手残骸，破碎玻璃烟灰缸和多个圆柱型锂电池电芯，部分锂电池电芯隔膜喷出壳体。南墙处放置的木
挂在墙面的液晶电视因塑料外壳受高温炙烤融化变型掉落地面。西墙南侧入户防盗门因灭火需要被消防员破拆；西墙处放置的木制鞋架上部有烟熏火烤痕迹
自行车除北侧车把橡胶件受热融化外整体完好；西墙北侧厨房门框上部过火炭化下部完好。

起火原因认定为遗留火种引发火灾，经现场勘验，楼房四周空地无火源，周围未发现燃放烟花、鞭炮的残留物。客厅四周墙面插座及连接插排未发现故
件过火烧失，残留金属支架与连接电线未发现故障痕迹。茶几北侧地面残留有电动扳手残骸及多个圆柱型锂电池电芯；茶几东北角与沙发之间地面残留有一
有新鲜果皮和多个烟头。对客厅内发现的多处圆柱形锂电池电芯进行了提取送检，经中国人民警察大学物证鉴定中心出具的《专家意见》编号CPPULAB(
示：送检的圆柱形锂电池全部呈现热失控特征，电池表面未见拉弧穿孔熔痕痕迹。据死者儿子文**证实：“母亲孙**平时有吸烟习惯”。 五、灾害成因

1、火灾发生在独自在家的老人家中，加之平时有在家吸烟习惯，增加了火灾发生风险，造成这种火灾发生的根本原因为居民消防意识淡薄。

2、由于布艺沙发易燃及锂电池热失控等导致火灾荷载大，燃烧生成大量有毒有害气体，加之室内封闭不利于烟气扩散，极易导致人员中毒死亡。

3、高温黑暗环境引起人员惊慌失措，室内高温烟尘大量悬浮于室内空间，有毒有害烟气严重影响人员逃生。

六、事故责任及处理

1.针对光华苑小区3期占用消防车通道、建筑消防设施维护保养不到位等违法行为，根据《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，对邯郸市
行政处罚；

处理情况：对该公司落实消防安全责任不到位等问题下发责令改正通知书，督促其整改。

2.复兴区百家街道办事处光华苑二社区未组织制定居民防火安全公约，未开展防火安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练；未按要求落实网格化管理
处理情况：光华苑二社区向复兴区百家街道办事处作出深刻检查。

3.复兴区百家街道办事处对光华苑3期小区消防安全工作落实情况缺乏督促检查，落实消防安全“网格化”措施有疏漏。未对下级火灾隐患排查整治工
实预防和遏制“小火亡人”事故措施。

处理情况：复兴区百家街道办事处向复兴区人民政府作出深刻检查。

七、消防产品质量调查情况

经调查，此起火灾起火场所配备的消防器材符合要求，不涉及消防产品质量问题。

八、防范和整改措施

该起火灾事故教训极其深刻，必须警钟长鸣、举一反三。各级、各单位要严格落实上级对消防工作部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，统筹发展
人民群众生命财产安全。

（一）广泛开展消防安全宣传教育。各级在分析研判本辖区火灾风险基础上，对负有属地责任、行业监管责任的管理干部、基层社区网格员、物业服务
人群分批次开展消防教育培训。强化高层住宅建筑“楼长”制度，督促、指导楼长履行好工作职责；对鳏寡孤独等弱势群体，要进行人员登记造册，采取上
“消防安全明白人”，指导家庭加强火灾防范。定期组织开展用火用电用油用气安全、保障“生命通道”畅通、以及电动自行车消防安全等知识宣讲，帮助
信群推送消防安全提示，引导群众关注消防安全，严防“小火亡人”事故发生。

（二）建强用好微型消防站。住宅小区辖区居委会或物业服务企业要加强微型消防站建设，设置满足值班备勤、器材存放、小型培训等功能要求的微型
员、装备，定期开展消防安全知识学习。微型消防站人员要加强对建筑基本情况、建筑消防设施设置情况、灭火和应急疏散预案的熟悉了解，严格落实管理
位。

（三）推广安装独立式感烟报警探测器。鼓励有条件的社区采取居民自费、企业捐赠、保险资金参与、政府专项资金等方式在住宅户内安装独立式感烟
报警。

复兴区消防安全委员会办公室

2024年9月6日