横州六景广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程项目“3•11”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-07-16 11:20　　来源：横州镇应急管理局　　【字体： 大 中 小 】

2026年3月11日10时34分许，在横州市六景镇，广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定及要求，市人民政府成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市住建局、六景镇人民政府等部门人员组成的横州六景广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程项目“3·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作。同时，邀请市纪委监委和市人民检察院参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，横州六景广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程项目“3·11”一般高处坠落事故是一起因企业落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位、作业现场安全管理和对从业人员培训不到位，作业人员安全意识淡薄而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称：广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程-飞灰资源化利用1#厂房。该工程建设地点位于横州市六景广西固体废物处理中心旁。该项目1#厂房总建筑面积8096.22㎡。建筑层数3层，地下0层，建筑高度22.8米，±0.000标高相对于绝对标91.2米。工程建筑设计使用年限50年，建筑防火耐火等级二级，建筑抗震设防四级。该工程结构为钢结构3层，结构体系为框排架结构（钢柱、钢梁均为焊接H型钢构件），1-11轴为五跨平坡，跨度为36米；厂房宽度为36m，长度为90m,1-11轴檐口高度为22.8m，屋面坡度为5%，屋面采用双层钢板和加保温棉，屋面外层采用彩色压型钢板，2-3层采用楼承板上铺设钢筋浇筑混凝土，厚度120mm。楼承板规格TD6-90型。工期：120天（日历天）。

（二）工程批准情况

2025年8月6日，广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程-飞灰资源化利用1#厂房获得横州市住房和城乡建设局施工许可，建筑工程施工许可证编号为450181202508060201。

（三）相关参建单位及涉事人员情况

1.建设单位：利物浦绿景环保（南宁）有限公司（以下简称“利物浦公司”），成立于2024年6月6日，注册地位于广西壮族自治区南宁市横州市六景镇良圻社区江平村360号新办公楼202室，法定代表人为陈*国，统一社会信用代码为91450181MADNU4KA5J。经营范围包括许可项目：危险废物经营。一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）等。

利物浦公司项目管理人员：项目负责人刘*龙、现场代表胡*酋、黄*亮等。

2.施工单位：福建省祥源水利建筑工程有限公司（以下简称“福建祥源公司”），成立于2012年5月8日，注册地位于福建省龙岩市武平县平川街道文音路32号401室，法定代表人为陶*玮，统一社会信用代码为9135072359595307XR。经营范围包括建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包等。其《安全生产许可证》，编号为（闽）JZ安许证字〔2020〕070045，许可范围：建筑施工，有效期2023年8月25日至2026年8月24日；《建筑业企业资质证书》，编号为D235025520，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级，有效期2026年4月15日至2029年12月3日。

2025年7月15日，福建祥源公司成立广西固体废物（危险）处置中心改扩建工程-1#厂房项目部（以下简称“项目部”）。项目部管理人员：项目经理许*、项目技术负责人陈*馨、安全员陈*雄等。

3.监理单位：广西昊成建设工程咨询有限公司（以下简称“广西昊成公司”），成立于2010年3月10日，注册地位于南宁市青秀区彩虹路110号鑫和园·江山悦小区6栋B单元8楼，法定代表人为李*，统一社会信用代码为914501035522543401。经营范围包括房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程造价咨询等。其《工程监理资质证书》，编号为E245013799，资质类别及等级：房屋建筑工程甲级，有效期2025年1月22日至2026年6月30日。

2025年8月30日，经利物浦公司批准，广西昊成公司成立广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程-飞灰资源化利用1#厂房项目监理部（以下简称“项目监理部”）。监理部管理人员：总监理工程师王*菊、土建专业监理工程师方*平、监理员韦*柳等。

4.宋*香，男，53岁，安徽固镇人，福建祥源公司项目部安装工。福建祥源公司项目部已对其进行员工入场三级安全教育、培训考核。

（四）合同签订情况

2025年6月10日，利物浦公司与福建祥源公司签订《建筑工程施工合同》，利物浦公司将广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程-飞灰资源化利用1#厂房项目发包给福建祥源公司。之后，双方签订《施工安全环保协议》，约定各自职责。

2025年6月28日，利物浦公司与广西昊成公司签订《建设工程监理合同》，利物浦公司委托广西昊成公司对广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程-飞灰资源化利用1#厂房项目进行监理。

（五）事故发生单位安全管理情况

福建祥源公司制定有安全生产责任制度、安全组织机构；有三级安全教育、培训考核、现场巡查记录、安全员现场监督记录、安全会议记录等材料；编制有《广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程-飞灰资源化利用1#厂房施工组织设计》《广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程-飞灰资源化利用1#厂房高处作业施工方案》。

（六）相关单位安全管理情况

广西昊成公司已制定安全生产管理制度、钢结构监理实施细则等，监理部监理人员具有相关执业资格；危险性较大的分部分项工程巡视检查记录表、旁站记录基本齐全；每月定期召开安全例会；2025年9月5日，审批同意福建祥源公司编制的《广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程-飞灰资源化利用1#厂房施工组织设计》。2026年3月21日，审批同意福建祥源

公司编制的《广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程-飞灰资源化利用1#厂房高处作业施工方案》。

（七）事故发生经过

2026年3月11日7时30分许，李*、宋*香、罗*仕、韦*华、单*按照福建祥源公司工作安排，到1#厂房进行楼承板吊运卸货作业。吊车到达现场后，单*安排李*、宋*香在1#厂房三楼负责吊物解绑，罗*仕、韦*华在楼下负责楼承板捆绑，单*负责楼承板捆绑和吊运指挥。10时34分许，宋*香在1#厂房三楼距地面约14米的A-B轴交7轴次梁解绑吊物时，为方便移动位置而解开安全带，不慎从三楼梁面坠落。

（八）事故现场情况

事故现场位于横州市六景镇广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程-飞灰资源化利用1#厂房施工现场（如下图）。



图 1 事故示意图



图 2 事故示意图

（九）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成宋*香死亡，直接经济损失约175万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员马上拨打120急救电话，单*和李*在医生指导下对宋*香进行急救。安全员陈*雄电话汇报项目经理许*，许*随后赶到现场处置。

（二）医疗救治和善后情况

2026年3月11日10时50分许，120急救医生到达现场对宋*香进行抢救，之后将宋*香送到横州市人民医院救治。当日16时许，宋*香经抢救无效死亡。3月17日，福建祥源公司与宋*香家属达成赔偿协议，该事故已理赔完毕，没有因处置不力造成不良社会影响。

（三）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后，市应急管理局、市住建局、市公安局六景派出所、六景镇人民政府等单位人员立即前往事故现场开展调查。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，福建祥源公司项目部在事故发生后马上启动应急救援预案，善后处置得当；市应急管理局、市住建局、市公安局六景派出所、六景镇人民政府等单位应急响应、救援迅速，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生的直接原因

经调查认定，事故发生的直接原因：一是1#厂房三楼作业面未设置安全绳及安全兜网等防护措施；二是宋*香安全意识薄弱，在解绑吊物时为方便移动位置而解开安全带，不慎从三楼梁面坠落，导致事故发生。

四、事故发生的间接原因

福建祥源公司一是落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未能及时发现并消除1#厂房三楼作业面未设置安全绳及安全兜网等防护措施的事故隐患[1]；二是作业现场安全管理不到位，钢结构专项施工方案无公司技术负责人签字审批，现场未按专项施工方案执行[2]；三是对从业人员安全生产培训不到位。事故发生当天，仅口头对宋*香进行安全交底[3]。

广西昊成公司未能及时采取有效监理措施督促施工单位落实整改和消除隐患，未及时报告主管部门，未对危大工程施工实施专项巡视检查[4]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.许*，福建祥源公司项目部项目经理，未严格履行安全生产管理职责，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能检查发现并及时消除1#厂房三楼作业面未设置安全绳及安全兜网等防护措施的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定[5]，对事故发生负有管理责任，建议由横州市应急管理局依法进行处理。

2.陈*雄，福建祥源公司项目部安全员，对现场施工人员监管不到位，未检查发现并及时消除1#厂房三楼作业面未设置安全绳及安全兜网等防护措施的生产安全事故隐患，其行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条规定[6]，建议由横州市住房和城乡建设局依法进行处理。

3.王*菊，广西昊成公司项目监理部总监理工程师，未检查发现并及时消除宋*香违规作业行为，对生产现场的安全检查不到位，其行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条规定[7]，建议由横州市住房和城乡建设局依法进行处理。

4.方*平，广西昊成公司项目监理部土建专业监理工程师，对生产现场的安全检查不到位，未及时排查生产安全事故隐患。其行为违反了公司有关制度，建议由广西昊成公司按照公司规定进行处理。

5.宋*香，福建祥源公司项目部安装工，对事故发生负有责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.福建祥源公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法进行处理。

2.广西昊成公司违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条规定，建议由横州市住房和城乡建设局依法进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）利物浦公司、福建祥源公司、广西昊成公司。各参建单位要认真吸取事故教训，举一反三，加强对从业人员的安全生产规章制度和岗位安全操作规程培训，确保现场作业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗，切实提高施工人员的风险观念、增强风险意识和安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，树立“生命至上、安全第一”的思想；加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；加强对作业现场的安全检查力度，及时排查、整治安全隐患，督促相关单位采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患，防止各类事故发生。

（二）横州市住房和城乡建设局。要认真履行行业监管职责，加强对企业的日常检查和隐患排查力度，督促指导企业落实主体责任，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（三）横州市六景镇人民政府。要加强属地管理责任，加大对属地范围内企业的安全检查力度，督促企业开展隐患排查，及时消除存在的事故隐患，预防事故发生。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告”。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员

的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[4]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条：“监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”。

[6]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：“项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。”

[7]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条：“监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。”

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008