闵行江川路街道上海固是汇建筑工程有限公司“8·4”一般触电事故调查报告

来源：上海市闵行区应急管理局 发布时间：2026年10月30日

无障碍语音播报

闵应急事故报〔2026〕1171号

2026年8月4日17时50分，闵行区东川路800号转化医学大楼五楼钢梁安装现场发生一起触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）等相关法律法规规定，区应急局会同区纪委监委、区建设管理委、区公安分局、区总工会组成事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则开展工作。该起事故涉及司法鉴定、电气安全检测评估、事故专家组事故分析（详见附件1、2、3），根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十七条“技术鉴定所需时间不计入事故调查期限”等规定，现事故调查组通过现场勘查、人员询问、调查取证、综合分析等方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，闵行江川路街道上海固是汇建筑工程有限公司“8·4”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.业主单位

上海交通大学（以下简称：上海交大），注册地址：上海市华山路1954号；法定代表人：丁奎岭；有效期：2022年3月14日至2027年3月14日；业务范围：培养高等学历人才、各类科学研究等。

2.销售、安装单位

上海固是汇建筑工程有限公司（以下简称：固是汇公司），注册地址：上海市虹口区广纪路173号10层1001室（集中登记地）；法定代表人：唐君；公司类型：有限责任公司(自然人独资)；成立于2021年4月16日；经营范围包括各类工程建设活动、工程管理服务、劳务服务等。

（二）合同签订情况

2026年7月28日，上海交大与固是汇公司签订《转化医学大楼N5区域钢梁采购合同》，根据合同约定，由固是汇公司承揽闵行校区转化医学大楼N5区域钢梁材料采购及安装。合同期限自合同签订之日起20日历天。

（三）事故发生经过

2026年8月4日14时许，固是汇公司现场负责人唐某某根据当日公司作业任务，带领电焊工胡某明、普工胡某金、王某等共六人至闵行东川路800号转化医学大楼五楼对该公司安装的H型钢梁进行加固焊接作业。17时30分许，上述作业人员站上已搭设好的脚手架（高约2.6米）进行最后一根钢梁（长约3米，宽约0.17米，高约0.35米，重约150公斤）的焊接，由于钢梁较重，脚手架上部空间狭窄，钢梁搬运、支撑困难，唐某某又叫了前来运送油漆的薛某某（非本公司员工）临时帮忙一同参与上述作业。17时50分，唐某某等三人以左肩承重，胡某金、薛某某等三人以右肩承重，将该钢梁一端顶在墙体钢制预埋件的托板上，由胡某明在钢制预埋件的连接处使用焊枪进行点焊操作，点焊瞬间，薛某某突然倒在脚手架上，其他人员均感到身体发麻。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况：死者薛某某，男，49岁，公民身份号码略，江苏人，自然人。根据上海市第五人民医院出具的《居民死亡医学证明书》，其死亡原因为电击伤。

2.直接经济损失情况：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成直接经济损失约178万元人民币。

（五）事故现场勘验情况

事故现场位于闵行区东川路800号转化医学大楼五楼H型钢梁安装现场。现场有一处搭设完毕的脚手架（高度约2.6米，由四个常规脚手架拼接，设有钢制护栏），脚手架作业平台长4米、宽2米，作业平台上搁有一H型钢梁（长约3米，宽约0.17米，高约0.35米，重约150公斤），钢梁一端对着的墙体上有钢制预埋件（高度约4米），地面留有一台电焊机。（现场无视频监控）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，胡某金立即拨打120急救电话。闵行区应急管理局接事故报告后，立即启动应急响应，会同相关部门派员赶赴现场，开展现场保护、勘查取证等工作，并按规定完成事故信息上报。

（二）现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员同步设置警戒区域，疏散无关人

员，保护事故现场。120急救车抵达现场后，将薛某某送至上海市第五人民医院进行抢救。现场处置过程规范，未发生次生灾害。

（三）救治处置情况

事故发生后，固是汇公司立即成立善后工作小组，主动与死者家属对接沟通，积极开展善后安抚工作。截至目前，已与死者家属达成赔偿和解协议，赔偿款项已足额支付，家属情绪稳定，善后处置工作平稳完成，未引发社会不稳定事件。

（四）事故应急处置评估

经综合评估，本次事故发生后，现场作业人员第一时间开展应急处置、拨打急救电话，涉事企业及时上报事故信息，属地相关部门响应迅速、处置规范，现场救援措施基本得当，有效避免了次生事故发生，善后处置工作平稳有序。事故信息报送渠道基本畅通，应急处置流程符合相关规定要求。

三、事故原因分析

薛某某肩扛H型钢梁时身体直接接触电焊工件，电焊工胡某明在进行电焊点焊操作时，焊接电流通过钢梁传导至薛某某身体，形成导电回路，导致事故发生。原因分析:

1.经调查，薛某某非固是汇公司员工，事发当日其工作内容为至事发作业现场运送油漆。

2.经调查，事发当日进行的H型钢梁加固焊接作业，固是汇公司提前向上海交大保卫处申请“动用明火审批”，施工周期为2026年8月4日8时至8月6日18时30分。明火操作类别为电气焊作业、切割机作业。

3.经调查，胡某明、王某、唐某某三人均持有建筑焊割工证，均在有效期内。

4.经调查，固是汇公司对钢梁安装制定了《钢梁安装方案》，但未按照施工方案进行施工作业。

5.经调查，薛某某及现场其他人员均未按规定佩戴绝缘手套、绝缘鞋等个人防护用品，导致身体对电流无任何绝缘隔离。

6.根据司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书（司鉴院〔2026〕病鉴字第266号），不排除因电击导致死亡（详见附件1）。

7.根据上海电器设备检测所有限公司出具的《检测评估报告》，现场施工作业环境炎热，作业人员大量出汗，衣服绝缘隔离失效，手臂误触碰金属穿线管，导致触电事故发生（详见附件2）。

8.根据事故专家组出具的《事故分析报告》，事故原因为现场施工作业人员对带电体缺乏辨识能力、对触电风险认知不足，防护意识与行为缺失，在危险环境下未采取有效防护措施，作业时未穿戴绝缘防护用品，身体触碰带电工件，导致触电事故发生（详见附件3）。

四、存在的主要问题

固是汇公司未落实安全教育培训主体责任，未对作业人员进行电焊作业触电风险专项交底和现场安全告知，致使作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力不足，未能充分认识人体接触带电工件的危险后果。现场安全管理缺失，未按规定配备专职监护人实施全过程巡查和管控，未能及时发现并制止违章点焊、无关人员参与作业等违规行为。

五、对事故有关责任人员的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

唐某某，男，固是汇公司现场负责人，未按施工方案组织施工，未督促现场作业人员按规定佩戴绝缘手套、绝缘鞋等安全防护用品。

建议固是汇公司根据单位的相关规定对其进行处理，并将处理结果报区应急局。

（二）对有关单位的处理建议

固是汇公司未落实安全教育培训主体责任，未对作业人员进行电焊作业触电风险专项交底和现场安全告知，致使作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力不足，未能充分认识人体接触带电工件的危险后果。现场安全管理缺失，未按规定配备专职监护人实施全过程巡查和管控，未能及时发现并制止违章点焊、无关人员参与作业的违规行为。

建议区应急局依法对固是汇公司进行处理。

六、事故防范和整改措施

固是汇公司要以本次事故为警示，严格落实安全教育培训主体责任，立即对全体作业人员开展电焊作业触电风险专项交底、事故警示教育，强化风险辨识能力，对外来临时人员严格执行入场安全告知制度，切实落实现场安全管理，按规定配备专职监护人实施全过程监护，严禁违章指挥和擅自安排无关人员参与高风险作业，严格按施工方案组织施工，杜绝违规作业行为，严防事故再次发生。

附件：1.司法鉴定意见书（略）

2.检测评估报告（略）

3.触电事故分析报告（略）

闵行江川路街道上海固是汇建筑工程有限公司

“8·4”一般触电事故调查组

2026年10月20日

相关推荐

关于《浦江镇召稼楼“城中村”改造项目—第二批次新建道路（曲香路—暮醉路）工程项目方案（草案）》的公众参与情况报告 (https://zwgk.shmh.gov.cn/mh-xxgk-cms/website/mh_xxgk/zdjc_yjcnqkfk/content/2687ad65-0dc8-425e-b3e3-884c3f179dd6.htm)

2026-10-20

闵行区旧住房成套改造工作情况报告 (https://zwgk.shmh.gov.cn/mh-xxgk-cms/website/mh_xxgk/xxgk_fgj_ywxx/content/ad24b8b3-6766-4706-8e00-e43faadf03a6.htm)

2026-10-08

关于2026年区管公路桥梁桥接坡专项整治工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复 (https://zwgk.shmh.gov.cn/mh-xxgk-cms/website/mh_xxgk/xxgk_fgw_ywxx/content/a8070790-0d4b-4362-a807-9107271eb2da.htm)

2026-09-30

关于都市路(春申塘-梅州路)人非功能完善工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复 (https://zwgk.shmh.gov.cn/mh-xxgk-cms/website/mh_xxgk/xxgk_fgw_ywxx/content/d7e51ae5-6e47-4967-a27d-2b635dfb64c3.htm)

2026-09-30
