宝清县XX晒场
“5·31”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月31日14时07分，在XX晒场内，XX公司售后服务工作区域内发生一起高处坠落事故，致使一名作业人员从约5米高处坠落受伤。截至报告出具之日，造成直接经济损失约12万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经宝清县人民政府批准，成立由应急管理部门牵头，县检察院、县工会、农垦公安局红兴隆分局南横林子派出所、县住房和城乡建设局等部门派员组成的事故调查组，对本次事故开展全面调查。调查组通过现场勘查、询问取证、综合分析，查明事故发生经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定事故性质与责任，提出防范整改措施，形成本报告。

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况及关系情况

1.XX有限公司（以下简称“XX公司”），系该雨棚制作安装项目的发包方，法定代表人：袁某；成立时间：2019年8月1日；注册资本：3800000万元；统一社会信用代码：9143**********3Q1C；企业类型：有限责任公司；经营范围：建

筑工程用机械销售、机械设备销售、农业机械制造、农林牧副渔业专业机械的安装、维修等；注册地址：湖南湘江新区雷锋街道黄桥大道与枫林路交汇处东南角枫林X路XXXX号。

2.XX煤矿，法定代表人：李某，成立时间：2021年11月16日，统一社会信用代码：9123**********MTXA；通讯地址为黑龙江省双鸭山市宝清县XXX农场X分场。经营范围:褐煤开采。

3.XX有限公司（以下简称“XX公司”），法定代表人：金某，企业成立于2006年7月27日，前身为XX有限公司，注册资金人民币一亿元整（实缴），统一社会信用代码：9121**********8103；公司注册地址为辽宁省鞍山市千山区XXX镇XXX村。经营范围：爆破作业；建设工程施工；土石方工程施工；各类矿山矿产资源开采、选矿、矿石销售等。

2025年5月，XX公司向XX公司采购30台设备，XX公司为保障XX公司采购的设备在XX煤矿矿区内稳定运行，组建专项售后服务组，组长为方某。为保障车辆技改工作不受天气影响，方某向公司申请在其售后服务区域内建设一个移动式伸缩雨棚。

（二）涉事人员情况

1.梁某，男，40岁，身份证号码：230523********1538；户籍地：黑龙江省宝清县夹信子镇XX村X组X号，在宝清县宝清镇XX街XXX号经营一家名为“XX”的店铺，无高处作业特种

作业操作证。该雨棚的制作安装工程以梁某个人身份承接，与店铺无关，梁某系雨棚制作安装的承接人之一、现场作业组织者和劳动者。

2.屈某，男，44岁，身份证号码：230523********3910；户籍地：黑龙江省宝清县七星河乡XX村X组X号；主要务农，闲时打零工。无高处作业特种作业操作证[1]。系雨棚制作安装的承接人之一，现场主要作业人员，事故受害人。

3.方某，男，28岁，身份证号码：430321********3711；户籍地：湖南省湘潭县分水乡XX组；XX有限公司售后服务小组组长，负责宽体矿卡售后服务工作，系本次雨棚建设工程的发包方代表。

4.黄某，男，系梁某临时雇佣人员。

5.王某，男，系梁某临时雇佣人员。

（三）涉事工程概况

2026年5月21日，方某通过他人介绍联系到梁某，提出建设雨棚意向。随后梁某联系屈某，要与屈某共同承包雨棚的制作安装，并约定所得利润平分。5月23日，梁某与屈某共同前往XX晒场现场测量尺寸。2026年5月25日，梁某将整个雨棚的费用明细（含材料费和人工费，共计12500元）发送给方某。方某

[1] 《特种作业目录》应急〔2026〕45号:应急管理类（11个类别，62个操作项目）：电工作业;焊接与热切割作业;高处作业;涉氨制冷作业;煤矿安全作业;金属非金属矿山安全作业;石油天然气安全作业;冶金、有色、建材生产安全作业;危险化学品安全作业;烟花爆竹安全作业;有限空间安全作业。

通过微信支付梁某3000元作为定金。5月29日至30日，梁某与屈某在XX商店内共同完成雨棚骨架焊接组装。5月31日，梁某带领屈某、黄某、王某前往晒场进行现场安装。

经查，该雨棚采购由中联重科土方机械有限公司决定，费用由公司承担。方某以公司名义联系梁某，未对其承接人个人资质进行审核，将雨棚制作安装工程发包给梁某、屈某个人。梁某以“包工包料”的形式承接雨棚制作安装工程。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月31日早5时许，梁某、屈某、黄某、王某一行四人从宝清县出发，到达XX晒场后开始卸料组装。

上午约10时许，四人完成雨棚骨架主体框架安装，准备铺设防雨布。因当时风力较大，防雨布难以拉至顶部，有人提议将雨棚骨架移至晒场南侧一栋废弃三层小楼旁，借助建筑物挡风。四人将雨棚骨架移至小楼北侧后，仍因风大未能完成铺布，决定午休等待风势减弱。

中午12时30分许，风势有所减弱，四人将防雨布拉至雨棚顶部。随后在雨棚两侧搭设两层装饰脚手架作为登高通道。为防止风使雨棚晃动，黄某和王某使用两根直径约40mm的编织绳分别固定雨棚两侧立柱：一侧系于小楼东侧突出铁架上，另一侧系

于梁某驾驶的小货车围栏上。

固定完成后，梁某和屈某通过脚手架登上雨棚顶部（距地面约 5 米）进行防雨布固定作业，分工为梁某负责西侧，屈某负责东侧。两人均未佩戴安全帽和安全带。

下午约 14 时许，梁某西侧部分完成固定后从顶部下来。屈某东侧部分即将完成时，突然一阵大风袭来，东侧固定绳发生断裂，雨棚架体整体倾倒，屈某随架体从约 5 米高处坠落至地面。

（二）事故应急处置情况

屈某坠落后，黄某立即拨打 120 急救电话。救护车到达后将屈某送往宝清县人民医院。经初步检查，宝清县人民医院建议转院治疗，随后转往哈尔滨医科大学附属第一医院。

经哈尔滨医科大学附属第一医院诊断，屈某伤情为：多发性骨盆骨折，右侧髋臼骨折，右侧肩胛骨骨折，右侧肋骨多发骨折，肺部损伤（插引流管）。

（三）受伤人员情况及直接经济损失

1.受伤人员情况：

屈某，男，44 岁，身份证号码：230523********3910，户籍地：黑龙江省宝清县七星河乡 XX 村 X 组 X 号。

按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）伤害程度分类，屈某损失工作日已超过 105 日的失能伤害，构成重伤。

2.直接经济损失:

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，本次事故截至目前，造成直接经济损失约12万元（不含事故罚款和损失工作日造成的经济损失）。

三、事故现场勘查情况

事故现场位于XX晒场内一栋废弃三层砖混结构小楼北侧，该场所为XX售后服务小组进行车辆技改工作的场所。

经现场勘查:

（1）雨棚位置：呈收缩状态平置于地面;

（2）雨棚骨架材质：镀锌钢管;

（3）雨棚结构:两侧各12根立柱，立柱之间用伸缩节连接;

（4）雨棚尺寸：长12米、宽10米、高5米;

（5）顶部覆盖物：防雨布;

（6）固定方式：直径40mm编织绳两根，一侧系于小楼东侧铁架，另一侧系于小货车围栏;

（7）固定绳状态：东侧固定绳断裂，断裂点位于绳体中部，断口呈拉伸撕裂状;

（8）劳动防护用品：现场未发现安全帽、安全带等;

（9）登高设施：两层普通装饰脚手架，未设置护栏、未固定于地面;

（10）天气情况：当日宝清县天气晴转多云，温度16℃-30℃，南风5级。



四、事故原因分析

（一）直接原因

调查组认定，本次事故的直接原因是：屈某违规作业，作业时未佩戴个人防护措施，雨棚固定措施不可靠，在外力的作用下，导致架体整体倾倒，屈某随架体坠落受伤。

（二）间接原因

1.梁某作为承接人、现场劳动者和作业组织者，未履行安全生产管理职责。

（1）违规组织无证高处作业。梁某、屈某两人无高处作业特种作业操作证，仍组织并参与5米高处作业。

（2）未提供劳动防护用品。高处作业所必需的安全带、安全帽等防护用品完全缺失。梁某作为组织者，未配备、未要求佩

戴，作业人员处于无防护状态。

（3）未制定作业方案，无风险辨识。安装作业前未制定任何施工方案或安全技术措施。当日已因风大中断作业一次，午后续工时仍未重新评估作业条件，未针对架体抗风稳定性这一关键风险点采取任何技术措施。

（4）未对作业人员进行安全交底。未向屈某、黄某、王某告知高处作业的风险、操作规程和应急处置措施。

2.屈某安全意识淡薄，对作业安全风险认知不足。

屈某本人无高处作业资格，在明知未佩戴安全带、架体仅用编织绳临时固定存在安全风险的情况下，未提出异议，仍登至5米高处作业，对自身安全疏于防范。

3.XX有限公司违法发包，未履行审核程序。

XX有限公司作为发包单位，违法将雨棚制作安装工程发包给不具备安全生产条件的个人，对事故发生负有重要管理责任。

五、事故性质认定

经调查认定，XX晒场XX有限公司“5·31”一般高处坠落事故，是一起因违规组织人员无证实施高处作业，现场安全管理不到位，安全防护措施缺失而导致的一般生产安全责任事故。

六、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任人员

方某，XX有限公司售后服务小组组长，宝清项目现场直接负责的主管人员，未核验特种作业操作证，对事故发生负有管理责任。建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[2]的规定给予行政处罚。

（二）建议免于责任追究的责任人员

屈某，无高处作业资格而从事高处作业，未佩戴安全防护用品，对自身安全疏于防范。鉴于其在事故中受重伤，建议免予行政处罚，由本人深刻吸取教训。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

XX有限公司，将雨棚建设工程发包给不具备安全生产条件的个人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[3]的规定。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[3]的规定给予行政处罚。

（四）建议移交相关部门的责任人员

梁某，以个人身份承接雨棚制作安装工程，未依法取得营业执照从事生产经营活动的，建议移交市场监督管理部门处理。

（五）其他建议

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

建议XX有限公司对本次事故暴露出的外包工程管理、作业现场安全管理等方面的制度漏洞进行全面排查整改，并将整改情况报应急管理部门备案。

七、事故防范和整改措施

（一）严格发包管理，严禁将工程发包给无资质单位和个人

各生产经营单位将工程项目发包时，必须严格审查承包方的营业执照、安全生产条件、特种作业人员资质等，确保承包方具备相应的资质和安全生产条件。严禁将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。对承包方提供的资质文件应进行核实，确保真实有效。发包单位应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，并对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。

（二）高处作业必须持证上岗

任何单位和个人从事高处作业，作业人员必须取得高处作业特种作业操作证。作业前必须制定安全技术措施方案，配备符合标准的安全带、安全绳、安全网等防护设施。作业人员须经安全交底并签字确认后方可上岗。

（三）临时设施安装必须确保结构稳定

移动式雨棚等临时设施的安装过程中，架体固定必须使用钢丝绳、地锚等可靠方式，不得使用编织绳等非专用材料进行承力

固定。安装作业须考虑气象条件影响，风力超过安全限值时须停止作业。

（四）强化作业现场安全管理

发包单位对进入本单位作业区域的外来施工人员应进行安全教育培训和安全技术交底，安排专人进行现场安全监护，发现违章作业应立即制止。对特种作业人员必须核验证件原件，人证合一后方可上岗。从事高处作业等危险作业，必须履行审批程序。

（五）严厉打击违法发包和无证作业行为

应急管理、住建等部门应加大对违法发包、无证从事特种作业等违法行为的查处力度。对将工程项目发包给不具备资质和安全生产条件的单位或个人的，依法予以行政处罚；导致发生生产安全事故的，依法从重处罚。

（六）加强安全生产宣传教育

各相关单位应加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

宝清县人民政府“5·31”事故调查组

2026年9月23日