湖泉镇中石村“7•5”罐车侧翻事故调查报告

发布时间： 2026-10-27 19:35 浏览量：47 【字体： 大 中 小】

2026年7月5日8时45分左右，司机袁某坚驾驶湘KG0001罐车从娄底市聚力建材有限公司（以下简称聚力公司）运输混凝土至湖泉镇中石村东风组通组公路末端入户公路施工现场，在运输途中倒车行驶时发生一起车辆侧翻事故，造成2人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经市人民政府批准，2026年7月15日成立了由市委常委、常务副市长谢聪任组长，由市政府办、市纪委监委、市应急管理局、市公安局、市总工会、市交通运输局、市公安交管大队、湖泉镇人民政府等单位参加组成的调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、技术认定、查阅资料、调查取证和综合分析，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，明确了责任，提出了事故责任处理意见和防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及关联企业概况

1.事故单位

袁某坚，男，汉族，身份证号码432503********7714，涟源市金石镇灌溪村梅紫组人，货运司机。其持有B2《中华人民共和国机动车驾驶证》，有效期2018年6月15日至2028年6月15日；取得了《道路运输证》（湘交运管娄字431382212775号），有效期至2028年6月22日；也取得了《经营性道路货物运输驾驶员》从业资格，有效期至2026年11月19日。

2025年6月，袁某坚购买了一辆东风牌重型特殊结构货车，发动机号码S06RX000104，总质量25吨，核定载客3人，核定载质量13.985吨，车牌号码湘KG0001，机动车行驶证载明车辆为袁富坚个人所有，没有挂靠行为，强制报废期止2040年6月12日。2026年6月11日，其购买了机动车交通事故责任强制保险（保险单号：PDZA20264325X0000*****）和机动车商业保险（保险

单号：ＰＤＡＡ20264325Ｘ000*****）。2026年1月1日，袁某坚与娄底市聚力建材有限公司签订了《混凝土专项运输合同》，自带车辆为该公司提供砼运输服务，期限一年。

2.事故关联企业

（1）娄底市聚力建材有限公司，成立于2023年1月6日，注册地址为涟源市娄底高新区创业大厦415-1639室，生产经营场地位于桥头河镇界头口村下头组，法定代表人为谢某根，《营业执照》统一社会信用代码91431382*****NYU9J，经营范围：水泥制品制造和销售；砼结构构件制造和销售等。《建筑业企业资质证书》（证书编号D3433*****）,有效期至2029年1月16日，资质等级为预拌混凝土专业承包不分等级。该公司共有13人，张某民为实际投资投资人兼董事长，廖某石为总经理，下设办公室、财务室和生产车间。聚力公司生产的商品混凝土运输业务进行外包，外包公司、人员自带车辆与其签订《运输合同》，每天在公司挂号排队按顺序派送运输任务。

2026年1月1日，该公司与袁某坚签订了《混凝土专项运输合同》，合同约定：袁某坚自带湘KG0001罐车为聚力公司提供运输服务，确定了运输费用和价格：15公里以内四桥车按28元/立方或三桥车按35元/立方计算，超过部分每公里加1元/立方，规定每月10号前按实结算运输费用。明确了双方的权利和义务，聚力公司为袁某坚提供住宿、水电及罐车停放场地等；袁某坚应遵守安全操作规定，运输往返途中及卸料过程中的一切安全责任自己承担，其罐车养护、运行等产生的费用自负。

2025年12月28日，聚力公司与四川中利源建设工程有限公司（以下简称中利源公司）签订了《建筑材料、成品、半成品及设备采购合同》（合同编号ZLY-267-03），合同约定：中利源公司向聚力公司提供采购产品的名称、规格、数量、单价等信息，指定运送地点，并在现场负责验收；聚力公司按要求提供合格的产品，并负责货物的装、运、卸，装卸、运输过程中的一切人员、机械、车辆安全责任自负。

（2）四川中利源建设工程有限公司，成立于2012年9月18日，位于四川成都市高新区吉瑞三路99号环球时代中心1栋4单元 13层1309号，法定代表人陈某路，经营范围：建设工程施工；建筑物拆除作业等。

2025年12月30日，该公司与涟源市农业农村局签订了《湖南省涟源市中央预算内投资和美乡村建设项目（第二标段）施工合同》，工程合同总价为31810655.89元，道路硬化标准为3.5米宽、混凝土厚20厘米。中利源中标后成立了项目部，袁某娟为项目经理，刘某仁为技术负责人，钟某飞为安全员。2025年12月31日，开工令发布后，和美乡村建设项目（第二标段）开始按设计图纸进场施工作业。

2025年12月28日，该公司与聚力公司签订了商品混凝土采购合同，约定单价为240元/立方，聚力公司按合同要求将混凝土运送到指定的施工作业现场。

（二）和美乡村项目安全管理情况

涟源市和美乡村项目由市农业农村局组织实施，由乡村建设与农村社会事业促进股具体负责。该局聘请了康立时代建设有限公司和北京中发国际咨询有限公司进行施工监管，局工作人员不定期对施工作业情况进行巡查、检查。

（三）事故现场情况

通过现场勘查和调查了解发现：事故地点位于涟源市湖泉镇中石村东风组颜建军屋侧道路上，该路段属于东风组通组公路的延伸线，宽2.8—3米，2016年由该组受益村民自筹资金硬化，未纳入农村公路路网。事发路段右侧临水，左侧临崖，因地形限制不具备安装防护栏的条件，两侧均未设置护栏。颜某军屋前道路左侧，湖泉镇人民政府设置了蓝底白字的“道路隐患、注意安全”警示标牌。事发地点距离入户道路硬化施工作业现场约70米，未进入工地的封闭管理范围。

该处入户道路硬化受益群众为中石村东风组陈某梅、陈某、聂某堂、聂某华和聂某堂5户，共18人。道路硬化工程总长约170多米，已纳入和美乡村项目规划的有130米，未纳入部分由受益村民自筹资金支付，施工方与中石村口头约定按275元/立方计算。事故发生时该路段还余35米未硬化完成；在硬化施工前，聚力公司安排人员查看过运输路线和作业场地，袁某坚也去现场查看过。

(四)事故发生经过

2026年5月6日，为了便于工程车辆进出及施工作业的开展，和美乡村项目第二标段中利源公司项目部施工队在原硬化道路与施工场地连接处硬化了10米左右。

6月30日，施工队入场正式对聂某堂等户的入户道路进行硬化，在入口处实行封闭管理，离入口15米远的岔路口旁设置了施工指示标牌，聚力公司按要求为施工场地运送混凝土；7月1日继续硬化施工，运送司机在距离施工场地约200多米处的三岔路口掉头倒车，以此方式将混凝土运送到施工作业现场，在此期间，袁某坚运送了3次。因连续下雨，7月2-4日停工。

7月5日早晨，施工队继续硬化剩余道路，项目部技术负责人刘某仁安排其弟弟刘某权在现场负责管理，通知聚力公司运送混凝土。6时35分，司机贺某民驾驶湘KK7203罐车装载6立方混凝土从聚力公司出发，约7时20分到达施工场地并卸完料离开返回公司；6时51分，司机贺某凡驾驶湘KG6753罐车装载6立方混凝土出发，约7时30分到达施工场地并卸完料离开返回；7时14分，司机肖某如驾驶湘KG1166罐车装载6立方混凝土出发，约8时左右到达施工场地并卸完料离开返回；7时46分，袁某坚驾驶湘KG0001罐车装载6立方混凝土从聚力公司出发，8时45分倒车进入了事故路段，副驾驶室内搭乘聚力公司搅拌站长陈和平。袁某坚的罐车经过颜某军屋前，倒车行驶进入事故路段右拐弯时，因操作不当导致右后轮悬空，罐体内的混凝土因惯性冲击，罐车向右侧翻，滚落至距离路面3米的坡下，发出巨响，车尾被众多竹子挡住，驾驶室撞到一树桩上严重变形，室内2人受伤被卡住，车轮朝上。

至此，事故发生。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场救援及医疗救治情况

施工现场管理人员刘某权听到响声，立即赶去查看，发现罐车掉在路边坡下，连忙呼喊施工人员前来救援，并到颜某军家借了柴刀和铁棍，将罐车周边杂草砍开。8时47分，刘某权电话向刘某仁进行报告，8时49分拨打了119救援电话，8时53分拨打了120急救电话。在施工现场做协调工作的中石村定补干部尹某飞也赶了过来，将看到的情况电话（9时5分）向村支部书记颜某报告，颜某立即电话向湖泉镇政府领导报告，并和秘书颜某志赶来事发地点。刘某仁组织施工人员用铁棍撬驾驶室的车门，发现车门撬不动后，即安排人员去借切割机，将车门切割了一小部分，但人仍然救不出来。

9时30分左右，市消防大队和涟源市人民医院急救医师相继赶来，由于路面太窄、地形限制，消防救援车的支撑脚不能固定，车上吊装设备无法使用，不能将罐车吊出，只能进行人工救援，急救医师向驾驶室内受伤人员进行输液，维持伤者的营养和体力。9时40分左右，湖泉镇书记郭某仁、镇长郭某及部分干部赶来事发地，在现场维护秩序、疏散围观人员，保持道路的畅通。随后，调集了3台挖机，在罐车旁挖出一个平台，用2台小型挖机从旁边固定罐车，用大型挖机通过钢丝绳将罐车驾驶室吊起便于消防官兵救援，吊起约10厘米后就吊不动了。10时多，市应急管理局吴志安局长及安全生产救援大队赶来参与救援；随后，市交通运输局、市农业农村局、公安交管大队、湖泉派出所民警、佘威副市长、伍鹤群市长以及娄底市应急管理局彭希勇局长、市消防支队等领导相继赶到事发地，会商、指挥救援。由于罐车滚落地点地形复杂，且车体极不稳定，不便于救援的开展，稍微操作不当可能会发生罐车继续向下滚落的次生事故。救援人员克服困难，14时左右将陈某平救援出来并送往娄底市中心医院进行抢救。16时10分左右将袁某坚救援出来送医抢救，2人均因抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

中石村“7·5”罐车侧翻事故发生后，涟源市领导高度重视，市委书记段晓赛第一时间批示：全力组织救援，严防次生事故发生，做好善后处理;伍鹤群市长、佘威副市长赶到事发现场指挥救援。当天晚上成立了工作专班，由市委常委、政法委书记易专牵头，组织政法委、司法局、公安局、交管大队、应急管理局、住建局、人社局、湖泉镇、桥头河镇、金石镇、七星街镇等单位的工作人员对该事故进行调查了解，组织死者家属进行善后处理。随后，市人民政府成立了由市委常委、常务副市长谢聪为组长的事故联合调查组，依法依规开展事故调查。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成2人死亡。死者1名叫袁某坚，男，身份证号码432503********7714，涟源市金石镇灌溪村梅紫组人，殁年51岁，货运司机，个人持有湘KG0001罐车，为聚力公司提供运输服务。2026年7月5日，其在运送混凝土途中操作不当罐车侧翻死亡。经协议达成一致意见，由聚力公司补偿袁富坚家属经济损失67万元。

死者2名叫陈某平，男，身份证号码432503********4835，涟源市七星街镇茹草村人，殁年62岁，聚力公司搅拌站站长。2026年7月5日，其在跟随运送混凝土途中罐车侧翻死亡。经聚力公司与陈某平的家属协议达成一致意见，由聚力公司按工伤处理，赔偿陈某平家属经济损失107万元。

三、事故原因分析及性质

（一）直接原因

1.袁某坚安全意识不强，在危险路段违规倒车行驶，在拐弯处操作不当，导致罐车后车轮悬空侧翻。

2.事故路段为自建道路，两侧临水临崖，因不具备安装防护栏的条件而未安装护栏，存在安全隐患。

（二）间接原因

3.袁某坚在查看运输路线时没有发现事故路段的安全隐患，对能否通行混凝土罐车未做出正确判断。

4.聚力公司在查看运输路线时没有发现事故路段的安全隐患，对能否通行混凝土罐车未做出正确判断。

5.施工方中利源公司施工场地入口前方危险路段未设置警示带和警示标牌，未提醒进入工地的工程车辆。

（三）事故性质

本次事故路段为未纳入公路路网体系的自建道路，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条关于“道路”的认定及司法解释和第七十七条的规定，经调查认定，这是一起一般道路外交通事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）袁某坚

1.查看运输路线未发现运输道路存在安全隐患，运送混凝土途中未按安全规程进行操作，在危险路段冒险倒车行驶。

（二）聚力公司

2.查看运输路线不仔细，未发现运输道路存在安全隐患，没有确保运送车辆安全通行。

（三）中利源公司

3.施工场地入口前方危险路段未设置警示带和警示标牌，未及时提醒进入工地的工程车辆。

（四）中石村

4.村内和美乡村项目施工建设，危险路段未及时要求施工方设置警示标牌和警示带，未及时发现并阻止大型罐车在危险路段倒车行驶的冒险行为。

（五）市农业农村局

5.对和美乡村项目施工单位的施工作业巡查不到位，对聘请的监理公司督促不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任的人员

1.袁某坚，男，货车司机，湘KG0001罐车所有者，安全意识淡薄，查看运输路线时未发现运输道路存在安全隐患；7月5日运送混凝土途中未按安全规程进行操作，在危险路段冒险倒车行驶，导致罐车侧翻受伤，抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故有关责任人员处理建议

2.刘新仁，中利源公司和美乡村项目部技术负责人，7月5日施工现场负责人，施工场地入口前方危险路段未设置警示带和警示标牌，未及时提醒进入工地的工程车辆，建议中利源公司按公司规章进行处罚。

3.张日民，男，中共党员，聚力公司董事长，对公司管理不到位，公司内部人员查看运输路线不仔细，未发现运输道路存在安全隐患，建议聚力公司按公司规章进行处罚。

4.尹正飞，男，中共党员，中石村定补干部，在施工现场负责协调处理，危险路段未及时要求施工方设置警示标牌和警示带，未及时发现并制止大型罐车在危险路段倒车行驶冒险行为，建议湖泉镇人民政府根据《中国共产党纪律处分条例》第五条之规定对其进行谈话提醒。

（三）对有关公职人员的处理建议

5.刘峰，男，中共党员，市农业农村局社会促进股股长，对和美乡村项目施工单位的施工作业巡查不到位，对聘请的监理公司督促不到位，建议由市农业农村局主要负责人根据《中国共产党纪

律处分条例》第五条之规定对其进行谈话提醒。

六、事故整改和防范措施

（一）中利源公司。要明确项目部人员的工作职责，加强施工现场的安全管理；施工前，要排查入场道路的安全状况，发现危险路段要及时设置醒目的安全警示标牌和警示带等标识。

（二）聚力公司。要组织运输业务外包的司机进行安全教育培训，提高安全意识，严格按安全规程进行操作；督促其及时办理相应的保险；查看运输路线要细致，发现安全隐患及时提出并采取措施。

（三）湖泉镇人民政府。要对镇内道路组织排查，发现危险路段要设置醒目的警示标牌，做好道路安全防护设施的安装，对存在的安全隐患及时整改；督促有施工作业情况的村级单位加强对施工现场的巡查，发现违规操作和冒险作业行为要及时制止。

（四）市农业农村局。要加大对和美乡村等项目施工作业现场的巡查，督促监理公司严格按合同履职，加强施工现场的监管。

湖泉镇中石村“7·5”罐车侧翻事故调查组

2026年7月24日

信息来源： 涟源市应急管理局　作者： 湖泉镇中石村“7·5”罐车侧翻事故调查组

【 关闭窗口 】

扫码浏览