浮梁县湘湖镇东流村崔鹏木雕加工厂“5·18”火灾事故调查报告

2026年5月18日03时09分，浮梁县湘湖镇东流村原国有粮库崔鹏木雕加工厂发生火灾事故。事故无人员伤亡，过火面积405㎡，直接经济损失230360元。

根据《中华人民共和国消防法》（2021年修订）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《消防安全责任制实施办法》等有关规定，浮梁县消防救援局向浮梁县人民政府请示，经县政府研究，成立火灾事故调查工作小组。调查组由副县长、县公安局局长敖军荣任组长，县应急管理局局长熊俊杰、市消防救援局一级督导员张海东、县公安分局常务副局长郑同乐任副组长，成员由县住建局局长段小伟、县城管局局长林峰、县市场监督管理局局长蔡毅、县应急管理局执法大队大队长饶建锋、县公安分局治安大队副大队长吕杰、县消防救援大队副大队长杨珂、县消防救援大队监督员刘锋、刘寅晖、县总工会干部王浩同志组成。调查组下设办公室，办公室设在县消防救援局，负责调查组日常工作，由张海东同志兼任办公室主任。调查组下设技术组，由张海东同志任组长，饶建锋、刘寅晖同志为成员。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频鉴定、调查取证、询问走访、部门履职核查等方式，查明事故发生经过、起火原因、人员伤亡、直接财产损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员、责任单位的处理意见，总结事故教训并制定整改

防范措施。

经调查认定，浮梁县“5·18”火灾事故是一起工贸粉尘违规作业引发的一般安全生产责任事故。

一、火灾基本情况

（一）火灾基本概况

2026年5月18日03时09分，景德镇市消防救援支队指挥中心接群众报警，浮梁县湘湖镇东流村老粮库木雕加工厂房起火。火灾烧毁厂房木架可燃顶棚、9台数控雕刻设备、香樟木原料半成品、大量堆积木屑、电气除尘配套设施。本次火灾无人员伤亡，过火面积405㎡。

（二）起火场所、租赁及经营情况

起火单位为崔鹏木雕加工厂，场所坐落于浮梁县湘湖镇东流村原国有粮库，建筑产权归属浮梁县粮油收储公司，单层砖木结构，三级耐火等级，南北长27.6米，东西宽14.7米。

2024年7月3日，甲方浮梁县粮油收储公司与乙方陈辉签订房屋租赁合同，租赁标的为该粮库建筑，租赁期限自2024年10月1日至2034年9月30日，合同约定租赁用途仅限仓储、物流，租赁期内不得擅自转租、私自改动房屋主体结构；年租金56000元，乙方签约一周内一次性支付前五年租金280000元、押金10000元；租赁期间水费、电费、房屋维修、消防安全等全部经营相关费用由乙方自行承担。陈辉承租该粮库后，未向出租方报备，擅自将仓储用途改为木雕加工生产，并加装隔间、变压器、电气线路，未办理消

防设计审查、建筑竣工验收手续。

该厂由崔鹏、张德强、陈辉三人合伙经营，崔鹏持股30%、张德强持股50%、陈辉持股20%，加工厂区未单独办理工商营业执照，仅异地注册海南一斗文化传播有限公司景德镇分公司对外接单，属于无证从事木屑粉尘涉爆工贸生产。厂区划分东侧起火雕刻车间、西侧油漆车间，南侧设置管理人员宿舍，大门搭建集装箱供外地员工留宿；车间配置9台数控雕刻机，1号设备故障停用，实行白班、通宵两班连续生产，凌晨无专职安全巡查人员。现场仅配备少量手提、推车灭火器，部分器材过期失效，无固定消防设施。

二、火灾发生、发展及扑救经过

（一）隐患形成与人员活动情况

2026年5月17日16时33分至16时43分，员工工陈苏林给2号机、3号机卸料、清理机器上木屑、上料；16时48分至17时24分，员工杜杨强给2、3号机器开机，清理2、3号机地面木屑，并装袋后堆放在机器后方墙角位置，当日工堆放了4袋木屑，由于外部堆放点已堆满，此处近期累计堆放 了20至30袋木屑。当日19时01分至20时25分，员工黄宗国5次巡查设备，未发现隐患问题；20时40分杨泽威（厂长）、黄宗国、黄鑫（夜班员工）三人外出市区聚餐，5月18日1时07分仅黄鑫独自返回厂内，在起火建筑门口看了一眼，未发现异常，回到宿舍休息，夜间车间无值守人员。

（二）火灾发展过程

调查组调取人员活动、机器运行和火灾发生发展相关监控视频并完成专业声像分析，监控时钟较北京时间慢2秒，录像时序真实有效。

5月18日02时07分，3号机后方木屑堆析出热雾；02时13分至02时36分隔间烟雾持续加重；02时44分堆积木屑产生明火，02时53分火势猛烈扩大，02时54分厂房照明线路被高温烧毁断电。

（三）火灾扑救经过

2026年5月18日03时09分，景德镇市消防救援支队接警后，立即调派3个消防站、5辆消防车、29名消防救援人员赶赴现场处置；湘湖镇专职队03时26分抵达现场，04时24分火势得到控制，05时19分明火完全扑灭。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次火灾无人员死亡、受伤。

（二）火灾经济损失情况

依据《火灾损失统计方法》（XF/T185-2025），统计本次火灾直接经济损失230360元。

四、火灾事故调查认定情况

（一）事故直接原因

火灾发生后，市消防救援支队迅速启动火灾调查区域协作预案，开展火灾事故调查。围绕起火时间、起火部位、人员活动、电气线路敷设、物品摆设和其他相关情况对报警人、当事人及最早发现火灾人员等8人进行了调查询问，制作询

问笔录10份。通过对火灾现场勘验，综合复原勘验法、逐层勘验法，比对建筑内燃烧痕迹、烟熏痕迹和倒塌痕迹。经现场勘验、调查走访和调取相关视频证据，证明火灾发生在厂房东北角隔间内，调查组重点设备、线路和木屑堆放情况开展调查。经调查，认定起火时间为2026年5月18日02时44分许；认定起火部位为厂房东北角隔间3号雕刻机东侧；认定起火点为3号机器东侧距东墙1.1-1.3m、距南侧墙面3.2-3.5m、距地面0.3-0.5m区域；认定起火原因为木屑堆放不当蓄热自然，引燃周边可燃物蔓延成灾。

1、起火时间的认定

根据报警时间、视频监控记录及相关证人证言，结合火灾发生发展蔓延规律，认定起火时间为2026年5月18日02时44分许。视频监控显示，02时07分21秒3号机前方出现微弱烟雾，此后烟雾逐步变浓，至02时44分49秒3号机后方出现微弱火光，02时53分30秒进入猛烈燃烧阶段，02时54分56秒电灯线路断电。从烟雾首次出现至明火产生间隔约37分钟，呈缓慢蓄热发展过程，符合木屑阴燃后转明火的典型特征。

2、起火原因的认定

（1）排除人为放火或动火。视频监控完整记录了火灾发生前24小时内厂房东北角隔间内的全部情况，未发现可疑人员进出隔间、无人员异常活动、无人员在厂房内吸烟或动用明火。故可以排除人为放火或吸烟等动火行为引发火灾的可能。

（2）排除电气线路故障。视频监控显示，02 时 53 分 30 秒火势已猛烈燃烧时，厂房内电灯仍处于通电照明状态，至 02 时 54 分 56 秒电灯线路才因火烧断电。故可以排除电气线路故障引发火灾的可能。

（3）排除机器运行产生火花或故障起火。视频监控显示，2 号机和 3 号机分别于 5 月 17 日 20 时 36 分 42 秒和 21 时 56 分 36 秒自动停机，此后至火灾发生时均未再运行。火灾首次烟雾征兆出现在 5 月 18 日 02 时 07 分，距 3 号机最后停机约 4 小时 11 分钟。且视频监控 24 小时内未发现机器有故障、火花、冒烟等异常情况。故可以排除机器运行过程中产生火花或故障直接引发火灾的可能。

（4）排除雷击。经核查气象证明，起火当日当地无雷暴天气，故可以排除雷击引起火灾的可能。

（5）认定木屑堆放不当蓄热自燃引发火灾。

①证人证言证实

根据员工杜杨强的陈述：2026 年 5 月 17 日下午 17 时左右，杜杨强清理 2、3 号机地面木屑，并装袋后堆放在机器后方墙角位置，当日工堆放了 4 袋木屑，该处之前存放的木屑一起大约有 20 至 30 袋左右。

根据厂长杨泽威的陈述：由于最近收木屑的人没有及时来收，厂房外面堆放木屑的位置已经堆满了，厂房东北角隔间内 3 台机器产生的木屑不得不堆放在机器后面靠墙的位置，大约有 20 至 30 袋。

根据郑志刚的陈述：着火后，他跑到现场发现东北角隔

间位置的火比较大，其他位置也有火。

②监控视频证据证实

视频监控显示，5月17日17时02分至17时24分许，员工杜杨强将袋装木屑堆放在3号机后方靠东墙处，该区域与认定的起火点位置相吻合。

视频证据完整记录了火灾从烟雾到明火的全部过程。2时7分21秒到2时36分45秒,烟雾蔓延方向从3号机靠墙处后方往3号机前方蔓延，再向周边扩散。从灯光出现微弱变化直到烟雾浓裂，间隔时间近30分钟，火灾蓄势蓄热时间较长，呈缓慢蓄热发展过程。2时44分49秒出现微弱火光，到2时53分30秒，3号机后方火猛烈燃烧，间隔近10分钟，火势蔓延速度不缓不快。

现场勘验认定的起火点位置与监控视频显示的烟雾和火光最早出现位置一致。

③现场勘验特征与视频证据和证人证言相互吻合。

对厂房东北角轻钢龙骨石膏板房内部情况进行勘验，1号、2号、3号机器背面的东侧墙面均过火，1号机器背后墙面有少量黑色涂料残留；2号机器背后墙面靠北（靠近1号机器）位置有少量黑色涂料残留，靠南（靠近3号机器）黑色涂料几乎烧尽，且有少量抹灰层脱落；3号机器背后墙面黑色涂料几乎烧尽，且有大量抹灰层脱落。

对3号机器与东侧墙面之间的地面位置进行清理，依次发现砖块、瓦片、未过火的木屑、过火变黑的石棉、过火碳化的木屑，过火破损的编织袋残留物、一根4芯的多股铜制

电线，地面。

对铜制电线及周边范围木屑进行勘验，电线一端连接在3号机器背后东侧墙壁的配电柜内，一端连接在3号机器背面；电线铜芯整体完整未断开，其中靠东侧墙面的位置电线绝缘层过火脱落，靠近3号机器的地面电线绝缘层过火脱落，被木屑埋压的电线绝缘层过火变形，未脱落，但该段变形绝缘层中间贴近地面的位置，过火后绝缘层脱落（长约15厘米），以该位置为中心周围木屑由内向外依次呈过火碳化变黑，受热呈棕色，未过火呈黄色。

现场勘验认定的起火点位置与监控视频显示的烟雾和火光最早出现位置一致。

④蓄热条件充分。刚加工完的木屑温度明显升高，木屑袋透气性差，竖直靠墙堆放，通风不畅，热量无法及时散出，内部持续蓄热升温，达到木屑自燃点后发生阴燃。

5月17日17时木屑被堆放到3号机后方，5月18日02时07分首次出现烟雾，2时44分出现微弱火光，木屑内部蓄热持续约9小时，木屑从冒烟到起火间隔约37分钟，火灾产生蔓延过程符合阴燃火灾的典型时间特征。

综上，经现场勘验、调查走访、视频监控和证人证言等证据综合分析，认定起火原因为：木屑堆放不当蓄热自燃，引燃周围可燃物蔓延成灾。

（二）事故间接原因

1.厂房租赁合同明确约定用途为仓储、物流，承租方擅自改变建筑使用性质用于木雕加工，私自分隔车间、敷设电

气，建筑防火、通风条件差，未办理改建、消防审批手续；

2.经营主体违法，厂区未办理营业执照，无证从事高风险粉尘加工；

3.企业工贸粉尘防爆管理失效，未落实木屑日产日清制度，除尘设施被物料遮挡，故障雕刻机长期带病运行，通宵生产未落实夜间巡查；

4.固定消防设施缺失，仅配备少量灭火器且部分过期失效，不具备初起火灾扑救能力；

5.属地网格管理不到位，未将该厂纳入网格化监管台账，巡查履职缺失。

6、起火厂房火灾荷载大。厂房内存放大量木料、木屑，均为可燃易燃物品，起火后火势蔓延较快，扑救难度较大。

为进一步总结教训，提出切实可行的针对性整改措施，防范此类事故再次发生，根据《消防安全责任制实施办法》(国办发[2017]87号)和《江西省人民政府办公厅关于深入贯彻落实习近平总书记重要训词精神推进全省消防救援事业高质量发展的意见》(赣府厅发[2019]22号)等文件精神，现提出以下意见:

（一）压实属地管理和产权单位安全管理责任

1、各乡镇人民政府将辖区木材、木雕加工等粉尘涉爆企业全部纳入网格化监管台账，细化网格员日常检查清单，健全隐患上报、分流、处置闭环机制，确保基层巡查信息有效传递到相关职能部门。

2、浮梁县粮油收储公司完善出租厂房定期实地巡查制

度，严格审查承租方经营资质和安全生产条件，在租赁合同中明确双方安全生产和消防安全管理职责，严禁仓储建筑擅自改变使用性质。

（二）建立事故整改督办和行业通报机制

县政府批复事故调查报告后，由县安全生产委员会或事故调查牵头部门下达《落实事故调查报告整改措施督办通知书》，明确湘湖镇人民政府、浮梁县市场监督管理局湘湖分局、浮梁县粮油收储公司等责任单位的整改任务和完成时限（3个月内），各责任单位在规定期限内将整改落实情况书面报送，3个月内未能完成的应当作出说明并报送下一步工作方案。

同时，由县消防安全委员会依据《行业系统火灾隐患及火灾事故通报办法》，分别向县市场监督管理局、县应急管理局、县住房和城乡建设局、县国有资产管理部门等行业主管部门发函通报火灾情况及防止同类事故再次发生的建议，推动各行业系统对同类问题开展排查整治。

（三）开展营业执照和木材加工企业专项排查整治

1、浮梁县市场监督管理局在辖区内开展木材、木雕加工经营主体证照专项清查行动，重点排查异地注册、实际经营地址与注册地址不符、无证经营等问题，建立加工场所经营资质动态台账，健全无证场所移送联合处置机制。

2、浮梁县应急管理局依据《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号），在全县范围内开展木材加工粉尘涉爆企业专项执法检查。重点检查企业除尘系统是否规

范运行、粉尘清扫制度是否严格落实、防爆电气设备是否完好有效、从业人员是否经过安全教育培训等关键环节。对检查发现的隐患问题，现场告知整改要求，责令限期闭环整改；对存在《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）所列重大事故隐患的，依法采取相应处置措施。督促企业落实安全生产主体责任，建立常态化粉尘防爆自查自纠机制。

3、浮梁县住房和城乡建设局对由粮库、仓库等改建的生产经营场所进行排查，核查是否办理消防设计审查验收手续，依法查处未经审批擅自改变建筑使用性质的行为。

4、浮梁县消防救援局对木材、木雕加工场所开展消防监督检查，重点检查消防设施是否完好有效、安全出口是否畅通、是否存在违规住人等问题，依法查处消防违法行为。

（四）完善加工厂手续的闭环管理

湘湖镇人民政府在辖区木材、木雕加工企业全面摸底排查的基础上，对排查发现的无证经营、注册地址与实际经营地址不符、厂房违规改造未办理审批手续等问题，分类建立台账，分别移送县市场监督管理局（无证经营及地址不符问题）、县住房和城乡建设局（厂房违规改造问题）依法处置，并跟踪处置结果，形成"排查—移送—处置—反馈"闭环。

对符合办理条件的加工企业，督促其限期办理营业执照、消防设计审查验收备案、建筑使用性质变更等手续；对不具备安全生产条件的，依法予以关停或取缔。

（五）推进镇村微型消防站实战化运行

督促湘湖镇、东流村落实专项工作经费，严格按照《微型消防站建设与管理规范》（DB36/T1087-2018）标准配齐木屑阴燃火灾专用灭火器材，定期针对粉尘自燃开展实操训练；解决微型消防站"建而不用、训而不战"问题，切实发挥初起火灾"救早、灭小"处置作用。

（六）全方位开展粉尘火灾警示教育宣传

结合本次木屑蓄热自燃典型事故制作警示宣传片，组织辖区木材、木雕加工企业经营者、网格员、产权方管理人员集中观看学习；督促乡镇、村网格员上门开展"面对面、手把手"安全宣讲，普及可燃性粉尘自燃风险防范知识；依托微信、短视频平台、乡村广播持续推送木材加工消防安全常识，全面提升企业从业人员、基层工作人员、群众安全防范意识。