朝阳县朝阳万泰矿业有限公司“12·1”瞒报一般冒顶片帮事故调查报告

朝阳万泰矿业有限公司“12·1”涉嫌瞒报

生产安全事故调查组

2026年9月18日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

（二）相关许可情况

（三）大庙铁矿杨家沟采区有关情况

（四）安全管理情况

（五）发生事故的建设项目情况

（六）事故现场勘查分析情况

（七）事故发生经过

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

（二）事故善后处置情况

（三）事故报告情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

（二）其他问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（四）其他建议

六、事故整改和防范措施

朝阳县朝阳万泰矿业有限公司“12·1”瞒报一般冒顶片帮事故调查报告

2025年12月1日14时许，朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿杨家沟采区1号矿体斜坡道与356m中段交界处发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失230.369万元。

2026年5月6日，朝阳市安委会收到辽宁省安委会办公室《关于提级调查朝阳县万泰矿业举报线索的函》，经初步核实后，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2026年5月23日，朝阳市人民政府批准成立了由朝阳市政府副秘书长任组长，朝阳县人民政府、市应急管理局、市公安局、市自然资源局、市人力资源和社会保障局、市总工会、市卫生健康委员会等部门人员及有关专家组成的朝阳万泰矿业有限公司“12·1”涉嫌瞒报生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经专家技术分析和公安机关侦查,排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定,朝阳万泰矿业有限公司“12·1”冒顶片帮事故是一起瞒报一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

1.朝阳万泰矿业有限公司（以下简称万泰矿业公司），类型：有限责任公司，营业期限：2003年07月28日至长期，经营范围：铁矿石露天、地下开采、收购、加工、销售,铸钢生产、销售,矿山设备及配件生产、销售;法定代表人：郑某兵,万泰矿业公司由辽宁万华企业集团有限公司持股70%、葫芦岛嘉盈矿业有限公司持股30%，出资方派驻万泰矿业公司代表人：尚某峰。

2.朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿（以下简称万泰大庙铁矿），类型：有限责任公司分公司，负责人：张某亮，成立日期：2004年05月28日，经营范围：铁矿石露天、地下开采、收购、加工、销售。万泰大庙铁矿未设置独立经营管理机构，由万泰矿业公司统一经营管理。

（二）采矿许可及安全许可情况

1.采矿许可情况。2024年3月18日，万泰大庙铁矿取得《采矿许可证》，矿山名称：朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿，开采矿种：铁矿，开采方式：地下开采，生产规模：150万吨/年，有效期限：贰拾零年，自2024年3月18日至2044年3月18日，矿区面积：11.5343平方公里，开

采深度：由+755米至-143米标高，共有67个拐点圈定，划分为一采区、二采区、三采区，其中一采区标高范围+736米至-143米，二采区标高范围+515米至-30米，三采区标高范围+755米至+435米。

2.安全许可证情况。2019年7月10日，万泰大庙铁矿杨家沟采区Ⅰ号矿体取得《安全生产许可证》，许可范围：铁矿地下开采，主要负责人：潘某安，单位地址：朝阳县古山子镇东五家子村，经济类型：有限责任公司分公司，有效期：2019年7月10日至2022年7月9日。

（三）杨家沟采区Ⅰ号矿体项目设计及批复情况

1.安全设施设计有关情况

（1）设计总体概况。2022年9月，辽宁百源工程技术有限公司[1]编制《朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿杨家沟采区1号矿体地下开采建设项目安全设施设计变更》（以下简称《安全设施设计变更》）。《安全设施设计变更》开采现状：矿山地下开采现已形成7条竖井和1条斜坡道，井下断层西部矿体397米水平以上现已开采完毕，断层东部矿体363米水平现已开采完毕，314水平132号勘探线以东现已开采完毕，现井下已形成22个采空区；开采方式：地下开采竖井开拓，对角抽出式通风系统；开采范围：设计最低开采水平314米，井底水窝24米，本次开采标高290米，设计开采范围面积0.6515平方千米，开采深度由670米至290米标高；开拓系统：本阶段设计开采314米水平以上的

[1] 辽宁百源工程技术有限公司，经济性质：有限责任公司，资质等级化工石化医药行业专业乙级；冶金行业专业乙级；建材行业专业乙级；市政工程专业乙级，证书编号：A221018283。

矿体。

（2）设计斜坡道概况。《安全设施设计变更》斜坡道口标高436米，底部标高314米，整体垂深122米，整体斜长830米，整体坡度14.7%，斜坡道净断面（宽×高）为4.5米×4.5米三心拱，该斜坡道位于矿体上盘岩石移动界线20米以外，设计用于回风，并作为应急安全出口。设计在前期施工过程中，可以临时利用斜坡道进行基建岩石运输。矿山在基建时需要加强对运输车辆的检查和维护，需要对斜坡道进行定期安全检查，确保斜坡道临时运岩的安全。

（3）设计排水系统概况。《安全设施设计变更》采用一段排水方式，在314米中段主井附近布置水泵房和水仓，314米中段以上的坑内涌水通过泄水孔自流到314米中段石门水仓，经主井一次抽到地表高位水池。原斜坡道底部设水泵房和水仓变更为水泵房和水仓位置至主井井底附近。至事故发生时，该建设项目未完成314米中段主井水仓和水泵房施工工程，仍使用位于356米水平中段水仓和水泵房用于井下排水。

（4）设计井巷工程支护情况。《安全设施设计变更》回风斜坡道为现有工程，净断面为4.5米×4.5米三心拱，斜坡道内一般地带无支护，岩石不稳固地段采用喷锚网联合支护，经近地表地段、经过断层和岩石破碎地带地段采用300-500毫米厚钢筋混凝土支护，错车道采用C30混凝土300毫米厚支护；中段运输巷道经岩石不稳固地段和岩石破碎地带地段采用300毫米厚混凝土支护、钢筋网喷射支护或

钢架支护。

2.《安全设施设计变更》批复情况。2022年9月28日，万泰矿业取得《关于朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿杨家沟采区1号矿体地下开采建设项目安全设施设计变更审查的批复》，批复基建工期为2022年9月28日至2025年9月27日（36个月）。

（四）项目外包情况

1.合同签订情况。2022年9月27日，万泰大庙铁矿与辽宁骏和矿山工程有限公司[2]（以下简称骏和公司）签订《采掘工程合同书》，工程承包范围：朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿杨家沟采区1号矿体地下开采建设项目开拓建设工程；工程内容：开拓工程包括井巷开拓、运输系统、排水系统、通风系统、供电系统、供风系统等。工程承包方式：实行《工程承包范围》之内的《工程内容》所含的采掘工程单价总承包的方式，包括《工程内容》之内的风、水、电、运输、通风、排水、安装、材料、人工、安全等采掘工程所有工序及相关费用。

2.安全生产管理协议签订情况。2022年9月27日，万泰大庙铁矿（甲方）与骏和公司（乙方）签订《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，其中甲方保证与外包工程有

[2] 辽宁骏和矿山工程有限公司，法定代表人：刘某新，住所：辽宁省朝阳市朝阳县古山子镇东五家子村，成立日期2023年11月29日，经营范围：许可项目：建设工程施工，地质灾害治理工程施工，非煤矿山矿产资源开采；一般项目：生态恢复及生态保护服务，园林绿化工程施工，对外承包工程，选矿，土石方工程施工，建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁。取得建筑业企业资质证书，证书编号：D221288259，资质等级：矿山工程施工总承包贰级。取得《安全生产许可证》编号：（辽）JZ安许证字[2024]889677，许可范围：建筑施工。

关生产系统安全设施正常运行，提供必要施工作业条件，建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告；乙方应当制定工程施工方案，保证工程作业范围内施工安全生产条件，建立健全本单位安全管理规章制度和安全操作规程并提供给乙方备案，明确工程施工人员和特种作业人员姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书，定期排查并治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告，在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的应当采取必要防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

3.项目施工情况。自2022年9月至2024年2月，万泰矿业公司杨家沟采区1号矿体地下开采建设项目未开工建设。2024年3月骏和公司进驻万泰矿业公司杨家沟采区1号矿体施工采掘工程。骏和公司法定代表人刘某新任职杨家沟采区地下开采建设项目经理部经理，刘某新雇用隋某超、高元勋、郑兰四、翁某慧担任专职技术人员，隋某超为采掘施工工程现场负责人。至2025年9月27日，骏和公司施工了314米中段斜坡道延伸及中段巷道开拓工程。在杨家沟采区1号矿体地下开采建设项目施工期间，万泰矿业公司未委托监理单位对该建设工程进行监理。

（五）企业安全管理情况

1.公司级安全组织机构设置情况。万泰矿业公司出资方代表人尚某峰，系该公司经营决策人，负责公司重要经营

目标、战略目标的制定与决策。2025年2月13日，万泰矿业公司任命[3]郑某兵担任总经理，全权负责公司全面工作；葛某桐担任技术总工，负责公司安全生产技术全面工作；邵某军担任生产副总经理，负责公司生产管理全面工作，兼公司生产技术部管理工作；张某亮担任安全副总经理、兼安环部部长，负责公司生产安全全面工作。2025年2月23日，万泰矿业公司成立安环部[4]，安环部成员包括张某亮、张某雨、薛某军、翁某慧、赵某、鞠某海，安环部负责万泰矿业公司及万泰大庙铁矿、万泰古山子铁矿的安全管理工作。

2.事故矿山安全组织机构设置情况。五职矿长配备齐全。2025年2月12日，万泰矿业公司任命杨家沟五职矿长[5]，其中邹某龙任职矿长，负责全矿安全生产工作，生产副矿长刘某龙，负责生产全面工作；安全副矿长郑某胜，负责矿山的安全检查和事故隐患排查工作。

3.事故矿山停产后安全管理情况。2025年9月28日，万泰矿业公司杨家沟采区1号矿体停止建设，骏和公司项目经理部全部人员撤场。万泰矿业公司在斜坡道井口安装了铁质栅栏门，未设置视频监控、电子围栏等技术管控设施。

---

[3] 朝阳万泰矿业有限公司《关于公司高管任命及分工的通知》（万泰行管字[2025]1号）：根据公司经营发现需要，经公司研究决定，对公司高管任命及分工如下：任命郑某兵通知为万泰矿业总经理，全权负责公司全面工作，主管总办、人事部、财务部、供销部……。

[4] 朝阳万泰矿业有限公司《关于成立朝阳万泰矿业有限公司安环部的通知》（朝万泰发[2025]3号），公司决定任命安环部部长：张某亮，科员：张某雨、薛某军、翁某慧、赵某、鞠某海，其中薛某军、张某雨负责矿山井工系统安全管理工作……。

[5] 朝阳万泰矿业有限公司《杨家沟五职矿长任命》（朝万泰发[2025]12号），任命矿长：邹某龙，主持全矿安全生产工作，生产副矿长：刘某龙，负责企业生产全面工作……。

万泰矿业公司将刘某龙、郑某胜等生产、技术、安全管理人员调配到其他采区任职，指派邹某龙留守在杨家沟采区1号矿体，负责矿山停产期间的管理，指派武某负责井下抽水和矿山地上设施的看护工作。至事故发生前，邹某龙仅每隔一周左右到杨家沟采区1号矿体替武某一个班。万泰矿业公司未制定落实杨家沟采区1号矿体停建期间专项安全技术措施方案，未制定入井人员专项作业方案，未落实顶板巡查、人员入井管控等安全措施；停建期间人员入井无审批，未落实入井登记制度；未针对停建矿山巷道顶板风化、节理发育岩体开展常态化隐患排查，对停建期间人员行走路线未开展安全风险辨识，未进行事故隐患排查，未落实入井作业敲帮问顶、井下照明保障管控措施；未针对矿山停建期间存在的安全风险，组织留守、入井作业人员进行安全生产教育培训；未制定矿山停建期间生产安全事故现场处置方案，未组织进行冒顶片帮事故应急演练，未指定专兼职的应急救援人员负责停建矿山事故救援工作。

（六）事故现场勘查分析情况

经专家现场勘查分析，事故现场位于万泰大庙铁矿杨家沟采区1号矿体井下回风斜坡道与356米中段运输巷道交汇处，事故地点位于采矿许可证及安全设施设计批复的范围内。斜坡道及356米中段运输巷道局部实施喷锚网支护，事故地点属于岩石应力集中区域，支护范围未覆盖事故冒落区域，冒落位置距离既有支护边界约0.5米；冒落区域顶板岩体节理交错发育，完整性差，既有喷锚网支护体厚度不

足100毫米，支护厚度达不到设计要求；事故巷道无固定照明，入井人员仅依靠矿灯照明。

事故矿山停止建设后，事故斜坡道口实施简易封闭，未设置视频监控、电子围栏等技术防控设施；事故矿山井下排水系统保持远程自动运行，允许值班人员必要时入井处置排水设备故障。2025年12月1日，武某、于某军先后步行从斜坡道入井处理水泵故障时，斜坡道与356米中段交汇处顶板危岩冒落将于某军砸压致死，冒落岩石尺寸长0.8米、宽0.6米、厚0.5米，估算重量约600千克。

（七）事故发生经过

2025年9月28日，万泰矿业公司杨家沟采区1号矿体停止建设，骏和公司项目经理部全部人员撤出，万泰矿业公司在杨家沟采区1号矿体回风斜坡道口安装了铁质栅栏门，指派邹某龙负责矿山停建期间管理工作。邵某军安排原万泰矿业公司井下测量辅助工武某在杨家沟采区1号矿体矿部24小时值班、负责该矿井下的排水作业。杨家沟采区1号矿体矿山井下排水作业已实现远程自动运行，武某每天需要在地表巡查排水管路口的出水量，发现异常入井排除水泵故障、确保抽水系统正常运转，邹某龙每隔1周替武某1个班。杨家沟采区1号矿体停建期间，万泰矿业公司雇用于某军在该矿打零工。

2025年12月1日11时30分许，武某在巡查时发现排水管路出水口水量骤减，判断系井下抽水水泵电机故障所致，随即电话向矿长邹某龙汇报。邹某龙电话安排于某军

配合武某一同入井排除水泵故障。13 时 30 许，于某军和武某入井沿斜坡道步行前往位于 356 米中段的水泵房，其中武某在前、于某军在后行进，2 人间隔 70 米左右。14 时许，武某行走至 356 米中段石门处时，听到身后传来异响，立即回身查看，发现斜坡道与 356 米中段交汇处的顶板岩石冒落，于某军头、肩部被冒落的岩石砸压。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 名人员死亡,事故直接经济损失 230.369 万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

发现于某军被冒落岩石砸压后，武某立即跑至事故地点查看，并呼喊于某军，于某军发出“哼哼”声回应。武某徒手试图搬移砸压在于某军身体上的岩石未果后，遂沿着斜坡道跑回地表召请救援。15 时许，武某到达地表值班室内，向刚回到矿部的邹某龙报告事故；15 时 20 分，邹某龙电话召集在附近选矿厂工作的李某生到井下救援，李某生电话向万泰矿业公司总经理郑某兵和安全副总经理张某亮报告事故后，驱车赶往杨家沟采区 1 号矿体。郑某兵电话联系朝阳长江医院救护车，并驾车赶赴朝阳长江医院协调医疗救治事宜。15 时 30 分，李某生抵达杨家沟采区 1 号矿体井口，邹某龙、李某生、武某驾车入井抵达事故现场，3 人合力试图徒手将砸压在于某军身体上的岩石搬离未果后，李某生驾车折返地表。李某生再次电话向安全副总张某亮

报告于某军伤情严重后，携带千斤顶、撬棍等工具二次入井，李某生使用千斤顶将砸压在于某军身体上的岩石支撑起来，邹某龙和武某合力将于某军拖拽出来。16时20分许，于某军被救至地表，正在井口等候的救护车将于某军送往朝阳长江医院救治。

（二）事故医疗救治情况

2025年12月1日17时15分，于某军被送入朝阳长江医院ICU抢救，郑某兵安排通知于某军家属。20时6分，于某军经医治无效死亡。朝阳长江医院出具于某军出院诊断：闭合性颅脑损伤重型。

（三）事故善后处置情况

于某军死亡后，郑某兵向尚某峰报告，经2人商议不报告事故，由郑某兵负责事故善后事宜。12月2日，郑某兵代表万泰矿业公司与于某军家属达成赔偿协议，经请示尚某峰同意后，郑某兵签字、万泰矿业公司一次性支付于某军死亡赔偿款230万元。于某军家属将暂存在朝阳长江医院的于某军遗体运回朝阳县大庙镇土葬。

（四）事故报告情况

事故发生后，武某立即向邹某龙报告，邹某龙向李某生报告，李某生向郑某兵报告，郑某兵向尚某峰报告。尚某峰、郑某兵未按照规定向应急管理部门及负有安全监管职责的部门报告，瞒报事故。

（五）事故应急处置评估情况

杨家沟采区1号矿体停建后，万泰矿业公司未制定矿山停建期间生产安全事故应急处置方案，未组织冒顶片帮事故应急演练，未保留原有的应急救援力量，未指定专、兼职的应急救援人员负责该矿山事故救援工作。于某军被顶板冒落岩石砸压受伤后，只能临时调集人员入井开展救援工作，且现场组织救援的人员对救援难度估计不足，至16时20分，于某军方被救援至地表后被救护车运送至医院救治。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

杨家沟采区1号矿体斜坡道与356米中段交汇处顶板岩体应力集中、节理发育，违反《金属非金属矿山安全规程》[6]的规定，未按照《安全设施设计变更》[7]对巷道进行支护，巷道支护范围未覆盖危岩区域，且既有喷锚网支护体厚度不足，顶板存在可冒落危岩。

于某军和武某冒险入井排除水泵故障，途经斜坡道与356米中段交界处时，顶板冒落的岩石将于某军砸压致死。

（二）事故间接原因

1.杨家沟采区1号矿体斜坡道支护不符合设计规定。2022年9月28日前，已完成了事故区域斜坡道及356米水

---

[6] 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.1.3.2条：井巷掘进应按设计施工，不得擅自改变巷道断面、坡度等参数；围岩不稳固地段应及时采取支护措施，严禁空顶作业。

[7] 《朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿杨家沟采区1号矿体地下开采建设项目安全设施设计变更》4.1.3井巷工程支护：经近地表地段、经过断层和岩石破碎地带地段采用300-500毫米厚钢筋混凝土支护。错车道采用C30混凝土300毫米厚支护；中段运输巷道经岩石不稳固地段和岩石破碎地带地段采用300毫米厚混凝土支护、钢筋网喷射支护或钢架支护。

平中段运输巷道施工及顶板支护工程，在《安全设施设计变更》中，事故区域斜坡道及356米中段运输巷道系原有利旧工程，在矿山基建期间临时利用进行岩石运输，建设期结束后用于回风，并作为应急安全出口。斜坡道及356米水平中段事故区域顶板支护措施不符合《安全设施设计变更》规定。万泰矿业公司在组织杨家沟采区1号矿体地下开采建设项目基建期间，未按照《安全设施设计变更》的规定，核查事故区域喷锚网支护厚度和范围，未组织对顶板进行定期检查，未治理消除巷道顶板存在应力集中区域支护不能覆盖、既有支护体厚度达不到要求的事故隐患，导致围岩风化、节理发育带来的顶板失稳风险长期存在。

2.未对停建矿山进行安全管理。杨家沟采区1号矿体停建后，万泰矿业公司未按照《金属非金属矿山安全规程》[8]和《国家安全监管总局办公厅关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》[9]的规定，制定并落实矿体停建期间专项安全技术措施，未辨识评估存在安全风险；杨家沟采区1号矿体停建后，骏和公司的项目经理部人员全部撤场，万泰矿业公司仅安排邹某龙负责停建矿山管理，安排武某负责留守和抽水作业，且邹某龙仅一周到采区一次，替武某一个班；杨家沟采区1号矿体的原安全、技术人员全部撤

---

[8] 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第4.4.6条：矿山停产期间，应制定停产专项安全技术措施；确需人员入井作业，应编制专项作业方案，落实风险辨识、隐患排查，不得单人入井作业，作业过程必须配备监护人员。

[9] 《国家安全监管总局办公厅关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》：地下矿山停产期间，井口要落实管控措施；确需入井作业，必须落实风险防控、通风检测、双人入井、现场监护，严禁单人冒险入井；停产矿山井下设备应优先升井撤出，确需留存的应当落实专项管控措施。

离，停建期间安全巡查、隐患排查、技术指导、应急保障等岗位职责无人落实，安全管理体系实质瘫痪；停建期间人员入井作业无审批，未落实入井登记制度；未针对停建矿山巷道顶板围岩风化、地压变化诱发顶板失稳风险进行常态化隐患排查；未编制停建期间人员入井专项作业方案，对停建期间人员行走路线未开展安全风险辨识，未进行事故隐患排查，未落实入井作业顶板敲帮问顶、井下照明保障[10]等管控制度；矿山停建后，仅对停建矿山井口进行简单封堵，未设置视频监控、电子围栏等技术管控措施，无法对非法、违规入井行为进行预警管控。

3.停建矿山应急措施落实不力。万泰矿业公司未针对矿山停建期间存在的安全风险，有针对性的组织留守、入井作业人员进行安全生产教育培训；未针对停建矿山制定生产安全事故现场处置方案，未组织冒顶片帮事故应急救援演练，未保留必要的应急救援力量，未指定专兼职救援人员负责事故救援，事故发生后，只能临时调集人员进行现场救援，且组织现场救援人员召集救援力量不足，未携带工具入井，制约救援效率。

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

万泰矿业公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《金属非金属矿山安全规程》的规

[10] 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.7.5.1条：井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。

定，事故巷道顶板支护不符合《安全设施设计》规定；违反《金属非金属矿山安全规程》的规定，未制定停建矿山专项安全技术措施，未编制人员入井专项作业方案，未落实停建矿山风险辨识、隐患排查责任；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处理措施；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未落实安全风险分级管控制度，未对事故区域顶板进行安全检查和隐患排查，未采取技术管理措施治理消除事故区域顶板支护不符合规定、失稳冒落的事故隐患；违反《安全生产法》第八十一条的规定，未制定停建矿山事故现场处置方案，未组织冒顶片帮事故演练；违反《安全生产法》第八十二条的规定，未指定专兼职应急救援人员；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，瞒报事故。

（二）事故暴露出有关单位存在的问题

1.古山子镇人民政府，履行非煤矿山属地管理职责不到位。未加强对辖区内非煤矿山企业的安全管理，每季度组织对杨家沟采区1号矿体检查，未发现万泰矿业公司不按照设计施工的问题隐患；在杨家沟采区1号矿体停建后，对停建矿山井口仅进行简易封堵，未设置监控、电子围栏等技术管控措施行为未进行制止和纠正。

2.朝阳县应急管理局，履行非煤矿山安全监管职责不到位。按照朝阳县人民政府批准的2025年度安全生产执法检查计划，分别于2025年5月3日、11月14日对万泰矿业公司杨家沟采区进行安全执法检查，发现问题4项，整改问题4项。未发现并督促整改杨家沟采区1号矿体事故区域巷道顶板无支护措施的违规行为；未加强矿山停产期间安全监管，未发现并督促整改万泰矿业公司矿山停产期间安全管理缺失的隐患问题。

3.朝阳县民政局，对殡葬领域监督管理不到位，对强制火化区域擅自土葬行为未及时制止和纠正。

4.朝阳县人民政府，对万泰矿业网络舆情多发情况研判不足，未组织有关部门及时对举报人的诉求进行论证评估，推动矛盾化解力度不强。

（三）其他问题

2022年9月28日至2025年9月27日，杨家沟采区1号矿体地下开采建设项目批准建设施工。2024年3月，骏和公司开始施工采掘施工工程，万泰矿业公司未聘请监理单位对项目实施监理。骏和公司违反《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程质量管理条例》的规定，派驻不具备项目经理执业资格的人员负责项目安全管理，未编制杨家沟采区1号矿体地下开采建设项目的施工组织设计和专项施工方案，未按照《安全设施设计》，施工斜坡道支护工程；未填写施工日志记录施工过程，未建立施工质量检验制度，未对施工过程进行安全检查和隐患排查治理，未采

取技术管理措施治理消除事故区域顶板支护不符合规定的事故隐患。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

万泰矿业公司，违反《金属非金属矿山安全规程》和《安全生产法》第二十八条、第四十一条、第八十一条、第八十二条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第(一)项规定，建议处65万元罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向应急管理部门和负有安全监管职责的部门报告，瞒报事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处145万元罚款，建议由朝阳县人民政府将万泰矿业公司纳入安全生产严重失信主体名单管理。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.建议免于追究责任人员

（1）于某军，万泰矿业公司临时雇用的井下作业人员，按照杨家沟采区1号矿体矿长邹某龙的指派，与武某一同入井处理水泵故障时，未对途经巷道顶板开展敲帮问顶等安全检查确认，被斜坡道与356m中段交界处顶板冒落的岩石砸压致死，对事故发生负有直接责任。鉴于于某军在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.建议追究刑事责任人员

（1）邹某龙，男，万泰矿业公司杨家沟采区1号矿体矿长，负责该矿的全面安全管理工作。违反《安全生产法》第二十五条的规定，未对停建矿山进行安全检查，未制定人员入井专项作业方案，未治理消除事故区域巷道顶板围岩节理发育、顶板无支护的事故隐患，未对入井人员行走路线开展隐患排查，安排武某、于某军冒险入井处理水泵故障；组织事故现场救援时，未召集足够救援力量、未携带工具入井救援，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全生产有关资格，处上一年年收入百分之三十罚款。建议司法机关依法追究其责任。

（2）郑某兵，男，万泰矿业公司法定代表人，总经理，取得金属非金属地下矿山主要负责人安全生产知识和管理能力培训考核合格证，负责公司全面工作，系该公司安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促、检查杨家沟采区1号矿体的安全生产工作，治理消除井下斜坡道与运输中段存在的违反《金属非金属矿山安全规程》、未按照《安全设施设计》采取支护措施的事故隐患；杨家沟采区1号矿体停止建设后，违反《金属非金属矿山安全规程》的规定，未牵头制定停建矿山安全技术措施方案，将矿山技术、安全管理人员撤出，未保留原有的应急救援力量，未指定专兼职救援人员，未组织事故应急救援演练，事故发生后现场应急救援力量不足制约救援效率；在2025年11月18日，已瞒报1起万泰矿业公司

于营子采区Ⅰ号矿体巷道未按照设计施工、顶板无支护导致的冒顶片帮事故，仅间隔12天，杨家沟采区1号矿体再次发生同类事故，未吸取事故教训，事故发生后与事故遇难者家属私了赔偿、再次瞒报事故，干扰事故隐患追根溯源，井下顶板围岩节理发育、应力集中点未采取支护措施的事故隐患长期存在，对事故发生负主要责任。依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款，建议司法机关依法追究其责任。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向事故发生地应急管理部门报告，瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之八十罚款，建议朝阳县政府将其纳入安全生产严重失信主体名单管理。

3.建议予以行政处罚的人员

（1）郑某胜，男，万泰矿业公司杨家沟采区1号矿体安全副矿长，负责该矿山安全检查和隐患排查工作。违反《安全生产法》第二十五条的规定，未检查本单位安全生产状况，未排查治理事故区域巷道顶板无支护，原有支护厚度不足的事故隐患，未制定杨家沟采区1号矿体停建专项安全技术措施，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产有关资格6个月，处上一年年收入百分之二十罚款。

（2）张某亮，男，万泰矿业公司安全副总经理、兼安环部部长，负责公司生产安全全面工作。违反《安全生产

法》第二十五的规定，检查公司安全生产状况不到位，未排查治理杨家沟采区1号矿体存在巷道顶板未采取支护措施的事故隐患；未督促制定杨家沟采区1号矿体停建专项安全技术措施，未组织对停建矿山进行安全检查和事故隐患排查，对事故的发生负有安全管理责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其与安全生产有关资格，处上一年年收入百分之三十罚款。

（3）葛某桐，男，万泰矿业公司技术总工，负责公司安全生产技术全面工作。违反《安全生产法》第五条的规定，未对职责范围内的安全生产工作负责。未采取技术措施，治理消除杨家沟采区1号矿体存在的违反《金属非金属矿山安全规程》规定，未按照《安全设施设计》支护的事故隐患，对事故发生负有管理责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其与安全生产有关资格，处上一年年收入百分之三十罚款。

（4）尚某峰，男，万泰矿业公司出资方代表人，系该公司实际决策人。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向事故发生地应急管理部门报告，瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之八十罚款。

（三）其他建议

1.骏和公司，违反《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程质量管理条例》的规定，不对承揽杨家沟采区1

号矿体地下开采建设项目进行管理，派驻不具备项目经理执业资格的人员负责项目安全管理，未编制杨家沟采区1号矿体地下开采建设项目的施工组织设计和专项施工方案，未按照《安全设施设计》，施工斜坡道支护工程；未填写施工日志记录施工过程，未建立施工质量检验制度，未对施工过程进行安全检查和隐患排查治理，未采取技术管理措施治理消除事故区域顶板支护不符合规定的事故隐患等问题，建议移交朝阳县人民政府另案处理。

2.杨家沟采区1号矿体基建期间，未委托监理单位对施工工程进行监理的问题，建议移交朝阳县人民政府另案处理。

3.针对古山子镇人民政府、朝阳县应急管理局、朝阳县民政局有关国家工作人员在事故中责任，建议移交纪委监委依纪依规处理。

4.针对万泰矿业网络舆情多发的问题，建议朝阳县人民政府在朝阳市安全生产会议上做深刻检讨。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取此次事故教训，举一反三，严防类似事故再次发生，针对本次事故暴露出的问题，提出以下防范措施建议。

（一）万泰矿业公司，全面落实安全生产主体责任

1.加强停产、停建矿山的安全管理。针对各矿山实际开采建设现状，制定并落实停产停建期间专项安全技术措施管控方案。停产停建期间，井口落实视频监控、电子围栏

等技术管理措施。制定落实入井人员专项作业方案，除经批准的通风、排水、安全检查等必要人员外，严禁其他人员入井，人员入井必须执行审批制度，经矿长或值班负责人批准，并严格履行入井登记，严禁单人无监护入井作业；严格划定入井人员行走路线，强化对行走路线内顶板的排查治理，加强对停产停建矿山围岩节理发育、应力集中地点的顶板管理，采取技术管理措施治理消除危岩冒落事故隐患。

2.依法发包采掘施工工程。严格按照《非煤矿山外包工程安全管理办法》的规定，将采掘施工工程发包给具有相应资质的施工单位，并与施工单位签订《安全生产管理协议》，明确双方的安全生产责任。委托相应资质监理单位，对施工质量安全进行监理。加强对外包工程安全生产工作的统一协调管理，督促施工单位派驻具备执业资格项目经理负责项目安全管理，依法组建项目经理部，配齐配强安全、技术管理人员。

3.杜绝不按设计施工生产行为。加强对矿山安全技术投入，增加技术人员配置，强化对各采区技术指导，督促各采区严格按照安全设施设计施工、建设、生产，加大安全投入，对岩体节理发育的顶板全部进行支护，杜绝不对围岩节理发育顶板进行支护的行为。

4.提高安全检查和隐患排查质效。强化公司、采区安全管理人员配置，确保管理人员数量满足实际工作需求。各停产停建矿山，要确保技术、管理人员持续在矿山履职。

要组织专业技术人员，立即对所有采区开展全覆盖的检查，提高隐患排查质效，采取技术管理措施，治理消除各类事故隐患，杜绝违章冒险作业行为，实现重大事故隐患动态清零。

5.及时如实报告事故。严格事故报告程序，企业法定代表人、实际决策人是事故报告第一责任人，严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，杜绝瞒报、漏报、谎报事故的行为发生。

（二）应急管理部门，全面落实矿山安全监管责任。一是加强非煤矿山地下矿山安全监管，严格对照《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》，对地下矿山进行安全检查和事故隐患排查，严肃查处不按照设计施工、建设、生产的行为，对存在的重大事故隐患，一律停产整改。**二是**强化停产停建矿山安全监管，全面摸排辖区内安全生产许可证到期停产、基建期到期停建、长期停工矿山底数，建立停产停建矿山清单，落实包保监管责任。督促停产停建矿山严格执行报备制度，明确停产期间安全技术管控措施，加大巡查频次，重点核查井口技术封闭措施落实，入井作业管控环节存在的问题。

（三）古山子镇政府，全面落实属地管理责任。加强对辖区内非煤矿山企业各采区的巡查，建立辖区内矿山生产动态管理台账，对停产、停建矿山要严格落实井口封堵、

加装视频监控、电子围栏等技术管控措施。同时，要加强对辖区内矿山事故报告行为的管理，摸排辖区内居民在矿山务工人员底数，加大宣传教育力度，发现非正常死亡人员，要立即组织属地派出所进行核查，并向负有安全监管职责的部门和上级政府报告，杜绝瞒报漏报谎报事故行为的发生。

（四）朝阳县人民政府，全面落实属地领导责任。一是督促各负有安全监管职责的部门全面落实安全监管职责，组织应急、公安、自然资源、环保、林草等部门对辖区内矿山企业开展联合执法检查，对矿山企业存在非法违法问题进行起底式排查整治；二是督促各涉矿的乡镇政府严格落实属地管理责任，加大对矿山的巡查频次，及时发现并报告非法违法生产行为；三是严格舆情处置程序，提高对网络举报信息查处力度，组织有关部门对举报人诉求进行核查评估。

附件：朝阳万泰矿业有限公司“12·1”涉嫌瞒报生产安全事故调查组成员确认签字表

朝阳万泰矿业有限公司“12·1”涉嫌瞒报生产安全事故调查组

（朝阳市应急管理局代章）

2026年9月18日