# 西城区宣武门外东大街22号楼“5·8”一般生产安全事故调查报告

发布时间：2026-10-30 15:10



2026年5月8日10时20分，西城区椿树街道宣武门外东大街22号楼5单元316室阳台保温防水工程项目施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

接到事故报告后，西城区政府高度重视，区应急局、西城公安分局、区住房城市建设委、区房管局、椿树街道办事处等部门负责同志立即赶赴现场，开展应急处置和善后工作。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，经区政府授权，由区应急局牵头，会同西城公安分局、区人力社保局、区总工会、区住房城市建设委、椿树街道办事处等单位成立宣武门外东大街22号楼“5·8”事故调查组，邀请区纪委区监委参与，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、检测鉴定、专家论证等，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议、整改和防范措施。

经调查认定，西城区宣武门外东大街22号楼“5·8”事故是一起因作业人员安全防护设施严重缺失、违章高处悬吊作业导致的一般生产安全责任事故。

回到顶部

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

事发阳台保温防水工程项目所在的宣武门外东大街22号楼为市属直管公房，该楼存在直管公房、房改房、再上市二手房三种性质的房屋，房屋经营管理单位为北京天岳恒房屋经营管理有限公司前门分公司。同时该公司作为物业服务人对该楼进行安全巡视、公共区域维修、户内有偿维修、电梯的维保检测等物业管理服务[1]，对其中直管公房使用人收租金；对房改房业主不收取任何费用；与再上市二手房业主签署物业服务合同，收取物业费。316室为房改房再上市交易的二手房，未签订物业服务合同，未收取物业费。

事发部位位于5单元316室阳台墙面外侧，属于业主共有的公共区域[2]。316室业主刘连凯多次通过12345投诉热线投诉阳台外墙漏水、无保温问题，北京天岳恒房屋经营管理有限公司前门分公司进行了防水维修后未能解决墙面无保温问题。刘连凯决定自行委托施工单位对阳台墙面外侧进行粘贴保温板、挂玻纤网格布、批刮抗裂砂浆、涂刷防水涂料以及外墙涂料等施工作业。该阳台保温防水工程项目属于《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）》（2023年修订）适用范围内的限额以下小型工程[3][4]。

（二）事故发生方及相关单位情况

房屋经营（物业）管理单位：北京天岳恒房屋经营管理有限公司前门分公司（以下简称“天岳恒前门分公司”），统一社会信用代码：91110101801507741H，负责人：杨大龙，企业类型：其他有限责任公司分公司，经营范围：接受委托从事物业管理、清洗服务、供暖服务等。

发包人：宣武门外东大街22号楼5单元316室业主刘连凯（身份证号：230**********）。

承包合同签约单位：北京东方宝源防水工程有限公司（以下简称“北京东方宝源公司”），信用代码：91110116MA0075U0XA，法定代表人：夏光磊，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：500万元，经营范围：劳务分包、总承包、专业承包等。该公司未依法取得安全生产许可证[5]以及防水防腐保温工程专业承包资质[6][7]。

作业人员：夏艳飞（身份证号：412**********）、杨堡林（身份证号：412**********）、高荣生（身份证号：412**********）。三人均不属于北京东方宝源公司在职员工，与该公司不存在用工管理关系；杨堡林、高荣生未取得高处作业特种作业操作资格证书，不具备高处悬吊作业上岗资质[8][9]。

（三）合同签订情况

316室业主刘连凯计划开展阳台外立面保温防水作业，通过抖音平台先后对接夏艳飞、夏光磊等人咨询，对比报价后，初步确定由夏光磊承揽该作业。2026年5月5日，刘连凯因号码混淆，误拨打夏艳飞电话，邀请其前往作业现场踏勘。5月6日，夏艳飞赴现场踏勘期间，明确知晓业主刘连凯误将其认作夏光磊，但其为承揽业务，刻意隐瞒身份，冒用夏光磊及其所属公司名义，与刘连凯协商确定相关事宜，约定5月8日进场开展作业。5月7日，夏艳飞联络同乡杨堡林、高荣生，邀请二人共同进行本次保温防水作业。

5月8日，夏艳飞将已加盖北京东方宝源公司公章的合同带至作业现场，合同甲方为刘连凯，合同乙方为北京东方宝源公司，合同金额为3400元，双方在现场完成合同签署，截至目前，未进行结算。

经调查核实：夏艳飞系北京东方宝源公司法定代表人夏光磊的堂弟。其在夏光磊不知情、未取得公司任何授权的情况下，私自加盖该公司公章与刘连凯签订书面协议。

（四）许可办理情况

2026年5月6日，316室业主刘连凯到天岳恒前门分公司前三门项目部咨询自行组织外墙保温防水作业需要的手续，项目经理吕芦告知其应准备作业相关材料进行备案，并且需要维修班长杨春协调4单元1011室业主配合开门后，施工人员方可从1011室入户抵达5单元屋面，开展高处悬吊作业。

2026年5月7日上午，维修班长杨春在未核实316室业主施工备案办理进度的前提下，提前与4单元1011室业主沟通对接，告知其5月8日施工人员将到5单元屋面开展施工作业，需要该户业主在施工时段配合开启通往屋面的通行通道。随后，杨春将沟通对接情况告知了316室业主刘连凯。

（五）事故发生经过

回到顶部

2026年5月8日8时许，夏艳飞带领杨堡林、高荣生到达作业现场。316室业主刘连凯带领杨堡林、高荣生来到4单元1011室，与业主沟通说明来意后，杨堡林、高荣生穿过该业主家进入5单元屋面，进行系挂作业绳等准备工作，夏艳飞在室外地面准备材料。准备工作完成后，杨堡林、高荣生使用座板式单人吊具下降至316室阳台外墙处开始作业。

10时20分许，杨堡林、高荣生正在3层316室阳台外墙处安装保温板，夏艳飞在地面监护二人作业，南侧作业的高荣生使用的作业绳发生断裂；高荣生坠落过程中将安全带与其相互连接的杨堡林拖拽坠落，二人先后坠落，造成事故。

（六）事故现场情况

宣武门外东大街22号楼316室阳台外墙处坠落点距室外地面高约6米。

316室正上方的616室阳台外安装有外凸防盗窗，顶板为玻璃钢材质，棱角锋利。

经夏艳飞、高荣生使用断裂作业绳开展现场模拟还原：高荣生、杨堡林在屋面通风道处仅固定单根作业绳、二人分别使用两端作为作业绳开展作业；二人佩戴了五点式安全带，但均未佩戴安全帽，也未配备独立柔性导轨（生命绳）[]及配套设备，二人座板上的拦腰带[]均已缺失；高荣生安全带与作业绳相连接，杨堡林安全带未与作业绳连接，且二人安全带互相串联连接；在女儿墙、6层外凸防盗窗等会摩擦作业绳的棱角部位，未设置绳索耐磨防护衬垫；作业绳断裂位置与6层外凸防盗窗玻璃钢顶板位置基本对应。

监控视频显示：南侧的高荣生率先坠落至地面，坠落处地面堆放有保温板，坠落过程中其未直接与硬质地面发生碰撞；北侧的杨堡林紧随其后，直接坠落至室外硬质地面。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成杨堡林死亡，高荣生未受伤，事故直接经济损失约160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，夏艳飞立即查看伤者伤情，拨打120急救电话，安排高荣生前往小区出入口引导120急救车辆，10时44分急救车辆抵达现场，医护人员当场开展急救处置，随即将杨堡林转运至宣武医院救治；13时30分许，医院下达病危通知书，夏艳飞拨打110报警。当日22时许，杨堡林经医院抢救无效死亡。

事发当日14时，接到事故报告后，区应急局、西城公安分局、区住房城市建设委、区房管局、椿树街道办事处等单位赶赴事故现场进行应急处置。

杨堡林家属于事发当晚抵达医院，夏艳飞积极进行对接沟通，稳定家属情绪，及时筹集赔偿款，短期内与家属达成赔偿协议。5月18日，死者杨堡林遗体火化，家属返回原籍。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，杨堡林第一时间被送往医院救治。伤者身故后，夏艳飞积极落实善后赔偿事宜，在较短时间内与死者家属达成赔偿协议，有效化解矛盾，未引发次生纠纷及不良社会影响。各相关职能部门接警接报后处置响应迅速、部门联动顺畅高效，现场警戒管控有力，事故善后处置、舆情引导管控举措及时有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定：作业人员安全防护设施严重缺失、违章高处悬吊作业，是本次事故的直接原因。

1.安全防护设施严重缺失

（1）作业人员未设置独立柔性导轨（生命绳）及坠落缓冲保护装置，违反《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》强制安全要求[]；作业人员使用的座板的拦腰带均已缺失。（2）经检测，作业人员使用的作业绳测试力值达到13.74KN（约1402.04公斤）时断裂，未满足《坠落防护安全绳》（GB24543-2009）中纤维绳22KN的要求；（3）作业人员全程未在6层外凸防盗窗玻璃钢雨棚锋利棱角处铺设绳索防磨衬垫[]，结合作业绳检测结果分析,可能是作业绳持续与雨棚摩擦造成损伤，最终导致绳索断裂；（4）劳动防护用品配备不全，作业人员未佩戴安全帽，坠落撞击地面时无头部防护缓冲[]。

回到顶部

2.违章高处悬吊作业

（1）杨堡林、高荣生不具备有效的高处作业特种作业操作证，未持证上岗作业[]；（2）作业人员使用屋面通风道作为挂点，仅固定单根作业绳、二人使用两端进行作业[]；（3）杨堡林、高荣生未使用拦腰带将自身与座板进行连接，杨堡林未使用安全带将自身与工作绳连接；（4）杨堡林、高荣生安全带互相连接，该连接方式无法实现独立坠落保护，一人坠落会拖拽另一人同步坠落；（5）夏艳飞未经过专业培训[]，承担座板式单人

吊具悬吊作业现场监护职责，明知现场存在多项重大违章行为，未下令停工整改，现场安全管控完全失效。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2026年5月17日，北京市西城区公安司法鉴定中心出具鉴定书（XC2026BL0037），鉴定意见为：杨堡林符合高坠导致颅脑损伤合并创伤失血性休克死亡。

2026年7月23日，北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所对作业人员使用的工作绳进行静态力学性能检测，出具检测报告（编号：No.2026（带）-572），检测结论：该样品经检测，依据GB24543-2009《坠落防护安全绳》，判定所检项目不合格。

（三）其他可能因素排除

经调查组现场勘查、询问取证及综合研判，排除了自杀、刑事案件、自然灾害等非生产安全因素。

四、相关单位暴露的主要问题

（一）相关企业

1．北京东方宝源公司，在本次事故调查过程中暴露出以下问题：

**（1）**印章内部管理失效。公司印章内部控制存在明显漏洞，印章保管、使用环节的管控措施落实不到位，致使夏艳飞在未获得授权的情况下，私自使用该公司公章对外签订书面协议。

**（2）**未取得安全生产许可证和施工资质。企业主要承揽保温防水作业，未依法取得安全生产许可证[]以及防水防腐保温工程专业承包资质[][]并且不具备相应条件[][]。

**（3）**未依法建立健全全员安全生产责任制及安全生产规章制度。企业未制定、落实安全生产责任制、风险辨识管控、隐患排查治理、安全教育培训、特种作业人员管理、高处作业等安全管理制度和操作规程[]。

2．天岳恒前门分公司，作为直管公房运营管理单位和物业服务人，在本次事故调查过程中暴露出以下问题：

（1）未切实履行公共区域维修责任。接到业主提出的公共区域外墙维修诉求后，该分公司未及时组织实施维修[][]，客观上放任住户自行委托施工队伍开展高处维修作业。

（2）未有效开展安全风险分级管控和隐患排查治理。企业未落实双重预防工作机制，未对管理区域内屋面出入通道等重点部位开展全面安全风险辨识，未落实安全风险分级管控措施；隐患排查治理工作流于形式，日常安全巡查不彻底，隐患排查台账记录不全，隐患整治未形成闭环，区域内安全隐患长期未消除[]。

（3）公共区域安全秩序管控失效。企业未督促工作人员严格落实屋面出入通道安全管控措施[]；在未核验施工备案手续是否完成的情况下，工作人员擅自协调开通屋面作业通道，为违规高处施工提供通行条件，造成公共区域安全管控失序[]。

（4）装饰装修施工全过程巡查缺位。针对业主外立面高处作业咨询，工作人员仅口头告知备案要求，未持续跟进，督促核查施工资质、作业人员证件、安全专项方案，施工期间未开展现场巡查，未及时发现并制止严重违章作业行为[]。

（二）相关部门

区房管局未切实履行辖区物业管理活动[]、房屋使用安全和修缮[][][]、直管公房管理[]等行业监督管理法定职责。对直管公房自管模式下物业服务的监管职责认识存在偏差，事故调查组调取履职证明资料时，区房管局复函认为天岳恒前门分公司属于公房管理单位，其管理行为系直管公房的房屋管理，不属于物业管理活动，不适用《北京市物业管理条例》等物业管理相关法规规定未提供任何相关履职材料；通过调查询问和调取企业资料，未见区房管局对该项目的检查记录，行业管理存在失察、缺位问题[]。

**回到顶部**

（三）属地街道办事处

椿树街道办事处未严格落实辖区物业管理[]、限额以下小型工程安全生产属地监督管理[]职责。网格化安全巡查作用未有效发挥，街道层面“三管三必须”职责落实不彻底，未见街道城管办（负责限额以下工程监管和物业行业管理）对该物业项目的检查记录，对直管公房类物业项目安全巡查频次不足，管控薄弱[]；限额以下小型工程安全宣传教育培训落实不到位，属地安全生产监管效能不足。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

夏艳飞，系316室阳台保温防水工程项目实际现场负责人，负责作业组织协调与现场安全管理。其组织无高处作业特种作业资质人员开展高处悬吊作业；未配备齐全有效的安全防护用具；对现场多项严重违章作业不予制止，事故造成1人死亡，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

本起事故中暴露出的有关公职人员履职问题作为线索移交区纪委区监委调查处理。

（三）其他处理建议

北京东方宝源公司存在的未依法建立健全全员安全生产责任制及安全生产规章制度等问题线索，建议区住房和城市建设委移交公司注册地住建部门另案处理。

北京天岳恒房屋经营管理有限公司纪委已开展追责问责，同时对项目经理吕芦予以调岗处理，对维修班长杨春予以撤职、调岗处理并罚款1000元。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，强化风险意识和底线思维，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下整改和防范措施建议：

一是北京东方宝源防水工程有限公司应当压实整改主体责任，补齐内部管理短板，规范经营行为。已责令其健全印章管理制度，落实专人保管、专柜存放、用印审批、台账留痕管控要求；全部对外合同协议用印必须经法定代表人审批，严禁未经授权私自用印、擅自对外签约。严格执行行业准入规定，立即停止现有施工作业，未取得防水防腐保温工程专业承包资质及安全生产许可证前，严禁承接相关施工业务，杜绝无证经营。完善安全生产管理体系，落实全员安全生产责任制，健全隐患排查治理、安全教育培训、高处作业管控等制度，常态化开展安全自查和宣教，夯实安全生产基础。

二是北京天岳恒房屋经营管理有限公司前门分公司应当压实物业服务与安全管理主体责任，逐项整改安全管理薄弱环节。严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，针对小区屋面、建筑外立面、公共通道等重点区域常态化开展风险辨识与日常巡查；规范隐患台账管理，严格执行隐患排查—整改—复查—销号闭环管理。规范公共区域维保工作，完善日常巡检和报修响应机制，及时处置公共设施安全隐患，杜绝履职松懈、放任住户私自违规施工的问题。强化施工现场全过程监管，严格落实施工事前备案审核，核验施工资质、作业手续及安全方案，加强现场动态巡查，及时制止各类违章作业，守牢小区安全底线。

三是区房管局要压实行业管理责任，补齐直管公房安全监管短板。结合2025年以来多起涉物业生产安全事故警示，常态化开展房屋安全隐患排查和专项抽查，重点监督物业企业在隐患排查整治、高危作业管理、公共秩序管控等方面的履职情况。加强公房管理单位业务指导和安全宣教，常态化开展安全督导考核，健全隐患整治闭环机制，从严督促物业企业落实安全管理主体责任。

四是区住房城市建设委要强化分管行业监管与业务指导，规范辖区限额以下小型工程安全管理。持续指导街道落实属地监管职责，督促做好高风险小型工程安全生产信息登记工作。健全部门与属地线索移送联动机制，切实提升限额以下小型工程安全监管效能。

五是椿树街道办事处要严格落实属地兜底责任，完善基层网格化安全治理体系。将住宅外立面高处作业纳入网格常态化重点巡查内容，定期组织开展高处施工风险专项排查整治。强化辖区物业企业日常督导检查，健全属地安全监管闭环。常态化开展限额以下小型工程施工备案、安全管理等政策宣传，提升辖区居民、经营主体安全施工意识，夯实基层安全生产治理根基。

**回到顶部**

(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0C82048B9F2F62C6E053012819AC4084)



政务服务热线：12345
地址：北京市西城区二龙路27号 邮编：100032
技术支持邮箱：work@bjxch.gov.cn

官方微信

主办：北京市西城区人民政府办公室 承办：北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码：1101020002 京ICP备19014909号-1 (https://beian.miit.gov.cn) 京公网安备：11010202007633 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010202007633)

回到顶部