大东大北尚品天城小区电梯更新项目“9·5”一般起重致害事故调查报告

2026年9月5日9时30分许，沈阳市大东区大北街道八王寺街23-1号尚品天城小区17号楼1单元老旧电梯更新安装过程中，发生一起起重致害事故，事故造成两人死亡，直接经济损失约300万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规文件，2026年9月6日，经大东区人民政府授权，大东区应急管理局组织成立由公安大东分局、大东区总工会、大东区检察院、大东区房产局、大东区市场监管局、大北街道办事处等有关单位组成的事故调查组，同时邀请大东区纪委监委派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、委托专家技术分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，查清了相关生产经营单位存在的问题和人员的责任，认定了事故性质，提出了处理建议以及事故防范和整改措施建议。

调查认定，大东大北尚品天城小区电梯更新项目“9·5”一般起重致害事故是一起因企业安全培训教育不落实、隐患排查治理

不严格、作业人员未按照施工方案作业、劳动防护用品佩戴和使用不规范而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

事发的尚品天城小区电梯更新项目（以下简称电梯更新项目）位于沈阳市大东区八王寺街7-2号尚品天城小区北区17号楼1单元，是对17号楼1单元老旧电梯拆除后安装新无机房电梯（11层11站），事故发生于17号楼1单元电梯控制箱等设备安装阶段。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

电梯安装单位。四川省某有限公司（以下简称四川某公司），类型有限责任公司（自然人独资）。经营范围：机械设备销售；特种设备安装改造修理；建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工等。

《特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装（含修理）。该公司主要负责人陈某，公司设有尚品天城小区项目部，项目经理王某雲，现场负责人戈某妮，17号楼1单元作业人员唐某绪、周某生。

2.事故相关单位概况

沈阳某有限公司（以下简称沈阳某公司），类型有限责任公司。经营范围：特种设备安装改造修理，特种设备设计，特种设备制造，建设工程施工等。

《特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）。该公司设有尚品天城小区项目部，项目经理王某明。

（三）合同签订及相关约定情况

沈阳某公司与尚品天城小区物业管理公司沈阳某物业管理有限公司签订《老旧电梯更新工程合同书》；与四川某公司签订《2026年超长期国债住宅老旧电梯更新项目电梯施工协议》，委托其负责尚品天城小区17号楼1单元电梯安装工作，《电梯安装工程安全管理协议》中明确了双方各自的安全管理工作责任。

（四）相关单位安全管理情况

1.四川某公司

四川某公司未对作业人员唐某绪、周某生进行安全和技术交底，仅通过口头方式进行过安全培训教育，安全培训教育提醒没有针对岗位安全风险特点；未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，王某雲、戈某妮负责作业现场的安全生产管理工作。

2.沈阳某公司

沈阳某公司定期对尚品天城电梯更新项目进行安全检查，对发现的安全问题抄告公司项目部督促施工单位进行整改，项目经理王某明直接负责尚品天城小区电梯更新项目现场相关工作的对接、协调和管理，王某明未亲自参与协调管理，安排项目部其他人员仅对四川某公司作业人员唐某绪、周某生进行了安全和技

术交底和安全培训教育工作，对四川某公司作业现场的安全生产情况进行统筹协调管理和检查不到位。

3.大东区房产事务服务中心

大东区房产事务服务中心作为大东区住宅老旧电梯更新项目牵头部门，2024年完成更新102部老旧电梯，2025年完成更新306部老旧电梯，2026年开工建设287部，完成验收183部。大东区房产事务服务中心按照上级部门工作指导文件要求，不定时对大东区内老旧电梯更新项目开展现场督导检查30次，检查范围涵盖现场施工安全等重点领域。对检查中发现的问题及时通报至施工企业，明确整改要求、督促限期整改；对存在突出问题的企业负责人进行约谈，压实企业安全管理责任，召开调度工作会议7次，组织约谈1次。

（五）事故发生经过

2026年8月30日四川某公司唐某绪班组采用无脚手架安装工艺开始安装17号楼1单元电梯，9月5日唐某绪、周某生计划安装新电梯限速器、控制柜等设备，9时30分许，现场第三方人员发现移动安装平台坠落在底坑，两名作业人员趴伏在移动安装平台上。

（六）事故现场情况

1.电梯机房情况。电梯机房井道屋顶上方装有一台卷扬机，机房屋梁中间位置“U”形吊钩系有卷扬机钢丝绳一端端头，吊钩上钢丝绳和卷扬机上钢丝绳下垂至井道内，机房井道屋顶东北侧

设有生命线悬挂点，一根生命线对折系挂在悬挂点上形成两根生命线下垂到井道内，未见限速器。

2.电梯井道情况。轿厢导轨、对重导轨已经完成安装。井道内1根生命线从电梯机房延伸至底坑，1根生命线从电梯机房延伸至9层，卷扬机钢丝绳呈“V”形悬在11层空中，未见限速器、限速器钢丝绳、生命线上未见安全绳自锁器等。

3.电梯底坑情况。移动安装平台坠落于底坑且严重变形，用于悬挂移动安装平台的起重滑车、手电钻等工具散落在平台主梁上，起重滑车合页根部呈拉抻状断裂（未见合页）、一侧呈90度弯折；作业平台上散落手拉葫芦、2个安全帽、1根安全绳等。经拆除现场后未见限速器涨紧轮、轿厢安全钳、安全绳自锁器等。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成唐某绪、周某生2人死亡。根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721—2025）核定，事故直接经济损失约300万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2026年9月5日9时30分许，现场第三方人员发现唐某绪、周某生趴伏在17号楼1单元电梯底坑内的移动安装平台上，随即有关人员拨打了120、119、110电话，120急救人员到达现场后开展救治，消防救援机构救援人员到达现场后开展救援，公安人员到

达现场后立即封锁现场协同应急、房产、市场监管、大北街道办事处等部门有关人员开展调查工作。

（二）医疗救治和善后情况

2026年9月5日10时43分至11时49分，唐某绪、周某生被先后救出，2人被送至沈阳市第一人民医院进行救治，后经抢救无效死亡。

事故发生后，各方与死者家属就赔偿事宜达成一致，并签订了《一次性和解协议书》。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，四川某公司戈某妮及时拨打120、119电话，配合医疗机构和消防救援机构开展相关工作。医疗机构、消防救援机构、公安、应急、房产、市场监管、大北街道办事处等部门接报后，立即组织人员到达事故现场，依据各自职责开展工作。总体来看，相关部门应急响应及时、处置规范；企业应急响应准确及时、救援行动迅速，善后处理平稳有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员唐某绪、周某生安全意识淡薄，未按照有关规定和施工方案设置移动安装平台防坠落装置，在距离电梯底坑34米高的移动安装平台上进行作业时，安全带未有效与生命线连接。悬吊移动安装平台的起重滑车合页因受力不均发生断裂后移动安

装平台下坠，2名作业人员随移动安装平台一起坠落于电梯底坑，导致高处坠落伤并最终死亡。

（二）间接原因

四川某公司作为项目承包单位，安全生产主体责任落实不到位，未对作业人员进行安全和技术交底，没有针对岗位安全风险特点开展日常安全教育；未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除作业人员未按照施工方案作业、劳动防护用品佩戴和使用不规范的事故隐患。

（三）事故暴露出的其他问题

1.沈阳某公司作为发包单位，未发现承包单位四川某公司电梯安装施工作业人员未按照施工方案设置移动安装平台防坠落装置的事故隐患，对四川某公司安全生产工作统一协调、管理和定期安全检查和统筹协调管理不到位。

2.大东区房产事务服务中心作为大东区住宅老旧电梯更新项目牵头部门，未明确电梯安装施工现场安全生产监督管理职责承担部门；在对老旧电梯更新项目开展督导检查时，未对电梯安装单位施工现场安全生产情况实现全覆盖监督管理和检查，存在安全监管漏洞。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关人员的责任认定及处理建议

1.唐某绪、周某生，四川某公司作业人员，安全意识淡薄，未按照施工方案作业、劳动防护用品佩戴和使用不规范处作业时

未佩戴和使用必要的劳动防护用品，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

2.戈某妮，四川某公司项目现场负责人，检查本单位的安全生产状况不力，未及时排查作业人员未按照施工方案作业、劳动防护用品佩戴和使用不规范的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由大东区应急管理局依法处理。

3.王某雲，四川某公司项目经理，未组织本单位安全生产教育和培训；检查本单位的安全生产状况不力，未及时排查作业人员未按照施工方案作业、劳动防护用品佩戴和使用不规范的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由大东区应急管理局依法处理。

4.陈某，四川某公司主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除作业人员未按照施工方案作业、劳动防护用品佩戴和使用不规范的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由大东区应急管理局依法处理。

5.王某明，沈阳某公司项目经理，系该项目发包单位直接负责人，对承包单位电梯安装施工作业的安全生产工作统一协调、管理和定期安全检查不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由大东区应急管理局依法处理。

（二）对有关单位的责任认定及处理建议

1.四川某公司，安全生产主体责任落实不到位，未对作业人员进行安全和技术交底，监督、教育工人佩戴和使用劳动防护用品不严格；未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项的规定，建议由大东区应急管理局依法处理。

2.沈阳某公司，作为发包单位，对承包单位电梯安装施工作业的安全生产工作统一协调、管理和定期安全检查不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由大东区应急管理局依法处理。

（三）对有关部门和公职人员的处理建议

1.鉴于该起事故造成的不良影响，建议大东区房产事务服务中心向大东区政府作出书面检查。

2.大东区房产事务服务中心作为大东区住宅老旧电梯更新项目牵头部门，未明确电梯安装施工现场安全生产监督管理职责承担部门；在对老旧电梯更新项目开展督导检查时，未对电梯安装单位施工现场安全生产情况实现全覆盖监督管理和检查，存在安全监管漏洞。建议由大东区安委会办公室依据《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》有关规定，组织对大东区房产事务服务中心分管领导进行约谈。

3.针对查明的大东区房产事务服务中心监管工作暴露出的问题，对应当追责问责的大东区房产事务服务中心有关人员名单及相关线索，移交纪委监委依法依规依纪给予处理。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，全面落实企业主体责任

1.四川某公司要深刻汲取事故教训、举一反三，全面落实企业主体责任，建立健全各项安全生产规章制度；加强从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备相应的安全生产知识、掌握本岗位的安全操作技能；教育和督促从业人员严格执行安全制度规定和操作规程；深化隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患，防止类似事故发生。

2.沈阳某公司要严格履行发包单位安全管理职责，建立健全外包项目安全管理制度，明确各自安全管理职责；督促承包单位

落实安全责任，确保具备安全生产条件、从业人员具备岗位资格安全操作技能；进一步加强对外包项目安全生产统一协调、管理，建立规范隐患排查治理台账，确保隐患问题整改闭环。

（二）全面履行部门相关职责，切实提高各项工作质效

大东区房产事务服务中心作为大东区住宅老旧电梯更新项目牵头部门，要明确老旧电梯更新电梯安装施工现场安全生产监督管理职责的承担部门，进一步夯实安全生产工作基础，抓实抓细对电梯安装单位及其外委单位的安全监管工作，督导企业全面落实安全生产主体责任，从根本上消除事故隐患，有效防范生产安全事故发生。

大东大北尚品天城小区电梯更新项目

“9·5”一般起重致害事故调查组