索 引 号：	MJ00101180200/202111-00031
信息分类：	【监督保障】
文　　号：	无
成文日期：	2021-06-12
发布日期：	2021-06-12
有效期：	有效
发布机构：	应急管理局
信息来源：	明光市应急管理局

【调查报告】明光市惠家生活超市“2021.4.28”起重伤害事故调查报告

发布时间：2021-06-12 15:08　阅读人次：270 次　字号

2021年4月28日6时50分许，明光市潘村镇明光市惠家生活超市发生一起起重伤害事故，致1人当场死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号19条规定，明光市人民政府授权市应急管理局组织成立由市应急管理局为组长单位，市公安局、市商务局、市市场监管局、市总工会、潘村成员单位组成的明光市惠家生活超市“2021.4.28”起重伤害事故调查组（下设综合组、技术组、管理组、应急处置评估组）（名单附后）“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了处理建议和事故防范及整改措施，形惠家生活超市“2021.4.28”起重伤害事故调查报告》及《应急处置评估报告》《技术报告》《管理报告》。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关情况

（一）事故发生单位情况

明光市惠家生活超市（以下简称惠家超市），注册日期2019年1月3日，注册号3411*******9732，类型：个体工商户，经营者：申*3403**********6817），地址：明光市潘村镇民泰路西侧。经营范围：卷烟、预包装食品兼散装食品、酒水、饮品、生鲜及蔬菜、卤菜熟食乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、服装、鞋帽、文体办公用品、日用百货、保健食品、小家电、化妆品零售等。

经调查，该超市未建立安全生产责任制，未按规定配置专职或兼职安全生产管理人员；未建立健全安全生产规章制度；安全生产投入施存在隐患；职工安全教育培训不落实，日常安全检查及隐患排查治理不到位。

（二）升降作业平台基本情况

涉事的升降作业平台位于惠家超市一楼北侧墙外，长约为1.65米，宽约为1.3米，制造商为：南京沛明升降设备有限公司，出厂日期月，升降行程：4300mm，电压：380V，电机功率：4kw，额定载荷：450kg（图1）。经市场监督管理部门现场鉴定，该升降平台额定载荷小有启停控制装置，当载货量大于450kg时便无法操作。根据原国家质检总局《关于修订<特种设备目录>的公告》（2014年第114号），该升降种设备目录》，不属于特种设备。



图1升降作业平台基本情况

（三）死者情况

罗**，女，80岁，汉族，安徽明光人，1942年6月15日出生（身份证号码：3423**********1029），明光市潘村镇柳塘村村民。

二、现场勘查情况

事故发生地点位于惠家超市一楼北墙外起重升降平台，升降平台外围有一层蓝色铁皮围栏，与超市二楼储物区相连接。在升降平台北具女尸，尸体呈仰卧姿势，并盖有被单（图2）。


图2事故现场情况

升降平台门朝北，为双扇外开铁皮门，铁皮门西侧一扇门处于损坏状态。靠西侧的铁皮门有一升降控制器，上有绿色、红色和粉色三围栏内部东侧地面有一处黄色痕迹（粪便）。因救援需要，现场升降平台已升至二楼。二楼升降平台门朝南，为双扇外开铁皮门，呈打开状上有两手推车，上放有蔬菜、奶粉、面条等货物（图3）。升降平台上方墙面贴有升降平台铭牌，铭牌西侧有升降平台操作箱，操作箱下方器，在铁皮门西侧地面有一电机，上贴有“4KW、6.8、30L”字样标签纸。



图3 升降平台

三、事故发生经过及应急救援处置情况

2021年4月28日6时5分左右，惠家超市工作人员陶**、吴**一起使用升降作业平台进行装货。6时20分左右，陶**、吴**将第一趟货通台运至一楼，由陶**到一楼接应，陶**接到货物将升降作业平台升至二楼后，便到店内上货。接着，阚**、吴**使用升降作业平台进行装货右，阚**向平台下方喊了五、六声“下面可有人”，在无人应答后，阚**通过按钮将升降作业平台从二楼降至一楼。此时，罗**因内急未找经进入升降作业平台下方正在大便。阚**和吴**一前一后从二楼楼梯下至一楼接货，阚**先到达一楼起重平台门口。待吴**到达一楼后便“快叫人，起重平台出事了”，随即吴**跑到超市喊主管祁**，祁**到达现场后发现升降平台下有一老人被压，立即拨打了120急救电话，打110报警电话，又安排超市工作人员冯**到二楼将升降平台升至二楼。待升降平台升至二楼后，处于蹲姿的老人面部朝下倒在了地上。120现场，确认被压老人已经死亡。

市公安局110指挥中心在6时55分接报警后，指派潘村镇派出所出警后将事情情况报告至110指挥中心。7时20分，市应急局值班室接到事故通报后，市应急管理局会同市市场监督管理局和潘村镇政府等相关负责人第一时间赶往事故现场，对现场进行善后处置，并按规定将该滁州市应急管理局。

4月29日上午，明光市惠家生活超市经营者与死者家属就赔偿问题达成协议，死者尸体于5月2日火化并安葬，该起事故善后赔偿工作有造成社会不稳定因素。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡，直接经济损失30余万元。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

（1）升降平台外防护栏损坏未及时修复，又无人看管，致使外人进入升降平台内；

（2）超市工作人员操作升降平台从二楼降至一楼时，疏于观察，未及时发现平台下方有人，造成罗**被平台挤压死亡。

（二）间接原因

明光市惠家生活超市安全管理缺失，未建立安全生产责任制，安全管理混乱；未建立隐患排查治理等制度；安全生产投入不足，安全时修复；安全教育培训不到位；现场管理不力，安全隐患排查治理不到位。

（三）事故性质

经调查认定：这是一起因现场安全管理缺失，安全隐患整改不及时，员工安全意识淡薄，冒险作业而导致的一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

1、明光市惠家生活超市（经营者申*），安全生产主体责任不落实，未建立安全生产责任制、未制定隐患排查治理制度、安全教育培全管理缺失，安全隐患排查治理不到位，未及时纠正员工违规作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十七条、第二十八条之规定。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（总局第13号令，第77号令修改）第十九条第（一）项规定，建议对其处人民币叁万元罚。

2、潘村镇人民政府，安全生产检查工作不细不实，对事故的发生应负属地管理责任。建议其向市政府作深刻书面检查。

七、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，有效预防和遏制事故再次发生，建议应采取以下防范和整改措施:

1、明光市惠家生活超市要认真吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任。建立健全安全生产责任制，制定安全管理制度，责任到安全生产投入并有效实施；以案示警，认真开展从业人员安全教育；加强作业现场安全管理，及时发现并消除事故隐患。

2、潘村镇人民政府要严格按照“大排查、大起底、大整治”专项行动要求，进一步加大安全检查督查力度，对辖区内小微企业、个全生产情况进行全面排查，确保安全生产监管不留盲区、不存空白，始终保持高压态势，严厉打击非法、违法和违规违章行为。

3、市直相关行业主管部门要按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，狠抓重点，加强重点行业领域事故防范工作，督促企范措施，从严从实开展安全生产执法检查工作，严厉查处违法违规行为。

明光市惠家生活超市“2021.4.28”

起重伤害事故调查组

2021年5月25日

扫一扫在手机打开当前页