碧江区“5•21”建筑施工事故调查报告

时间：2020-11-02 15:05 来源：碧江区应急管理局 浏览量：81次 打印 关闭 【字号：

2020年5月21日03时25分许，碧江区河西辖区《碧江区2019鹭鸶岩片区(城中村)城市棚户区改造项目》大江坪工地发生一起建筑机械伤害施工事故

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》规定，区人民政府成立理局、区民政局、区公安分局、区人社局、区司法局、区住建局、区总工会、河西街道办事处等单位组成的碧江区“5·21”建筑施工事故调查处置工作查组三个工作组，迅速开展工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证、组直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，以及事故防范措施建议。提请区纪委区监委对涉及的单位和

事故调查组认定:碧江区“5·21”建筑施工机械伤害(臂架泵)事故为一般生产安全责任事故。

一、基本情况

(一)铜仁市碧江区2019年鹭鸶岩片区(城中村)城市棚户区改造项目概况。

1.棚户区改造项目及手续办理情况。

铜仁市碧江区2019年鹭鸶岩片区(城中村)城市棚户区改造项目位于大江坪地段，2020年2月26日，贵州建工****有限责任公司下文调整铜仁市碧江区部(黔建四发(2020)13号)文件，项目经理:梁*斌，技术负责人:杨*，施工员:朱*洪、沈*杰、王*，安全员:张*、黄*刚、王*伟，质检员:郝*昌，预算员:王*君50名。2020年2月18日，在铜仁市碧江区住房和城乡建设局取得建筑工程施工许可证，编号:5222212020*******。建设规模:328277㎡，合同体格:137

2.10#楼概况。

10#楼结构形式为框架-剪力墙结构，地上32层，地下2层，总层数34层。

事故发生时，施工至负一层墙柱梁板浇筑混凝土。

(二)事故单位概况。

铜仁市碧江区2019年鹭鹭岩片区(城中村)城市棚户区改造项目情况:业主单位为铜仁交旅*******有限公司，施工总承包单位为贵州建工****有限责任
(永***管理有限公司铜仁分公司)，混凝土供应单位为贵州铜仁****有限公司，混凝土泵车(臂架泵)租赁单位为贵州建创*****有限公司。

1.建设单位概况。

铜仁交旅*******有限公司(以下简称交旅*公司)，成立于2008年12月30日，2018年7月20日在铜仁市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码
铜仁市碧江区凉湾******;法定代表人:泰*;注册资本:伍亿元整;营业期限:长期;经营范围:包括公路开发;建设工程投资管理;棚户区(旧城)改造;其他保障性住房
务。

2.施工总承包单位概况。

贵州建工****有限责任公司(以下简称建工*公司):成立于1990年8月1日，2018年1月22日在贵州省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码:915
贵阳市南明区****4号;法定代表人:何*安;注册资本:叁亿元整;营业期限:长期;经营范围:包括建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土地整理、开
程专业承包、消防设施工程专业承包、环保工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、防水防腐保温工
饰工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、水利水电工程施工总承包、公路工程施工总承包、矿山工程施工总承包、
园林绿化、预拌混凝土专业承包;建筑行业工程设计。2018年3月5日，在中华人民共和国住房和城乡建设部取得建筑业企业资质证书，有效期:2021年1月
程施工总承包特级，可承接建筑各等级工程施工总承包;工程总承包和项目管理业务;市政公用工程施工总承包壹级;机电工程施工总承包壹级;钢结构工程专
设局取得建筑业企业资质证书，有效期:2020年12月21日，证书编号:D352******,资质类别及等级:地基基础工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包
业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;城市及道路照明工程专业承包壹级;环保工程专
工总承包贰级;矿山工程施工总承包贰级;河湖整治工程专业承包贰级;电力工程施工总承包参级;预拌混凝土专业承包不分等级。

3.监理单位概况。

(1)永***管理有限公司(以下简称永*公司):成立于2002年5月27日，2020年4月24日，在西安市市场监督管理局登记，统一社会信用代码:916100007
包括建设工程监理。2019年9月9日，永***管理有限公司在中华人民共和国住房和城乡建设部取得工程监理资质证书，证书编号:E161******,有效期至20
用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

(2)永***管理有限公司铜仁分公司(以下简称永明铜仁分公司):成立于2017年6月6日，2017年10月24日，在铜仁市万山区市场监督管理局登记，统一
限:长期;经营范围:包括代主体公司接洽公司经营范围内的相关业务。属永*公司下独立法人子公司，该公司铜仁市碧江区2019年鹭鹭岩片区(城中村)城市
同意由龚建华更换为徐*文)，其国家注册监理工程师资格证书(注册号:5200****)。

4.事故施工混凝土泵车单位概况。

贵州建创*****有限公司(以下简称建创公司):成立于2017年10月27日，2019年2月27日，在观山湖工商行政管理局登记，统一社会信用代码:915201
廖*华);营业期限:2017年10月27日至2027年10月26日;经营范围:包括机械设备及配件的租赁、销售、维修及咨询服务和技术服务。2019年1月1日，在贵
黔交运管许可贵阳字52010******号，有效期至2023年10月13日。

(三)合同签订情况。

2018年12月20日，交旅*公司与建工*公司签订建设工程施工合同。2019年2月27日，交旅*公司与永*公司签订建设工程监理合同。交旅*公司委托
全生产合同。2019年8月22日，建工*公司与贵州铜仁****有限公司签订预拌商品混凝土供需合同。2019年9月1日，贵州铜仁****有限公司与建创公司签

(四)事故施工混凝土泵车及操作人情况。

1.事故施工混凝土泵车情况。

贵AC4027号重型非载货专项作业车(臂架泵)，车辆品牌型号:三一牌SY53***，车辆识别代号:WDAKHCAA3********，发动机号码:541944********
年1月7日，有效期至2021年1月，保险公司:中国平安财产保险股份有限公司，保险单号:120780039009********，有效期至:2021年1月21日。系事故发
黔三好工程机械有限公司提供“泵车贵AC4027(12BC53******)巡检、保养、维修记录表”显示，事故前最后1次于2020年4月8日。

2.事故施工混凝土泵车操作人概况。

秦*，男，33岁，户籍所在地:贵州省铜仁市碧江区人民路95号*楼*单元，现住址:铜仁市碧江区枫木坪****，公民身份号码:5222261987********，持
号建设机械工作业操作证，系贵AC4027号重型非载货专项作业车操作人，属贵州建创*****有限公司员工。

(五)事故后车辆技术检测情况。

鉴定情况:事故发生后，5月24日，贵AC4027号重型非载货专项作业车经贵州湘黔三好工程机械有限公司臂架泵检测后,报告结论:工作时间4498H,臂
能导致油缸内泄臂架失控。通过事故发生前一个月的该车正常检测记录来看，没有发现此处有漏油现象，不排除张作业工程中螺杆金属疲劳开裂。

三、事故发生经过及应急救援和善后处理情况

(一)施工现场情况及事故发生经过。

经事故调查组对有关人员询问、监控视频显示和现场勘查:2020年5月20日20时左右，秦*和另1名操作员操作臂架泵为鹭鸶岩片区棚改项目十号楼负
(贵AC4027号)，靠九号楼，另1名操作员操作的是1台绿色臂架泵，靠十一号楼。计划浇筑混凝土1000个立方米左右，预计用时13个小时，属加班作业。
动，2名工人(唐*成、冉*珍)找平(手扶大臂前段软管)，1名工人(杨*珍)盖养护膜，1名工人(田*银)收边，1名施工员(郝*昌)现场作质量技术指导，1名安全
浇筑到2020年5月21日凌晨3点20分许，秦*操作具有事故隐患的贵AC4027号臂架泵突然失控臂架直接向下坠落，五臂末端砸伤处于臂架下方正在找平
场抢救无效2名工人当场死亡。

(二)事故应急处置及善后处理情况。事故发生后，03时27分许，施工员郝*昌拨打了报警和急救电话120、110，同时向项目部领导报告了情况，现场
钟赶到事故现场指挥救援处置，维护秩序，并向建工*公司领导报告了事故情况。过了几分钟后公安民警、120医务人员相继到达事故现场开展救援处置。

接报后，碧江区委常委、常务副区长组织区政府办、区应急管理局、区住建局、河西街道办事处立即赶赴现场开展应急处置，同时向市应急局报告
社会维稳(舆情控制)组、善后协调组、事故调查组三个工作组，迅速开展工作。经调解协商，贵州建工****有限责任公司与死者家属签订了赔偿协议书，
程有力、组织严密、响应迅速、处置得当，社会秩序稳定。

四、直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析认定，秦*未严格按照混凝土泵操作手册(末端软管6m内为危险区，不站人，如有人进入危险区，必须立即停止
条规定通过遥控器操作具有事故隐患(事故发生后经贵州湘黔三好工程机械有限公司臂架泵检测，臂架3油缸平衡阀调节螺杆有开裂漏油情况，不正常，
业，臂架突然失控直接向下坠落，五臂末端砸伤处于臂架下方正在找平(手扶大臂前段软管)的2名(唐*成、冉*珍)工人，后经现场抢救无效2名工人当场死

五、企业主要问题

1.贵州建工****有限责任公司

铜仁市碧江区2019年鹭鸶岩片区(城中村)城市棚户区改造项目项目部违反《建筑法》第四十四条、第四十七条，《安全生产法》第二十六条规定，
送操作要求的末端软管注意事项(作业时切不可站在建筑物的边缘手握末端软管，软管或臂架的摇摆有可能导致作业人员坠落发生人生事故。应选择站在
成、冉*珍在混凝土臂架泵下找平(手扶大臂前段软管)施工作业。

2.贵州建创*****有限公司

(1)贵州建创*****有限公司违反《安全生产法》第三十三条第二款规定。事故施工设备贵AC4027号臂架泵具有事故隐患。

(2)贵州建创*****有限公司违反《安全生产法》第二十五条规定。秦*未严格按照混凝土泵车操作手册操作，末端软管6m内为危险区，不站人，如有

3.永***管理有限公司铜仁分公司

永***管理有限公司铜仁分公司违反违反《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行)第二条规定、第五条规定、第六条规定第二款，郑*违反房屋
的监督活动规定，加班当班脱岗。

六、行业监管和属地管理情况

(一)行业监管情况。碧江区住房和城乡建设局，作为全区建筑工程安全生产监督管理行业主管部门，对安全生产工作安排有会议部署、有专项方案，
计划，不定时组织建筑施工企业召开建筑工程质量和安全专题会议，并及时传达学习相关安全生产会议和文件精神。5月13日，召开的中层以上会议传
“安全生产专项整治三年行动”工作，5月19日，召开的中层以上会议传达学习了全区安全生产工作会议精神，会议要求切实提升抓好安全生产工作，5
备、高边坡、深基坑等重点部位和汛期安全生产工作。1月15日、3月14日、3月29日、4月10日、4月13日、4月26日、5月10日对大江坪该工地进行了
改。但未检查混凝土泵车施工安全管理情况，未能督促企业及时发现从业人员手扶混凝土泵车臂架泵操作施工作业存在的安全风险。

(二)属地管理情况。因碧江区建筑施工行业实行分级管理，河西街道办事处负责的是农村自建房安全监管，该工地安全监管属碧江区住房和城乡建设

七、相关责任单位和责任人员处理建议

(一)对事故相关企业的行政处罚建议。

1.贵州建创*****有限公司。该公司安全生产主体责任落实不到位，隐患排查、安全教育培训不到位，对事故的发生负有责任。依据《安全生产法》
予其48万元罚款的行政处罚。

2.贵州建工****有限责任公司。

该公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理、隐患排查、安全教育培训不到位，对事故的发生负有责任。依据《建筑施工企业安全生产许可证
区住房和城乡建设局暂时暂扣安全生产许可证50日。依据《安全生产法》第一百零九条第一款规定，建议由碧江区应急管理局给予其48万元罚款的行政处

3.永***管理有限公司铜仁分公司

该公司监理责任落实不到位，安全管理、安全教育培训不到位，郑*加班当班脱岗，对事故的发生负有责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第
责令限期改正。

(二)对事故企业相关责任人行政处罚

1.廖*华，贵州建创*****有限公司总经理(具体负责人)。未有效履行主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时育和培训计划不到位，对事故的发生负有责任。依据《安全生产法》第九十二条第一款规定，建议由碧江区应急管理局对其处以2019年收入(128125元)百

2.梁*斌，贵州建工****有限责任公司铜仁市碧江区2019年鹭鸶岩片区(城中村)城市棚户区改造项目项目部经理。督促、检查本单位的安全生产工作不教育培训不到位，对事故的发生负有责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，建议由碧江区住房和城乡建设局责令停止执业6个月;依江区应急管理局对其处以2019年收入(195246元)百分之三十的罚款，计人民币58573元。

(三)建议企业内部处理人员

1.秦*，贵AC4027号重型非载货专项作业车臂架泵操作人，建议由贵州建创*****有限公司按照公司规定处理，并报碧江区住建局和应急管理局备案。

2.郑*，永***管理有限公司铜仁分公司派驻鹭鸶岩片区棚改项目监理，建议永***管理有限公司铜仁分公司按照公司规定处理，并报碧江区住建局和应

3.徐*文，永***管理有限公司铜仁分公司派驻鹭鸶岩片区棚改项目总理，建议由永***管理有限公司铜仁分公司按照公司规定处理，并报碧江区住建局

4.张*，鹭鸶岩片区棚改项目部安全员，建议由贵州建工****有限责任公司按照公司规定处理，并报碧江区住建局和应急管理局备案。

(四)对部门内部人员处理建议。

赵*，中共党员，碧江区住房和城乡建设局质安站副站长，负责河西片区建筑施工安全监管工作，建议由碧江区住房和城乡建设局对其进行通报批评。

(五)对监管部门处理建议。

建议碧江区住房和城乡建设局向碧江区人民政府作出深刻书面检查。

七、事故教训

该事故再次引起社会对建筑行业安全生产的关注和重视。目前需迫切研究部署当前建筑行业等重点领域安全生产存在隐患问题并采取科学、有效的方施，加大工程监管力度，加强风险隐患排查，坚决遏制生产安全事故发生。各相关部门要深刻吸取事故教训，立即开展建筑施工安全生产大检查，严肃理，全面消除各类隐患，全力落实对辖区内所有危大工程检查执法率达100%，对发现的安全生产违法行为依法查处率达100%，对检查发现存在安全生法行为的核实查处率达100 %等“四个100%”措施，确保安全生产形势持续稳定。

八、防范措施和整改建议

(一)强化安全生产“红线意识”，落实属地管理责任。全区各有关部门和各建筑业企业要增强安全生产红线意识，进一步强化建筑工地安全工作。要展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和饶幸心理始终将安全生产置于其一切工作的首位。

(二)强化监管责任，严格执法监督。各有关部门要监督企业严格按照有关法律法规和标准要求，设置安全生产管理结构，配足专职安全管理人员，按全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理制度。要督促企业在施工过程中加强过程管理和监督检查，监督作业队伍严格要按照法规标准、图住建局要肩负起行业管理职责，进一步加强对建筑施工行业的安全管理工作，要把该起事故作为不按操作规程施工的典型案例在全区建筑施工行业进行通促施工单位研究制定切实可行的混凝土泵车施工操作规程，确保安全施工，并强化安全管理和安全教育培训检查，督促施工建立健全制度，强化现场安全

(二)进一步强化企业主体责任落实，把事故隐患消灭在萌芽状态。各企业要认真吸取本起事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，要针对突出问任公司要认真组织研究制定臂架泵找平操作规程，确保安全施工。要对从业人员开展有针对性安全教育培训，使其严守规章制度和操作规程;要进一步加强患，有效防止各类事故发生。贵州建创*****有限公司要进一步加强内部管理，在全面落实企业安全生产主体责任的同时，加大对混凝土泵车操作员安全测，及时消除事故隐患，坚决杜绝各类事故发生。永***管理有限公司铜仁分公司要加强对总监、监理员的管理，严格各项操作规程，加大施工现场巡查力情况再次发生。

碧江区“5·21”建筑施工机械伤害事故调查组

2020年10月21日

碧江区“5·21”建筑施工机械伤害事故

调查组人员名单

周亚军(区应急管理局局长)

陈忠毅(区公安分局副局长)

徐　星(区应急管理局副局长)

何旭东(区检察院第二检察部主任)

王光勇(区总工会帮扶中心主任)

王　杰(区公安分局治安大队副大队长)

安绍康(河西街道派出所所长)

王　腾(河西街道安监站站长)

黄泽华(区住建局质安站站长)

钱治利(区应急管理局协调科负责人)

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇：对贵州省铜仁市喜多多商贸有限公司未认真开展安全生产工作的行政处罚信息

下一篇：对铜仁市十字金街未认真开展安全生产工作的行政处罚信息

友情链接：中国政府网　贵州省人民政府　省内各市州

联系方式 | 网站地图 | 帮助中心 | 网站声明 | 网站年报

主办：碧江区人民政府　管理维护：铜仁市碧江区人民政府信息中心

ICP备案号：黔ICP备16005390号　贵公网安备 52060202000140号　政府网站标识码 5206020078

碧江区互联网违法和不良信息举报电话：0856-5222607