泸水市六库街道怒江碧桂园新城区项目“9·18”高处坠落一般生产安全责任事故调查报告

浏览：2324 来源：泸水市应急管理综合行政执法大队

索引号	781676942-2026-279656	发文机构	泸水市应急管理局
公开目录	通知公告	主题分类	政务公开
文　号		发文日期	2026-02-04 00:00:00

分，泸水市六库街道****碧桂园新城区项目三期发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失70.7万元。

2025年10月11日11时35分，市应急局收到州应急局从《安全生产举报系统》转来举报信息：“云南省怒江州碧贵园三期，消防摔死人了”。市应后，迅速组织六库街道、市住房城乡建设局前往事故发生项目实地进行核查，并对事故现场进行了勘验。经初步核实后依法向市人民政府作了专题报

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，2025年11月11日，泸水市人民政府依法成立了由市应急局**为组长，六库街道、市应急局、市公安局、市住房城乡建设局、市总工会、市人社局为成员的事故调查组对事故开展调查（以下简称“事故调查组”急局统筹组织实施。事故调查组严格按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、现场取证、走访调查、查相关当事人、综合分析等工作方式，及时、准确地查清事故原因、查明事故性质和责任、评估应急处置工作、总结事故教训、提出整改措施、并对事提出处理建议。

经调查认定：泸水市六库街道****碧桂园新城区项目“9·18”高处坠落事故是一起因未按照规定正确使用安全带造成的一般生产安全责任事故，且

一、事故基本情况

（一）项目概况

工程名称：**集团有限公司**怒江泸水碧桂园新城区项目三期总承包工程

工程地点：怒江傈僳族自治州泸水市新城小学北侧

工程规模：总建筑面积46996.33㎡，地下建筑面积8294.02㎡；地上建筑面积38702.31㎡。

层高：2.9m

2024年6月5日，怒江****房地产开发有限公司与****集团有限公司签订了《****碧桂园新城区项目三期剩余总承包工程施工合同》（合同编GCFW-24-05-0092）工程内容：怒水新城区项目19-24栋总承包工程，包含但不限于土建工程、地下室户内及室外水电安装工程、装修工程、铝合室地坪漆及其车库划线和交通标识标牌、机械车位、室外园建工程(包括不限于室外座椅)、室外及户内供水供电工程、室外市政及附属工程(包括雨污施工、给水管道、电力管道、四网合管道、路灯管道及路灯敷线、灯具等安装)、室外永久围墙、挡土墙、道路结构、施工围闭、水泵房、配电房、水、配套排污工程、水云谣项目地下室及主体公区装修、铝合金门窗等工程。

2024年6月15日，****集团有限公司**怒江泸水碧桂园新城区项目三期总承包工程项目经理部与四川聚磊建筑劳务公司签订了《****集团有限公务分包合同》（土建主体、二次结构及粗装工程）劳务作业范围：19＃、20＃、21＃、22＃、23＃、24＃楼共6栋楼及对应车库土建主体、二次及精者肯玉林作业点为怒江**碧桂园新城区项目24#的脚手架拆除作业。

（二）事故相关单位概况

1.事故单位基本情况

（1）事故项目建设单位：怒江***房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91533321MA6N9G****

类型：有限责任公司

注册资本：壹仟零捌拾伍万叁仟元整

营业场所：云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇穿城路238号

法定代表人：段**

成立日期：2018年6月22日

经营范围：房地产开发及销售；房地产信息咨询；经济信息咨询（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）；房地产经工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关：泸水市市场监督管理局

登记日期：2025年10月27日

（2）事故项目施工单位：**集团有限公司**

统一社会信用代码：91110000101232****

类型：其他有限责任公司

注册资本：217686.033907万元

营业场所：北京市东城区交道口南大街114号

法定代表人：白*

成立日期：1981年7月22日

经营范围：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员:工程设计;建设工程项目管理;施工总承承包;建筑工程安装;起重机械设备工程;道路养护;园林景观设计、城市园林绿化服务;租赁机械设备;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术术进出口;代理进出口;出租商业用房;汽车租赁(不含九座以上客车)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关：北京市东城区市场监督管理局

登记日期：2024年8月12日

（3）事故项目劳务分包单位：四川**建筑劳务有限公司

统一社会信用代码：91510107MA61TN****

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：（人民币）壹仟万元

营业场所：成都市青羊区光华北四路56号1层

法定代表人：赵**

成立日期：2016年3月7日

经营范围：建筑劳务分包；公路工程、隧道工程、房屋建筑工程、桥梁工程、公路路面工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程设计、施工；钢金交电、水泥；废旧物资回收（三环路内不设点收购）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关：成都市青羊区市场监督管理局

登记日期：2019年5月9日

（4）事故项目监理单位：云南**建设监理有限公司

统一社会信用代码：915300006226O1****

类型：有限责任公司（自然人投资和控股）

注册资本：叁佰万元整

营业场所：云南省昆明市环城南路326号

法定代表人：钱**

成立日期：1996年7月9日

经营范围：建设项目决策阶段监理，勘察、设计阶段监理，实施阶段监理，营运前准务阶段监理，组织对项目设备，材料的采购项目监理；建设
询服务。

登记机关：云南省市场监督管理局

登记日期：2019年3月28日

2.事故单位资质情况

（1）事故施工单位：**建筑集团有限公司建筑业企业资质证书

企业名称：****集团有限公司；

详细地址：北京市东城区交道口南大街114号；

统一社会信用代码：91110000101232****；

法定代表人：白*；

注册资本：217686.0339万元；

经济性质：其他有限责任公司；

证书编号：D111020769；

有效期：2028年12月22日；

资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；

发证日期：2024年8月13日。

（2）事故项目劳务承包单位：四川**建筑劳务有限公司建筑业企业资质证书

企业名称：四川**建筑劳务有限公司；

详细地址：成都市青羊区光华北四路56号1层；

统一社会信用代码：91510107MA61TN****；

法定代表人：赵星博；

经济性质：有限责任公司（自然人独资）；

证书编号：D351G62059；

有效期：2030年7月23日；

资质类别及等级：施工劳务不分等级；

发证机关：成都市住房和城乡建设局；

发证日期：2025年7月23日。

（三）死者肯玉林基本情况

肯**，男，傈僳族，41岁，云南省怒江傈僳族自治州泸水市上江镇人，身份证号533321198405****16。

2025年5月3日与四川**建筑劳务有限公司签订劳动合同，工作岗位（工种）：杂工；合同期限为：2025年5月3日起至完成工作任务止。

肯**持有建筑架子工证，证号为云A12023011513、姓名为肯**、性别：男、操作类别为建筑架子工；初领日期为2023年3月15日；有效限期为
2029年3月15日；第一次复审日期：2025年3月15日；且在有效期内。

（四）事故发生单位安全管理情况

**建筑集团有限公司直属项目部建立了项目安全生产责任制、职业健康安全环保责任书、安全生产承诺书，在直属项目中心设有专职安全管理员
规程和生产安全事故应急预案，2025年来开展过3次专项安全教育培训、4次安全生产周例会，有专门的安全教育培训档案，为从业人员购买了安全
背心等劳保用品。未建立健全并落实本单位生产安全事故隐患排查治理制度，未购买从业人员保险，未有效监督、教育从业人员按照使用规则正确佩
用品。

（五）事故发生经过

2025年9月18日8时晨会过后，肯**、李**等6人根据陈*的安排前往****碧桂园新城区项目24#进行脚手架拆除作业，在工作进行到9时30分许，24#靠近山体一侧地上3楼进行脚手架底层拆除作业，当李**根据肯**的安排回头取立杆时，突然听见一声响动，回头发现肯**已掉落地面。

（六）事故现场情况

1.事故作业现场基本情况

经现场核查、询问现场管理人员及查看相关图纸，事故发生地位于六库街道****碧桂园新城区项目24#北侧，事故现场还有部分脚手架未拆除。正处于地上3层，距地面10米左右的脚手架上施工，作业过程中不慎从脚手架上坠落至空地上，据现场管理人员、家属和工友叙述，事故发生时，五点式安全带，安全绳系在和他一起掉落的钢管上，旁边散落有4根钢管。

2.劳动防护用品佩戴情况

经询问相关当事人显示，事故发生时，肯**佩戴有安全帽、五点式双钩安全带。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

泸水市六库街道****碧桂园新城区项目“9·18”高处坠落一般生产安全责任事故造成1名施工人员死亡。

2.直接经济损失情况

经评估，事故造成直接经济损失70.7万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，**建筑集团有限公司安全员彭**、四川**建筑劳务有限公司外架班组长陈*立即赶到现场，2025年9月18日9时41分，彭**向**建筑告事故情况；9时49分，陈*通过电话向四川**建筑劳务有限公司主要负责人赵**报告事故情况，9时57分向**建筑集团有限公司谭*报告事故，随后负责人张*汇报，张*接到事故报告后，未向相关人员和负有安全生产管理职责的部门报告。

2025年10月11日11时35分，泸水市应急管理局从安全生产举报系统接到怒江州应急管理局转入举报件，被举报单位：“云南省怒江州碧贵园三期全消防摔死人了。”市应急局接到举报信息后，立即启动生产安全事故应急预案，会同六库街道和市住房城乡建设局工作人员立即赶赴现场核查，经司谭*确认，2025年9月18日9时30分许，泸水市六库街道****碧桂园新城区项目发生一起致人死亡事故，随后将事故基本情况向市人民政府报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，外架班组长陈*于2025年9月18日9时43分许拨打120急救电话，9时52分，泸水市人民医院医护人员到达现场后，见患者平躺至者后无反应，无应答，患者处理深昏迷状态，可触及颈动脉搏动，T36.2°C，P脉搏：68次/分，R呼吸：22次/分，143/86mmHg，立即开通静脉、后，立即送往州医院急诊外科进一步就诊，2025年9月25日分10时43分，在州医院重症医学科病房抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

2025年9月26日，四川**建筑劳务有限公司与死者肯**家属达成赔偿协议，并签订赔偿协议书，由四川**建筑劳务有限公司赔偿死者家属63万元整），赔偿费用已支付至死者家属指定账户中。本次事故善后处理稳妥，家属情绪稳定，未造成不良影响及其他后果。

2025年9月25日，死者肯**尸体在泸水市殡仪馆完成火化，并由泸水市殡仪馆出具火化证明；

2025年10月10日，由死者家属在泸水市上江派出所完成肯**的户籍注销。

（四）事故应急处置评估

2025年9月18日9时30分许，泸水市六库街道****碧桂园新城区项目发生高处坠落事故后，施工单位**建筑集团有限公司未按照《建设工程安全五十条第二款和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条的规定向相关安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责告。

2025年10月11日11时35分，泸水市应急管理局从安全生产举报系统接到怒江州应急管理局转入举报件后，立即启动生产安全事故应急预案，组织城乡建设局赶赴现场核查，并将事故接报情况及核查结果及时向市人民政府进行报告。市应急局接举报后上报市人民政府及通知政府相关部门，并立案，应急响应迅速，响应程序正确。

经调查认定，事故发生在2025年9月18日9时30分，

在事故发生后**建筑集团有限公司未按照法律规定向泸水市人民政府、泸水市六库街道办事处、泸水市应急管理局和泸水市住房城乡建设局报告发有限公司、四川**建筑劳务有限公司、云南**建设监理有限公司等相关责任单位也未依法上报，对事故相关情况进行隐瞒，直至被举报至《安全生

曝光事故。而泸水市应急管理局接到举报事故时间为2025年10月11日11时35分。综上所述，泸水市六库街道****碧桂园新城区项目“9·18”高处坠落事全责任事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

人的不安全行为：肯**安全意识淡薄、未按照规定正确使用安全带，未将安全带全程栓挂于牢固物体，违反《坠落防护装备安全使用规范》（GB０００９）5.2.2.2的规定：安全带应拴挂于牢固的构件或物体上，应防止挂点摆动或碰撞。导致肯**从脚手架上坠落至地面。

（二）间接原因分析

一是怒江***房地产开发有限公司作为****碧桂园新城区项目的建设单位，将项目承包给**建筑集团有限公司后，未明确各自的安全生产职责。

二是**建筑集团有限公司作为怒江**碧桂园新城区项目的总承包单位，生产安全管理制度缺失，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制理措施，及时发现并消除事故隐患；现场安全管理不到位，在脚手架拆除前未督促施工企业按照《怒江泸水碧桂园新城区三期项目花篮式悬挑脚手架定，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟定作业计划，报请批准，进行技术交底后准备作业；当脚手架架体和安全网拆除完后未在下方搭设临时之间设置钢跳板；未安排专人监护。

三是云南**建设监理有限公司作为怒江**碧桂园新城区项目的监理单位，在项目施工中未做好监理职责，对高处作业等危险性较大的工程，未理，未能及时发现高处作业安全隐患（从业人员未按规定使用安全带）、未认真审核特种作业人员是否持证上岗。

四、事故性质认定

经调查认定，该起事故发生在生产经营活动中，造成1人死亡，造成直接经济损失70.7万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人第493号令）第二条：“生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例”以及第三条：“一般以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。”的规定，该起事故属于一般事故，且存在瞒报。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故调查组通过对事故现场勘验，对该事故单位以及当班工人和相关人员进行调查询问，调集了相关资料，结合相关证据、资料研究、分析，依国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《云南省安全生产条例》的规定作出事故责任的认定和事故责任者的处理建议

（一）事故有关责任单位存在问题及处理建议

1.怒江**房地产开发有限公司：**作为怒江**碧桂园新城区项目的建设单位，将工程承包给**建筑集团有限公司后，未与承包单位签订专门的安未在合同中约定各自的安全生产管理职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

建议由泸水市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定进行行政处罚。

2.建筑集团有限公司：**生产安全管理制度缺失，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事拆除前未督促施工企业按照《怒江泸水碧桂园新城区三期项目花篮式悬挑脚手架专项施工方案》规定，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟定准，进行技术交底后准备作业；当脚手架架体和安全网拆除完后未在下方搭设临时防护，未在工字钢之间设置钢跳板；未安排专人监护。其行为违反国安全生产法》第四十一条第二款的规定；未及时上报生产安全事故，对事故瞒报负有主要责任，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务条第一款、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十条第二款的规定。

建议由泸水市应急管理局依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条共和国安全生产法》第一百一十四、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款的规定进行行政处罚。

3.云南建设监理有限公司：**作为怒江**碧桂园新城区项目的监理单位，未做好监理职责，对《怒江泸水碧桂园新城区三期项目花篮式悬挑脚手审核把关不严，对于方案中脚手架从4楼开始搭设拆除，未在脚手架架体和安全网拆除完后，在拆除底层脚手架及工字钢时未设置有效防护措施的方且对高处作业等危险性较大的工程，未实施有效的旁站监理，未能及时发现高处作业安全隐患（从业人员未按规定使用安全带）、未认真审核特种作岗。违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第三款、依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五项，建议由市住建局督促监理公司对暴露的问题制定整改方案，限期完成整改，确保监理工作符合法律法规和合同要求。

（二）事故有关责任人员处理建议

1.肯（死者）。**四川聚磊建筑劳务有限公司工人，其安全意识淡薄，在进行脚手架拆除作业时，未按照规定正确使用五点式双钩安全带，对本起鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.**张*，男，**建筑集团有限公司项目主要负责人。**在事故中未及时、如实报告生产安全事故；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治制。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第项 的规定。

建议由泸水市应急管理局依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条安全生产法》第一百一十条和《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定进行行政处罚

3.谭*,男，建筑集团有限公司项目副经理，项目分管安全负责人。**未做好建设项目的安全生产监督管理，未及时发现并制止违反操作规程的行按照《怒江泸水碧桂园新城区三期项目花篮式悬挑脚手架专项施工方案》要求拟定作业计划，搭设临时防护，在工字钢之间设置钢跳板。其行为违反国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项和《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定。

建议由泸水市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款的规定依法做出行政

4.彭*，男，建筑集团有限公司专职安全员。**未认真做好专职安全员的职责，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未反操作规程的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项的规定。

建议由**建筑集团有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条给予批评教育，依照单位有关规章制度给予处分。

5.赵*，男，四川建筑劳务有限公司主要负责人。**未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。其行为违反其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）款、第（三）款、第

建议由泸水市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款的规定进行行政

7.陈*，男，四川建筑劳务有限公司安全员。**未认真做好安全员的职责，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未及操作规程的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项的规定。

建议由四川聚磊建筑劳务有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条给予批评教育，依照单位有关规章制度给予处分。

8.丁*，男，四川建筑劳务有限公司专职安全员。**未认真做好专职安全员的职责，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建止违反操作规程的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项的规定。

建议由四川**建筑劳务有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条给予批评教育，依照单位有关规章制度给予处分。

（三）对政府部门监管单位处理建议

1.六库街道办事处

作为事故项目发生地属地政府，贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神不到位，虽定期召开了安全工作会议，研究题，也组织开展了安全生产宣传工作，但对**建筑集团有限公司督促落实企业主体责任力度不够，实地检查指导帮扶较少，安全隐患排查工作不深、由市安委办对六库街道办事处主要负责人和分管生产安全的负责人进行约谈。

2.市住房城乡建设局

作为事故发生行业的主管部门，贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神不到位，落实“三管三必须”不到位，指导**查本单位的安全生产状况，排查生产安全事故隐患不到位，工程施工项目实地检查指导帮扶较少，充分暴露出建筑施工领域安全生产监管不力、践上”力度不足等问题，对全市安全生产稳定形势造成影响。建议由市安委办对市住房城乡建设局主要负责人和分管生产安全的负责人进行约谈。

六、事故主要教训

本起高处坠落死亡事故，暴露出从建设单位、总承包单位、劳务分包单位到监理单位在安全生产管理上存在链条式、系统性的缺失与漏洞，教别是存在瞒报事故的恶劣违法行为。

一是现场安全防护与监管的“最后一米”彻底失守。事故作业面临边防护栏杆被提前拆除，且未设置任何临时防护或安全网，未制定并执行可靠的护措施，使作业人员直接暴露于高处坠落风险之中。同时，安全员、班组长等现场监督缺位，对显而易见的巨大风险视而不见，未能守住避免事故的

二是安全生产责任的华而不实。总包单位“以包代管”，分包单位“只包不管”，监理单位“监而不理”，建设单位“协调不力”，四方责任在项目管理的“真空地带”。

三是安全管理制度与现场实践严重“两张皮”，使得体系形同虚设。虽然有安全交底、有检查制度、有防护装备，但在现场全部沦为“纸上文章险、不守规程；管理人员不见隐患、不抓整改。制度的生命力在于执行，而本项目中，安全制度已成“表面文章”。

七、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了单位在建设项目施工过程中安全生产管理存在的不足，安全生产主体责任落实不到位、有关现场安全管理人员及问题，特别是存在瞒报事故的恶劣影响。为预防和避免类似事故的发生，深刻吸取事故教训，事故调查组提出如下事故防范和整改措施:

（一）***房地产开发有限公司

作为建设单位，要深刻吸取此次事故教训，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相全生产责任制，牵头组织承包单位，对所有临边、洞口、悬空、攀登作业进行地毯式排查。重点检查防护设施的“有无、牢靠、有效”以带挂”。隐患未消除，相关作业一律停工。

（二）**建筑集团有限公司

深刻吸取此次事故教训，遵守国家法律、法规，学法、知法、守法。按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例
号）相关规定，严格落实安全生产责任制，有效开展员工安全教育培训，全面实施安全技术交底，强化施工全过程监督、管控，发现并消除各类生产
建安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，发现并消除各类生产安全事故隐患，将企业安全生产主体责任落实到位，切实履行管理责任。

（三）四川**建筑劳务有限公司

严格落实安全生产责任制，杜绝安全教育培训的形式主义。加强业务培训，让每一位作业人员，特别是高处作业人员，必须亲手操作防护设施、
风险，并经严格考核后方可上岗。安全技术交底必须采用通俗语言，结合具体工位、具体风险进行。

（四）云南**建设监理有限公司

监理单位在实施监理过程中，要切实履行安全监理职责，发现存在安全事故隐患的，要及时要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位
及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向主管部门报告。

（五）六库街道办事处

要切实履行属地安全生产监管职责，进一步提高辖区内安全生产监管能力，按照职责加强对辖区在建项目的隐患排查整治力度，深入开展辖区在
查整治，全面消除事故隐患，做好安全监管。加大普法力度，不断巩固宣传教育成果，加强与行业监管部门的沟通协调，增强行业从业人员安全意识
险。

（六）市住房城乡建设局

严格按照安全生产“三管三必须”的要求，务必深刻吸取事故教训，要加大执法检查力度，对发现的违法违规行为，特别是高处作业管理混乱、防
要依法从严处罚。

扫一扫在手机打开当前页