# 朝阳县朝阳万泰矿业有限公司“11·18”瞒报一般冒顶片帮事故调查报告

朝阳万泰矿业有限公司“11·18”涉嫌瞒报

生产安全事故调查组

2026年9月18日

# 目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

（二）相关许可情况

（三）大庙铁矿于营子采区有关情况

（四）安全管理情况

（五）事故现场勘查分析情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

（二）事故善后处置情况

（三）事故报告情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

（二）事故暴露出有关单位存在的问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他建议

六、事故整改和防范措施

# 朝阳县朝阳万泰矿业有限公司“11·18”瞒报一般冒顶片帮事故调查报告

2025年11月18日9时20分许，朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿于营子采区Ⅰ号矿体450m中段沿脉运输巷道的装车作业点发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失160.444万元。

2026年5月6日，朝阳市安委会收到辽宁省安委会办公室《关于提级调查朝阳县万泰矿业举报线索的函》，经朝阳县政府初步核实后，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2026年5月23日，朝阳市人民政府批准成立了由朝阳市政府副秘书长任组长，朝阳县人民政府、市应急管理局、市公安局、市自然资源局、市人力资源和社会保障局、市总工会、市卫生健康委员会等部门人员及有关专家组成的朝阳万泰矿业有限公司“11·18”涉嫌瞒报生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然

灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，朝阳万泰矿业有限公司“11·18”冒顶片帮事故是一起瞒报一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故有关单位概况

**1.朝阳万泰矿业有限公司**（以下简称万泰矿业公司），类型：有限责任公司，注册资本：人民币伍仟万元整，营业期限：2003年07月28日至长期，经营范围：铁矿石露天、地下开采收购、加工、销售，铸钢生产、销售，矿山设备及配件生产、销售；法定代表人：郑某兵，万泰矿业公司由辽宁万华企业集团有限公司持股70%、葫芦岛嘉盈矿业有限公司持股30%，出资方派驻万泰矿业公司代表人：尚某峰。

**2.朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿**（以下简称万泰大庙铁矿），类型：有限责任公司分公司，负责人：张某亮，成立日期：2004年05月28日，经营范围：铁矿石露天、地下开采、收购、加工、销售。

**3.朝阳万泰矿业有限公司古山子铁矿**（以下简称万泰古山子铁矿），类型：有限责任公司分公司，负责人：邵某军，成立日期：2004年08月19日，经营范围：铁矿石露天、地下开采、收购、加工、销售。

万泰大庙铁矿和万泰古山子铁矿未设置独立经营管理机构，上述两家分公司由万泰矿业公司统一经营管理。

### （二）采矿许可情况

2024年3月18日，万泰大庙铁矿取得《采矿许可证》（证

号:C2100002009052120036199),矿山名称:朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿,开采矿种:铁矿,开采方式:地下开采,生产规模:150万吨/年,有效期限:贰拾年,自2024年3月18日至2044年3月18日,矿区面积:11.5343平方公里,开采深度:由+755米至-143米标高,共有67个拐点圈定,划分为一采区、二采区、三采区,其中一采区标高范围+736米至-143米,二采区标高范围+515米至-30米,三采区标高范围+755米至+435米。

**(三)于营子采区Ⅰ号矿体安全许可有关情况**

**1.安全许可证情况。**2022年7月8日,万泰大庙铁矿于营子采区Ⅰ号矿体取得《安全生产许可证》,许可范围:铁矿地下开采,主要负责人:贾某坤,经济类型:有限责任公司分公司,有效期:2022年7月8日至2025年7月7日。

**2.安全设施设计情况。**2019年9月,本钢设计研究院有限责任公司[1]编制《朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿于营子采区Ⅰ号矿体地下开采建设项目安全设施设计》(以下简称《安全设施设计》)。《安全设施设计》开采方式:采用地下开采方式,斜坡道开拓,风井1回风;设计开采范围:开采深度为608米至445米,设计开采范围面积0.3084平方千米;设计开采顺序:采用后退式开采,就矿块本身而言由下而上开采;设计采矿方法:采用无底柱潜孔留矿法开采;开拓系统:设计采用斜坡道开拓方式,对角抽出式通风系统,向下布置530米水平回风巷道,490米、450米中段运输巷道,斜坡道平均坡度

[1][?] 本钢设计研究院有限责任公司,取得《工程设计资质证书》(证书编号:A121007046),资质等级:冶金行业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级。

12%，垂深123米，斜坡道长1147米，担负矿石、废石、设备、材料及人员进出任务，担负入风任务，兼作矿山第一安全出口；井巷工程支护：支护设计应充分利用围岩自身承载能力，合理选择支护方式，软弱岩体中，可采用两次支护方案，同时应进行监测；运输巷道：中段运输巷道采用无轨运输方式，巷道断面（宽×高）4.7米×4.5米三心拱，无需支护，局部不稳定地段采用300毫米厚混凝土支护或钢筋网喷射支护；运输系统：设计矿山井下采用无轨运输，采用UQ-25型自卸卡车运输，运输车辆具备安全标志，经有资质单位检验合格后方可投入使用。

**（四）于营子采区Ⅰ号矿体承包生产有关情况**

**1.承包协议签订情况。**于营子采区Ⅰ号矿体地理位置位于朝阳县古山子镇，2022年6月10日，万泰古山子铁矿（甲方）与李某忠、李某建（乙方）签订《承包协议书》：甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，经甲方、乙方双方在平等的基础上共同协商并达成一致，甲方同意将朝阳万泰矿业有限公司古山子铁矿东2号斜坡道井口即于营子采区Ⅰ号矿体承包给乙方管理，每月以经济责任制形式对乙方进行考核；甲方责任权利义务：井口新上岗人员上岗前须到甲方指定机构进行体检，体检合格后到人事部门办理入职手续，并上保险，保险生效后方可上岗作业，体检费、保险费由乙方负担。甲方为乙方提供能源、所有井口使用材料，费用由乙方承担，甲方为乙方提供的设备产权归甲方，使用过程中产生的费用由乙方承担，主风、水管路及电缆由甲方提供，其

他材料由乙方自行承担。甲方为乙方提供施工设计、技术指导，落实年度生产计划、月份生产计划，甲方现场监督和管理乙方施工质量、安全、物资使用及生产计划完成情况，对生产计划指标进行考核，按照生产技术部下达的年度、月份生产计划进行考核，月末由公司生产技术部牵头，其他相关部门参加，组织验收小组人员对井口各项指标进行验收。乙方责任、权利、义务：生产设施及生产所需资金投入由李某忠、李某建共同投入，李某忠出资80%，李某建出资20%；乙方必须按照甲方下达的年度、月度生产计划合理的组织生产；乙方必须遵守《矿山安全法》及国家其他相关法律、法规规定，严格执行甲方的各项管理规章制度；乙方严格执行操作规程，遵守各项规章制度，杜绝违章指挥、违章作业、冒险作业、违反劳动纪律发生。乙方必须按照甲方生产技术部的施工设计要求，在保证安全情况下保质保量完成采矿和掘进工程计划等。万泰矿业公司生产副总经理邵某军在《承包协议书》上甲方代表栏签名，李某忠、李某建在乙方签字栏签名并按手印。经事故调查组调查，于营子采区Ⅰ号矿体实际承包人是李某忠，李某建系李某忠雇用的保管员、核算员。

**2.矿山开采现状。**于营子采区Ⅰ号矿体采用斜坡道开拓，竖井回风，井下已形成530米、490米和450米三个生产中段。2022年6月10日前，于营子采区Ⅰ号矿体490米以上中段已回采完毕，450米中段东部矿体已回采完毕。2022年6月10日至事故发生时，李某忠雇用贾某坤、杨某财、鞠某功等14余名凿岩、运输作业人员，在于营子采区Ⅰ号矿体450米中

段西部矿体实施了巷道掘进、矿石回采等采掘施工工程。

**3.事故巷道装车点有关情况。**万泰矿业公司生产副总经理邵某军组织生产技术部门的人员在井下测量后，确定于营子采区Ⅰ号矿体450米中段沿脉运输巷道装车点采用高6-9米×宽6-9米三心拱，李某忠组织贾某坤等作业人员施工了该事故运输巷道，邵某军组织生产技术部门人员对事故运输巷道进行了验收后投入生产使用。事故运输巷道未按照《安全设施设计》采用4.7米×4.5米三心拱，也未按照《安全设施设计》要求在局部不稳定地段采用300毫米厚混凝土支护或钢筋网喷射支护。

**4.涉事车辆有关情况。**自2022年9月以来，李某忠将于营子采区Ⅰ号矿体运输作业发包给杨某财。杨某财自购了6台欧曼340无轨胶轮运输汽车，用于于营子采区Ⅰ号矿体井下运输作业。欧曼340无轨胶轮运输汽车未经检测，未取得安全标志，不是矿山专用车辆。

**（五）企业安全管理情况**

**1.公司级安全组织机构设置情况。**万泰矿业公司出资方代表人尚某峰，系该公司经营决策人。2025年2月13日，万泰矿业公司任命[2]郑某兵担任总经理，负责公司全面管理工作；葛某桐担任技术总工，负责公司安全生产技术全面工作；邵某军担任生产副总经理，负责公司生产管理全面工作，兼公司生产技术部管理工作；张某亮担任安全副总经理、兼安环

[2][?] 朝阳万泰矿业有限公司《关于公司高管任命及分工的通知》（万泰行管字[2025]1号）：根据公司经营发现需要，经公司研究决定，对公司高管任命及分工如下：任命郑某兵通知为万泰矿业总经理，全权负责公司全面工作，主管总办、人事部、财务部、供销部……。

部部长，负责公司生产安全全面工作。2025 年 2 月 23 日，万泰矿业公司成立安环部[3]，安环部成员包括张某亮、张某雨、薛某军、翁某慧、赵某、鞠某海，安环部负责万泰矿业公司及万泰大庙铁矿、万泰古山子铁矿的安全管理工作。

**2. 事故矿山安全组织机构设置情况。**于营子采区 I 号矿体承包人李某忠，系该矿山采掘工程施工的组织者和管理者。2025 年 1 月 7 日，万泰矿业公司任命于营子采区五职矿长[4]，其中李某建任职矿长，负责该矿全面工作，李某建系李某忠雇用的保管员、核算员，实际矿山全面工作由李某忠负责；生产副矿长孙某政，负责生产全面工作；总工于某军，负责工程技术指导工作，安全副矿长李某生，负责安全生产工作。2025 年 1 月 7 日，万泰矿业公司任命李某生、隋某广、康某军为于营子采区安全管理人员[5]，其中隋某广、康某军实际未在于营子采区 I 号矿体担任专职安全员。

**3. 事故矿山停产后安全管理情况。**2025 年 7 月 7 日，万泰矿业公司于营子采区 I 号矿体停产，李某生、孙某政、于某军等人员到万泰矿业公司其他采区任职，于营子采区 I 号矿体停产期间李某忠也未在矿山进行管理，矿山仅由贾某坤留守，负责井下抽水和矿山地上设施的看护工作。于营子采区 I 号矿体停产后，李某忠安排贾某坤组织作业人员在斜坡道口安

---

3[?] 朝阳万泰矿业有限公司《关于成立朝阳万泰矿业有限公司安环部的通知》（朝万泰发[2025]3 号），公司决定任命安环部部长：张亮亮，科员：张某雨、薛某军、翁某慧、赵某、鞠某海，其中薛某军、张某雨负责矿山井工系统安全管理工作……。

4[?] 朝阳万泰矿业有限公司《万泰矿业于营子采区五职矿长任命》（朝万泰发[2025]8 号），任命矿长：李某建，主持全矿安全生产工作，生产副矿长：孙某政，负责企业生产全面工作……。

5[?] 朝阳万泰矿业有限公司《于营子采区安全管理人员的任命》（朝万泰发[2025]11 号），公司决定任命科长：李某生，科员：隋某广、康某军为于营子采区专职安全管理人员，依法履行安全管理职责如下……。

装了铁质栅栏门，于营子采区Ⅰ号矿体井口未设置视频监控等技术管控设施；万泰矿业公司未制定落实于营子采区Ⅰ号矿体停产期间专项安全技术措施方案，未落实顶板巡查、设备回撤、人员入井管控等安全措施；停产期间人员入井无审批，未落实入井登记制度；未针对停产矿山巷道顶板风化、节理发育岩体开展常态化隐患排查，对停产期间人员行走路线未开展安全风险辨识，未进行事故隐患排查，未落实入井作业敲帮问顶、井下照明保障、1人作业1人监护的管控措施；未针对矿山停产期间存在的安全风险，组织留守、入井作业人员进行安全生产教育培训。

**（六）事故现场勘查分析情况**

**1.公安部门现场勘验情况。**2025年11月18日，朝阳县公安局刑事侦查大队对事故现场进行勘验：现场位于辽宁省朝阳市朝阳县古山子乡刘于营子村万泰矿业有限公司矿场，矿洞内可见一辆红色卡车，卡车车头向北，车尾向南，卡车驾驶舱呈压溃变形状，卡车主驾驶与副驾驶车门呈打开状。

**2.专家现场勘查分析情况。**事故地点位于万泰矿业公司于营子采区Ⅰ号矿体450米中段沿脉运输巷道装车作业点，该事故地点在采矿许可证核定范围内，在安全设施设计批复范围内。该事故巷道《安全设施设计》中设计高4.7米×宽4.5米、三心拱形，事故巷道实际为高6米×宽9米、三心拱形，实际断面大于设计参数。事故区域顶板岩体节理发育，未采取支护措施。《安全设施设计》规定于营子采区Ⅰ号矿体井下选用UQ　25型矿用自卸汽车用于运输作业，该矿山实际长期

使用无矿用安全标志、非矿山专用运输车辆、无设备检测报告的欧曼无轨胶轮运输汽车(涉事车辆)从事井下运输作业。

2025年7月5日，于营子采区I号矿体停产，井下保留排水作业，斜坡道口仅设置简易铁栅栏隔离，未设置视频监控等技术管控设施，入井技术管控手段缺失；停产期间，该矿山无安全、技术管理人员，顶板隐患排查治理等工作停止。

事故装车点顶板存在岩石冒落痕迹，冒落区域围岩节理裂隙发育，冒落岩体尺寸长0.8米、宽0.5米、厚0.3米，估算重量约300千克。矿山停产期间，涉事车辆长期停放于无支护装车点，位于顶板岩石冒落的危险区域，该车辆驾驶室无抗冲击防护设施。事故发生时，万泰矿业公司于营子采区I号矿体运输司机鞠某功单人入井，未识别顶板危岩风险，冒险登车作业时，顶板岩石发生冒落，欧曼无轨胶轮运输汽车驾驶室顶部被冒落的岩石砸压，驾驶室压溃变型，鞠某功被挤压在主驾驶座位上致死。

**（七）事故发生经过**

2025年7月7日，于营子采区I号矿体的安全生产许可证到期未被批准延续，该矿山停产，用于运输作业的欧曼无轨胶轮运输汽车（涉事车辆）滞留在井下450米中段西部沿脉运输巷道装车点。

矿山停产后，李某忠安排贾某坤组织作业人员在斜坡道井口安装了铁质栅栏门，贾某坤留守负责矿井抽水和看护工作。

2025年11月上旬，于营子采区I号矿体运输作业承包人

杨某财和运输司机鞠某功相继返回矿部，得知矿山长期停产后，遂开始联系承接外部运输业务。杨某财电话告知李某忠，准备将滞留在井下的欧曼无轨胶轮运输汽车撤出至井上。11月18日9时许，杨某财指派鞠某功到井下取滞留的车辆。鞠某功从铁质栅栏门入井，沿斜坡道步行大约10余分钟后，到达涉事车辆停放的井下450米中段西部沿脉运输巷道装车点。鞠某功打开欧曼无轨胶轮运输汽车(涉事车辆)车门，进入驾驶室内，这时，450米中段西部沿脉运输巷道装车点顶板岩石发生冒落，汽车驾驶室顶部被冒落的岩石砸压，驾驶室瞬间压溃变型，鞠某功被挤压在主驾驶座位上致死。

**（八）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故共造成1名人员死亡，事故直接经济损失160.444万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故救援情况

11月18日9时40许，杨某财发现鞠某功仍然没有驾驶车辆升井，意识到鞠某功可能在井下出现问题，遂电话向李某忠报告。10时10分许，李某忠驾车到达于营子采区Ⅰ号矿体井口，杨某财驾驶装载机和李某忠一同下井到达事故地点，发现欧曼无轨胶轮运输汽车驾驶室被顶板冒落岩石掩埋，鞠某功被挤压在驾驶室内，2人遂上前查看，发现鞠某功颅骨破裂，脑浆溢出，确认鞠某功已死亡。李某忠立即通过井下有线电话安排贾某坤和刘某建(装载机司机)入井救援。贾某坤和刘某建驾驶装载机，携带钢丝绳、撬棍等工具抵达事故现场，

4人先清理了欧曼无轨胶轮运输汽车周边散落的岩石，再通过钢丝绳牵拉、铲车拖拽扩张驾驶室空间，配合撬棍撬开变形车体，将鞠某功尸体从驾驶室内移出。杨某财和贾某坤将鞠某功尸体放置在装载机铲斗内，刘某建驾驶装载机向井口行进。11时40分许，李某忠指挥刘某建将载有鞠某功尸体的装载机停放在距井口100米左右的巷道处。李某忠、杨某财、贾某坤、刘某建升井。李某忠电话向李某生报告事故，11时56分，李某生拨打120急救电话。

**（二）事故善后处置情况**

李某忠安排杨某财联系鞠某功家属，同时电话分别向李某生和邵某军报告事故，李某生电话向张某亮报告事故，邵某军、张某亮分别电话向郑某兵报告事故。郑某兵向尚某峰报告事故后，经2人商议不报告事故，由郑某兵负责事故善后事宜。

13时05分，李某生引导朝阳县医院救护车到达事故现场，医院急救人员经现场查体及辅助检查，确定鞠某功死亡后离开。

郑某兵电话联系福缘殡葬用品服务处经营者柴某来，柴某来驾驶辽NH***2黑救护车，在龙城区边杖子与运送鞠某功尸体皮卡车相遇，鞠某功尸体被抬至柴某来驾驶的救护车上，运送至朝阳县中心医院院内柴某来自行建造房屋内存放，万泰矿业公司共支付给柴某来运送、储存尸体及寿衣等费用共2600元。万泰矿业公司到朝阳县公安局治安大队报告矿山井下砸死1名司机，协调办理鞠某功火化手续。时任朝阳县公

安局副局长刘某文将治安大队大队长肖某坡、副大队长宝某特、民警刘某慧召集到其办公室内，安排现场勘验、尸检及有关调查工作。19时许，朝阳县公安局刑事侦查大队接到治安大队的通知，赴事故现场勘验。朝阳县公安局法医对鞠某功尸体进行表检，尸体表检意见：鞠某功头部损伤，颅骨粉碎性骨折，全身多部位损伤，结合案情调查分析，符合颅脑损伤及胸部脊柱等创伤死亡。11月19日，郑某兵代表万泰矿业公司与鞠某功家属达成赔偿协议，经请示尚某峰同意后，郑某兵签字、万泰矿业公司一次性支付鞠某功死亡赔偿款160万元。郑某兵遂带领鞠某功家属到朝阳县公安局办理鞠某功尸体火化手续，朝阳县公安局刑侦大队出具鞠某功《死亡证明书》（尸体处理通知书）。11月20日，鞠某功遗体在朝阳县第一殡仪馆火化。李某忠电话联系收废品的李青松，贾某坤陪同李青松进入于营子采区I号矿体井下，李青松将涉事机动车辆切割后售卖。

**（三）事故报告情况**

事故发生后，李某忠向李某生、邵某军报告，李某生向张某亮报告。张某亮、邵某军向郑某兵报告，郑某兵向尚某峰报告。尚某峰、郑某兵未按照规定向应急管理部门及负有安全监管职责的部门报告，瞒报事故。

**（四）事故应急处置评估情况**

事故发生后，万泰矿业公司立即组织了事故现场救援，并拨打120召请救援，未因救援不当导致事故扩大。

## 三、事故原因分析

## （一）事故直接原因

于营子采区Ⅰ号矿体井下450米中段西部沿脉运输巷道顶板围岩节理发育，违反《金属非金属矿山安全规程》[6]的规定，未按照《安全设施设计》[7]施工，擅自扩大巷道断面，顶板围岩暴露面积增大，且巷道未采取支护措施，形成空顶危险区域，停产期间围岩应力持续调整演化，顶板危岩处于失稳状态。

违反《金属非金属矿山安全规程》[8]的规定，未选用《安全设施设计》[9]规定的运输车辆，使用未取得安全标志非矿山专用欧曼无轨胶轮运输汽车，该车驾驶室抗冲击防护缺失。

鞠某功单人入井[10]，冒险进入停放于巷道顶板岩石冒落的危险区域涉事汽车驾驶室内，巷道顶板岩石突然发生冒落，汽车驾驶室顶部被冒落的岩石砸压变形，鞠某功被挤压致死。

---

6[?]《金属非金属矿山安全规程》( GB16423-2020 )第 6.1.3.2 条 :井巷掘进应按设计施工 ,不得擅自改变巷道断面、坡度等参数；围岩不稳固地段应及时采取支护措施，严禁空顶作业。

7[?]《朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿于营子采区Ⅰ号矿体地下开采建设项目安全设施设计》运输巷道 :中段运输巷道采用无轨运输方式 ,巷道断面 ( 宽×高 )4.7 米×4.5 米三心拱 ,局部不稳定地段采用 300 毫米厚混凝土支护或钢筋网喷射支护。

8[?]《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第 5.1.2 条 :井下使用的设备、器材应符合国家现行有关标准规定，矿用产品应具备矿用产品安全标志。

9[?]《朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿于营子采区Ⅰ号矿体地下开采建设项目安全设施设计》运输系统 :设计矿山井下采用无轨运输 ,采用 UQ-25 型自卸卡车运输 ,运输车辆具备安全标志 ,经有资质单位检验合格后方可投入使用。

10[?]《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第 4.4.6 条 :矿山停产期间 ,应制定停产专项安全技术措施；确需人员入井作业 ,应编制专项作业方案 ,落实风险辨识、隐患排查 ,不得单人入井作业 ,作业过程必须配备监护人员。

（二）事故间接原因

**1.违法发包采掘施工工程。**自2022年6月10日，万泰矿业公司与李某忠、李某建签订《承包协议书》，将于营子采区Ⅰ号矿体井下采掘施工工程发包给不具备相应资质和安全生产条件的李某忠。

**2.不按照设计施工生产。**于营子采区Ⅰ号矿体450m中段西部沿脉运输巷道未按《安全设施设计》施工，未按照《安全设施设计》对节理发育的巷道顶板采取支护措施，使用未经检测、未取得安全标志的非矿山专用车辆用于井下运输。

**3.未对停产矿山进行安全管理。**万泰矿业公司未按照《金属非金属矿山安全规程》和《国家安全监管总局办公厅关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》[11]的规定，制定并落实于营子采区Ⅰ号矿体停产期间专项安全技术措施。于营子采区Ⅰ号矿体停产后，承包人及安全、技术管理人员相继撤离，矿山无安全管理；在斜坡道井口未设置视频监控等技术管控，仅安装了人员可以自由出入井的铁质栅栏门；未落实停产期间顶板巡查、设备回撤、入井管控等安全措施，停产期间人员入井作业无审批，未落实入井登记制度；未针对停产矿山巷道顶板风化、节理发育岩体开展常态化隐患排查，对停产期间人员行走路线未开展安全风险辨识，未进行事故隐患排查，未落实入井作业顶板敲帮问顶、井下照明保

[11][?]《国家安全监管总局办公厅关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》:地下矿山停产期间,井口要落实管控措施;确需入井作业,必须落实风险防控、通风检测、双人入井、现场监护,严禁单人冒险入井;停产矿山井下设备应优先升井撤出，确需留存的应当落实专项管控措施。

障[12]、1人作业1人监护的管控制度;未针对矿山停产期间存在的安全风险，组织留守、入井作业人员进行安全生产教育培训。

## 四、事故有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故责任单位存在的主要问题

**万泰矿业公司**，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《金属非金属矿山安全规程》的规定，事故巷道未按《安全设施设计》施工，擅自改变巷道断面参数，围岩不稳固地段未采取支护措施，空顶作业;违反《金属非金属矿山安全规程》的规定，井下使用不符合国家标准规定、未取得矿用产品安全标志运输车辆；违反《金属非金属矿山安全规程》的规定，矿山停产期间未制定停产专项安全技术措施，未落实风险辨识、隐患排查制度，未落实不得单人入井作业、作业过程必须配备监护人员的管理措施;违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未落实停产后的风险辨识分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未采取技术管理措施，治理消除事故巷道围岩节理发育、未采取支护措施的事故隐患;违反《安全生产法》第四十九条的规定，将采掘施工工程发包给不具备安全生产条件及相应资质的个人；违反《生产安全

---

12[?]《金属非金属矿山安全规程》( GB16423-2020 )第6.7.5.1条 :井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。

事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，瞒报事故。

**（二）事故暴露出有关单位存在的问题**

**1.古山子镇人民政府，**履行非煤矿山属地管理职责不到位。每季度组织对于营子采区Ⅰ号矿体进行安全检查，未发现该矿山存在不按照设计施工巷道、使用未取得安全标志车辆从事井下运输作业的行为；于营子采区Ⅰ号矿体停产后，对停产矿山井口仅进行简易封堵，未设置监控、电子围栏等技术管控措施，井口经由1人值守的问题未进行制止和纠正。

**2.朝阳县应急管理局，**履行非煤矿山安全监管职责不到位。按照朝阳县人民政府批准的2025年度安全生产执法检查计划，分别于2025年2月7日、6月26日对万泰矿业公司于营子采区进行安全执法检查，发现38项问题，整改38项问题。但未发现并督促整改万泰矿业公司将于营子采区Ⅰ号矿体采掘工程发包给个人，事故巷道未按照设计施工、无支护措施、使用未取得安全标志非矿山专用车辆的违规行为；未加强矿山停产期间安全监管，未发现并督促整改万泰矿业公司矿山停产期间安全管理缺失的隐患问题。

**3.朝阳县公安局**，2025年11月18日，在对事故进行现场勘验、事故遇难者尸体表检及对有关人员询问后，排除他杀、刑事案件可能，未将该起事故信息推送给朝阳县应急管理局。

**4.朝阳县人民政府**，对万泰矿业网络舆情多发情况研判不足，未组织有关部门及时对举报人的诉求进行论证评估，推

动矛盾化解力度不强。

**（三）其他问题**

**1.柴某来**，男，福缘殡葬用品服务处经营者，事故发生后，擅自使用黑救护车转运鞠某功尸体，将鞠某功尸体擅自存放在其违建的房屋内。

**2.李青松**，男，在于营子采区Ⅰ号矿体井下切割拆解涉事欧曼无轨胶轮运输汽车售卖。

## 五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

### （一）对事故责任单位的处理建议

**万泰矿业公司**，违反《金属非金属矿山安全规程》和《安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十九条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条的规定建议处65万元罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向应急管理部门和负有安全监管职责的部门报告，瞒报事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处145万元罚款，建议由朝阳县人民政府将万泰矿业公司纳入安全生产严重失信主体名单管理。

### （二）对事故有关责任人员的处理建议

**1.建议免于追究责任人员。**

**鞠某功**，男，万泰矿业公司于营子采区Ⅰ号矿体运输司机，违反 《金属非金属矿山安全规程》的规定，单人入井[13]，冒

---

13[?]《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第 4.4.6 条：矿山停产期间，应制定停产专项安全技术措施；确需人员入井作业，应编制专项作业方案，落实风险辨识、隐患排查，不得单人入井作业，作业过程必须配备监护人员。

险进入停放于巷道顶板岩石冒落的危险区域欧曼无轨胶轮运输汽车驾驶室内，巷道顶板岩石突然冒落，其被岩石砸压变型的汽车驾驶室挤压致死，对事故发生负有直接责任，鉴于鞠某功已经在事故中死亡，建议免于追究其责任。

**2.建议追究刑事责任人员。**

**（1）杨某财**，男，于营子采区Ⅰ号矿体运输作业承包人，涉事车辆的所有人。违反《金属非金属矿山安全规程》[14][15]的规定，在井下使用未取得矿用产品安全标志、未经检测的车辆进行运输作业，涉事车辆驾驶室未设置抗落石冲击防护顶棚，设备防护结构缺失；指挥鞠某功单人入井，冒险到事故巷道取涉事车辆，致使鞠某功被岩石砸压变型的汽车驾驶室挤压致死，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法追究其责任。

**（2）李某忠，**男，取得金属非金属地下矿山安全生产知识和管理能力考核合格证，系万泰矿业公司于营子采区Ⅰ号矿体采掘施工工程承包人。违反《金属非金属矿山安全规程》[16][17]的规定，未按《安全设施设计》组织事故巷道施工工程，加

---

[14][?]《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第 5.1.2 条：井下使用的设备、器材应符合国家现行有关标准规定，矿用产品应具备矿用产品安全标志。

[15][?]《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第 4.4.6 条：矿山停产期间，应制定停产专项安全技术措施；确需人员入井作业，应编制专项作业方案，落实风险辨识、隐患排查，不得单人入井作业，作业过程必须配备监护人员。

[16][?]《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第 6.1.3.2 条：井巷掘进应按设计施工，不得擅自改变巷道断面、坡度等参数；围岩不稳固地段应及时采取支护措施，严禁空顶作业。

[17][?]《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第 5.1.2 条：井下使用的设备、器材应符合国家现行有关标准

大巷道断面参数，在围岩不稳固地段未采取支护措施；未纠正使用未取得矿用产品安全标志车辆进行井下运输作业；违反国家安全监管总局办公厅《关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》[18]的要求，矿山停产后，未将涉事车辆在矿山井下撤出，涉事车辆处于顶板岩石节理发育、存在冒落风险的区域，对事故发生负有主要责任，建议司法机关依法追究其责任。

**（3）邵某军**，男，万泰矿业公司生产副总经理，负责万泰矿业公司生产管理全面工作，兼公司生产技术部管理工作。违反《安全生产法》第五条的规定，未对职责范围内的安全生产工作负责。2022 年 6 月 10 日，与李某忠签订《承包协议书》，将于营子采区 I 号矿体井下采掘施工工程承包给不具备相应资质的个人；违反《金属非金属矿山安全规程》[19]的规定，安排李某忠不按照《安全设施设计》[20]施工事故巷道，擅自扩大巷道断面，顶板围岩暴露面积增大，且巷道未采取支护措施，

---

规定，矿用产品应具备矿用产品安全标志。

18[?]《国家安全监管总局办公厅关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》:地下矿山停产期间，井口要落实管控措施；确需入井作业，必须落实风险防控、通风检测、双人入井、现场监护，严禁单人冒险入井；停产矿山井下设备应优先升井撤出，确需留存的应当落实专项管控措施。

19[?]《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第 6.1.3.2 条：井巷掘进应按设计施工，不得擅自改变巷道断面、坡度等参数；围岩不稳固地段应及时采取支护措施，严禁空顶作业。

20[?]《朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿于营子采区 I 号矿体地下开采建设项目安全设施设计》运输巷道：中段运输巷道采用无轨运输方式，巷道断面（宽×高）4.7 米×4.5 米三心拱，局部不稳定地段采用 300 毫米厚混凝土支护或钢筋网喷射支护。

形成空顶危险区域，顶板危岩处于失稳临界状态；且未组织生产技术人员对事故运输巷道进行验收，允许事故运输巷道投入生产使用，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其与安全生产有关资格，处上一年年收入百分之三十罚款，建议司法机关依法追究其责任。

**3.建议行政处罚的人员**

**（1）李某生**，男，万泰矿业公司于营子采区Ⅰ号矿体安全副矿长，负责该矿山的安全生产工作。违反《安全生产法》第二十五条的规定，未检查本单位的安全生产状况，未排查治理于营子采区Ⅰ号矿体存在违反《金属非金属矿山安全规程》的规定，未按《安全设施设计》施工事故巷道工程、围岩不稳固地段未采取支护措施、使用未取得矿用产品安全标志车辆进行井下运输作业的事故隐患，未组织制定于营子采区Ⅰ号矿体停产专项安全技术措施，于营子采区Ⅰ号矿体停产期间未落实风险辨识、隐患排查措施，对事故的发生负有安全管理责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关资格6个月，处上一年年收入百分之二十罚款。

**（2）张某亮**，男，万泰矿业公司安全副总经理、兼安环部部长，负责公司安全全面工作。违反《安全生产法》第二十五的规定，检查公司安全生产状况不到位，未排查治理于营子采区Ⅰ号矿体存在擅自改变巷道断面参数、围岩不稳固地段未采取支护措施、使用未取得矿用产品安全标志车辆进行井下

运输作业的事故隐患；未督促于营子采区Ⅰ号矿体制定停产专项安全技术措施，未督促落实停产期间风险辨识、隐患排查措施，对事故的发生负有安全管理责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关资格6个月，处上一年年收入百分之三十罚款。

**（3）葛某桐**，男，万泰矿业公司技术总工，负责公司安全生产技术全面工作。违反《安全生产法》第五条的规定，未对职责范围内的安全生产工作负责。默许于营子采区Ⅰ号矿体存在违反《金属非金属矿山安全规程》的规定，未按照《安全设施设计》施工，擅自扩大巷道断面，且巷道未采取支护措施的事故隐患，对事故发生负有技术管理责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关资格6个月，处上一年年收入百分之三十罚款。

**（4）郑某兵**，男，万泰矿业公司法定代表人，总经理，取得金属非金属地下矿山主要负责人安全生产知识和管理能力培训考核合格证，负责公司全面工作，系该公司安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时治理消除于营子采区Ⅰ号矿体采掘施工工程发包给个人，矿山井下存在不按照《安全设施设计》施工、使用未取得安全标志车辆进行运输作业的事故隐患，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向事故发生地应急管理部门报告，瞒报事故，依据

《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之八十罚款，建议朝阳县政府将其纳入安全生产严重失信主体名单管理。

**（5）尚某峰**，男，万泰矿业公司出资方代表人，系该公司实际决策人。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向事故发生地应急管理部门报告，瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之八十罚款。

**（三）其他建议**

1.针对古山子镇人民政府、朝阳县应急管理局、朝阳县公安局有关国家工作人员在事故中责任，建议移交纪委监委依纪依规处理。

2.针对柴某来擅自使用黑救护车转运鞠某功尸体，将鞠某功尸体擅自存放在朝阳县中心医院其违建的房屋内的问题，建议移交朝阳县人民政府另案处理。

3.针对李某松拆解涉事欧曼无轨胶轮运输汽车售卖的问题，建议移交朝阳县人民政府另案处理。

4.针对万泰矿业网络舆情多发的问题，建议朝阳县人民政府在朝阳市安全生产会议上做深刻检讨。

## 六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施。

**（一）万泰矿业公司，全面落实安全生产主体责任**

**1.加强停产、停建矿山的安全管理。**针对各矿山实际开采

建设现状，制定并落实停产停建期间专项安全技术措施管控方案。停产停建期间，井口落实视频监控、电子围栏等技术管理措施。制定落实入井人员专项作业方案，除经批准的通风、排水、安全检查等必要人员外，严禁其他人员入井；人员入井必须执行审批制度，经矿长或值班负责人批准，并严格履行入井登记，严禁单人无监护入井作业；严格划定入井人员行走路线，强化对行走路线内顶板的排查治理，加强对停产停建矿山围岩节理发育、应力集中地点的顶板管理，采取技术管理措施治理消除危岩冒落事故隐患。

**2.依法发包采掘施工工程。**严格按照《非煤矿山外包工程安全管理办法》的规定，将采掘施工工程发包给具有相应资质的施工单位，并与施工单位签订《安全生产管理协议》，明确双方的安全生产责任。加强对外包工程安全生产工作的统一协调管理，督促施工单位派驻具备执业资格项目经理负责项目安全管理，依法组建项目经理部，配齐配强安全、技术管理人员。

**3.杜绝不按设计施工生产行为。**加强对矿山安全技术投入，增加技术人员配置，强化对各采区技术指导，督促各采区严格按照安全设施设计施工、建设、生产，加大安全投入，对岩体节理发育的顶板全部进行支护，杜绝擅自扩大巷道断面，不对围岩节理发育顶板进行支护的行为，杜绝使用未取得矿山安全标志、非矿山专用设备的行为。

**4.提高安全检查和隐患排查质效。**强化公司、采区安全管理人员配置，确保管理人员数量满足实际工作需求。各停产

停建矿山，要确保技术、管理人员持续在矿山履职。要组织专业技术人员，立即对所有采区开展全覆盖的安全检查，提高隐患排查质效，采取技术管理措施，治理消除各类事故隐患，杜绝违章冒险作业行为，实现重大事故隐患动态清零。

**5.及时如实报告事故。**严格事故报告程序，企业法定代表人、实际决策人是事故报告第一责任人，严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报事故的行为发生。

**（二）应急管理部门，全面落实矿山安全监管责任。一是**加强非煤矿山地下矿山安全监管，严格对照《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》，对地下矿山进行安全检查和事故隐患排查，严肃查处不按照设计施工、建设、生产的行为对存在的重大事故隐患，一律停产整改。**二是**强化停产停建矿山安全监管，全面摸排辖区内安全生产许可证到期停产、基建期到期停建、长期停工矿山底数，建立停产停建矿山清单，落实包保监管责任。督促停产停建矿山严格执行报备制度，明确停产期间安全技术管控措施，加大巡查频次，重点核查井口封闭、入井管控、井下隐患排查治理等问题。**三是**加大对矿山企业指导帮扶力度，聘请专家对地下开采系统逐一进行排查，指导矿山企业规范安全管理，提升本质安全水平。

**（三）古山子镇政府，全面落实属地管理责任。一是**加强对辖区内非煤矿山企业各采区的巡查，建立辖区内矿山生产动

态管理台账，对停产、停建矿山要严格落实井口封堵、加装视频监控、电子围栏等技术管控措施。**二是**加强对辖区内矿山事故报告行为的管理，摸排辖区内居民在矿山务工人员底数，加大宣传教育力度，发现非正常死亡人员，要立即组织属地派出所进行核查，并向负有安全监管职责的部门和上级政府报告，杜绝瞒报、谎报事故行为的发生。

**（四）朝阳县公安局，全面落实事故信息报告责任。一是**督促属地派出所加大对辖区内企业排查力度，严格非正常死亡人员管理；**二是**接到企业非正常死亡人员信息报告后，在排除他杀、刑事案件后，要及时将有关信息推送给同级应急管理部门，杜绝信息共享机制不畅，为企业瞒报提供便利的行为；**三是**作为事故调查组常设单位，要全面履行工作职责，做好事故现场勘验、司法鉴定等工作，依法追究有关责任单位及人员在事故中的责任。

**（五）朝阳县人民政府，全面落实属地领导责任。一是**督促矿山各负有安全监管职责的部门全面落实安全监管职责，组织应急、公安、自然资源、环保、林草等部门对辖区内矿山企业开展联合执法检查，对矿山企业存在非法违法问题进行起底式排查整治；**二是**督促各涉矿的乡镇政府严格落实属地管理责任，加大对矿山的巡查频次，及时发现并报告非法违法生产行为；**三是**加大宣传力度，引导矿山企业及时如实报告事故，严格舆情处置程序，提高对网络举报信息查处力度，组织有关部门对举报人诉求进行核查评估。

附件：朝阳万泰矿业有限公司“11·18”涉嫌瞒报生产安全事故调查组成员确认签字表

朝阳万泰矿业有限公司“11·18”涉嫌瞒报生产安全事故调查组

（朝阳市应急管理局代章）

2026年9月18日