神木市恒升煤化工有限责任公司
“8·3”一般厂内车辆致害事故调查报告

2026年8月3日23时32分许，神木市恒升煤化工有限责任公司发生一起一般厂内车辆致害事故，造成1人死亡。

经调查认定，神木市恒升煤化工有限责任公司“8·3”一般厂内车辆致害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

神木市恒升煤化工有限责任公司于2009年3月6日成立，统一社会信用代码91610821684773951D，企业法定代表人王某某，营业场所位于陕西省榆林市神木市柠条塔工业园区，经营范围：一般项目：炼焦；热力生产和供应；小微型客车租赁经营服务。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。安全生产许可证有效期为2025年4月28日至2028年4月27日，编号（陕）WH安许证字〔2025〕392号，许可范围为煤焦油9万吨/年。

神木市柳林鸿运输有限公司于2023年10月23日成立，统一社会信用代码91610821MA70H9LC9K，企业法定代表人李某某，营业场所位于陕西省榆林市神木市麻家塔乡硬地场村二组17号，经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务；运输货物

打包服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输；煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售。许可项目：道路货物运输；道路危险货物运输。道路运输经营许可证有效期自2023年12月27日至2027年12月27日，编号陕交运管许可榆字610821102502号，经营范围：道路普通货物运输。

（二）事故相关车辆及驾驶人员情况

事故中牵引车车牌号码为陕KH9272，车辆类型为重型半挂牵引车，所有人为奥某某，使用性质为货运，品牌型号为陕汽牌SX4250XC4Q，车辆识别代号为LZGJL4X49MX057010，发动机号码为1421C027054，发证日期为2021年4月12日。

事故中挂车车牌号码为陕K4W91挂，车辆类型为重型自卸半挂车，所有人为奥某某，使用性质为货运，品牌型号为鑫鹏翔牌YPX9401Z，车辆识别代号为LA9940Z38M1YPX224，发证日期为2022年7月26日。

事故陕KH9272车辆驾驶人员郝某为车主奥某某雇佣人员，准驾车型为A2，初次领证日期为2012年7月12日，驾驶证有效期自2018年7月12日至2028年7月12日。

（三）事故发生经过

2026年8月3日22时10分许，郝某驾驶陕KH9272车辆驶入神木市恒升煤化工有限责任公司5号、6号受煤坑准备卸煤，

郝某在驾驶室打开液压取力器后准备下车打开挂车车厢侧开门，由于挂车起升开关处于起升打开状态，挂车车厢立即开始起升，22 时 13 分，车辆发生侧翻，挂车右侧轮胎悬空，郝某向车主奥某某汇报了车辆侧翻情况，并向神木市恒升煤化工有限责任公司现场管理人员杨某某及装载机司机高某某商讨处理办法。三人商讨后决定人工卸煤（需支付人工卸煤费用），神木市恒升煤化工有限责任公司副总经理杨某某接到高某某电话汇报后立即赶到现场，向司机告知不能采用人工卸煤，用小型钩机将车辆回正后处理，司机郝某向现场人员表明车辆的处置需要车主奥某某到现场后决定，约 30 分钟后，由于车主奥某某一直未到事故现场，杨某某遂离开事故现场，23 时 10 分许，奥某某及其妹夫雷某（事故中死者）到达事故现场，尝试人工卸车，郝某和雷某进入挂车车底，用锤子敲击挂车车厢侧开门卡扣，雷某打开挂车车厢侧开门第四个卡扣（自东向西数）时，挂车车厢煤溜卸入受煤坑，挂车车身回正，郝某逃出挂车车底，雷某在向外逃的过程中头颅被挂车车轮压中。

事故发生后，郝某启动车辆，操作移位缸将挂车车身顶起，现场人员将雷某移出车底，雷某已无生命迹象，8 月 4 日 0 时 20 分许，救护车到达事故现场，随车医务人员宣告雷某死亡。后续公安机关相关人员陆续到达事故现场。

（四）事故现场情况

现场位于神木市柠条塔工业园区恒升煤化二车间卸煤棚，现场东侧为鑫泰三厂，西侧为空地，东南侧为柠条塔管委会，北侧为房则梁。中心现场为该处的恒升煤化二车间卸煤棚，恒升煤化公司大门向东开，门口见有自动升降杆，从大门进入向西，路南侧见有彩钢拱门，拱门口西侧见有“二车间”指示牌。沿该处进入厂区，西北侧见有一东西向敞口状的彩钢棚卸煤棚，东口与运煤皮带连接。卸煤棚内中部见有东西向一字型的四锥状地坑，西侧部分地坑内见有块煤。

地坑南侧边沿处见有总宽 74 厘米的网格状口。地坑中部上方见设置有平台，平台宽 170 厘米，平台南北侧见有围栏，围栏高 103 厘米，围栏由直径 4 厘米的空心钢管焊接至平台上，围栏立杆间距 90 厘米。西端南侧围栏见有倾倒，倾倒总长 10.8 米，倾倒状围栏下方平台处见有块煤。网格状口距平台 140 厘米，货车车头向东南侧为水泥地面，水泥地面上见有停放一辆红色德龙牌 X3000 货车，货车车头向东，车尾向南停放，车牌号为陕 KH9272。该车后部翻斗呈南高北低状，翻斗下方液压柱呈升起静止状，倾斜 30 度，左侧翻斗门板呈开启自然垂落状，翻斗尾部下方液压柱与地面接触呈支起状。该车左后轮（三排六轮）压在网格状口上，西侧两后轮下方见压有一根铁棍，左后轮距最西侧地坑边沿 330 厘米。右后轮（三排六轮）南侧水泥地面见平躺一具男尸，该男尸呈头南脚北状，左脚距右后轮 60 厘米。男尸头部呈憋压

状，面部见有黑色条状痕迹，对该痕迹进行拍照固定。最西侧右后轮处地面见有一副眼镜及大量脑组织，脑组织向东南侧喷溅至男尸左膝下方地面。右后轮距南侧卸煤棚边沿280厘米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成一人死亡，死者雷某，陕西省榆林市神木市滨河新区街道骆驼场行政村曹家伙盘村人。

2.本次事故共造成直接经济损失138万元。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

雷某在无任何安全防护措施的情况下，冒险进入侧翻的陕KH9272车辆挂车底盘下，用铁锤敲击挂车车厢侧开门卡扣，挂车车厢内煤溜卸入受煤坑，挂车车身回正，雷某逃出挂车底盘过程中头颅被挂车车轮压中，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.对外来车辆协调管理不到位。陕KH9272车辆发生侧翻后，神木市恒升煤化工有限责任公司未同陕KH9272驾驶人及车主进行有效协调沟通，未进行相应的现场处置工作，是导致事故发生的间接原因。

2.现场安全管理不到位。神木市恒升煤化工有限责任公司未对雷某冒险进入侧翻的陕KH9272车辆挂车底盘下作业行为及时制止、消除事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

3.日常安全管理缺失。神木市柳林鸿运输有限公司对事故车辆陕KH9272及驾驶员、车主安全管理缺失，未进行日常安全教育培训，未制定或落实相关车辆安全管理规章制度，是导致事故发生的间接原因。

三、有关责任单位存在的主要问题

神木市恒升煤化工有限责任公司对外来车辆协调管理不到位，现场安全管理不到位。陕KH9272车辆发生侧翻后，未与进厂人员进行沟通协调，妥善处置现场突发情况，未对进厂人员危险作业行为及时制止，消除事故隐患。

神木市柳林鸿运输有限公司对事故车辆陕KH9272及驾驶员、车主日常安全管理缺失，未进行日常安全教育培训，未制定或落实相关车辆安全管理规章制度。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）事故责任人员处理建议

雷某，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

奥某某，建议移交神木市交通局对其进行处理。

郝某，建议移交神木市交通局吊销其道路货物运输从业资格证。

涉及神木市恒升煤化工有限责任公司5名人员：

对涉及神木市恒升煤化工有限责任公司的相关人员，2人处上年度收入百分之三十行政罚款，2人处上年度收入百分之二十

五行政罚款，1 人处上年度收入百分之四十行政罚款。

涉及神木市兰炭特色产业园区管理委员会相关人员 2 名：

对神木市兰炭特色产业园区管理委员会相关人员，1 人给予诫勉谈话，1 人给予责令检查。

涉及神木市兰炭产业服务中心相关人员 2 名：

对神木市兰炭产业服务中心相关人员，1 人给予诫勉谈话，1 人给予责令检查。

涉及神木市应急管理局相关人员 2 名：

对神木市应急管理局相关人员，1 人给予诫勉谈话，1 人给予责令检查。

（二）事故责任单位处理建议

对神木市恒升煤化工有限责任公司，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，处以行政处罚。

神木市柳林鸿运输有限公司，移交神木市交通局对其进行处理。

五、事故整改措施

（一）全面加强外来车辆安全管理与现场风险管控

神木市恒升煤化工有限责任公司应完善外来车辆入厂管理相关制度，强化受煤坑等风险区域现场巡查管控，落实现场安全监管责任，及时制止各类冒险违规作业行为。

（二）规范现场突发险情应急处置

神木市恒升煤化工有限责任公司应修订完善生产现场应急处置方案，针对车辆侧翻等突发险情明确处置流程、处置权限，强化管理人员应急处置能力，杜绝现场处置不规范、管控缺位问题，常态化开展应急演练。

（三）压实各层级运输单位安全管理责任

神木市柳林鸿运输有限公司等各相关运输企业要加强对自有及雇佣车辆、从业人员安全教育，强化车辆作业风险提示，严禁在无安全保障条件下开展冒险处置作业，规范事故险情处置行为。

（四）强化行业属地监管责任

神木市兰炭产业服务中心、神木市兰炭特色产业园区管委会、神木市应急管理局等监管部门要压实安全监管职责，强化对企业生产现场的督导检查，常态化开展事故警示教育，切实筑牢行业安全防线，防范同类事故再次发生。