仲恺潼湖惠州市仲恺高新区潼湖宏达建材厂“8·31”一般机械致害事故调查报告

2026年8月31日8时28分许，位于潼湖镇大田坝村的惠州市仲恺高新区潼湖宏达建材厂发生一起机械致害事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，区管委会成立了事故调查组，负责开展事故调查处理工作。

经调查认定，仲恺潼湖惠州市仲恺高新区潼湖宏达建材厂“8·31”一般机械致害事故是一起因作业人员违反操作规程、冒险作业，生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，主要负责人、安全管理人员未严格履行法定安全生产管理职责而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

惠州市仲恺高新区潼湖宏达建材厂（以下简称“宏达建材厂”），注册地址位于惠州市仲恺高新区潼湖镇大田坝村，该厂主要生产轻质砖。

（二）事发单位安全管理情况

宏达建材厂未采取技术、管理措施，未及时发现并消除传输带存在的事故隐患，其主要负责人高某、陈某，安全管理人员郑

某，现场管理人员何某、周某未严格履行各自的法定安全管理职责，开展事故隐患排查不彻底，未检查发现并消除传输带存在的事故隐患，未能发现并制止和纠正罗某实施违章冒险作业行为。

（三）事故发生经过

2026 年 8 月 31 日 7 时许，宏达建材厂车间员工陆续上班，罗某开始到岗作业。7 时 30 分许，何某安排罗某、陈某某等人到下料口上方清理设备泥巴，随后罗某离开下料区去拿料浆。8 时许，何某、周某在车间巡逻看见罗某在水磨岗位作业。8 时 28 分许，何某再次巡逻至水磨岗位，发现罗某不在作业岗位，随即安排陈某某寻找，随后陈某某发现罗某仰卧在运行中的传输带尾部滚筒下方。8 时 29 分许，何某通过电话向主要负责人报告，高某、陈某接报后立即赶到事发现场。8 时 33 分许，高某拨打 120 急救电话，陈某通知黄某，黄某赶到事发现场并下到传输带基坑对罗某做心肺复苏。8 时 42 分许，120 急救人员赶到现场，黄某配合医护人员将罗某抬出基坑，医务人员现场做了心肺复苏等抢救措施后送至潼湖镇卫生院采取进一步抢救措施，后经抢救无效宣告死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置和报告情况

事故发生后，现场人员第一时间电话报告主要负责人高某、陈某；8 时 33 分许，高某拨打 120 急救电话。8 时 42 分许，120 急救人员到达现场。接报后，区应急管理局、公安分局、潼湖镇

人民政府等相关单位人员第一时间赶到现场进行处置。

（二）善后处理情况

经潼湖镇人民政府调解，宏达建材厂与罗某家属就赔偿事宜进行协商，签订了赔偿、补偿协议，事故善后工作处理完毕。

（三）事故应急处置评估

事故发生后各有关单位及人员接报后反应及时，到达迅速，现场处置科学合理，应急救援处置过程及时有效，无次生灾害、衍生事故发生。

三、事故原因

（一）直接原因

本起事故发生的直接原因是物的不安全状态与人的不安全行为相互结合共同导致：一方面，传输带起始端滚筒等传动部位未设置防护罩、隔离网，形成人员可触及的危险区域，存在明显事故隐患；另一方面，罗某违反操作规程、冒险作业，在传输带未停机、未切断电源的状态下进入位于斜坡基坑内的传输带起始端区域清理卡料。两方面因素共同作用，导致罗某被运行的传输带与尾部滚筒卷入、挤压致死。

（二）间接原因

宏达建材厂履行安全生产主体责任不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除传输带存在的事故隐患，其主要负责人高某、陈某，安全管理人员郑某，车间管理人员何某、周某未严格履行各自的法定安全管理职责，开展事故隐患排查不彻底，未检

查发现并消除传输带存在的事故隐患，未制止和纠正罗某实施违章冒险作业行为。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追责人员

罗某，男，群众，宏达建材厂车间作业人员，违反操作规程、冒险作业，在传输带未停机、未切断电源的状态下进入传输带基坑作业导致自身死亡，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.宏达建材厂，本起事故安全生产责任主体，未严格履行法定安全生产职责，导致事故发生，鉴于事故发生后宏达建材厂积极采取善后措施，及时补偿受害者家属，妥善处理事故善后工作，并积极配合政府相关部门对事故的调查取证工作，有从轻处罚情节，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条有关规定给予行政处罚。

2.高某，宏达建材厂主要负责人之一，共同对本单位的安全生产工作全面负责，未严格履行法定安全生产管理职责，对本起事故的发生负有管理责任，建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条有关规定给予行政处罚。

3.陈某，宏达建材厂主要负责人之一，共同对本单位的安全生产工作全面负责，未严格履行法定安全生产管理职责，对本起

事故的发生负有管理责任，建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条有关规定给予行政处罚。

4.郑某，宏达建材厂安全管理人员，负责日常安全管理工作，未严格履行法定安全生产管理职责，对本起事故的发生负有管理责任，建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定给予行政处罚。

（三）事故经济赔偿责任的承担

宏达建材厂应对罗某在作业中死亡依法承担经济赔偿责任。该责任的承担在事故善后处理期间已得到妥善的安排。

（四）其他处理建议

1.潼湖镇应急管理办公室

潼湖镇应急管理办公室日常安全检查存在一定疏漏，建议责成潼湖镇应急管理办公室认真对照职能职责查找工作不足，向潼湖镇党委、政府做出深刻书面检讨；书面检讨同时报区安委办备案。

2.宏达建材厂相关人员

（1）何某，宏达建材厂生产主任，负责车间安全生产工作，未按照管生产必须管安全的要求抓好职责范围内的安全生产工作，对本车间安全生产状况检查不到位，未及时发现和制止罗某进入危险区域行为，对本起事故发生负有相应管理责任，建议由宏达建材厂按照其内部安全生产责任体系予以追责。

（2）周某，宏达建材厂车间班长，负责班组现场安全生产工作，落实本班组安全管理职责不细致，对本班组安全生产状况检查不到位，未及时发现和制止罗某进入危险区域行为，对本起事故发生负有相应管理责任，建议由宏达建材厂按照其内部安全生产责任体系予以追责。

上述内部追责情况，建议由潼湖镇人民政府督促落实并报区安委办备案。

五、事故主要教训

此次事故的发生，暴露了部分生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，主要负责人、安全管理人员事故隐患排查整治、作业现场安全管理不到位，作业人员违章冒险作业等问题，教训深刻。

六、事故整改和防范措施

（一）切实履行生产经营单位安全生产主体责任。宏达建材厂要全面开展事故隐患排查，对全厂传输带等设备的转动部位加装固定式防护罩或隔离网，在基坑加设护栏和警示标志；要完善岗位操作规程并组织全员培训考核，将“运行中禁止清理、禁止进入基坑”作为安全教育培训内容，切实提高员工安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

（二）压实建材行业企业主体责任。由区应急管理局牵头，督促指导各园区、镇（街道）在全区建材行业开展皮带输送设备专项整治，对辖区建材、砖瓦、石灰、混凝土制品企业逐企逐台

核查皮带输送机的防护装置、急停装置、警示标志和清料作业管理，督促生产经营单位在不影响设备运转和正常生产的前提下，对危险区域部位的安全防护装置进行安装，确保人手和其他身体部位不会直接进入危险区域，全面防范发生人员伤亡事故。

（三）持续开展事故案例警示教育。各园区、镇（街道）要以案为戒，举一反三，在辖区同类企业中广泛深入开展警示教育，要加大宣传教育力度，将本起事故制作成警示教育材料，在辖区内所有建材企业开展一次全覆盖的警示教育，持续引导企业落实安全生产主体责任，加强一线工人安全生产教育和培训，增强员工安全意识，防范类似事故再次发生。

仲恺潼湖惠州市仲恺高新区潼湖宏达建材厂
“8·31”一般机械致害事故调查组
2026 年 11 月

（本件已按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条、第十五条、第十六条等相关规定经依法脱密脱敏处理）