台州临海“8·11”“浙临渔 12905”船沉没事故调查报告

“8·11”“浙临渔 12905”船沉没事故调查组

2026 年 10 月 20 日

台州临海“8·11”“浙临渔 12905”船沉没事故调查报告

2026 年 8 月 11 日 2003 时许，“浙临渔 12905”船在 122°20′05.4″E、29°16′26.7″N 概位海域沉没。船上 15 人中 14 人获救、1 人失联，直接经济损失 394.2669 万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，省领导批示要求“查清楚沉船原因，全力搜救其他人员。这次事故不能放过，管理责任、业主安全责任要追究到底”。根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》（农业部 2012 年第 9 号令），省海洋经济厅第一时间成立台州临海“8·11”“浙临渔 12905”船沉没事故调查组（以下简称调查组），对事故开展提级调查。

本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过问询笔录、调查取证、分析认证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了有关处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，台州临海“8·11”“浙临渔 12905”船沉没事故是一起因严重超载造成的水上生产安全责任事故（事故等级为一般）。

一、事故船舶基本概况

“浙临渔 12905”船为钢质渔船，船长 25.17 米，型宽 4.8 米，型深 2.4 米，总吨位 90，主机功率 87 千瓦，核准作业为刺网，所

属基层渔船管理组织为临海市丰平渔业专业合作社。

该船登记所有人为项某友（临海人），实际出租人、所有人为张某方（椒江人），实际承租人、经营人为董某兵（临海人）。

（一）船舶持证情况。

该船持有渔业船舶国籍证书，编号为（浙临）船登（籍）（2024）HY-200114号，发证日期为2024年8月1日，有效期至2029年7月31日；持有渔业船舶所有权登记证书，编号为（浙临）船登（权）（2024）HY-200075号，发证日期为2024年8月1日；持有国内海洋渔船安全证书，编号为3310820240837，发证日期为2024年7月31日，有效期至2029年7月31日；持有渔业捕捞许可证，编号为（浙临）船捕（2026）HY-200082号，发证日期为2026年3月13日，有效期至2031年3月12日；持有专项（特许）渔业捕捞许可证，编号为（浙）船捕（2026）ZT-204326号，发证日期为2026年8月5日，有效期至2026年9月16日。该船各类证书齐全有效。

（二）船员及持证情况。

该船核定乘员6人，本航次实际出海15人（1人持有海洋渔业二级船长证书，1人持有海洋渔业助理管轮证书，10人持有海洋渔业普通船员证书，3人无船员证书）。本航次出港报告6人，其中2名职务船员未上船，实际出港人员中11人未报告。根据《关于调整海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的通知》（农渔发〔2023〕13号），该船应配二级船长1名、助理船副1名、三级轮机长1名。该船本航次缺配助理船副1名、三级轮机长1名，职

务船员配备不符合规定要求。

（三）安全设施设备情况。

据该船国内海洋渔船安全证书显示，船上配有1个甚高频无线电设备、1个中高频无线电设备、1个渔船用无线电话、1个卫星紧急无线电示位标、2个救生艇筏双向无线电话、1个搜救应答器、1个NAVTEX、1个AIS、1个RAFT-Y-6救生筏、2个救生圈、8件救生衣。另外，还配有1套“浙渔安”设备。

（四）保险情况。

1.船舶保险。该船在浙江省渔业互保协会投保船舶保险金额80万元，互保期限自2026年1月4日至2027年1月3日。

2.船员保险。该船在浙江省渔业互保协会投保渔船雇主责任险，投保人数4人，保额每人150万元，互保期限自2026年8月7日至2027年1月3日。后增保6人，保额每人150万元，互保期限自2026年8月11日至2026年11月10日。

二、事故基本情况

（一）船舶沉没时间和地点。

1.沉没时间：2026年8月11日2003时许。

2.沉没地点：122°20′05.4″E、29°16′26.7″N概位。

（二）事发海域气象海况。

事发时附近海域，东南风3—4级阵风5级，浪高为1.7至2.1米。

（三）通航环境。

查阅事发海域周边船舶及相关海图资料，事发时距离“浙临渔

12905”船最近的“浙岭渔 83063”船有 0.4 海里，事发海域水深 16 至 18 米，不存在沉船、礁石等海底障碍物，通航环境良好。

（四）事故经过。

2026 年 8 月 11 日 1400 时许，“浙临渔 12905”船从红脚岩渔港口外备航锚地出发前往舟山渔场。

1956 时许，“浙临渔 12905”船在 122°19′57.8″E、29°16′22.2″N 概位海域，航速约 9.0 节，航向约 061°。

1957 时许，“浙临渔 12905”船在 122°20′01.8″E、29°16′23.7″N 概位海域，船长金某宝在驾驶室驾驶，其余 14 名人员在舱室内休息，这时船体突然开始向右持续倾斜并无法回正，船体迅速倾覆，人员全部落水。

2003 时许，“浙临渔 12905”船在 122°20′05.4″E、29°16′26.7″N 概位整船沉没。随后，“浙临渔 12905”船救生筏自动释放浮出水面，部分人员进入筏内，其余人员在救生筏旁等待救援。

截至 2130 时许，“浙象渔 49601”和“浙象渔 55008”两船在事发海域救起 14 名落水人员。

（五）事故损失情况。

本起事故造成“浙临渔 12905”船整船沉没，1 人失联，直接经济损失 394.2669 万元。

三、事故搜救及处置情况

（一）搜救情况。

8 月 11 日 2003 时许，“浙渔安”平台出现“浙临渔 12905”船沉船报警，经核实后，省、市、县三级人民政府和行业主管部门均

第一时间启动应急响应，协调各方力量开展搜救工作。搜救期间，指令事发海域周边32艘渔船和“中国渔政33316”“中国海监7038”，协调“海巡22”“东海救131”前往事发海域开展搜救。

2107时许，“浙象渔49601”船救起“浙临渔12905”船落水人员5名。

2130时许，“浙象渔55008”船救起“浙临渔12905”船另外9名落水人员。

截至目前，1名失联人员仍未发现。

（二）善后处置情况。

事发后，各级政府和相关部门高度重视，临海市成立了市、镇两级事故应急处置工作专班，全力做好应急搜救、家属情绪安抚、调解理赔等工作。目前，事故善后工作平稳，渔区稳定。

四、事故原因分析

（一）事发时船舶装载情况。

1.携带网具情况。调查查明，该船8月3日装载刺网网具15280张，6日卸去2916张。本航次携带刺网网具12364张，约2060捆，每捆重约44斤，总重约45吨。网具一半放于鱼舱内（约22.5吨），一半放于甲板上，因8月10日以来连续下雨受浸湿，按照该船存档的稳性计算书关于干湿网具重量的核定，湿网具增重20%，放于甲板的网具重量为约27吨，网具总重约49.5吨。

2.油、水情况。经笔录问询及红脚岩码头走访调查，本航次“浙临渔12905”船加满三个油舱和两个淡水舱，实际装载燃油约8吨，装载淡水约7吨。

3.生活物资、鱼箱、人员情况。据船员述称，生活物资合计约0.2吨；鱼箱100个，每个2.5斤，合计约0.125吨；根据《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》规定，每人150斤，15人，合计1.125吨。

（二）船舶稳性分析。

调查组委托浙江省海洋水产研究所，按照《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，采用中国船级社“COMPASS”计算软件，对渔船事发时实际装载状态下（网具约49.5吨、燃油约8吨、淡水约7吨、其他生活物资等约1.45吨）完整稳性进行了计算校核。计算表明该船在事发时实际装载且未上浪的情况下：①实际平均吃水2.132m＞设计满载吃水1.900m，实际吃水超设计满载吃水0.232m，载重线被完全淹没，水已至护舷材下缘；实际夏季干舷268mm＜设计夏季干舷506mm，实际夏季干舷仅剩设计夏季干舷的52.964%，已严重超载。②稳性衡准数K值为1.270（法定要求≥1.0），最大复原力臂值横倾30.00°处复原力臂为0.135（法定要求≥0.200），最大复原力臂对应角23.207°（法定要求≥25.000°）。在该状态下，船舶严重超载且稳性不满足渔船技术法规要求，船舶发生倾斜后无法自行回正，极易发生侧倾侧翻。

综上，“浙临渔12905”船严重超载且稳性不满足渔船技术法规规定。

五、事故暴露出的问题

（一）渔船安全生产主体责任严重不落实。“浙临渔12905”船承租人、实际经营人董某兵，持有海洋渔业二级船长证书，长

期租船从事渔业捕捞，其本航次雇佣超过核定人数的船员、装载超量网具，擅自在主甲板加装活水池，并在原甲板上架设与舷墙平齐的木板层，重生产轻安全问题突出。船长金某宝作为渔船本航次的实际负责人，在渔船出港前未组织隐患自查，未开展船员安全应急演练，明知船舶存在出港报告不实、职务船员配备不齐、超载，仍然驾驶渔船出海生产，安全意识极其淡薄。

（二）乡镇、合作社履职尽责不到位。临海市杜桥镇渔船安全管理力量薄弱，专业素养不足，风险研判不够，对所属辖区渔船租赁情况不掌握，对临海市丰平渔业专业合作社督促指导不力，渔船船东船长安全教育培训和应急演练流于形式，隐患排查不到位，对“浙临渔 12905”船开捕前检查不闭环。临海市丰平渔业专业合作社工作人员安全管理业务不精，安全教育不尽心，在“浙临渔 12905”船应急演练未落实的情况下，给杜桥镇渔办提供虚假视频材料；发现“浙临渔 12905”船出港报告人员异常后，未依职责上报反映。

（三）行业主管部门监督管理不足。调查发现，临海市海洋经济发展局对四种作业专项捕捞渔船开捕前安全管理工作落实不细、检查有盲区。临海红脚岩渔港管理站未能履行渔港监督管理职责，港内渔船安全巡查不到位，未能发现违法改装情形，未能制止超载渔船出海作业。杜桥镇渔业行政执法队在 8 月 6 日登临“浙临渔 12905”船时，在船长不在的情况下，未开展安全检查，且没有闭环复查。对临海市丰平渔业专业合作社督促指导不力。

六、处理意见

（一）移送海警部门处理的人员。

1.董某兵。作为“浙临渔 12905”船的承租人、实际经营人，未能履行渔业安全生产第一责任人责任，造成“浙临渔 12905”船整船沉没和 1 名人员失联的后果，涉嫌重大责任事故罪，建议移送海警部门依法处理。

2.金某宝。作为“浙临渔 12905”船的船长，未能履行渔业安全生产直接责任人责任，造成“浙临渔 12905”船整船沉没和 1 名人员失联的后果，涉嫌重大责任事故罪，建议移送海警部门依法处理。

（二）相关责任单位的处理意见。

1.临海市丰平渔业专业合作社。未履行渔船安全协管责任，建议杜桥镇对该合作社予以依法处罚和整顿，对合作社相关责任人作出处理。

2.杜桥镇人民政府、临海市海洋经济发展局及其下属单位。履行属地管理责任、行业监管责任不到位，建议临海市按照有关规定对相关责任人作出处理。

（三）当事船舶违法违规行为的处理意见。

对“浙临渔 12905”船超载、超员、职务船员配备不齐等行为，建议由临海市海洋经济发展局立案查处。

七、事故防范措施

（一）压实安全生产主体责任。加强法律法规、隐患排查、1972 年国际海上避碰规则、事故警示案例等宣传教育，增强船东船长安全生产主体责任意识，自觉做好安全生产工作。开展海洋渔船超员超载专项整治行动，加强登船检查频次，督促船东船长

严格落实进出港报告、隐患排查、实名制保险等制度，确保人证相符、持证上岗，严禁超员超载。

（二）落实渔船安全管理责任。严格落实渔船属地管理责任和行业部门监管责任，认真落实渔船进出港报告、隐患排查、开捕前安全检查、安全培训教育等制度，切实抓好渔船安全管理。特别要严肃查处进出港不报、虚报、瞒报以及超员和超载等行为。

（三）全面提升渔船管理能力。积极向相关部门反映，配强专职力量，加强渔业法律法规、渔业生产特点、渔业安全管理、隐患排查、值班值守、应急处置等业务培训，提升渔船管理能力，筑牢海上渔民生命安全防线，坚决防范同类事故再次发生。