朝阳县朝阳强源矿业有限公司“3·13”瞒报一般冒顶片帮事故调查报告

朝阳强源矿业有限公司涉嫌瞒报

生产安全事故调查组

2026年8月18日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

（二）相关许可情况

（三）木匠沟采区有关情况

（四）安全管理情况

（五）事故现场勘查分析情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

（二）事故医疗救治情况

（三）事故善后处置情况

（四）事故信息报告情况

（五）工伤认定情况

（六）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

（二）事故暴露出有关单位存在的问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他建议

六、事故防范措施建议

朝阳县朝阳强源矿业有限公司“3·13”瞒报一般冒顶片帮事故调查报告

2025年3月13日9时20分许，朝阳强源矿业有限公司二采区（木匠沟矿）发生一起瞒报冒顶片帮事故，造成1人死亡直接经济损失171.1万元。

2026年4月21日，辽宁省应急管理厅向朝阳市应急管理局移交工伤比对该起事故线索。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2026年4月24日，朝阳市人民政府批准成立了由朝阳市应急管理局牵头，朝阳县人民政府，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会、市卫生健康委员会、朝阳县公安局、朝阳县应急管理局等部门人员及有关专家组成的朝阳强源矿业有限公司涉嫌瞒报生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，朝阳强源矿业有限公司“3·13”冒顶片帮事故是一起瞒报一般生产安全责

任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

朝阳强源矿业有限公司（以下简称强源矿业公司），法定代表人：郑某基，营业期限：2012年10月19日至2032年10月15日，经营范围：矿山资源（非煤矿山）开采、金属矿石销售。

（二）相关许可情况

1.采矿证情况。2022年6月30日，强源矿业公司取得《采矿许可证》，开采矿种：铁矿，开采方式：地下开采，有效期限：捌年零壹个月，自2022年6月30日至2030年7月31日，矿区面积：2.3342平方公里，开采深度：由630米至200米标高，共有16个拐点圈定，划分为一采区、二采区（木匠沟矿），其中一采区标高范围630m至200m，二采区标高范围595m至275m。

2.安全生产许可证情况。2024年5月10日，强源矿业公司二采区（木匠沟矿）取得《安全生产许可证》，许可范围：铁矿地下开采，主要负责人：赵某海，有效期：2024年5月10日至2027年5月9日。

（三）二采区（木匠沟矿）有关情况

1.安全设施设计情况。2020年8月，辽宁百源工程技术有限公司[1]沈阳分公司编制了《朝阳强源矿业有限公司（铁矿）

[1][?] 辽宁百源工程技术有限公司，工程设计资质证书编号：A221018283，资质等级：化工石化医药行业专业乙级，冶金行业专业乙级，建材行业专业乙级，市政行业专业乙级。

二采区地下开采建设项目（延深）初步设计》和《朝阳强源矿业有限公司（铁矿）二采区地下开采建设项目（延伸）安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》）。设计的开采方式：采用竖井开拓、对角抽出式通风方式，设计开采范围：设计对象为二采区1号矿体地下开采系统，采用地下开采方式，开采深度从540m至275m标高，设计开采范围面积0.0599km^2；开采顺序：采用后退式开采，对矿体而言采用自上而下，就矿块本身而言由下而上开采，首采矿块位于390m中段东侧；设计采矿方法：浅孔留矿法开采。2022年3月10日，辽宁百源工程技术有限公司沈阳分公司进行《安全设施设计》变更，对设计中部分设备型号进行了变更。

2.矿山开采现状。二采区（木匠沟矿）地下开采系统共由2条竖井、1条斜井组成。2020年8月，辽宁百源工程技术有限公司沈阳分公司出具《安全设施设计》前，二采区（木匠沟矿）467m和428m中段矿体已回采完毕，390m中段西部及以上矿体已回采。至事故发生前，390m中段东部矿体和355m水平部分矿体回采完毕。强源矿业公司目前正在最低开采标高的290m中段回采，二采区处于矿山开采末期。

（四）企业安全管理情况

1.安全组织机构设置情况。强源矿业公司法定代表人郑某基，取得金属非金属矿山主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，系该单位安全生产第一责任人。总经理郑某雨，负责强源矿业公司设备采购维修及公司外围业务管理。强源矿业公司未设置公司级安全管理机构，副总经理郑某海，

取得金属非金属地下矿山专职安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，负责该公司的安全管理工作。2023年1月5日，强源矿业公司下发《关于任命木匠沟矿五职矿长的通知》[2]，任命赵某海（取得金属非金属地下矿山主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证 ）担任木匠沟矿矿长，主持木匠沟矿的全面工作；隋某杰任职技术副矿长，负责技术管理工作；隋某武任职生产副矿长，负责木匠沟矿生产全面工作；赵某树任职安全副矿长，负责安全生产工作；张某树任职机电副矿长，负责机电设备管理工作。隋某武取得了金属非金属地下矿山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，负责管理作业面安全工作。2025年1月15日，强源矿业公司成立木匠沟矿安全管理机构[3]，科长马某彬，成员包括王某海、孙某军，至事故发生后，该安全管理机构开始履行安全管理工作职责。

2.安全管理制度落实情况。事故调查组调取了强源矿业公司《全员安全生产责任制》，发现未建立机制、对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核。事故调查组调取了该公司2025年《安全隐患排查整改台账》，发现2025年2月9日，强源矿业公司组织对一采区和二采区（木匠沟矿）进行了安全检查和隐患排查，检查人员有郑某基、郑某海、隋某杰、杜某丽、赵某海等，检查地点包括二采区（木匠沟矿）290m中段水平和312m水平及一采区水泵室，该公司未组织对355m水平

---

[2][?] 朝阳强源矿业有限公司《关于任命木匠沟矿五职矿长的通知》（朝强源文[2023]第1号）：经公司会议研究决定任命矿长：赵某海，主持木匠沟矿的全面工作；生产副矿长隋某武，负责木匠沟矿生产全面工作……。

[3][?] 朝阳强源矿业有限公司《关于成立木匠沟矿安全科的通知》（朝强源文[2025]第10号）：依据《中华人民共和国安全生产法》第十九条……公司决定成立木匠沟采区安全生产管理机构，人员组成如下……。

进行安全检查和事故隐患排查，未治理消除事故采场无支护、无照明、无通风、无有毒气体检测装置、底板存留岩石块影响人员行走的事故隐患。事故调查组调取了该公司2025年《顶板管理台账》，全部是290m水平中段巷道/工作面（位置）的顶板支护、施工、验收的信息，未组织对355m水平巷道及采场顶板进行管理。事故调查组调取了该公司安全风险辨识分级管控文件，发现未组织对355m水平采场施工平底漏斗的斗门上扩工程、实施回采作业及回收原采矿遗留矿石作业存在的安全风险进行辨识分析。事故调查组调取了该公司技术部门档案，发现355m水平采场无单体设计，准备在停产多年的采场施工作业前，未编制专项施工方案、未明确安全技术措施。事故调查组调取该公司安全生产教育培训档案，发现未针对平底漏斗的斗门上扩工程及回采作业，组织隋某武、辛某勋、杨某宝、刘某全进行安全教育培训和安全技术交底。

（五）事故现场勘查分析情况

事发现场位于强源矿业公司二采区（木匠沟矿）355水平，2023年，该水平矿体部分回采完毕后停产。因355m水平5号穿脉一个采场未采完，强源矿业公司准备在该采场施工平底漏斗的斗门上扩工程，实施回采作业，同时将原采矿遗留矿石放出。

事故采场距离石门约75m，采场顶板岩体节理裂隙发育，属于破碎软弱围岩，其原生节理切割使岩块自身黏聚力不足，叠加前期掘进爆破振动造成岩体持续松弛，再经检撬作业等外力撬动产生应力重分布，多重条件共同导致顶板浮石具备

失稳脱落基础。冒落的岩石所在位置节理呈三角状、自重荷载大，撬动力与自身重力叠加后，岩块沿多组节理面整体剪出，冒落的岩石尺寸400mm×300mm×200mm。事故采场底板存有岩石块，影响人员正常行走。事故采场无照明设施，无安全避险六大系统等相关设施，事故现场顶板无支护措施。

事故发生时，强源矿业公司木匠沟矿生产副矿长隋某武使用排险钎杆正在检撬顶板浮石时，撬动外力打破岩块原有受力平衡，岩石瞬时整体性脱落，隋某武在躲闪冒落岩石时被地面岩石块绊倒，被冒落岩石砸压致死。

（六）事故发生经过

2025年初，强源矿业公司二采区（木匠沟矿）初定在已经停产的355m水平距离石门约75m处一个未采完的采场施工平底漏斗斗门上扩工程，实施回采作业，并将原采矿遗留的矿石放出。

2025年3月初，二采区停产。3月13日7时许，二采区恢复生产。矿长赵某海召开班前会，安排生产副矿长隋某武组织岩工入井做恢复生产前的准备工作。隋某武遂带领辛某勋、刘某全及杨某宝到355m水平5号穿脉一个采场，准备运输原采矿遗留的矿石，并施工平底漏斗斗门上扩工程，实施回采作业。隋某武和刘某全配合在采场内检撬顶板浮石，辛某勋和杨某宝配合在采场外修理凿岩机和风水管路。

9时20分许，刘某全用矿灯照明，隋某武手持排险钎杆处理顶板浮石时，顶板上的岩石冒落，隋某武在避让冒落岩石时被采场底板的岩石块绊倒，身体被冒落的岩石砸压。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失171.1余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

刘某全看见隋某武被冒落的岩石砸压后，立即大声呼喊工友救援，辛某勋、杨某宝闻讯赶至事故现场。3人合力将砸压在隋某武身体上的岩石搬离，并将隋某武运送至副井马头门处等候升井。刘某全先升井，告诉卷扬工孙某凤报告事故，并拨打120电话召请救援。9时50分许，隋某武被救援升井。这时，强源矿业公司的副总经理郑某伟赶至木匠沟矿指挥现场救援工作。10时30分许，隋某武被120救护车送往朝阳市中心医院救治。

（二）事故医疗救治情况

3月13日12时43分许，隋某武被送至朝阳市中心医院救治。朝阳市中心医院入院诊断：隋某武腹膜后、骶前多发血肿，失血性休克，骨盆骨折，骶骨骨折，腰椎多发附件骨折，右下肢神经损伤，胸、腰部脊髓损伤，右侧腰大肌盆底肌损伤，闭合胸外伤，右侧肋骨骨折，纵膈积气等。3月13日16时31分许，隋某武经医治无效死亡。朝阳市中心医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》：死亡原因：骨盆多发骨折、失血性休克。

（三）事故善后处置情况

2025年3月13日，强源矿业公司指派郑某雨与隋某武家

属签订《协议书》，一次性支付赔偿金170万元。3月14日，隋某武遗体土葬在朝阳县古山子镇东五家子村。

（四）工伤认定情况

2025年3月13日19时许，强源矿业公司法定代表人郑某基安排郑某雨联系朝阳县公安局古山子派出所所长唐某东，协调出具隋某武因事故死亡的证明，用于办理工伤理赔事宜。3月14日，郑某雨携带隋某武的《居民死亡医学证明（推断）书》到朝阳县公安局古山子派出所。唐某东对郑某雨提供的材料审核后，组织民警赴强源矿业公司，分别对辛某勋、赵某海、刘某全进行询问并制作询问笔录。朝阳县公安局古山子派出所未进行现场勘验，未将事故有关情况向朝阳县古山子乡党委政府报告，未向朝阳县公安局报告，出具《事故证明》[4]：经核查情况属实，排除他杀和刑事案件。

2025年3月14日，强源矿业公司向朝阳县人力资源和社会保障局报告工伤事故。2025年8月1日，强源矿业公司提交《工伤认定申请表》，法定代表人郑某基在用人单位意见栏签名并签署“同意”。2025年8月5日，朝阳市人力资源和社会保障局出具《工伤认定申请受理决定书》：经审查，隋某武符合工伤认定受理条件，决定予以受理。2025年9月2日，出具《认定工伤决定书》。

（五）事故报告情况

事故发生后，刘某全告诉卷扬工孙某凤向强源矿业公司领导报告，孙某凤立即向副总经理郑某伟报告，郑某伟向郑

4[?]《事故证明》2025年3月13日9点20分左右，朝阳强源矿业有限公司木匠沟井口职工隋某武在井下处理巷道浮石时，不慎被矿石砸伤……，经核查情况属实，排除他杀和刑事案件。

某基报告。郑某基未按照规定向朝阳县应急管理局和朝阳县古山子镇党委、政府报告，瞒报事故。

（六）事故应急处置评估

事故发生后，强源矿业公司立即组织事故现场救援，并及时拨打120召请救援，将事故伤者送至医院救治，未因救援导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故现场顶板围岩节理发育，存在松动浮石，且检撬作业前未清理底板散落岩石块，影响人员正常行走。隋某武使用排险钎杆在撬动顶板浮石时，撬毛外力打破岩块原有受力平衡，顶板岩石瞬时脱落，隋某武在躲闪时被地面的岩石块绊倒，被冒落岩石砸压致死。

（二）事故间接原因

1.事故采场存在多项事故隐患。355m水平事故采场已于2023年停产，强源矿业公司在恢复已停产多年的采场生产作业前，未组织对事故采场存在的安全风险进行辨识分析，未组织安全检查和事故隐患排查，未采取技术管理措施，治理消除事故采场存在的无支护、无照明、无机械通风、无有毒气体检测装置、底板碎石障碍物影响人员行走等事故隐患。

2.事故采场管理缺失。准备在事故采场施工平底漏斗斗门上扩工程，实施回采，将原采矿遗留矿石放出作业前，未组织对事故采场顶板进行检查管理，对围岩节理发育的顶板未进

行支护[5]；未组织编制355m水平事故采场残矿回收作业专项安全方案。

3.公司安全管理混乱。未建立相应机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保障全员安全生产责任制的落实；未设立公司级安全管理机构，公司对各采区的安全管理不到位；安全生产教育培训缺乏针对性，未针对残矿回收作业进行安全教育培训，未针对作业安全技术措施进行交底，作业人员风险辨识能力不足，没能识别顶板松动浮石隐患，撬毛人员处在浮石坠落危险范围内，应急避险能力欠缺。

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

强源矿业公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，未保证全员安全生产责任制的落实；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织从业人员进行安全生产教育和培训；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未对355m水平残矿回收作业存在的安全风险进行辨识，未明确落实风险分级管控措施；未按照规定组织开展经常性的安全检查，未采取技术、管理措施，及时治理消除事故采场存在的多项事故隐患；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告，瞒报事故。

5[?]《安全设施设计》4.1.6采矿方法和采场 :4.1.6.3安全对策措施 :(2)回采过程中应认真检查顶板 ,清除浮石，作业高度一般应控制在2.0m左右；(5)对于不稳固的采场顶板及掘进作业面采用喷锚、喷锚网及砌筑混凝土支护。……。

（二）事故暴露出有关单位存在的问题

1.朝阳县人力资源和社会保障局，落实工伤事故预防措施不力，未按照《关于印发工伤预防五年行动计划（2021-2025）的通知》的要求，建立完善工伤预防联防联控机制，接到强源矿业公司工亡事故报告后，未将事故信息通报给朝阳县应急管理局。

2.朝阳县古山子公安派出所，接到强源矿业公司事故报告后，未向朝阳县公安局报告，未向朝阳县古山子乡党委政府报告，未进行现场勘验，违规出具《事故证明》。

3.朝阳县古山子镇人民政府，对辖区内殡葬工作管理不到位，对隋某武尸体未火化土葬的行为未进行制止和纠正。

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

强源矿业公司，违反《安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条的规定，对事故发生负有责任；依据《安全生产法》第一百一十四条的规定，建议处65万元罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向应急管理部门和负有安全监管职责的部门报告，瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处110万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.隋某武，强源矿业公司二采区（木匠沟矿）生产副矿长，负责二采区生产组织工作，取得金属非金属地下矿山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训考核合格证，对事

故采场安全负有直接检查和管理责任。初定在355m水平一个采场实施残矿回收作业，在公司的技术部门未编制专项施工方案、明确安全技术措施，未对顶板进行检查支护的情况下，盲目组织辛某勋、刘某全、杨某宝进入事故采场作业；未对采场底板存留的岩石块进行清理，未治理消除采场存在的无照明、无支护、无机械通风、无有毒气体检测装置的事故隐患；在检撬顶板浮石时，顶板岩石瞬时脱落，隋某武在躲闪时被地面的岩石块绊倒，被冒落岩石砸压，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.赵某海，强源矿业公司二采区（木匠沟矿）矿长，取得金属非金属地下矿山主要负责人安全生产知识和管理能力培训考核合格证，负责该采区的全面工作，系该采区安全生产第一责任人。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，未对二采区的安全生产工作负责，初定在355m水平一个采场实施残矿回收作业，未及时向强源矿业公司汇报，未组织二采区的安全、技术人员编制专项施工方案、明确安全技术措施，未对顶板进行检查支护，对隋某武盲目组织人员进入事故采场作业的行为未进行制止和纠正，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定建议处上一年年收入百分之三十的罚款，并暂停其安全生产有关资格。

3.郑某海，强源矿业公司副总经理，负责该公司安全管理工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定检查本单位的安全生产状况不到位，未组织对355m水平进

行安全检查和隐患排查，对事故采场存在的无照明、无支护、无机械通风、无有毒气体检测装置的事故隐患未进行治理消除，未组织对事故采场存在的安全风险进行分级，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之三十罚款。

4.郑某基，强源矿业公司法定代表人，系该公司安全生产第一责任人。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，未督促落实全员安全生产责任制，督促检查本单位的安全生产工作不到位，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后未向应急管理部门和负有安全监管职责的部门报告，瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之八十罚款。

（三）其他处理建议

对朝阳县人力资源和社会保障局、朝阳县古山子镇人民政府、朝阳县公安局古山子派出所的有关国家工作人员在事故中的责任，建议移交朝阳县纪委监委处理。

六、事故防范措施建议

（一）强源矿业公司，全面压实安全生产主体责任。**一是**立即组织全体管理人员、从业人员专题学习《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，明确企业主要负责人是事故上报第一责任人，修订完善事故报告管理制度，明确事

故上报时限、流程，严禁依靠私下协商赔偿、私了方式处置伤亡事故，确保及时如实报告事故。**二是**建立全员责任制监督考核机制，督促检查全员安全生产责任制落实，厘清法定代表人、总经理、矿长、各分管副矿长安全职责，杜绝责任悬空。**三是**建立健全顶板分级管理制度，严格落实初步设计、安全设施设计要求，按照围岩破碎程度实施顶板分级管控，对木匠沟矿三中段等围岩节理裂隙发育、破碎区域开展专项排查评估，完善支护方案，及时补强支护。**四是**严格执行“敲帮问顶”制度，规范撬毛作业流程，坚持自上而下、由外向内、先顶后帮作业原则，配齐长度合格撬毛工具，严禁使用短撬杆作业。**五是**完善井下排险、采掘作业审批制度，定期开展作业现场隐患排查，及时清理作业底板碎石、障碍物，消除避险阻碍。严格技术管理，地质条件发生变化时及时调整采掘方案和支护措施。**六是**从严开展安全教育培训，提升从业人员风险辨识能力，重点培训冒顶片帮风险辨识、撬毛标准化操作、应急避险等知识，让从业人员掌握顶板浮石识别、紧急撤离、自救互救技能。

（二）各负有安全监管职责部门，全面压实安全监管责任。应急管理部门要加强对非煤矿山领域的安全监管，持续开展事故隐患排查治理动态清零行动，督促非煤矿山企业加大安全生产投入，提高安全管理水平；人力资源社会保障部门要建立并落实工伤预防联防联控机制，接到企业工亡事故报告后，将事故信息及时通报给负有安全监管职责的部门；公安部门要加强对派出所的管理，杜绝未进行现场勘验违规排除

刑事案件、他杀行为，要督促派出所建立事故信息报告制度，接到亡人事故信息后，要及时向属地党委政府报告。卫生健康部门要规范医疗机构的医务工作者的执业行为，杜绝为非正常死亡人员违规出具死亡医学证明的行为，建立信息报告制度，及时将非正常死亡人员信息推送给负有安全监管职责的部门。民政部门要规范殡葬管理工作，对违规未火化擅自土葬的行为进行严厉打击。

（三）古山子镇党委政府，压紧压实属地安全责任，健全镇、村两级安全生产网格化监管体系，细化地下铁矿包保责任制。常态化研判辖区非煤矿山安全风险，加大对矿山企业日常巡查频次，发现违法违规行为及时上报。要加大对殡葬工作的管理，加大宣传力度，杜绝未火化擅自土葬的行为。

要建立与公安派出所信息互通机制，确保接到亡人信息第一时间互通共享，防范企业瞒报行为。

（四）朝阳县人民政府，全面压实属地领导责任。建立共享机制，定期组织公安、民政、卫健、人社、消防、应急等部门核查比对非正常死亡人员信息，杜绝瞒报事故发生。要加大事故警示教育力度，制作专题警示教育片，要将瞒报事故企业纳入“安全生产严重失信主体名单”管理。要督促自然资源、应急、公安等部门加大对非煤矿山企业监管力度，开展联合执法，形成合力，严厉打击安全生产违法违规行为。

附件：朝阳强源矿业有限公司涉嫌瞒报生产安全事故调查组成员确认签字表

朝阳强源矿业有限公司涉嫌瞒报
生产安全事故调查组
（朝阳市应急管理局代章）
2026年8月18日