沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司盘锦分公司“2·13”溺水一般死亡事故调查报告

沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司盘锦分公司“2·13”溺水一般死亡事故调查组

2021年3月

目 录

一、基本情况.....3
（一）单位基本情况.....3
（二）污水中转池基本情况.....3
（三）死亡人员基本情况.....3
二、事故发生经过.....4
三、善后处理情况.....4
四、事故原因及性质认定.....5
（一）事故直接原因.....5
（二）事故间接原因.....5
（三）事故性质.....5
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....5
（一）不予责任追究人员.....5
（二）对责任人员给予行政处罚的建议.....6
（三）对责任单位的处理建议.....6
六、事故教训及防范整改措施建议.....6

2021年2月13日9时许，沈阳德强人力资源有限公司2名设备管理员，在沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司盘锦分公司环保设备中心污水中转池维修污水泵作业时，发生溺水死亡事故，事故造成2名设备管理员死亡，直接经济损失170余万元(不含事故罚款)。

事故发生后，区委区政府主要领导高度重视，要求尽快查明原因、吸取教训、严肃处理事故单位及相关责任人员，防止类似事故再次发生。

2月14日，盘锦市大洼区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)[①]的有关规定，成立了沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司盘锦分公司“2·13”溺水一般死亡事故调查组，由区人民政府、区应急管理局、市公安局大洼分局、区总工会、区农业农村局抽调人员组成，并邀请区人民检察院派出工作人员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证资料、委托第三方机构检测等手段，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

① 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

一、基本情况

（一）单位基本情况

沈阳德强人力资源有限公司（以下简称德强公司）成立于2020年6月1日，公司住所为辽宁省沈阳市新民市胡台镇中心路57-3号，注册资本为人民币贰佰万元整，法定代表人任强，统一社会信用代码91210181MA10DTDNXQ，许可有效期至长期。经营范围包括劳务派遣服务，职业中介活动，市场调查，办公服务，公共事业管理服务，人力资源服务等。

沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司盘锦分公司（以下简称扬翔盘锦分公司）成立于2020年8月4日，公司住所为辽宁省盘锦市大洼区西安镇高坎村，法定代表人张志强，统一社会信用代码91211121MA10J3801Y，许可有效期至长期。经营范围包括种畜禽生产。

（二）污水中转池基本情况

发生事故的污水中转池，位于扬翔盘锦分公司环保设备中心东侧，采用钢筋混凝土结构，长3.7米，宽3.6米，高4.8米，上方有1米×1米进出口，池内污水深度为1米，内置100WQ65-22-7.5型号水泵1台。

2021年3月5日，事故调查组委托大连光明化学工业气体质量监测中心有限公司对污水中转池上层气体进行取样检测，其数据为：氧含量19.98%，硫化氢浓度1.06ppm，此环境下不适宜长时间工作。

（三）死亡人员基本情况

孟庆文，男，辽宁省朝阳市人，家庭住址辽宁省朝阳市双塔区他拉皋乡路丈子村四组4号，现住址辽宁省盘锦市大

洼区西安镇高坎村，身份证号码211302199504163xxx，德强公司设备管理员。

闫生家，男，辽宁省开原市人，家庭住址辽宁省开原市城东乡冯家村4组15号，现住址辽宁省盘锦市大洼区西安镇高坎村，身份证号码219007196706102xxx，德强公司设备管理员。

二、事故发生经过

2020年8月3日，德强公司承包了扬翔盘锦分公司的洗消中心、环保设备中心、后勤服务中心的业务，两家公司签订了承包协议，涉及以上区域的相关业务全权由德强公司负责。2021年2月13日，德强公司设备管理组员工孟庆文、闫生家在未通知任何人的情况下，私自决定进入环保设备中心污水中转池内维修污水泵，上午9时左右闫生家先进入污水中转池内，孟庆文在中转池外看守，由于污水中转池内环境不适宜长时间工作，闫生家在作业过程中站立不稳，孟庆文在发现这一情况后，喊来在周边工作的环保员刘德龙过来帮忙看守，孟庆文进入污水中转池对闫生家实施救援，施救过程中发现自己无法独立将闫生家救出后，准备从污水中转池爬梯撤出，在爬梯撤回时，不慎跌落到污水中转池内。现场工作人员随即拨打救援电话，9时30分左右，救援人员赶到现场将孟庆文、闫生家救出，经确认孟庆文已无生命体征，当场宣告死亡。闫生家肺部呛入污水，送往医院进行抢救，2021年2月21日15时许，经盘锦市中心医院救治无效，宣告死亡。

三、善后处理情况

在大洼区政府及相关部门的组织协调下，沈阳德强人力资源有限公司积极与2名死者的家属进行协商并签订赔偿协议，事故善后工作已进行妥善处理，死者家属情绪稳定。

四、事故原因及性质认定

（一）事故直接原因

设备管理员孟庆文、闫生家，生产安全意识薄弱，未经批准擅自进入未经检测的含有有毒有害气体的污水池内作业，违反了有限空间作业安全管理规定和操作规程。是造成本次事故的直接原因。

（二）事故间接原因

德强公司，安全生产主体责任落实不到位，未严格落实有限空间作业有关规定和操作规程，特别是未严格落实有限空间作业审批制度，现场安全管理缺失，对设备管理人员安全培训不到位，未按规定配备必要的气体检测设备；未按规定配备符合标准的劳动防护用品。是造成本次事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，此次事故为一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）不予责任追究人员

孟庆文，男，设备管理员，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予责任追究。

闫生家，男，设备管理员，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予责任追究。

（二）对责任人员给予行政处罚的建议

任强，男，德强公司法定代表人，主持公司全面工作，安全生产主体责任落实不到位；对从业人员安全教育培训不到位；督促、检查安全工作不力，未能及时发现并消除事故中的安全隐患，对事故的发生负有领导责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》[①]给予行政处罚。

（三）对责任单位的处理建议

德强公司企业安全生产主体责任落实不到位，未严格落实有限空间作业有关规定和操作规程，现场安全管理不到位，对从业人员安全培训教育不到位，未按规定配备符合标准的劳动防护用品和应急设备设施，对事故发生负有主要责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》[②]给予行政处罚。

六、事故教训及防范整改措施建议

（一） 强化政府监管，落实属地责任。各镇（街道）人民政府（办事处）要深刻吸取此次事故教训，认真履行属地监管责任，严格落实国家有关法律法规和有限空间作业的管理规定。要层层落实安全生产责任制，通过落实“网格化、实名制”和安全生产隐患“双控体系”建设，认真排查治理辖区内有限空间安全隐患和风险，真正做到安全监管“全覆盖、无缝隙”，确保全区安全生产形势稳定。

---

①《安全生产法》第九十二条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

②《安全生产法》第一百零九条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。