安旌高速宁旌段AJLJ-02标段浣溪河特大桥施工段“12·19”一般高处坠落事故调查报告

县政府“12·19”事故调查组

2025年12月19日10点50分左右，位于旌德县**镇安旌高速宁旌段AJLJ-02标浣溪河特大桥发生1起一般高处坠落事故，直接经济损失约165万元。旌德县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）《建筑工程安全生产管理条例》《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等有关法律法规要求，成立了由县应急管理局牵头，县检察院、县纪委监委、县公安局、县总工会等单位相关人员组成的事故调查组，并邀请县应急管理局法律顾问和安全生产专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问人员和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员处理建议，并针对事故暴露出的问题，总结事故教训，提出了防范措施建议。

经调查认定，该起事故为劳务分包单位安徽**路桥工程有限公司工人赵某林安全意识淡薄，违反本单位的安全生产规章制度，造成高处坠落致死的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

安旌高速宁旌段全长 32.006km，其中 5.6km 在宁国境内，其余均在旌德境内。项目共分 4 个路基标段，一标段位于宁国境内，二标段位于旌德**镇，三标段从旌德**镇至**河，四标段从**河至***镇。涉事工程为旌德县**镇安旌高速宁旌段 AJLJ-02 标浣溪河特大桥建设工程，涉事标段位于旌德县**镇境内，起止桩号 K5+685-K14+300,路线全长 8.615km。

2023 年 7 月，项目通过公开招标，四川路桥**建设有限责任公司取得安旌高速宁旌段 AJLJ-02 标项目施工总承包权，工期 24 个月，安徽省****集团有限公司与该公司签订了《合同协议书》和《安全生产合同》，2023 年 12 月 26 日下达开工令。2024 年 10 月 10 日，四川路桥**建设有限责任公司与安徽**路桥工程有限公司签订了《安徽省宣城市旌德县安吉至旌德高速公路 AJLJ-02 合同段项目部桥梁支座系统及附属工程施工劳务合同》（合同编号：LWHT-QL-004），主要承担 7 座桥的桥面系施工。

（二）事故发生有关单位概况

1.建设单位：安徽省**集团有限公司**。法定代表人孙某

新，统一社会信用代码：91340000*********T；企业性质：有限责任公司（国有独资）；注册地址：安徽省合肥市包河区*******号。经营范围：公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。公司成立了安徽省****集团安旌高速公路宁旌段项目办，负责安旌高速建设管理各项工作。

2.施工单位：四川路桥建设有限责任公司**（以下简称“**建设公司”）。法定代表人魏某飞，统一社会信用代码：91510122*********K；成立于2009年9月30日，为蜀道集团四川路桥建设集团全资国有子公司；注册地址：成都市双流区**********大楼内，注册资本10亿元。拥有公路施工总承包一级、隧道工程专业承包一级、路基专业承包一级、路面专业承包一级。主要从事公路、铁路、市政、桥梁、隧道、轨道交通、港口航道、地质灾害治理、环保工程施工，兼顾工程勘察设计、质量检测、技术咨询、建材销售、机械设备租赁等业务。公司营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书等齐全有效。**建设公司于2023年1月29日授权四川路桥**建设有限责任公司浙江分公司负责安徽省内各项目运营管理工作，并

于2023年11月16日授权**分公司全权负责安徽省安吉至旌德高速公路宁国至旌德段AJLJ-02标项目全部管理工作。

四川路桥建设有限责任公司浙江分公司：**法定代表人为赵某，统一社会信用代码：91330201*********5；成立于2018年03月29日;注册地址:浙江省杭州市萧山区**********杭州市信息安全产业园***（自主申报）。经营范围包括公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程等（需要凭许可证经营的，在取得许可证前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立了安旌高速宁旌段路基工程施工AJLJ-02标段项目经理部，项目经理罗某，副经理王某（负责项目安全管理，分管安全环保部），书记尹某松。2024年6月30日，任免王某任安吉至旌德高速公路宁国至旌德段AJLJ-02标项目部常务副经理，负责项目日常管理工作。

3.劳务分包单位：安徽路桥工程有限公司**（以下简称“**路桥公司”）。法定代表人杨某丽，统一社会信用代码：91340111*********F，2022年6月10日成立，位于安徽省合肥市*******，是一家以从事建筑劳务分包为主的企业。主要经营范围：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；塑料

制品销售； 机械设备销售；五金产品批发；保温材料销售；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理。企业取得合肥市住房和城乡建设局核发的D334668096号建筑工程施工劳务施工承包不分资质资质证书，有效期至2027年8月9日；持有安徽省住房和城乡建设厅颁发的（皖）JZ安许证字〔2023〕012476 安全生产许可证，有效期至2026年11月15日。

（三）事故发生单位安全管理情况

路桥公司作为劳务分包单位，承接本项目包括但不限于桥梁支座系统及附属工程施工及缺陷修复等劳务作业，与总承包单位签订了施工合作合同和安全生产协议书。路桥公司实际控制人杨某负责公司运营，授权何某成具体负责现场管理。在本项目上该公司成立了管理机构，配备了安全员，制定了安全生产责任制、安全生产管理制度、特种作业人员岗位安全操作规程和应急预案。**建设公司项目经理部对劳务作业人员开展了三级安全教育培训和桥面系施工安全技术交底。

（四）事故发生经过

2025年12月19日6时30分左右（上岗时间），**路桥桥面系班组长张某亚安排施工人员赵某林、章某明、章某等3人一同前往浣溪河特大桥上行车道66#桥墩附近的桥面施工点开展张拉施工作业(施工单位规定作息时间:上午6:30~10:30，下午13:00~17:00）。上午10时10分左右，3人完成施工作业返回宿舍后，赵某林发现并告知工友其茶杯丢在施工现场，

随后便独自骑三轮电瓶车返回工地，将车辆停靠在离施工点最近的对面桥面（下行车道），此时赵某林未走安全通道（两桥之间每100余米处设有临时安全通道），直接翻越两桥之间防撞墙，拿取茶杯后原路返回翻越防撞墙时不慎从桥梁之间空隙处（空隙间距0.5m）坠落。10时40分许，章某明、章某准备吃午饭时发现赵某林仍未返回，由于2人无赵某林电话，于是前往施工点寻找，当时现场已无施工人员和值守人员，只看到赵某林三轮电瓶车，随后2人寻找发现赵某林躺在66#桥墩下方地面，桥面与基准面（地面）高度约18米。

（五）事故现场情况

根据现场勘查、询问相关人员，浣溪河特大桥“12·19”高处坠落事故发生在浣溪河特大桥上行车道66#桥墩处，该桥为双向四车道，由两座独立的单幅桥组成，两座桥梁平行布设，桥梁之间空隙间距0.5m，每座单幅桥两侧边缘防撞墙采用钢筋混凝土连续结构，桥面距地面约18m。事故发生地点上行车道内侧边缘防撞墙已浇筑完毕，钢模板已拆除，下行车道内侧防撞墙钢筋骨架、钢筋网已绑扎完成，未支模板未浇筑。事发地前后100余米处均设有临时跨桥安全通道。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，按照《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）计算（事故罚款不计），此次事故共造成直接经济损失165万元。

（七）其他情况

经调阅事故发生当日气象资料，天气情况：白天天气多云、无雨、无雾；最高气温：14℃-17℃；风向风力：东南风/南风1¯2级，能见度良好，当时天气不影响室外作业。

二、事故信息报告应急处置及善后情况

（一）事故信息接报及响应情况

10时50分许，**路桥公司普工章某明电话报告班组长张某亚，张某亚立即向**建设公司项目部报告，并赶至事故现场，**路桥公司劳务负责人吕某松、何某成，**建设公司项目部副经理王某等人接到通知后均立即赶往现场，安排车辆将赵某林送至旌德县中医院抢救。因项目部、施工方及劳务承包方认为该起事故属于下班后的意外事件，未报送相关情况。赵某林家属得到相关消息后拨打了110电话报警，通过110转办，属地镇政府迅速将事故情况报旌德县应急管理局，旌德县应急管理局逐步上报宣城市应急管理局、旌德县人民政府。事故发生后，旌德县人民政府分管负责人到达现场进行指导。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，**路桥公司普工章某明打电话报告班组长张某亚，张某亚立即向项目部报告并赶到事故发生地，将赵某林抬至车辆后送往旌德县中医院，12时30分左右，医院宣布赵某林经抢救无效死亡。

（三）善后处置情况

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，属地镇政府按照县政府要求，立即成立“12.19”一般高处坠落事故处置工作领导组，协调涉事单位及相关部门全面开展事故各项处置工作。经协商12月22日**路桥公司与死者家属签订了赔偿协议，善后工作得到了妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，旌德县人民政府、属地镇政府及相关部门能够有效开展应急处置工作，善后处置工作稳妥有序，事故信息流转顺畅，上报及时准确，能够及时发布事故信息，积极回应社会关切，未发生群体性事件和负面舆论。

三、事故原因和性质

（一）直接原因分析

通过现场调查、问询和调取资料，调查组认为，赵某林下班后独自返回施工现场取生活用品时，忽视“禁止翻越防护栏”安全警示，违反跨桥必须通过安全通道的规定，冒险直接翻越防撞墙，不慎从防撞墙之间空隙中失足导致坠落事故的发生。赵某林安全意识淡薄、主观上抱有侥幸心理、漠视安全管理规定，超近跨越桥面防撞墙等违章行为是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.安徽路桥工程有限公司。一是**安全生产责任压得不严不实，施工现场负责人履行管理职责不到位，现场安全监管缺

失；**二是**现场隐患排查治理不到位，未结合现场施工环境、作业特点有针对性开展风险辨识和分析研判；**三是**安全教育培训不到位，一线工人普遍培训学时不足，培训内容针对性不强，警示教育不到位，未达到实际效果。导致员工安全意识淡薄，缺乏必要的自身安全防护意识；**四是**未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，未及时制止现场违章作业行为。

2.四川路桥建设有限责任公司浙江分公司。一是**履行项目总包单位安全管理职责不到位，加强作业现场安全监管不力，对分包单位作业班组安全生产统一协调管理不到位，定期进行安全检查不严不实；**二是**督促现场事故隐患排查治理不力，未及时发现并采取措施消除事故工地安全隐患；**三是**督促开展作业现场安全风险辨识不力，对现场作业安全检查和提醒不到位。

（三）其他可能因素排除

经调查，排除刑事案件可能，排除物体打击等外力诱发坠落情形，排除极端雷雨大风等恶劣天气引发事故的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）企业存在的问题

1.安徽路桥工程有限公司。**作为劳务分包单位，主体责任落实不到位，安全管理机构不健全，现场安全管理人员安全职责不明确；对从业人员安全教育培训流于形式，作业人员安全意识差，风险辨识能力不足；班前安全技术交底针对性不强，

对桥面防撞墙之间间隙存在高处坠落风险提示不到位，对作业人员经常违章跨越防撞墙等习惯性违章行为制止不力、不及时，规章制度执行不到位；对劳务人员的班后管理缺失。

2.四川路桥建设有限责任公司浙江分公司。**作为安旌高速宁旌段 AJLJ-02 标段施工总负责单位，落实安全生产主体责任不到位，对桥梁桥面高处危大工程管控存在漏洞；对劳务分包单位安全监管弱化，存在以包代管，虽签订安全生产协议，但对劳务班组现场作业行为实施全过程监督不严，对劳务班组违章问题未能及时发现制止。员工安全教育、安全技术交底针对性不足，对作业人员安全教育培训、班前交底流于形式，未针对防护栏杆存在缝隙、临边失足坠落风险开展重点风险提示；对现场“三违”行为监督制止不力。

（二）有关镇政府存在问题

属地镇政府对本行政区域内建设工程安全生产状况监督检查不深入，虽对安旌高速项目部及建设工地开展了安全检查，但未发现问题隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员（1人）

赵某林，男，安徽**路桥工程有限公司张拉工，下班后违反跨桥必须通过安全通道的规定，冒险直接翻越防撞墙，从防撞墙之间空隙中失足导致坠落受伤，后经医院抢救无效死亡。对事故负有直接责任，因在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员（2人）

1.何某成，男，安徽**路桥工程有限公司项目负责人，履行项目负责人工作职责不到位，工地安全监管责任压得不实，组织开展隐患排查治理不力，未组织制定安全教育和培训计划，未按要求开展员工安全教育培训，对施工班组作业现场疏于管理。对事故负有主要管理责任。建议由旌德县应急管理局依法给予行政处罚。

2.王某，男，四川路桥**建设有限责任公司安吉至旌德高速公路宁国至旌德段AJLJ-02标项目部常务副经理，负责项目日常管理工作。履行安全职责不到位，未采取有效措施加强作业现场安全管理，对承包单位安全生产统一协调、管理不力，安全巡查检查不到位，未及时纠正工人违章行为，对事故负有监督管理责任。建议由旌德县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）建议给予行政处罚单位（2家）

1.安徽路桥工程有限公司**。落实企业安全生产主体责任不到位，现场监管人员履职不力，安全教育培训不到位，内部管理制度和操作规程形同虚设，对施工现场工人违规作业监管缺失，导致事故的发生。建议由旌德县应急管理局依法给予行政处罚。

2.四川路桥建设有限责任公司浙江分公司。**负责安旌高速宁旌段AJLJ-02标具体管理工作，履行项目安全管理职责不力，未及时采取有效措施加强施工现场安全监管，对分包单位

安全生产统一协调管理不到位，定期进行安全检查不严不实；督促现场事故隐患排查治理不力，未及时发现并制止现场施工人员违规、违章作业。督促开展作业现场安全风险辨识不力，对事故负有监督管理责任。建议由旌德县应急管理局依法给予行政处罚。

（五）建议给予问责处理单位（2家）

1.属地镇政府，日常安全生产检查不深入，隐患排查不到位，对事故负有属地监管责任。建议责成其向旌德县人民政府作出书面检查，检查报旌德县安防办备案。

2.安徽省交通控股集团安旌高速宁旌段项目办，未严格落实安全生产底线思维和红线意识，督促项目工地开展隐患排查整治不到位。责成向旌德县交通运输局作出书面检查，检查报旌德县安防办备案。

六、主要教训

1.企业主体责任落实不力。此次事故的发生，充分暴露出道路施工企业主体责任落实不到位。项目负责人、现场管理人员、现场班组长履行安全监管职责不到位。事故发生单位安全管理制度不完善，安全防护措施落实不规范，现场安全施工监督管理存在漏洞，安全措施打折扣，落实不到位。项目施工单位安全监管责任链条未压紧压实，隐患排查治理有漏洞，督促现场隐患整改措施不力。

2.安全发展理念树得不牢固。建设单位、施工单位未将习

近平总书记“人民至上、生命至上”“时时放心不下”的要求落实到具体工作中，责任未压实至一线，日常安全管理不严不实，巡查检查流于形式。施工单位重效益轻安全生产，重工程施工进度，忽视安全，隐患排查治理走过场，未真抓实改。

3.属地管理不到位。属地人民镇政府贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述有差距，履行“一岗双责、党政同责”和安全生产“三管三必须”监管职责不到位。

七、防范措施及建议

为深刻吸取事故教训，坚决遏制同类事故再次发生，提出如下防范措施和整改意见:

1.安徽路桥工程有限公司。**应深刻汲取事故教训，立即开展事故警示教育，做到“举一反三”；要严格落实现场作业安全主体责任，抓实班组班前、班后安全教育；结合现场实际风险进行安全提示，坚持每日班前会，如实开展交底，杜绝代签；加强班组安全员、班组长履职，及时制止工人违章冒险作业；落实从业人员休息期间安全管理，做好业余时间风险提示，主动接受总包、监理的监督检查，对检查发现的防护缺陷、违章行为立即整改。要深刻汲取本次事故带来的惨痛教训，认真分析事故原因，做到警钟长鸣，防止同类事故的再次发生。

2.四川路桥建设有限责任公司浙江分公司。**要压实安全管理主体责任，杜绝“以包代管”，强化对劳务分包单位统一协调管理。全面辨识桥梁高处作业重大风险，完善双重预防机

制，强化施工现场巡查管控，规范安全通道、完善临边临空防护设施设置。强化安全教育培训，严格落实安全技术交底，加大现场违章行为纠处力度，健全分包单位考核约束机制。同时，要深刻汲取此次事故教训，反思存在问题，举一反三，防止类似事故发生。

3.安徽省**集团有限公司安旌高速宁旌段项目办。**要强化危大工程督导检查，加大对桥梁桥面等高风险作业现场抽查力度，重点核查临边防护、专项方案落实情况，对防护设施不达标、隐患整改不力的项目及时预警。加强参建单位履职监督考核，监督总承包、监理单位安全职责落实，把隐患闭环整改、现场安全管控情况纳入参建单位履约与信用评价。督促事故警示教育落地，组织各在建项目吸取本次坠落事故教训，开展同类风险专项排查。压紧压实参建各方的安全责任链条，防范事故的发生，牢牢守住安全发展的底线。

4.属地镇政府。要举一反三严格落实属地管理责任，深入细致开展安全隐患排查治理，发挥好第三方安全服务机构作用，切实提升隐患排查、整改、销号工作质效，督促企业强化一线从业人员安全教育培训和现场安全管理工作。