南岸龙门浩东原1891C馆L4层17号商铺“7·18”一般坍塌事故调查报告

2026年7月18日，在东原1891项目C馆L4层17号商铺，重庆派动立誉体育文化推广有限公司经营的派动综合体能馆大门坍塌，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规规定和区政府有关要求，成立了由区应急局牵头，区政府办公室、区公安分局、区总工会、区教委、区商务委、区住房城乡建委、区文化旅游委（区体育局）和龙门浩街道等单位派员参加的南岸区政府事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，本次事故是一起因涉事门顶轴疲劳失效造成的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位和人员情况

1.重庆派动立誉体育文化推广有限公司（以下简称：派动公司），统一社会信用代码：91500108MA*，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：重庆市南岸区*，法定代表人：王*波，注册资本：壹拾万元整，成立日期：2026年2月6日，经营范围：许可项目：高危险性体育运动（攀岩）。一般项目：体育竞赛组织；体育健康服务；体育中介代理服务；文化场馆管理服务；品牌管理；一般性体育运动项目经营；体育保障组织；体育赛事策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育经纪人服务；文化用品设备出租；体育用品设备出租；组织体育表演活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；教学用模型及教具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；体育用品及器材批发；健身休闲活动；市场营销策划；企业管理。派动公司实际经营项目主要为青少年跑酷、障碍跑训练，未取得教育部门颁发的办学许可。

2.重庆东原天澄毅丰企业管理咨询有限公司（以下简称：天澄公司），统一社会信用代码：91500108M*，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：重庆市南岸区南*，法定代表人：谭*敏，公司实际管理由总经理杨*全面负责。注册资本：壹佰万元整，成立日期：2016年5月3日，经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业管

理；市场营销策划；物业管理；房地产咨询。

3.东原房地产开发集团有限公司（以下简称:东原公司），统一社会信用代码：9150010862*，类型：有限责任公司（法人独资），住所：重庆市南岸区*，法定代表人：潘*，成立日期：1999年9月15日，经营范围：许可项目：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发；批发、零售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）；商务信息咨询；市场管理服务；企业管理咨询；企业营销策划；房地产中介服务；房屋租赁及租售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务。

4.谢*栩，男，汉族，身份证号：5002262017*，住址：重庆市渝北区双凤所港悦支路777号6幢11-1。

（二）事故相关单位之间的关系

1.东原公司与天澄公司

东原公司与天澄公司于2023年12月25日签订《重庆1891二期商业项目运营管理委托合同》，东原公司作为1891项目二期商业（BCDE馆）的合法所有权人委托天澄公司全权负责招商服务、策划推广、运营服务及物业管理等相关事宜。

2.东原公司与派动公司

2025年12月31日，东原公司与重庆派动体育文化推广有限公司签订《商铺租赁合同》，约定将1891项目C馆L3层20号和1891项目C馆L4层17号商铺出租给重庆派动体育文化推广有限公司用于【JoyLeap派动综合体能】经营，租赁时间：2026年2月1日至2029年1月31日。

2026年3月1日，东原公司与重庆派动体育文化推广有限公司和派动公司签订主体变更协议，将承租方变更为派动公司。

2026年3月31日，东原公司与派动公司签订《<商铺租赁合同>补充协议（一）》，约定退租1891项目C馆L3层20号商铺。

2026年4月1日，东原公司与派动公司法定代表人王*波签订《商铺租赁合同》，约定租赁1891项目C馆L3层20号商铺，仍用于【JoyLeap派动综合体能】经营。

3.派动公司与天澄公司

2025年12月20日，天澄公司与重庆派动体育文化推广有限公司签订《商业管理服务合同》，约定天澄公司为1891项目C馆L3层20号和1891项目C馆L4层17号商铺提供管理服务，包括但不限于运营管理服务、物业管理服务、推广宣传服务、代收水、电、气费等服务，服务期限：2026年2月1日至2029年1月31日。

2026年3月1日，天澄公司与重庆派动体育文化推广有限公司和派动公司签订主体变更协议，将重庆派动体育文化推广有限公司在《商业管理服务合同》的权利义务转让给派动公司。

2026年3月31日，天澄公司与派动公司签订《<商铺租赁合

同>补充协议（一）》，天澄公司不再为1891项目C馆L3层20号商铺提供管理服务。

2026年4月1日，天澄公司与派动公司法定代表人王*波签订《商业管理服务合同》，约定天澄公司为1891项目C馆L3层20号商铺提供管理服务。

4.派动公司与谢林栩

谢*栩的监护人在派动公司共购买了技能强化班6课时，一对一私教2课时，综合体能课42课时（所在班级为周六11：10-12：10青少7-9），截至事故发生时，已消耗综合体能课10课时。截至事故发生时，双方未签订相关合同（协议）。

（三）涉事门的基本情况

涉事门为C馆L4层17号商铺（派动综合体能馆）的入户大门，双开推拉式，铝合金门框，一共两扇门板，门的边框为铝合金，门板为玻璃，门板采取地弹簧和顶轴固定。坍塌的是左侧一扇（进门方向），坍塌门板宽约147厘米，高277厘米，经现场称重，重量约176千克。事发时该门用U型锁锁闭，门上贴有“请走侧门”提示语。

涉事门为东原1891项目于2015年5月安装并投入使用。2025年12月29日，天澄公司与派动公司进行了租户进场交接，入户门按现状移交给派动公司。派动公司在装修和经营期间未对该门进行新建、改建和维修等。

2026年7月16日，派动公司工作人员在检查过程中发现涉事门右侧一扇玻璃门异常，及时向天澄公司进行了报事报修，天

澄公司接报后立即安排工作人员前往现场处理，维修完成后，双方工作人员对两扇门进行了开合测试，未发现事发时倒塌的那扇玻璃门存在异常，同时在维修完成后，派动公司由于天气炎热，为确保场馆内凉爽，便将该门用U型锁锁闭，门上贴上“请走侧门”提示语，截至事故发生时，该门一直处于锁闭状态。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.派动公司，未建立本单位全员安全生产责任制，未制定安全生产相关的规章制度和操作规程，未设置安全生产管理机构，也未配备专职或兼职的安全生产管理人员。定期对场地开展了日常安全检查，主要针对地面与保护垫区域、固定器械与障碍物、安全空间与环境、消防与应急设施，定期对教练人员进行了安全教育培训。

2.天澄公司，未制定安全生产规章制度，虽建立了全员安全生产责任制，但公司对全员安全生产责任制的教育不到位，部分人员不清楚自身的安全生产职责。建立了商场风险源全覆盖排查清单，对消防、设施、设备、工具等进行了安全风险辨识，对风险等级实施了分类，也制定了相应的管控措施，在设施类清单中有涉及到玻璃门内容：风险描述为玻璃护栏/门无防撞警示标识、门禁设施设备松动检查，风险等级为较大，管控措施为玻璃护栏/门张贴防撞警示标识、松动门检修紧固。经调阅天澄公司报事报修信息，该公司自2026年1月1日至7月18日，涉及到门的问题共计106条，其中101条来源为自查报事，均已处理。

3.东原公司，未建立健全全员安全生产责任制，未制定安全

生产规章制度和操作规程，在与派动公司签订的《商铺租赁合同》中未约定各自的安全生产管理职责，也未签订专门的安全生产管理协议，也未安排人员对东原1891项目进行管理，未妥善保管涉事门的相关资料，未能提供涉事门相关的施工图纸、设计说明及其它设计文件，材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录（含地弹簧玻璃门及配套五金件设计图、结构图纸、五金件产品铭牌、五金件产品出厂合格证、五金件出厂检测报告、五金件产品执行标准、五金件厂家产品说明书、安装规范、购销合同、技术协议等），也未提供涉事门的维修、更换相关记录资料。在签订的《重庆1891二期商业项目运营管理委托合同》《商铺租赁合同》中未明确涉事门的安全性能。

（五）事故发生经过

2026年7月18日11时，谢*栩独自来到东原1891项目C馆L4层17号商铺（派动综合体能馆）大门前，拉左侧一扇玻璃门，门随即坍塌，将其压在门板下面。在现场陪小孩培训的家长和派动公司工作人员发现后立即合力将其从门板下救出，抬到旁边的地毯上，11时20分许，120救护车赶到现场，将其送往重庆医科大学附属儿童医院救治。12时29分许，谢*栩经救治无效死亡。

（六）事故现场情况

事故现场位于东原1891项目C馆L4层17号商铺派动综合体能馆入户大门处，入户大门左侧（进门方向）一扇门板向外倒塌，右侧门板未倒塌（见图一、二）。两扇门板靠近地面的门把

手上有锁闭的U型锁（见图三），门板上贴有“请走侧门”提示语（见图二）。左侧一扇的门框上有顶轴片，轴头已经断裂掉落，地弹簧的螺丝已经全部脱落（见图四、五、六）。右侧门扇外侧的地毯上有血迹（见图七）。



图一



图二



图三



图四



图五



图六



图七

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：谢*栩，男，汉族，身份证号：500226201*，住址：重庆市渝北区*。

2.直接经济损失情况

依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721—2025）标准统计，本次事故造成的直接经济损失共计220万元。

二、事故应急处置和及评估情况

（一）事故接报响应和现场应急处置情况

事故发生后，派动公司工作人员立即向天澄公司进行了报事，并立即拨打了120和110，天澄公司接报后立即派出工作人员前往现场处置。在等待120救护车期间，派动公司体能培训总监在旁边一直监测伤者呼吸、脉搏情况，及时擦拭伤者口腔血液防止堵塞呼吸道，同时安排工作人员到路边及车库等待120救护车。11时20分许，120救护车赶到东原1891，在工作人员带领下赶到事故现场，立即用担架将伤者抬上120救护车，送往重庆医科大学附属儿童医院。龙门浩派出所、区应急局、龙门浩街道接报后立即派出工作人员前往现场进行初步了解，并督促派动公司和天澄公司切实做好事故善后工作，同时要求相关单位积极配合做好事故调查工作。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

120救护车于11时20分许到达事故现场，将伤者用担架抬到救护车上转运，在转运过程中（约11时26分许）伤者出现心跳呼吸骤停，120持续心肺复苏至重庆医科大学附属儿童医院。11时40分许，伤者被送进抢救室抢救，12时29分许，经抢救无效死亡。

2.善后情况

2026年7月24日，派动公司、天澄公司与死者家属协商一致，并签订了《赔偿协议书》，赔偿金额已全额支付死者家属。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，涉事相关企业应急响应迅速，及时拨打了120和110，现场处置得当。区政府和相关职能部门接到事故信息后及时响应，应急处置工作有序开展，责任落实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查分析，结合第三方鉴定机构出具的产品质量鉴定意见书，本次事故的直接原因为：涉事门扇的顶轴疲劳失效。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经重庆知津鉴定科技有限公司鉴定，涉事门扇顶轴断裂系安装存在偏差、顶轴直径的富裕量偏小，在176Kg较重门体长期交变载荷作用下引发的疲劳失效。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，无人为故意破坏、突发灾害因素等影响，无社会和舆论关注的其他因素。

（四）间接原因分析

东原公司，未妥善保管涉事门的施工图纸、设计说明及其它设计文件，材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等相关资料，在委托天澄公司运营管理以及将涉事商铺出租给派动公司时，未在相关合同中明确房屋和室内设施的安全性能；未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事门扇顶轴疲劳失效的

事故隐患；在与派动公司签订的《商铺租赁合同》中未明确双方的安全生产管理职责，也未签订专门的安全生产管理协议。

四、**相关职能部门履职情况**

（一）区教委

依据《教育部等十三部门关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》（教监管〔2022〕4号）、《重庆市教育委员会等十六部门关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的实施意见》（渝教监管发〔2024〕2号）等相关文件要求，区教委作为非学科类培训的牵头主管部门。2025年7月以来，分管副主任，应组织召开校外培训领域安全生产会议至少15次，实际组织召开相关会议17次，按照每月带队开展一次安全生产监督执法的要求，开展校外教育培训机构安全检查17次，发现安全生产问题14起，指导督促相关机构整改安全隐患14处。

区教委校外教育培训监管科，完善并出台了《关于调整南岸区校外培训机构清理规范和维护稳定工作专班的通知》，牵头起草《南岸区非学科类校外培训机构联合监管工作规程（征求意见稿）》《南岸区校外培训机构非正常停业应急处置工作预案（征求意见稿）》，2025年以来共查处12家违规校外培训机构，处罚款208万元，2025年7月以来至今向区市场监管局移送校外培训机构违规案件13起，会同区市场监管局、区消防救援局开展校外培训机构违规办学联合执法查处9起。2025年7月以来，通过现场检查共发现存在预收费问题的机构21家，并全部责令限期整改；依托全国校外教育培训监管与服务综合平台，实现校外

培训机构预收费资金全流程监管、动态监测、闭环管控，2025年7月以来监管订单17749个，监管预收费资金4486万元。每季度常态化开展校外培训机构从业人员违法犯罪记录筛查，2025年7月以来累计排查新入职人员114人。2025年7月以来，区教委牵头，联合区科技局、区文化旅游委、区市场监管局、区公安分局等部门和属地镇街，在寒、暑假等重要时间节点，对学校周边、大型商业综合体、临街铺面等重点区域开展巡查128次，排查存在安全隐患问题的机构110家，完成闭环整改103家，通过搭建调解平台，有效化解培训退费、服务纠纷、违规办学投诉等919件，通过部门和镇街协同，妥善处置卓跃儿童运动馆、宝贝王、鸣声艺术、星起航、酷克体育、环亚枫叶、瓦力编程、七星瓢虫、艺年级、新声线等10家校外培训机构因经营不善非正常关停事件。

（二）区文化旅游委（区体育局）

区文化旅游委（区体育局）配合区教委履行体育类培训机构行业监督管理职责。2026年1月至7月，分管副主任曾*，组织了7次安全生产工作会议，参与日常安全检查36家次，其中涉及体育类培训机构8家次，排查一般问题16个，均已整改完毕。

2026年1月至7月，区文化旅游委（区体育局）对全区45家高危险性体育经营单位进行了全覆盖检查，联合第三方专业安全检测机构对8家高危险性体育经营场地开展了专项检查，共发现安全隐患及问题33个，均已督促整改。与区教委开展联合检查15次，检查体育项目校外培训机构约20家次。

（三）区商务委

2026年1月至7月，分管副主任刘*勇组织召开了8次安全生产工作会议，2025年7月至2026年7月，带队检查大型综合商业体20家次，发现问题65个，均完成整改。

2025年7月至2026年7月，市场流通科（负责做好限额以上餐饮企业、住宿企业、商场、大型商业综合体、展览等商贸服务业安全生产管理工作）检查大型商业综合体32家次，发现问题83个，均已完成整改。针对东原1891商业项目，分别于2025年12月、2026年4月开展了两次安全检查，共发现问题8个，均已整改，发出了4条安全提醒。

（四）区住房城乡建委

2025年7月至2026年7月，分别由安质中心副主任李*、李*分管物业管理工作，先后组织物业管理科召开安全生产工作会议15次，组织辖区街镇和物业企业开展物业领域安全工作会暨安全培训3次，计划检查物业小区13个，实际检查20个，发现并消除隐患126个。

2025年7月至2026年7月，物业管理科向辖区物业企业印发安全工作通知、工作提示12个，督促企业落实安全职责，组织开展物业安全专业会议15次、业务培训3次，指导街镇落实属地督导职责。按照年度检查计划，应检查物业小区16个，实际检查42个，发现并消除隐患245个。

（五）龙门浩街道

协助行业主管部门管理校外经营场所、物业小区以及大型商

业综合体开展安全监管、隐患排查、宣传培训等工作。2025年7月至2026年7月，龙门浩街道新时代文明实践服务中心转发安全警示案例136条，推送安全提示240余条，组织志愿者开展机构走访、院坝宣讲安全相关知识50场次，开展志愿者应急消防业务培训24场次，参训600余人次，组织开展安全检查316次，发现隐患14处，均已完成整改。城建中心通过张贴宣传提示1800余份，微信群推送100余条安全提示信息，督促物业企业常态化开展应急演练30余次，对辖区物业小区开展安全检查49次，累计发现问题隐患16处，均已完成整改。经发办向辖区1000余户商贸商户开展了安全生产普法、安全提示，转发了安全警示案例，组织商业综合体开展安全宣教活动，开展安全检查60余次，累计排查处置安全隐患60余处。

五、责任分析及处理建议

（一）建议不予行政处罚的人员

刘*，东原公司总经理，全面负责公司的日常经营和管理工作，落实主要负责人安全生产工作职责不到位，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，督促检查本单位安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[1]的规定，对本次事故负有责任，鉴于其2026年4月份才任职东原公司总

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

经理（之前未在东原公司工作），上一年未从东原公司取得收入，建议不予行政处罚，由区住房城乡建委对其进行约谈。

（二）建议不予行政处罚的单位

1.派动公司，作为派动综合体能馆的经营单位，定期对经营场所组织了安全检查，在事故发生前（7月16日）的检查中发现了涉事门右侧一扇门出现的安全隐患，及时通知天澄公司进行了维修处理，派动公司工作人员在维修完成后对两扇门进行了开合测试，测试时倒塌门未存在使用异常的情况，也未发现派动公司对涉事门有使用不当的行为，派动公司对本次事故发生没有主观过错，建议不予行政处罚。

2.天澄公司，作为东原1891项目的商业管理和物业管理单位，定期对商场开展了安全检查，及时处理了自查和商家报事报修中的安全隐患，2026年以来，通过自查发现101个涉及到门的问题，均及时处理，同时在7月16日派动公司针对涉事门报事报修后及时派人上门维修，在维修过程中对涉事门的两扇门进行了开合测试，测试时倒塌门未存在使用异常的情况，天澄公司对本次事故发生没有主观过错，建议不予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

东原公司，作为涉事商铺的合法所有权人、出租方，未妥善保管涉事门的施工图纸、设计说明及其它设计文件，材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等相关资料，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事门顶轴疲劳失效的安全隐患；在委托天澄公司运营管理以及将涉事商铺出租给派动公司时，未

在相关合同中明确房屋和室内设施的安全性能；在与派动公司签订的《商铺租赁合同》中未明确双方的安全生产管理职责，也未签订专门的安全生产管理协议，其行为违反了《商品房屋租赁管理办法》第七条第五项[2]，《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款[3]的规定，对本次事故负有责任。建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]的规定，对其给予行政处罚。

潘*，东原公司法定代表人，落实主要负责人安全生产工作职责不到位，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，督促检查本单位安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[5]的规定，对本次事故负有责任。建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]的规

---

[2]《商品房屋租赁管理办法》第七条：房屋租赁当事人应当依法订立租赁合同。房屋租赁合同的内容由当事人双方约定，一般应当包括以下内容：（五）房屋和室内设施的安全性能。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

定，对其给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.派动公司，未建立本单位全员安全生产责任制，未制定安全生产相关的规章制度和操作规程，未设置安全生产管理机构，也未配备专职或兼职的安全生产管理人员，未取得教育部门的办学许可，建议由区教委和区文化旅游委（区体育局）调查处理。

2.天澄公司，未制定安全生产规章制度，全员安全生产责任制教育培训不到位，建议由区商务委调查处理。

六、事故整改和防范措施

（一）派动公司，要配备专职或兼职的安全生产管理人员，建立健全本单位全员安全生产责任制，制定完善安全隐患排查治理制度；要深刻汲取本次事故教训，加强对经营场所设施设备的安全隐患排查，及时消除事故隐患，积极防范同类问题。要及时办理办学许可，确保合法合规经营。

（二）天澄公司，要制定完善本单位安全生产规章制度，加强从业人员安全教育；要深刻汲取本次事故教训，举一反三，加强对商场设施设备的全面排查，对使用年限较久的门窗等设施设备要进行全面的隐患排查，采取针对性的措施防止类似事故发生。

（三）东原公司，要进一步完善与商家签订的租赁合同，明确告知商家出租场地设施设备的相关的技术参数、使用年限和安全性能等情况，要在合同中明确双方的安全生产管理职责或者签订专门的安全生产管理协议。

（四）区教委，一要进一步压紧压实校外培训机构安全生产

主体责任，全面压实校外培训机构安全生产第一责任人责任，常态化督促机构树牢安全底线思维，履行安全管理责任，建立设施设备每日巡查、每周维保、每月自查制度，健全场地设施安全台账，常态化开展设施检修、隐患排查、员工安全培训，纠治“重经营、轻安全”的侥幸心理，从源头杜绝安全事故发生。二要进一步压实部门联合监管工作机制，一是继续优化健全多部门联动联合监管巡查机制，拓宽巡查维度、细化检查标准，将建筑设施安全、硬件设备安全、场地结构安全纳入日常巡查内容。二是进一步优化校外培训机构风险等级监管机制，对校外培训机构风险等级实施动态管理，从严监管高风险校外培训机构。三是建立重点机构安全风险“回头看”动态检查机制，对安全管理薄弱、隐患问题频发、整改落实不力的培训机构，联合相关主管部门实行重点监管、高频检查、从严督办，持续压实常态化、精细化、穿透式监管责任。

（五）区文化旅游委（区体育局），要加强体育类校外培训机构监督检查工作，督促企业建立健全全员安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程和配备安全管理人员，要针对本次事故特点，进一步提醒辖区体育行业相关经营单位加强对经营场所的安全检查，及时发现并消除事故隐患。

（六）区商务委，要加强大型商业综合体行业的监督检查工作，督促相关企业建立健全全员安全生产责任制，制定安全生产

规章制度。要督促商业管理企业加强对各个经营单位的安全管理工作，针对本次事故特点，对玻璃幕墙、门窗等建筑附属设施设备定期开展检查检测、维护保养工作，强化应急演练，从源头防范设施坍塌风险。要进一步强化行业指导与协同，与行业主管部门和属地街镇形成监管合力，切实保障人民群众生命财产安全。

（七）区住房城乡建委，一要进一步加强物业企业的安全监督检查和指导工作，要针对本次事故特点，督促物业企业加强管理，对使用年限较久的设备设施加强安全检查，采取针对性措施及时消除事故隐患；二要加强对商品房屋租赁的监督检查工作，指导出租单位和承租单位严格按照相关法律法规签订相应的租赁合同，明确各自的安全生产管理职责；三要督促商品房屋出租单位落实安全生产统一协调管理职责，加强对承租单位安全生产工作的检查。

（八）龙门浩街道办事处，一要强化宣传教育，向辖区企业做好案例警示教育，普及设施设备安全注意事项。二要加强安全检查，举一反三，将本次事故教训经验延伸到辖区各行各业，全面排查建构筑物各类附属设施设备安全风险，及时消除事故隐患。三要加强与行业主管部门的信息联动，对检查过程中发现的问题积极对接相关职能部门。