贡山县茨开镇云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司“6·19”一般事故调

浏览：3217 来源：

索引号	77268844X-2023-225331	发文机构	贡山县应急管理局
公开目录	通知公告	主题分类	政务公开
文　号		发文日期	2023-08-28 16:27:19

团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司“6·19”一般事故调查报告

2023年6月19日13时30分许，茨开镇云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司其琪电站取水大坝发生一起淹溺事故，造成1

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，县人民政府成立了由县应急镇人民政府、县公安局、县总工会、县水利局、县人社局参与的事故调查组，对该起事故展开调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘察事故现场、调阅相关档案材料、询问有关人员了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人提出了处理建议，并提出了事故防范措施。经调查认定：“6·云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司安全措施不到位造成的一般生产安全责任事故。事故调查报告具体如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生单位：云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司，类型：有限责任公司分公司；住所：贡山县茨开镇双拉娃村；成日期：2012年02月27日；营业期限：同隶属公司一致；经营范围：水利水电、机电设备安装调试、金属构件制作。（依法须经批准项目，经相关部门营活动）。统一社会信用代码：915333245896419423，证件合法有效。

云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司隶属于云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司，分公司没有独立的法人室与其琪电站合署办公，仅有一间综合办公室，面积42平方米，员工19人。

相关单位概况：云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司，类型：有限责任公司；住所：云南省怒江州泸水市六库街道八一路；法人代资本：7600万元（柒仟陆佰万元）；成立日期：2006年08月16日；营业期限：2006年08月16日至2056年08月16日；经营范围：水利水电、机电设构件制作。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：9153332179029601XN，证件合法有效。

云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司成立2006年8月，办公地址位于云南省怒江州泸水市称杆乡赤耐乃村，现有在册职工142人。贡县和贡山县拥有9座水电站，装机容量22.975万千瓦，截至2022年底，所属电站实现总发电量88亿度，实现销售收入15.8亿元，上缴各种税收2.16

公司设有：董事长室、总经理室、副总经理室、人力资源部、财务部、办公室、档案室、食堂、会议室、娱乐室、驾驶员值班室等部门。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.成立了安全生产委员会；

2.制定了安全生产责任制和操作规程；

3.编有安全风险分级管控制度、工作职责、隐患排查治理制度、日常巡查记录；

4.编有应急预案。

（三）事故发生经过

2023年6月19日，因持续降雨导致其琪河水上涨，冲积物堵塞电站大坝进水口，李建春组织郁三大（死者）、丰学文、胡利学开展捞渣工作。指负责调遣水位，胡利学负责操作进水闸，郁三大和丰学文负责捞渣。捞渣工作完成后，郁三大踏过进水口水闸钢丝吊绳连线开口平台铺垫的简易铁栏水口。事故发生后，李建春及时安排人员关闭进水闸、开启冲砂闸，通知机房值班员张进翔电站进水口提小闸放水排空隧道里的水，排空后文

三大，找到郁三大后，及时将郁三大向出口方向转移，途中前来支援的李建春等人，对郁三大进行了简要的抢救（胸部按压、掐人中等），抢救发征，随后救援人员将郁三大遗体背出隧道洞口大坝休息室摆放，等待相关部门到现场处置。

（四）事故现场情况

1.现场询问情况：向企业相关人员目击者了解事故发生的经过和相关情况；

2023年6月19日当天大雨其琪河水上涨，进水口被河水冲积物堵塞，李建春组织带领郁三大（死者）、丰学文、胡利学到取水大坝捞渣，到捞渣大家口头简要交代了注意安全事项，并进行了分工，李建春调遣水位，胡利学操作进水闸，郁三大和丰学文负责捞渣，捞完渣后郁三大把捞渣用钉耙向西踩着水闸门吊葫芦开口平台铺起的简易铁板，不幸连同铁板一同掉落于进水口。事故发生后，李建春马上安排关进水闸及时提开冲砂闸，同时让翔等人提小闸放水，准备施救郁三大。大坝进水口水排空后，丰学文和胡利学从进水口下去顺着隧道流洞由南向北电站方向搜索，随后李建春也进洞和胡利学背着郁三大后，立即对郁三大进行抢救（胸部按压、掐人中等），李建春、胡利学、丰学文将郁三大轮流背到出洞口，与电站赶来的其他同抬到大坝休息室摆放，等待相关部门现场处置。

2.现场勘查情况（包括原始现场和变动现场）：贡山县茨开镇其琪河由南向北流向，其琪河发电站取水大坝，大坝由东向西走向，长50米，高1连接电站发电引水隧道；取水大坝西面有一扇机吊冲沙闸；一扇机吊进水闸；进水闸机吊平台开口四周没有安全围栏；2023年6月19日13时30分，有机钢绳入口到西途中掉落，进水闸从底到吊机人行平台高7.6米，平台吊机钢绳入口长3米，宽1.5米。吊机钢绳入口南北方向各有一块活动铁皮盖板；面进水闸吊机人行平台铁栏杆损毁；进水闸进口过道有“严禁攀爬”“当心坠落”等三块安全警示牌。

3.检测检验情况：不涉及；

4.天气情况：大雨；

5.监测监控情况：没有监控；

6.设备设施情况：设备位置及损坏情况。进水闸平台东面安全铁栏杆损坏，平台中间闸门吊钢丝绳与闸门连线开口南北各安装了一块活动铁皮栏。

7.人员位置情况：事故发生后伤亡人员位置及姿势等情况。死者位置：取水口往发电站方向隧道400米处。尸体姿势：尸体面朝地，头朝北，脚

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

“6·19”事故造成一人死亡，事故造成直接经济损失277.48万元。

（六）其他情况：无。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应

2023年6月19日15时11分，县应急管理局局长接报后按照有关规定，及时报告县委县政府，县委县政府主要领导指示：一是立即开展救援工作；工作；三是按照程序开展事故调查取证工作。根据县委县政府主要领导的指示，按照国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条预案，采取有力措施搜救淹溺人员。6月20日23时59分上报全国直报系统录入事故情况。没有存在瞒报、缓报、迟报。县人民政府第一时间启动了生县人民政府委托县应急管理局局长，带领应急、公安、水利，茨开镇等有关单位负责人到现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

6月19日，事故发生后，为了争分夺秒挽救郁三大（死者），李某采取安全有效措施，组织丰学文、胡利学两位进去电站大坝引水隧道搜救，郁某时进行了人工施救，后抢救无效死亡。当天中午13时44分，张自清局长带领事故应急处置组到达现场，张自清局长组织公安法医进行现场勘验，应验。事故应急处置组18时30分返回县城。

（三）医疗救治和善后情况

因郁三大已死亡，不涉及医疗救治。当天下午公司及时联系县城殡仪馆车辆，将郁三大遗体妥善保管，以备家属前来处理。怒江再峰水电开发有大家属于2023年6月22日签订了《一次性工伤死亡的赔偿协议书》，赔偿金为1369000元（壹佰叁拾陆万玖仟圆）。

（四）事故应急处置评估

事故接报后，县委、县政府立即启动安全生产事故应急救援预案，组织应急、公安、水利、茨开镇政府、公司等部门及时救援，从2023年6月1报起，救援及时、处置妥当，在抢救和善后处理等方面工作中，未因响应不及时或采取不恰当应对措施造成次生事故。应急处置评价为优秀。

三、事故原因分析

事故直接原因，郁某淹溺死亡。

（一）直接原因分析

死者郁某，受伤部位：面颌部，下肢；受伤性质：冲击。起因物；水；致害物：水；伤害方式：淹溺；人的不安全行为：冒险进入危险场所；
防护。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

不涉及。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场图片资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.安全意识淡薄。郁某对进水闸机吊平台钢绳连线开口简易铁皮盖板踏过存在的安全风险估计不足，冒险直接踏过盖板导致事故发生。

2.事故单位云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司规章制度不全，分公司负责人，安全意识不强，主体责任落实和隐患
真辨识危险源，没有及时发现大坝安全设施存在的缺陷，安全生产流于形式。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司：没有组织制定年度并实施本单位安全生产教育和培训计划；没有保证本单位
实施；没有组织健全落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

2.云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司负责人李某，结合分公司实际，没有组织制定年度并实施本单位安全生产教育
织开展危险源辨识，落实本单位重大危险源的安全管理措施；没有组织本单位应急救援演练；没有及时排查和解除生产安全事故隐患。

3.云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司其琪电站安全员李某、陈某：没有检查本单位安全生产状况；没有及时排查生
出改进安全生产管理的建议；没有及时发现大坝存在的安全设施缺陷和安全设施损坏。

4.云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司员工郁某：在作业过程中，没有严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生
程，对进水闸机吊平台钢绳连线简易铁皮盖板平头走过存在安全风险估计不足，冒险踏过盖板导致本人坠落取水隧道内淹溺死亡。

（二）有关监管部门

监管存在漏洞。作为行业监管部门县水利局，组织隐患排查存在漏洞，没有及时发现其琪电站大坝机吊平台钢绳连线开口安全围栏没有设置。

（三）地方党委政府

监管存在漏洞。组织隐患排查存在漏洞，没有及时发现电站大坝机吊平台钢绳连线开口安全围栏没有设置。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关公职人员的处理建议

1.行业主管部门县水利局，年初与公司电站签订了《安全生产责任书》，召开了年度安全生产部署会议，定期不定期检查了安全生产工作，总体
根据《中共贡山县委办公室 贡山县人民政府办公室关于印发贡山县党政领导干部安全生产责任制实施办法的通知》（贡办字〔2019〕54号）第二十
轻追究责任，建议县水利局主要领导向县人民政府作出书面检查。

2.作为安全生产管辖的茨开镇党委政府，年初与公司电站签订了《安全生产责任书》，召开了年度安全生产部署会议，定期不定期检查了安全生
了监管职责，根据《中共贡山县委办公室 贡山县人民政府办公室关于印发贡山县党政领导干部安全生产责任制实施办法的通知》（贡办字〔2019〕5
规定，可以从轻追究责任，建议茨开镇党委政府主要领导向县人民政府作出书面检查。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.郁某，男，云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司郁三大（死者），擅自踏过水闸吊线开口简易盖板，存在一定过错，
要求，应当按照公司规定追究责任，鉴于郁三大已死亡，建议免责。

2.李某，男，云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司负责人，根据调查存在的事实，安全管理人员责任落实不到位。违
国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（四）（五）项的规定，对此次事故负有主要责任。

建议贡山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对该公司贡山分公司负责人李成亮给予行政处罚人民币个人2
罚款，合计40518元（肆万零伍佰壹拾捌元整）。

3.李某，男，云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司其琪电站站长、安全员，根据调查存在的事实，没有认真履行安全
一定的公司内部责任，建议云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司按照有关规章制度严肃处理。处理结果上报贡山县

4.陈某，男，云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司其琪电站公司内部安全员，根据调查存在的事实，没有认真履行安全
有一定的公司内部责任，建议云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司按照有关规章制度严肃处理。处理结果上报贡山县应急
（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司，根据调查存在的事实。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条，对事故发生负有主要责
理局依据建议修改为：《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项的规定，对云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分
人民币330000元（叁拾叁万元整）。(《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款；

六、事故主要教训

云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司教训是深刻的：一是公司领导层没有重视安全生产，公司法人没有认真学习安全生
律法规要求安全生产管理，没有做到安全生产横向到边，纵向到底安全生产管理。

七、整改和防范措施

1.云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司具体做到：

（1）调整完善分公司安全生产管理人员；

（2）挂牌成立安全管理机构；

（3）尽快制定年度安全员培训计划；

（4）全面排查安全隐患，对发现问题限时整改；

（5）尽快建立安全生产提取资金专门账号，专款专用；

（6）尽快组织安全生产应急演练；

（7）尽快组织学习安全生产法；

（8）加强员工的安全生产知识培训，全面增强员工的安全意识；

（9）尽快设置完善进水闸机吊平台钢绳连线开口安全围栏；

（10）公司办公区、电站厂房、变压器站、大坝等部位全方位检查，对破损的安全设施、安全警示牌尽快修复，对安全设施存在缺陷的尽快修建

（11）加强痕迹材料工作，对安全会议、安全检查、安全设施修复完善、新建设置资料归档齐全；

2.县水利局加强全县电站及施工工地的安全检查，大力宣传防淹溺、坠落等方面安全防范知识。具体做到：

（1）局主要领导及时召集有关企业，针对“6·19”高处坠落事故暴露出来的安全生产问题，分析原因，堵塞漏洞，坚决杜绝各类安全生产事故的发

（2）监督落实云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司11个方面存在的问题；

（3）辖区内进行拉网式检查，登记造册，检查有记录，对发现的违法违规作业的施工单位和施工队，及时归口移交县直安全生产监管部门依法

3.茨开镇党委政府加强辖区内电站及施工工地的安全检查，大力宣传防淹溺、坠落等方面安全防范知识。具体做到：

（1）党委政府及时召集安全会成员，针对“2023·6·19”高处坠落事故暴露出来的安全生产问题，分析原因，堵塞漏洞，坚决杜绝各类安全生产事

（2）监督落实云南再峰（集团）怒江乙源水电开发有限责任公司贡山分公司11个方面存在的问题；

（3）辖区内进行拉网式检查，登记造册，检查有记录，对发现的违法违规作业的施工单位和施工队，及时归口移交县直安全生产监管部门依法
县安委办。

贡山县人民政府“6·19”事故调查组

2023年8月10日

扫一扫在手机打开当前页

主办单位：贡山县人民政府版权所有　承办单位：贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室

地址：云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇茨开路248号 电话：0886-3511022

服务电话：0886-12345 滇ICP备2021000037号-1 政府网站标识码：5333240013

滇公网安备：53332402000101号 网站地图