附　件

生产安全事故调查报告

扬中市某船务工程有限公司“6·4”一般高处坠落事故调查报告

（公示稿）

扬中市人民政府生产安全事故调查组

2026 年 9 月 30 日

目　录

一、基本情况.....- 1 -
（一）事故单位基本情况.....- 1 -
（二）维修项目发包情况.....- 2 -
（三）事故所涉起重机情况.....- 2 -
（四）安全管理职责约定情况.....- 2 -
二、事故经过、应急救援及勘验等情况.....- 3 -
（一）事故经过.....- 3 -
（二）事故应急救援情况.....- 4 -
（三）事故勘验及调查情况.....- 4 -
三、事故造成的人员伤亡.....- 5 -
四、事故发生的原因和事故性质.....- 5 -
（一）直接原因.....- 5 -
（二）间接原因.....- 5 -
（三）事故性质.....- 6 -
五、对责任单位及人员的认定及处理建议.....- 6 -
（一）对责任单位的认定及处理建议.....- 6 -
（二）对有关人员的责任认定及处理建议.....- 7 -
六、防范整改措施建议.....- 8 -
七、有关证据材料.....- 9 -
调查组成员名单.....- 11 -

2026年6月4日18时45分，我市某公司高跨车间A跨区域内，某船务工程有限公司电工陈某从高约14.8米的2号起重机作业平台上不慎坠落至地面，后经120医护人员现场确认已无生命体征。直接经济损失约185万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经市人民政府授权，于2026年6月4日成立扬中市某船务工程有限公司“6·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查等工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，核实了事故发生的经过，分析了事故发生的原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了整改防范措施，形成了事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

某船务工程有限公司，统一社会信用代码：XXX，住所：XXX，法定代表人：XX，类型：有限责任公司，成立日期：XXXX年X月XX日，注册资本：XX万元整，经营范围：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业等。该公司下

设维修、木工等班组，员工共计 50 余人。陈某为该公司维修班组员工，2026 年 2 月 6 日，陈某与该公司签订了劳动合同，合同期限：2026 年 3 月 4 日-2027 年 3 月 3 日。

（二）维修项目发包情况

2026 年 1 月 1 日，某公司与该船务公司签订了《起重设备外包维修合同》，某公司将厂区内 109 台起重机的定期维保及维修业务发包给该船务公司，合同期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（三）事故所涉起重机情况

设备类别：桥式起重机

设备型号规格：QD32/5-38.5 A5

检验日期：2025 年 12 月 2 日

检验结论：合格

下次定期检验日期：2027 年 12 月

根据该起重机检验报告：该设备 2019 年经改造监检将司机室操纵方式改为地面遥控器操纵方式，司机室及护笼已被拆除。

该起重机在双方签订的维修合同清单内。

（四）安全管理职责约定情况

根据《起重设备外包维修合同》，某船务公司应当遵守甲方安全生产管理规定，涉及登高、动火等危险作业管理由某船务公司负责落实。甲方与某船务公司签订了《劳务外包安全生产、职业卫生、环境、消防管理协议》，双方约定：甲方对某

船务公司安全管理人员配备、规章制度操作规程制定、特种作业人员持证情况情况进行审查。甲方对存在交叉作业的多个承包单位的安全生产工作进行统一协调管理；某船务公司对危险作业全过程进行自主监督管理。

某船务公司制定了《设备设施运行管理制度》，该制度要求，设备分管人员每月开展一次定期检查，对设备性能和精度进行全面检查和测量。根据特维公司分工，高跨车间起重机月度安全检查由陈某负责，截至6月4日，陈某已完成1-5月月度安全检查，但未向甲方设备部反馈2号起重机存在安全缺陷。6月4日，17:30-21:00晚班值班电工为特维公司电工陈某。

甲方研发了“X一体化管理系统”（以下简称“CSS系统”）并于2025年10月13日正式投入使用。该管理系统主要功能为生产、设备、质量管理及设备设施维修信息申报及处理。甲方向各劳务公司发放了该系统登陆使用账号，劳务账号持有人为该公司设备安全员李某。李某当日未在CSS系统申报该维修项目。

二、事故经过、应急救援及勘验等情况

（一）事故经过

6月4日17:40分，劳务公司装配班组长高XX向李某反映高跨车间A跨区域2号起重机运行电动机损坏，无法运行。17：54分李某在单位群中查询并电话联系了当天某船务公司值班电工陈某，要求其前来维修。17：56分，陈某到达高跨车间，李某将2号起重机遥控器交给陈某后就离开现场。18:45

分，劳务公司仓库管理员殷某在高跨车间A跨区域附近整理工具设施时，听到“砰”的声响后立即循声寻找，发现陈某面朝上平躺在A跨区域东侧2排和3排胎位间地面，头部有大量血迹，殷某呼喊陈某，陈某未回应。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场人员曹某立即拨打了“120”救援电话，“120”救援人员到达现场后确认陈某已无生命体征。

（三）事故勘验及调查情况

1.现场勘验情况：①事故发生在甲方公司高跨车间A跨区域，该车间为南北走向，车间门朝向东侧；②陈某面朝上平躺于A跨区域东侧2排和3排胎位间；③陈某上身穿戴安全绳，附近地面有1顶安全帽；④陈某头部及附近地面有血迹若干；⑤陈某落地点上方附近区域有两台起重机，故障待修起重机编号分别为2号，正常运行起重机编号为3号；⑥两台起重机护栏间的距离2.25米；⑦2号起重机高14.8米；⑧2号起重机运行电动机处于被拆卸状态；⑨运行电动机外侧下端护栏部分缺失，留有高1米宽0.6米的空隙；⑩运行电动机护栏缺失处与陈某落地点水平距离为2.35米；⑪2号起重机西侧上方护栏有一焊接处脱焊，但未见倾倒、弯曲，该护栏脱焊处距陈某水平距离为2.99米；⑫作业现场未见登高车。

2.特种作业操作证查询情况：经查询应急管理部官方网站，陈某持有低压电工作业证，证号：T3211241977XXXXXX，有效期：2022年10月19日-2028年

10月18日。

3.陈某《居民死亡医学证明（推断）书》“死亡原因”一栏显示：1.颅内损伤，2.高处跌落。

4.调查询问情况：6月4日，陈某未使用登高车进入2号起重机作业平台；事发后，陈某的工具包和2号、3号起重机遥控器均放置于2号起重机东侧滚轮上方平台。

三、事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者：陈某（男，49岁，用工关系：某船务公司，工作岗位：电工），公民身份号码：3211XXXX，户籍地址：扬中市XXXXX。2026年6月5日，船务公司与陈某家属达成了善后赔偿协议，双方签订了《人民调解协议书》。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

陈某在未正确使用个体防护装备（未系挂安全绳）的情况下进入护栏损坏的2号起重机作业平台开展起重机检修作业。

（二）间接原因

设备本质安全管理不到位。涉事起重机自2019年将司机室拆除改为地面遥控器操纵方式后，运行电动机外侧护栏中间横杆始终处于缺失状态，致使该起重机护栏不符合《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）2.7.3第（8）条[①]：“……在踢脚板与手扶栏杆之间有不少于一根的中间横杆，其与踢脚板或者栏杆的距离不得大于0.5m；”的规定，无法保证平台作业人员

安全，为在运行电动机附近检维修作业埋下安全隐患。

危险作业管理缺失。船务公司未针对陈某至2号起重机作业平台开展登高检修作业的行为，落实好危险作业安全管理措施；未对作业安全风险进行评估，确认现场条件符合安全作业要求；未确认陈某劳动防护用品的使用符合安全作业要求；未设置作业现场的安全区域，确定专人现场统一指挥和监督；未在危险作业前向陈某告知危险因素、作业安全要求和现场应急处置措施，并经签字确认。

（三）事故性质

经调查认定，扬中市某船务工程有限公司“6·4”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位及人员的认定及处理建议

（一）对责任单位的认定及处理建议

某船务公司在起重机日常维保过程中，未及时发现2号起重机运行电动机外侧护栏中间横杆缺失，致使该起重机护栏不符合《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）2.7.3第（8）条[①]：“……在踢脚板与手扶栏杆之间有不少于一根的中间横杆，其与踢脚板或者栏杆的距离不得大于0.5m；”规定的事故隐患。针对陈某的登高检维修作业，未落实危险作业安全管理措施，违反了《安全生产法》第三十六条第一款[②]、第四十一条第二款[③]、第四十三条[④]和《江苏安全生产条例》第二十九条第一款[⑤]的有关规定，建议由市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[⑥]的规定给予其行政处罚。

（二）对有关人员的责任认定及处理建议

1.建议免于追究责任的人员

陈某，在2号起重机作业平台护栏损坏且未系挂安全绳等劳动防护用品的情况下开展登高检维修作业，对该起事故的发生负有直接责任；鉴于其已经死亡建议不再追究其责任。

2.建议给予行政处罚人员

杨某（船务公司主要负责人、总经理），未认真履行主要负责人安全管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作。未督促开展隐患排查治理，及时发现并消除2号起重机作业平台护栏损坏的事故隐患。其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项⑦的规定，对该起事故的发生负有主要领导责任，建议由市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项⑧有关规定给予其行政处罚。

朱志健（船务公司安全员），未认真履行安全管理人员职责，

按照公司《设备设施运行管理制度》切实开展设备设施隐患排查治理工作，及时发现并消除涉事起重机作业平台护栏损坏的事故隐患；未按照公司《危险作业许可和现场管理制度》要求，对陈某的登高检维修作业落实监护、审批等安全管理措施。其行为违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项⑨、第二十五条第（六）项⑩、第四十三条④和《江苏安全生产条例》第二十九条第一款⑤的有关规定，对该起事故的发生负有管理责任，建议由市应急管理局依据《安全生产法》第九十六条⑪有关

规定给予其行政处罚。

3.建议由公司内部处理人员

李某（劳务公司设备安全员），未认真履行该劳务公司设备安全员安全管理职责，作为劳务公司安全管理人员，未按照甲方公司要求，使用CSS系统规范开展维修申报工作。对该起事故的发生负有管理责任，建议该劳务公司按公司规定予以处理。

六、防范整改措施建议

船务公司要认真吸取“6·4”事故教训，全面落实安全生产主体责任。要强化危险作业安全管理，按照法律法规规定，严把方案制定、持证培训、资格审查、条件确认、现场指挥、特情处置等关口，确保规章制度严格执行和安全措施有效落实；要加强设备设施安全巡查检查，突出起重机驾驶室拆除后的临边防护以及登高作业场所生命绳、生命网配备，全面提升本质安全水平，严防各类事故发生。

甲方公司公司要认真吸取“6·4”事故教训，要进一步强化安全生产巡查检查，及时发现并整改起重机等设备本质安全缺陷的事故隐患。要进一步强化对外包单位的安全生产统一协调、管理，做好安全交底、教育培训等工作，针对危险作业环节，要督促外包方按照《江苏省安全生产条例》要求，落实好危险作业管理措施。要加强对检维修作业巡查抽查，督促落实好系统申报及安全管理措施落实。

市经发局和属地要认真吸取“6·4”事故教训，认清当前安全

生产形势的严峻性。按照“三管三必须”和“属地管理”要求，举一反三，采取有效措施，深入重点行业、危险环节，督促企业严格落实危险作业“一带一帽一票”。结合事故隐患内部报告奖励机制及安全生产“六化”建设要求，强化宣传指导，督促企业落实好隐患排查治理及本质安全水平提升等工作，坚决防止和减少类似事故发生。

市市场监管局也要认真吸取“6·4”事故教训，要切实落实好特种设备定期检验工作。督促省特检院强化特种设备定期检验质效，对于发现的设备本质安全问题，要及时督促落实整改措施。对于特种设备改造监检，要确保符合相关法律法规及国家标准行业标准要求，确保安全到位。

七、有关证据材料

（略）

备注：①《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）2.7.3 第（8）条：……在踢脚板与手扶栏杆之间有不少于一根的中间横杆，其与踢脚板或者栏杆的距离不得大于 0.5m;

②《安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

③第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

④第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

⑤《江苏省安全生产条例》第二十九条第一款：生产经营单位进行爆破、吊装、高处作业、有限（受限）空间作业、临近油气输送管道作业、临近高压输电线路作业、建筑物和构筑物拆除、大型检修以及涉及危险物品的场所动火和临时用电等危险作业，应当执行有关危险作业管理制度，并遵守下列规定：（一）对作业安全风险进行评估，确认现场作业条件符合安全作业要求；（二）根据安全风险明确安全防范措施和现场应急处置措施；（三）确认作业人员的上岗资格以及劳动防护用品的配备、使用符合安全作业要求；（四）配备相应的安全设施和应急救援器材，设置作业现场的安全区域，确定专人现场统一指挥和监督；（五）在危险作业前向作业人员告知危险因素、作业安全要求和现场应急处置措施，并经双方现场签字确认；（六）发现直接危及人身安全的紧急情况时，按照现场应急处置措施停止作业、撤出人员。

⑥《安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：㈠发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⑦第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：㈤组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

⑧第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：㈠发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑨第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

⑩第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

⑪第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

某船务公司“6·4”一般高处坠落事故
调查组成员名单

（略）