索 引 号：	
发文机关：	
文 号：	
有 效 性：	
废止日期：	
发布日期：	2026-07-15 10:32

瑞金东投•学仕府“4•25”一般高处坠落事故调查报告

访问量：

2025年4月25日上午，在瑞金市东投·学仕府小区建设项目施工现场，发生一起高处坠落安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约162万元。

事故发生后，瑞金市委、市政府高度重视，要求有关部门立即组织开展事故救援和善后工作。2025年5月12日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，市人民政府成立了由市应急管理局主要负责同志任组长，成员由红旗街道、市住建局、市应急管理局、市公安局、市市场监管局、市总工会等单位派员组成，并邀请市监委派员参加的瑞金东投·学仕府“4·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，瑞金东投·学仕府“4·25”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄，相关单位安全生产主体责任落实不到位，施工现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目情况

瑞金东投·学仕府项目，位于瑞金市瑞鼎公馆东侧，总建筑面积82683.5平方米，其中住宅建筑面积60152.17平方米，公建建筑面积3287.83平方米，地下室面积约19243.5平方米，工程房建共9幢（11层3幢，12层6幢），工程造价为9260.552万元。计划工期：2021年7月10日至2023年8月10日，该项目于2020年7月16日取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，2020年7月28日取得《建筑工程施工许可证》。事故发生时，该项目外墙和室内装修已基本结束，工程处于收尾阶段。事故地点在5#楼电梯井。

（二）事故相关单位情况

1.项目建设单位：瑞金东耀置业有限公司（以下简称东耀公司），成立于2021年6月23日，地址：江西省瑞金市绵江北路太阳城二期书香门第7栋113铺，统一社会信用代码：91360781MA3ADY8H5A，法定代表人：周玲，注册资本：1000万元，公司经营范围：许可项目：房地产开发经营，各类工程建设活动。一般项目：工程管理服务，非居住房地产租赁，住房租赁，市场营销策划。取得房地产开发企业贰级资质证，编号：赣建房开字1184号，有效期至2025年7月27日。

2021年8月9日，该公司与江西省建筑工程建设监理有限公司签订项目施工监理合同，合同暂定为2021年8月9日至2024年3月9日（服务周期为31个月）。2021年6月30日与江西省百成

建筑工程有限公司签订建设工程施工合同。2022年8月10日与森赫电梯股份有限公司签订电梯购买和安装合同。

2.项目施工单位：江西省百成建筑工程有限公司（以下简称百成公司），成立于2010年12月8日，统一社会信用代码：91360104566260311J，注册资本：2000万元，地址：江西省南昌市青云谱区洪都南大道237号凯旋国际二期B号楼三十层3001-3003室，法定代表人：喻志伟，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），公司经营范围：建筑工程;市政公用工程施工承包;机电工程，公路工程;水利水电工程;园林绿化工程;路灯照明工程;智能化工程;房屋拆除;园林古建筑工程；装饰装修工程;隧道工程;桥梁工程;铁路工程;港口与航道工程;桩基工程;地基与基础工程;土石方工程;防腐保温工程;金属门窗安装;环保工程;电子工程;机场场道工程;堤防工程;体育场地设施工程;建筑幕墙工程;钢结构工程;消防设施工程：电力工程：建筑劳务服务(劳务派遣除外)。

该公司取得建筑业企业资质证书，编号：D136224770，有效期至2029年12月17日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。取得安全生产许可证，编号：（赣）JZ安许证字[2012]010027，有效期至2027年8月8日。

3.监理单位情况：江西省建筑工程建设监理有限公司（以下简称监理公司），成立于1992年11月26日，统一社会信用代码：913600001582720732，地址：江西省南昌市青山湖区北京东路956号，类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资），法定代表人:刘子明，注册资本：600万元人民币，公司经营范围：工程监理，招标代理，政府采购，工程造价咨询。

该公司取得房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级证书，编号：E136001258-8/8号，有效期至2028年12月22日。

4.电梯安装单位：森赫电梯股份有限公司（以下简称森赫公司），成立于2007年12月7日，统一社会信用代码：913305006691654997，法定代表人：李东流，注册资本：26678.6667万元，地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号；公司经营范围：许可项目：特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;特种设备设计;建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。取得中华人民共和国设备安装改造修理许可证，编号：TS3335681-2023。

一、事故经过、应急处置及评估情况

（一）事故经过

2025年4月25日7时30分，百成公司水电工梁*春（死者）、王*村到项目部领取工具材料后，一同来到东投·学仕府项目5号楼二单元。王*村发现没有电动螺丝刀，经电话请示班组长周*根后返回宿舍拿电动螺丝刀，梁*春则独自进入5号楼二单元。王*村拿到电动螺丝刀返回5号楼二单元后没有见到梁*春的踪影，于是拨打梁*春的电话，但未打通。之后王*村四处寻找了10分钟左右，感觉情况不对，于是通过电话将情况报告给了周*根。随后，周*根和王*村在工地寻找了一圈也没找到梁*春，电话也一直打不通，猜测梁*春可能掉入了电梯井，于是周*根将情况报告给东耀公司项目负责人曾*智，请求通知电梯公司人员过来打开电梯找人。8时20分许，电梯公司人员来到现场，打开5号楼二单元电梯门后，发现梁*春躺在负一层电梯井里。

（二）事故人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约162万元。

（三）应急救援处置情况

事故发生后，施工单位管理员杨*飞拨打了报警和救援电话，公安、医疗、救援人员第一时间赶到事故现场开展救援，但梁*春因伤势过重抢救无效死亡。

（四）事故善后情况

事故发生后，百成公司主动与死者家属协商处理善后事宜。2025年4月28日，双方达成协议，由百成公司于2025年5月12日前向梁*春家属支付赔偿款162万元，死者家属情绪稳定，未引起社会舆情。

（五）事故应急处置评估

经评估，本次事故处置得当，救援行动开展有序，应急处置到位，救援过程未发生次生事故。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

梁*春（死者）自身安全意识淡薄，违规使用未验收的电梯，不慎从高处坠落至电梯井坑底部。

（二）间接原因分析

1.百成公司，作为主体责任单位，为赶工期，未严格落实项目安全管理规定；原项目部负责人调整岗位后，未及时安排项目负责人，导致施工现场安全管理不到位；未及时发现和制止作业人员违规使用未交付的电梯；未定期召开安全生产例会，对工人的安全生产教育和培训不到位。

2.东耀公司，安全生产工作统一协调、管理不到位，未与监理单位签订延长监理服务期限合同，未与电梯安装分包单位签订安全生产管理协议。

三、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

梁*春，安全意识薄弱，违规使用未验收交付的电梯，鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.百成公司，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款和《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条、第四十一条、第四十四条第一款的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[]的规定给予行政处罚。

2.东耀公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十九条第二款的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定给予行政处罚。

3.赵*滚，作为百成公司派驻瑞金东投·学仕府项目的安全员，安全管理不到位，对施工现场安全检查和现场监护工作不到位，未及时发现并制止工人违规使用电梯行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

四、事故主要教训

此次事故暴露出相关单位安全生产主体责任落实不到位，施工现场安全管理不到位，未对安全生产工作进行统一协调、管理，安全生产教育和培训不到位，作业人员安全意识淡薄。

五、事故防范措施建议

（一）百成公司应深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实建筑施工安全技术规范和安全操作规程，提升管理人员的安全管理水平和能力，加强对员工的安全教育培训，禁止从业人员使用未验收交付的电梯，提高从业人员的安全意识。

（二）东耀公司要深刻汲取事故教训，要保证安全生产所必需的资金投入，及时与监理单位签订延长监理服务期限合同；要加强对安全生产工作的统一协调、管理，避免多个分包单位交叉作业时出现安全管理脱节现象，保障生产安全。

（三）市住建局要结合安全生产治本攻坚三年行动，提升安全生产管理水平，深入排查建筑工程领域存在的安全隐患和问题，加大执法力度；要督促建设、施工及监理单位履行好各自安全生产责任，督促企业抓好作业人员安全教育和安全技术交底工作，努力提升作业人员安全生产意识，认真履行安全规章制度和操作规程，减少生产安全事故的发生。

（四）瑞金市红旗街道办要提高政治站位，切实履行属地管理职责，提高项目监督管理水平，积极主动在辖区开展安全警示教育，不断强化群众安全意识，共筑安全防线。