索 引 号：	11510800M/2025-00002	公文种类：	报告
发布机构：	区消防救援大队	文　　号：	无
成文日期：	2025-09-29	发布日期：	2025-09-29
有 效 性：	有效		

遂宁市安居区消防救援大队关于四川好女婿食品有限公司“7·16” 火灾事故的调查报告

来源：区消防救援局 发布时间：2025-09-29 11:20　浏览次数: 2748　字体：[大　中　小]　打印

语音播报：

区政府：

2025年7月16日16时18分许，遂宁市安居区安居镇高滩坝村二社火神庙处四川好女婿食品有限公司发生火灾，火灾过火面积约2200平方米，无人员伤亡，经统计火灾造成直接经济损失414040元。

为尽快查明火灾原因，吸取教训，举一反三，根据《中华人民共和国消防法》《四川省消防安全责任制实施办法》等法律法规要求，安居区人民政府成立了由区纪委监委、区应急局、市公安局安居区分局、区司法局、区消防救援大队等部门组成的四川好女婿食品有限公司“7·16”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），负责火灾事故的调查处置工作。事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、委托鉴定、视频分析等方式，查明了火灾事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了火灾事故性质和责任，并针对火灾事故原因及暴露出的问题，提出了加强火灾事故防范的措施和建议，现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）建筑基本情况

起火厂房修建于2013年，所有权归遂宁市安居区安居镇高滩坝村民委员会，由四川好女婿食品有限公司租用。厂房长60.3米，宽42.5米，单层钢棚结构，局部两层（厂房西南端办公区），主体为钢架结构，四周下端为砖墙，上端及顶棚采用彩钢板搭建。

（二）单位情况

1.四川好女婿食品有限公司，统一社会信用代码：91510904MA6265HY27；法定代表人：肖勇；地址为遂宁市安居区安居镇高滩坝村二社火庙处；属于有限责任公司（自然人独资）；成立于2016年9月2日；注册资本壹佰万元整。

2.四川好女婿食品有限公司东北侧与遂宁市安居区护安养殖专业合作社及柠檬基地相邻，西北侧、西南侧、东南侧紧邻乡村公路，厂区内共有房屋建筑（厂房、食堂、杂物棚、榨菜池、门卫室）、1个设备用房（变压器）。

（三）消防设施配置情况

厂区内配备有手提式干粉灭火器、手提式水基型灭火器和消防水池。

二、事故经过和灭火救援情况

（一）火灾事故发生经过

2025年7月16日16时21分，四川好女婿食品有限公司员工杨柳荻悉厂房起火后，与公司同事阳艳玲第一时间赶赴起火现场，走到室外成品库房角处，发现厂房东北侧围墙栅栏处塑料板在燃，随即于16日16时22分拨打119电话报警，公司员工也陆续赶往现场用灭火器进行火灾扑救，但火势大，灭火效果不佳。

（二）灭火救援及处置情况

2025年7月16日16时22分许，遂宁市消防救援支队指挥中心接警后，调集辖区梧桐路消防救援站6辆消防车30名指战员前往处置，并调集遂宁主城区消防救援站增援，支队全勤指挥部遂行出动。16时34分，梧桐路消防救援站首先到达现场，17时30分许明火被扑灭，23时48分警情处置结束。

7月16日19时36分，安居区消防救援大队执法人员前往火灾现场进行初步调查。7月17日、7月31日，火灾原因调查组先后两次到火灾现场开展勘验工作。

三、火灾直接经济损失

经火灾事故单位申报，大队依照《火灾直接财产损失统计方法》统计，此次火灾造成直接经济损失414040元，火灾烧毁四川好女婿食品有限公司租用的部分厂房以及厂房内物品：炒锅5个、灌装机3台、旋盖机3台、贴标机3台、电脑3台、原材料若干。

四、火灾事故原因

（一）起火时间认定。

遂宁市消防救援支队“119”指挥中心于2025年7月16日16时22分52秒接到群众报警；查看公司员工曾佳慧存于手机内起火后拍摄的视频（7月16日16时25分27秒至33秒），以及四川好女婿食品有限公司旁边鱼塘老板周波微信聊天记录的实时视频（7月16日16时30分，视频共14秒），结合火灾发展规律，综合认定起火时间为2025年7月16日16时18分许。

（二）起火部位认定

1.查看存于公司旁边鱼塘老板周波微信聊天记录的实时视频，视频显示厂房东北侧冒浓烟；查看公司员工曾佳慧手机起火后拍摄的视频，显示厂房东北侧靠近围墙处的通道上堆放的胶板最先在燃烧。

2.将厂房划分为东北部、中部、西南部区域，厂房东北部、中部、西南部顶棚变形严重且呈四周向中心塌陷趋势，生产车间东北部顶棚变形程度重于中部、西南部。

3.生产车间西北侧上部彩钢板墙面过火变形，变形程度由西南向东北依次加重，车间东北侧上部彩钢板墙面变形严重向西南方向倒塌。

4.将生产车间东北侧的卷帘门自西北向东南依次命名为1号门、2号门，1号门、2号门过火变形严重掉落在地，1号门西北侧墙砖呈本色未脱落，1号门至2号门之间墙砖全部脱落，内部抹灰层裸露，2号门东南侧墙砖有烟熏痕迹，且靠门处的墙砖部分脱落。

5.车间东北侧通道上东南端的勾臂式垃圾箱未过火，通道上分堆叠放有胶板、木板、玻璃瓶罐盖若干、废弃玻璃瓶，通道中部、东南部的胶板过火熔融，玻璃瓶烟熏、玻璃罐变色。

综合以上，认定该起火灾起火部位位于四川好女婿食品有限公司厂房东北侧通道上。

（三）起火点认定

1.以1号门、2号门为界，将起火通道分为西北部、中部、东南部三个区域，中部胶板熔融变形严重，堆积在地由东北向西南呈倾倒状，中部胶板过火程度重于东南部和西北部。中部玻璃瓶罐盖油漆层过火变色，东南部玻璃瓶过火烟熏部分呈黑色、部分破裂。

2.通道东北侧围墙自东南至西北有多根混凝土立柱，依次命名为1#柱子、2#柱子、3#柱子、4#柱子、5#柱子、6#柱子、7#柱子、8#柱子、9
子、10#柱子，围墙上方自东南向西北搭着一根电缆线，电缆线在6#柱子至7#柱子之间熔断，且此处围墙上的铁栅栏脱离立柱，倾倒在通道上面，
火变色严重，表面呈现黄褐色。

3.围墙西南侧、厂房东北侧6#柱子至7#柱子之间残留的树干炭化严重呈“龟裂纹”，表面形成致密黑色炭层，树干炭化程度东北侧重于西南侧

4.地上堆放的大量胶板全部熔融堆积，熔融后的胶板由东北侧倒向西南侧，6#柱子至7#柱子之间胶板的熔融程度重于两侧其他部位。

5.7#柱子上方烟熏痕迹严重，表面呈现暗沉的焦黑色，与周围其他柱子黄褐色形成鲜明对比。

综合以上，认定该起火灾起火点位于四川好女婿食品有限公司厂房东北侧围栏6#柱子至7#柱子之间。

（四）起火原因认定

询问笔录证实和现场勘验未发现四川好女婿食品有限公司东北侧通道上存在烟蒂、打火机等引火源，排除遗留火种；根据遂宁市气象局出具的
象证明，2025年7月16日13时至18时无大风雷雨天气，排除雷击起火；厂房周围无烟囱，无燃烧秸秆、燃放烟花爆竹的痕迹，排除外来火源；根据
宁市公安局安居区分局关于“2025年7月16日”四川好女婿食品有限公司起火的结论函，排除人为纵火；将现场胶板提取作为物证送至应急管理部
防救援局天津物证鉴定中心，经鉴定胶板引燃温度约为210℃，报告编号：20251160，故排除胶板自燃引发火灾。

将厂房东北侧围栏上方的电缆线、6#柱子至7#柱子之间区域发现的多股铝芯线以及6#至7#柱子下方挖掘出的熔珠，全部拍照提取作为物证，
送往中国人民警察大学物证鉴定中心鉴定，经鉴定，从熔珠中截取的2-1、2-2检材熔痕均为电热熔痕，技术鉴定报告编号：CPPULAB
202508001。

综合以上，该起火灾的起火原因为厂房东北侧围栏6#柱子至7#柱子之间的电气线路故障引燃围栏下方胶板并蔓延成火灾。

五、消防产品情况

厂房内配备的干粉及水基型灭火器情况如下：

（一）手提式干粉灭火器。规格型号：MFZ/ABC4型，生产厂家：四川白燕消防设备有限公司，产品档案号
EF9DB61B229F2BFDE053D470770A3CEB，标志明码：52446AA10778AA，证书编号：2022081810000305 。

（二）手提式水基型灭火器。规格型号：MSCZ/3型，生产厂家：江苏佳泰消防科技有限公司，产品档案号
13362585E26CEBD5E063D570770A36DD，标志明码：63026AA02191AA，证书编号：2025081810000939 。

（三）产品信息查询情况。信息与中国消防产品信息网查询一致，符合市场准入，现场判定为合格产品。

六、火灾深层次原因及暴露出的问题

（一）火灾直接原因。厂房东北侧围栏6#柱子至7#柱子之间的电气线路故障引燃围栏下方胶板并蔓延成火灾。深层次原因为：遂宁市安居区护
养殖专业合作社，对敷设在四川好女婿食品有限公司厂房东北侧围墙上的电线维护保养不到位，电线使用年限已久，长期裸露在外，且发生火灾时
逢高温天气，同时又是企业用电高峰期，从而导致电线短路，引发火灾。

（二）暴露出的主要问题。电气线路的牵拉及管理方遂宁市安居区护安养殖专业合作社消防安全意识薄弱，对安全工作重视程度不够，疏于对
气线路的检查维护和保养，导致电气线路故障引发了火灾。

七、相关单位履职情况

（一）区市场监管局（行业主管部门）。区市场监管局通过日常监督检查、联合检查、培训教育等举措履行行业监管职责。2025年先后4次到
川好女婿食品有限公司开展执法监督检查。其中，5月20日牵头组织区相关部门到四川好女婿食品有限公司开展联合检查，联合开具问题清单，并督
企业整改到位。

（二）安居镇（属地政府）。安居镇按照要求成立了镇消防工作组织机构，并开展了辖区消防安全宣传教育、培训演练、消防安全检查等工作
针对四川好女婿食品有限公司，还邀请遂宁政安消防公司指导企业开展了员工培训和消防演练。

（三）区消防救援大队（综合监管部门）。按照“双随机、一公开”的检查要求，区消防救援大队将四川好女婿食品有限公司纳入了双随机检
库，按照现场检查、录制消防安全宣传音频文件发送镇街反复播放、微信工作群推送消防安全提示，深入镇街发放传单等方式履行监管职责。2021
1月以来，对安居镇开展消防安全宣传12次，发放宣传资料18000余份。5月20日，联同区市场监管局等部门对公司进行了联合检查，同时对该单位
行消防安全提醒。

故建议不予追究以上相关部门责任。

八、事故有关责任单位处理建议

（一）此次火灾发生在四川好女婿食品有限公司厂区内，但经调查发现，火灾是牵拉在四川好女婿食品有限公司与遂宁市安居区护安养殖专业作社之间围墙上的电气线路故障引起的，牵拉方与管理方均为遂宁市安居区护安养殖专业合作社，故遂宁市安居区护安养殖专业合作社为主要责任目前，区消防救援大队已经立案，对遂宁市安居区护安养殖专业合作社进行行政处罚。

（二）因遂宁市安居区护安养殖专业合作社属于安居镇高滩坝村村委会企业，故建议由安居镇人民政府对高滩坝村村委会进行约谈，并取消安镇高滩坝村村委会2025年度评优评先资格，同时责令安居镇高滩坝村村委会进一步加强辖区消防安全工作，严防类似事故发生。

九、下一步工作措施及建议

（一）强化各级消防安全责任。各行业主管部门和属地，要进一步压紧压实消防安全责任，加强对企业的检查督导，特别是要督促企业切实履消防安全主体责任，重视消防安全工作，落实各项消防安全制度，确保企业安全生产。

（二）科技赋能强化火灾预警。逐步推广智慧用电安全监测系统，实现对电气火灾早期预警。鼓励建设智慧消防平台，整合各类监测数据，实风险“一图感知”。在企业推广简易自动灭火装置，提升初起火灾处置效率。

（三）强化消防安全宣传培训。各级各部门要充分利用微信、快手、抖音平台，以及广播、电视等载体开展广泛的消防安全宣传，特别是开展类火灾事故案例的警示教育，引导民众从思想深处重视消防、财力上舍得投入消防，从而共同构建坚实的火灾防控体系。

“7·16”火灾事故调查组（代章）

2025年9月28日

扫一扫在手机打开当前页