索引号：	11340700750953281Q/202309-00024	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	铜陵市应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管、应急管理
名称：	铜陵云翔金属废料再生科技有限公司“6·11”中毒事故调查报告	**文号：**	无
发布日期：	2023-09-15		
有效性：	有效		

铜陵云翔金属废料再生科技有限公司“6•11”中毒事故调查报告

发布时间：2023-09-15 14:29 来源：铜陵市应急管理局 浏览次数： 1159

铜陵云翔金属废料再生科技有限公司“6·11”中毒事故调查报告

铜陵市政府事故调查组

2023年6月11日，铜陵云翔金属废料再生科技有限公司（以下简称“云翔公司”）劳务人员李某红、李某清在电积铜车间7号釜进行残液清理作业时中毒被送医救治。李某红6月21日经医院医治无效死亡，李某清目前继续留医治疗，直接经济损失约220万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）和《安徽省有限空间作业安全管理和监督暂行规定》（皖安办〔2020〕75号）等相关法律法规和规定，经市政府批准成立了以市应急管理局为组长单位，市公安局、市生态环境局、市总工会和铜陵经济技术开发区管委会为成员单位组成“6·11”事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、邀请专业人员参与调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急救援处置、人员伤亡、直接经济损失和企业安全生产管理情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理意见，以及事故防范和整改措施建议。

经调查，根据医院出具的死亡证明、技术部门检测报告等材料，认定该起事故是因生产经营单位采购了夹杂了砷化物的二手设备，当作业人员对这些设备进行清洗时，砷化物通过清洗产生的废液进入釜内，当釜内溶液呈酸性时，砷化物与酸发生反应产生剧毒气体砷化氢，砷化氢一般状态下溶于水；作业人员违规进行有限空间作业，扰动了釜内溶液中的砷化氢，砷化氢从溶液中逸出漂浮在釜内导致作业人员吸入砷化氢中毒，造成一人死亡、一人受伤的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

云翔公司位于安徽省铜陵市经济开发区翠湖六路天柱山大道1379号，于2010年05月24日成立，是一家从事金属废料再利用科技研发，含铜电解液收