索引号		公开信息来源	

某地质调查中心且末县布拉克巴什泉北“5·3”路外交通一般生产安全非责任事故调查报告

发布日期：2026-10-20 10:26 来源：

某地质调查中心且末县布拉克巴什泉北“5·3”路外交通一般生产安全

非责任事故调查报告

2026年5月3日18时30分许，某地质调查中心且末县布拉克巴什泉北金属矿普查项目，在且末县阿羌镇南部山区布拉克巴什泉北、距且末县城218公里处发生一起车辆侧翻事故，造成1人死亡、3人受伤、1台车辆严重受损。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等有关规定，2026年5月8日，且末县人民政府成立且末县布拉克巴什泉北“5·3”路外交通事故调查组。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、专家论证、查阅资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了防范措施。

经调查认定：某地质调查中心且末县布拉克巴什泉北“5·3”路外交通事故，是一起从业人员在生产经营活动过程中突发疾病，即驾驶人在平均海拔约4700米高海拔作业环境下发生高原反应、引发急性缺氧性脑功能障碍并出现短暂性意识丧失，导致车辆失控侧翻的一般生产安全非责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

某地质调查中心：事业单位，2020年9月设立，行业类别为地质勘查，主要承担区域地质、矿产地质调查等工作，本次承担矿产普查项目，任务为查明成矿地质条件、控矿因素和矿体特征，估算推断资

源量。

新疆某汽车服务有限公司：企业，2019年12月注册，经营范围含汽车租赁、车辆维保等。2026年3月29日，该公司与某地质调查中心签订《车辆租赁合同》，涉事车辆出租给项目使用，同步承担车辆日常维护保养，合同明确双方安全管理责任，合同期限至2026年12月31日。经鉴定，车辆事发前制动、转向系统完好，车辆本身无机械故障。

（二）项目基本情况

某地质调查中心2026—2027年实施“新疆且末县布拉克巴什泉北金属矿普查”项目，周期2026年1月至2027年4月，工作区位于东昆仑布拉克巴什泉北一带，地处且末县南部山区，直距县城约113千米，主要开展矿产地质填图、矿化线索查证等勘查工作。事发当日，项目组同步在邻近另一区域地质调查项目工区开展作业。

（三）道路及交通环境情况

事故发生地位于且末县阿羌镇南部山区布拉克巴什泉北洒阳沟自建简易便道，北纬37°02′32″、东经85°30′17″，平均海拔约4700米，属于偏远无人山区，无公共通信信号覆盖。该便道为项目自建临时作业道路，不属于交通运输部门管养的等级公路，不属于《中华人民共和国道路交通安全法》定义的“道路”，本起事故不属于道路交通事故，属于生产经营活动期间发生的人身伤亡事故，按生产安全事故组织调查处置。

事发当日天气晴、微风，无雨雪、冰冻、泥石流、落石等自然灾害，无第三方外力介入因素。

（四）车辆情况

涉事车辆为长城牌轻型多用途货车，号牌新AD8XXXX，非营运性质，车辆所有人为新疆某汽车服务有限公司，登记地乌鲁木齐市，检验有效期至2026年10月，投保交强险、商业机动车保险，保险有效期至2026年10月。车辆最近一次维保时间2026年4月21日，事故中车辆严重损毁。

（五）事故发生前安全生产管理情况

某地质调查中心落实事业单位安全生产主体责任，建立安全生产管理制度、安全生产责任制、生产安全事故应急预案等制度体系，野外勘查项目按规定完成项目备案。项目配备项目负责人、专职安全员，相关人员经安全培训考核合格上岗；野外作业落实岗前专项安全培训，培训合格后方可出工；执行每日出工安全交底、收工安全信息上报制度，对当日作业任务、行车路线、出车前车辆检查、现场安全状况进行记录，安全管理体系基本建立并正常运行。单位主要负责人履行安全生产第一责任人职责，分管负责人负责野外项目组织实施、人员安全培训、现场管控；项目层面落实班前会、出车前车辆检查等现场管控措施。

受高原环境特征和现有医学技术条件限制，急性高原反应诱发急性缺氧性脑功能障碍存在个体突发性、不可预判性，常规体检手段无法完全筛查该类突发风险，单位已落实基础安全管理措施。

（六）涉事人员概况

事故共涉及4名现场乘车人员：1名项目安全员（死亡）、1名项目驾驶员（受伤）、2名野外作业雇工（受伤）；另有单位管理岗位人员，负责项目统筹、安全管理等工作。涉事驾驶员持有有效驾驶证，准驾资质符合车型要求，证件状态正常。相关人员均按项目管理要求参与野外安全培训。

（七）相关负有职责的部门安全监管情况

且末县自然资源局履行地质勘查行业属地监管职责，开展项目前期安全警示教育，受理地质勘查项目备案并开展常规行业监管工作。

（八）检验检测鉴定情况

驾驶人血样中未检出乙醇成分；专家组结合高原生理学、急性高原病诊疗规范、现场勘查、车辆EDR数据综合论证：驾驶人在4700米海拔连续作业后处于低氧应激状态，因高原反应引发急性缺氧性脑功能障碍、短暂意识丧失，丧失车辆操控能力，该结论具备医学和事实依据；涉事车辆行车制动、转向系统事发时齐全有效；左后轮漏气、传动轴断裂均为事故碰撞侧翻过程中外力破坏造成，事发前轮胎、传动部件无故障；车辆EDR记录显示：事发时档位为D档、低速四驱模式，车速3.5秒内由47km/h上升至80km/h，该异常加速符合驾驶人突发意识丧失、肢体失控持续踩下加速踏板，不属于主观故意或一般操作失误。

综合勘查、鉴定、EDR数据分析：涉事车辆制动、转向系统完好有效，事发前无机械故障，车辆异常加速与车辆本身技术状况无关。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡、3人受伤，涉事车辆严重受损，直接经济损失2555088.58元；其中保险理赔支付2324583.8元，项目单位支付180504.78元，租车单位支付50000元。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年5月3日9时30分，项目组2车10人从野外营地出发，前往布拉克巴什泉北洒阳沟工作区，同步开展两处地质调查项目野外作业。18时10分，当日野外勘查任务结束，项目人员分乘3台车结伴下山返回营地，涉事车辆为车队第二台，车内共4人。18时30分许，涉事车辆行驶至半山腰长下坡砂石自建便道路段，驾驶人突发高原反应诱发急性缺氧性脑功能障碍、短暂意识丧失，失去车辆操控能力，车辆持续加速、驶离路面，与山体碰撞后侧翻，造成1人死亡、3人受伤，车辆受损。

（二）应急救援情况

事故发生后，同车队其余人员第一时间开展现场自救。现场人员使用卫星电话向外报送险情，外部人员先后拨打120、110报警求助，同步通知就近野外保障基地组织救援力量赶赴现场。周边工区救援车辆先期抵达现场转运伤员，属地120救护车从县城出发相向接应。受事发地高海拔、无公网通信、距离县城遥远等客观条件制约，伤员转运依靠卫星通信、长途车辆接力转运。从事故发生至伤员送达且末县人民医院用时5小时20分，现场自救、伤员转运同步开展，处置流程有序。

（三）医疗救治和善后处理情况

伤员送达医院后立即开展救治，其中1名人员经抢救无效死亡；其余3名伤者先后转入重症监护救治，后续转至巴州人民医院继续治疗。事故发生后，项目单位第一时间通知家属，安排专人对接安抚，足额承担医疗救治费用，妥善处置丧葬事宜，家属情绪平稳，未引发不良社会影响。

（四）信息接报及上报情况

事故发生后，现场人员及时拨打急救、报警电话，属地公安、卫健、自然资源部门第一时间掌握险情信息并开展联动处置。事故信息报送未延误救援，未造成事故扩大，未对事故调查造成不利影响，未引发重大社会舆情。

三、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

驾驶人驾驶车辆在平均海拔约4700米高海拔山区自建简易便道长下坡行驶过程中，高原反应引发急性缺氧性脑功能障碍，突发短暂意识丧失，丧失车辆操控能力，车辆持续加速失控、驶离路面侧翻，是事故直接原因。该情形属于从业人员生产作业期间突发疾病，不受驾驶人主观意志控制，不属于违反安全生产法律法规、操作规程的行为。

（二）已排除的事故致因

经调查核实，排除以下事故诱因：

驾驶人不存在酒驾、疲劳驾驶、超速、违法载人等交通违法行为；涉事车辆制动、转向系统完好，事发前无爆胎、传动轴断裂等机械故障；事发时段天气正常，无地质灾害、第三方干扰因素；车辆异常加速为驾驶人突发失能肢体失控导致，不属于操作失误或者故意行为；不存在关闭安全防护设施、强令冒险作业、放任重大隐患冒险作业等情形。

（三）事故相关因素与因果关系分析

项目实施单位已落实安全生产主体责任，建立安全管理制度、组织岗前培训、落实班前交底、出车检查等管理措施。高原急性疾病具有个体差异、突发不可预判的特点，现有常规体检手段无法可靠筛

查特定人员在高海拔环境下突发急性缺氧脑功能障碍风险。从驾驶人意识丧失到车辆失控侧翻仅3.5秒，时间窗口极短，设置副驾监护也无法在该极短时间内阻止事故发生。现有证据不能证实驾驶人存在高原作业禁忌基础疾病，不能认定健康筛查缺失与本次事故存在法律意义上的直接、必然因果关系。单位管理上存在的提升空间，不显著增加本次特定事故发生风险，与本次损害后果之间不具备安全生产法律意义上的因果关系，不构成事故责任。

（四）事故性质认定

某地质调查中心且末县布拉克巴什泉北“5·3”路外交通事故，是一起从业人员在生产经营活动过程中突发疾病（高原反应引发急性缺氧性脑功能障碍并短暂性意识丧失）导致的意外事件，属一般生产安全非责任事故。

（五）认定依据

1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。

2.《中华人民共和国安全生产法》相关事故处罚条款，适用前提为“负有责任的生产经营单位”，本起事故认定为非责任事故，相关处罚条款不适用。

3.《中华人民共和国刑法》第十六条：行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。

4.《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十四条：国家机关、事业单位、人民团体发生的事故的报告和调查处理，参照本条例的规定执行。涉事单位为事业单位，开展财政出资地质勘查属于生产经营活动，适用本条例。

四、事故防范和整改工作建议

（一）强化高海拔作业人员健康准入与动态管理。所有进入海拔3500米以上区域作业人员，必须开展岗前高原适应性专项体检，排查高原作业禁忌病症，不合格人员严禁上山作业；常态化开展高原病防治专项培训，普及高原反应识别、自救互救技能，配齐抗高原反应药品、便携式供氧装备；建立作业期间健康动态监测机制，作业人员出现头晕、胸闷、意识异常等症状，立即停止作业、有序下撤。

（二）抓实高海拔野外作业专项安全交底和应急演练。单独编制高海拔、临崖、长下坡自建便道行车安全交底内容，明确限速、车距、错峰通行、跟车监护管控要求；增加高原突发失能、驾驶员突发意识丧失、车辆失控等极端场景培训，常态化开展实战化应急演练，提升现场人员风险辨识和应急处置能力。

（三）完善野外自建便道和行车安全管控。对项目自建临时作业便道开展隐患排查整治，长下坡、临崖、急弯路段增设警示标识、减速设施、防护设施；作业前科学规划行车路线，避开恶劣天气和

高危路段；车队编队行驶保持安全间距，按需配备应急保障车辆随行；坚持每日出车前安全提醒，明确人员身体不适、车辆失控等险情处置流程。

（四）健全偏远工区应急通信与救援保障体系。高海拔无公网信号区域作业，作业人员配齐卫星电话、北斗定位终端，保障应急联络渠道畅通；修订野外专项应急预案，与就近医疗机构、应急救援力量建立联动机制，明确伤员转运路线、接力救治流程，压缩救援响应时长；野外作业点配齐急救箱、固定器具、保温装备等应急物资，提升先期自救处置能力。

（五）持续压实地质勘查单位安全生产主体责任。完善高海拔野外勘查安全管理制度，将高原健康保障、野外车辆安全、偏远区域应急救援纳入常态化管理；强化项目现场巡查检查，重点核查人员健康管理、车辆维保、安全措施落实情况；定期组织高原野外场景应急演练，持续提升地质勘查单位应对高原急症、野外车辆险情的处置能力。