西固临洮街甘肃恒晨建筑劳务有限公司“8·30”一般起重致害事故调查报告

2026年8月30日9时05分许，位于西固区临洮街14街坊(原临洮街小学)的甘肃恒晨建筑劳务有限公司物料储放料场内发生一起起重致害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，经区政府批准，成立了由区委常委、副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，西固公安分局、区应急管理局、区住建局、区司法局、区总工会、临洮街街道有关负责同志为成员的甘肃恒晨建筑劳务有限公司“8·30”一般起重致害事故调查组(以下简称“事故调查组”)，事故调查组邀请区纪委监委和相关行业专家参加，依法依规开展事故调查工作。

一、事故性质认定

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料、综合分析和专家论证，认定：甘肃恒晨建筑劳务有限公司“8·30”一般起重致害事故是一起因施工作业人员违章作业导致的生产安全责任事故。

二、事故基本情况

(一)事故单位基本情况

甘肃恒晨建筑劳务有限公司，成立于2005年11月2日，公司

类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人张某通，注册资本为1000万元，公司住所为甘肃省兰州市西固区临洮街街道新乐花园B区1号楼2层商铺。经营范围包括一般项目：对外承包工程；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程管理服务；机械设备销售；建筑装饰材料销售；土石方工程施工(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：建设工程施工；劳务派遣服务；建筑劳务分包(限国内，不含劳务派遣)；地质灾害治理工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；统一社会信用代码：91620104778881****。

2024年12月20日，甘肃恒晨建筑劳务有限公司取得兰州市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D36205****，有效期至2029年12月19日，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级，施工劳务不分等级。

2026年3月30日，甘肃恒晨建筑劳务有限公司取得甘肃省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，证书编号：(甘)JZ安许证字[2010]62010****，许可范围：建筑施工，有效期：2026年3月30日至2029年5月24日。

2025年8月30日，甘肃恒晨建筑劳务有限公司正式签订《建设工程劳务分包合同》，约定由甘肃恒晨建筑劳务有限公司承接兰州市西固区南部片区城市地下老旧管网及设施改造项目施工(二标段)的道路雨污排水改造劳务作业。

2025年9月1日，甘肃恒晨建筑劳务有限公司劳务施工队负

责人魏某虎与甘肃智晟房地产开发有限责任公司签订了《房屋(场地)租赁合同》，租赁兰州市西固区临洮街14街坊(原临洮街小学)，作为兰州市西固区南部片区城市地下老旧管网及设施改造等项目所用工程材料、机具设备存放场地，租赁期限自2025年9月1日起至2026年12月30日止。

(二)事故发生经过

2026年8月30日8时许，甘肃恒晨建筑劳务有限公司货车驾驶员陶某惠，在事发物料储放料场(原临洮街小学)完成一车波纹管装车作业后，告知挖掘机驾驶员牟某提前做好钢塑复合管吊装作业准备，同时联系公司劳务队施工班组长谈某祥安排1名工人配合吊装作业，计划待其将波纹管运送至项目工地返回后，吊装拉运钢塑复合管。该钢塑复合管用于南部片区城市地下老旧管网及设施改造项目施工(二标段)马耳山段施工，单根长约4米，自重较大，需依托挖掘机完成吊装作业。

8时25分许，挖掘机驾驶员牟某与高某信(谈某祥指派的配合吊装作业工人)完成作业前准备工作：清理钢塑复合管周边杂物，在挖掘机吊臂上挂载起重吊带，吊带两端安装吊钳，用于管材吊运固定。

8时30分许，陶某惠运送波纹管返回料场，随即组织牟某、高某信进行钢塑复合管吊装装车作业。作业分工为：牟某操作挖掘机实施吊装，高某信负责在地面用吊钳卡紧管材两端，并登车指挥吊臂落点，将管材平稳放置于车厢内。

8时40分许，在完成2根钢塑复合管吊装后，陶某惠进入车

厢接手指挥作业，调整分工为：陶某惠站在车厢内指挥挖掘机驾驶员调整吊位，高某信留在地面，负责用吊钳固定地面待吊装的钢塑复合管两端。

9时05分许，陶某惠、牟某和高某信三人配合已累计吊装十余根钢塑复合管，在货车车厢内铺满一层。此时货车车头朝西(朝向料场大门方向)停放，陶某惠站立在车厢北侧临边的管材上。当一根钢塑复合管被吊运至车厢上方时，陶某惠指挥吊臂微调位置，右手抓紧该钢塑复合管，在准备解除吊钳、手动调整管材摆放位置的瞬间，吊钳突然脱落，管材受惯性作用发生摆动并触碰到陶某惠，导致陶某惠身体失衡，和钢塑复合管一起坠落至车厢北侧地面上。

(三)事故现场勘查情况

1.事故现场概况

事故现场位于兰州市西固区临洮街14街坊原临洮街小学院内，占地面积约15亩(建筑面积10083.2㎡)。该场地由甘肃恒晨建筑劳务有限公司劳务施工队负责人魏某虎租赁使用，兼具工程材料、机具设备堆放料场与施工人员集中食宿生活区功能。

2.事故中心现场

事故中心现场位于院内最东侧的工程管材、铁艺门等物料堆放区旁。现场停放1辆红色重型普通货车(车牌号：甘A83239)，车头朝西、车尾朝东，起重作业设备为1台三一牌SY155W轮式挖掘机。涉事被吊装的钢塑复合管坠落于货车北侧地面，经现场实测，管材规格为DN300、壁厚7.2mm、长度4000mm。事故

调查组开展现场勘验时，现场因前期救援作业已造成局部破坏。



图 1 事发现场整体图



图 2 作业现场情况图

(四)人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	籍贯	身份证号	伤害程度	伤亡原因
陶某惠	男	53	甘肃白银	62040219731129****	死亡	起重致害

2.事故损失工作日：6000工作日

3.直接经济损失：130.79万元

三、事故应急处置情况

(一)事故现场应急处置情况

9时07分许，挖掘机驾驶员牟某发现陶某惠从车厢坠落，立即停止作业并从挖掘机上跳下查看伤者状况，正在地面清点剩余钢塑复合管的高某信，以及现场库管唐某忠、张某凤听到异响后，均迅速赶赴事发地点。

9时09分，唐某忠拨打120急救电话，并按照急救人员的电话指导，对陶某惠采取胸外心脏按压等现场急救措施。因事发时临洮街路段正在施工作业，120急救车辆无法及时抵达事故现场。

9时35分许，因救护车迟迟未能到达，唐某忠、牟某等人从宿舍楼取来被子，将陶某惠抬至一辆六座货车的车厢内，自行送往西固区人民医院救治。

10时30分许，医护人员告知随行人员，陶某惠经抢救无效死亡，并提示尽快通知死者家属。

(二)事故信息报告情况

2026年8月30日14时05分许，区应急管理局接到西固公安分局关于该起事故的情况通报。接报后，区应急管理局立即将事故情况电话上报区政府和市应急管理局，同时局主要负责人第一时间赶赴事发现场进行应急处置及现场勘查，随后将事故情况书面上报区政府和市应急管理局。

事故发生后，事故单位劳务队负责人魏某虎第一时间组织人员开展施救，但未按规定及时向单位主要负责人张某通及政

府相关部门报告事故信息，直至临洮街派出所接警赶赴事发现场时才补报事故相关情况，存在事故迟报行为。

8月31日，经请示区政府批准同意，成立了“8·30”一般事故调查组，依法开展事故调查工作。

(三)事故善后处置情况

事故发生后，属地街道督促指导甘肃恒晨建筑劳务有限公司积极开展事故善后工作，妥善安排事故死亡人员丧葬赔偿并排查事故现场受损情况。8月31日，死者家属与事故责任单位达成赔偿协议。

(四)事故应急处置评估

此次事故应急处置，公安、应急、卫健、属地街道，事故相关单位等部门协同配合，应急处置工作有序开展，妥善开展善后处置工作，未发生次生灾害，无衍生事故，没有因处置不力造成不良社会影响。

四、事故原因分析

(一)直接原因

经事故调查组现场勘验、查阅涉事单位基础资料、询问相关人员并综合分析研判，确认甘肃恒晨建筑劳务有限公司在组织非常规临时吊装作业过程中，吊装钢塑复合管的吊钳发生脱落，管材受惯性作用瞬间大幅摆动，触碰身处起重回转半径危险区域内的陶某惠，造成其身体失衡，与钢塑复合管一同坠落至车厢北侧地面，导致本起事故发生。

综上，作业人员无证上岗、违章指挥、违章作业等不安全

行为是造成本起事故的直接原因，具体表现在以下方面:

1.特种作业无证上岗

作业人员未接受起重作业专业安全培训，未取得《建筑起重司索信号工》、《起重机指挥》等特种作业操作资格证书，违规上岗开展作业。

2.吊具选型与检查不到位

作业人员未准确核算吊物重量与重心位置，对所选用的吊带与起重吊钳等吊具的性能参数不熟悉、适用性未核验，最终导致吊钳脱落。

3.司索作业流程不规范

未按规范对吊物进行绑扎固定，未采取防止吊物滑脱的防护措施；当事人陶某惠在未撤离至安全区域的情况下向挖掘机司机发出起吊信号，无法有效掌控吊物平衡状态。

4.作业风险辨识能力不足

吊装作业过程中，作业人员违规处于起重回转半径危险范围内，冒险传递吊运指挥信号；对吊物运行轨迹、设备运行状态及作业环境风险辨识缺失，未能预判吊物大幅摆动的安全风险。

(二)间接原因

本起事故的间接原因为甘肃恒晨建筑劳务有限公司安全生产主体责任落实不到位，施工班组安全管理体系混乱、现场管控严重缺位，具体体现在以下方面:

1.特种作业资质管控缺失

甘肃恒晨建筑劳务有限公司未严格执行特种作业人员持证

上岗管理规定，放任未取得相应特种作业资质的人员从事司索、指挥作业。

2.安全教育培训与技术交底缺位

起重作业实施前，未按规定对全体作业人员开展针对性的安全生产教育培训，也未组织专项安全技术交底，未明确作业流程、风险管控要点及应急处置要求，导致作业人员安全意识淡薄，对违章操作的危害性认知不足。

3.现场作业组织与安全管控混乱

违反起重吊装作业相关安全作业要求，现场未明确专职指挥与监护岗位，作业分工随意调整；对吊装作业全过程风险辨识不全面，隐患排查能力不足，未能及时发现并制止。

五、事故相关单位存在的主要问题

(一)甘肃恒晨建筑劳务有限公司

甘肃恒晨建筑劳务有限公司未依法建立健全本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未严格执行特种作业人员持证上岗管理规定，放任未取得相应特种作业资质的人员从事司索、指挥作业；对施工人员三级安全教育培训、考核及作业前安全技术交底流于形式，致使作业人员未掌握必要的安全生产知识并具备基本安全操作技能，对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施不掌握；施工现场安全管理缺失，未及时消除生产安全事故隐患。

(二)监管部门

甘肃恒晨建筑劳务有限公司具备建筑施工安全生产资质，

持有甘肃省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业安全生产许可证。本次事故涉事场地是专门服务于施工项目的工程材料、机具设备配套堆放料场；事发吊装装车作业属于建设工程施工配套环节，系建筑生产经营活动的预备阶段。区住建局作为建设行政主管部门，应对甘肃恒晨建筑劳务有限公司的安全生产工作实施全过程的监督管理。

(三)地方党委、政府

临洮街街道对辖区内建筑施工项目料场的日常安全生产监督检查不深入、不细致，对料场内临时起重吊装等生产作业活动的排查监督不到位，属地安全生产监管工作存在薄弱环节。

六、对事故责任人员及责任单位的处理建议

(一)对事故责任人员的处理建议

1.免予责任追究人员

陶某惠，甘肃恒晨建筑劳务有限公司货车驾驶员，负责公司各施工项目物料转运作业。鉴于其在本起事故中死亡，依据相关规定，建议免予责任追究。

2.建议给予行政处罚人员

(1)张某通，甘肃恒晨建筑劳务有限公司主要负责人，建议由区应急管理局给予罚款的行政处罚。

(2)魏某虎，甘肃恒晨建筑劳务有限公司劳务施工队负责人，建议由区应急管理局给予罚款的行政处罚。

(二)对事故责任单位的处理建议

1.甘肃恒晨建筑劳务有限公司，建议由区应急管理局给予罚

款的行政处罚。

2.属地和行业监管单位

要求行业监管单位和属地街道分别向区政府作出深刻检查。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，举一反三，严防类似事故的发生，提出如下整改措施和建议:

(一)甘肃恒晨建筑劳务有限公司，要切实落实安全生产主体责任：**一是**建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，组织制定并严格执行本单位安全生产规章制度和操作规程；**二是**建立特种作业人员动态管理台账，对起重司索信号工、起重机指挥等特种作业岗位，严格执行持证上岗制度，同时认真做好安全教育培训和安全技术交底工作；**三是**建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，主要负责人须开展常态化隐患排查，对发现的隐患问题闭环整改，坚决防止类似事故再次发生。

(二)各行业监管部门要从严履行行业监管责任：**一是**深刻汲取本次事故教训，严格践行“三管三必须”要求，聚焦本行业领域安全生产高风险环节和关键部位，结合区安委办部署的专项行动，扎实开展专项督查检查工作，对排查发现的问题隐患实行闭环管理；**二是**重点针对项目料场、临时作业点等监管薄弱区域，加大日常执法检查频次，严肃查处特种作业无证上岗、安全教育培训不到位、隐患排查治理不落实、事故迟报等违法违规行为；**三是**坚持监管与服务相结合，加强对企业的安全政策

指导，定期组织行业事故警示教育，督促指导企业完善安全管理体系、补齐安全管理短板，从源头上防范化解安全风险。

(三)各乡镇(街道)要压紧压实属地监管责任：**一是**深刻汲取事故教训，严格落实“三管三必须”要求，紧扣辖区安全生产重点领域、重点场所，结合全区专项行动安排，开展安全生产大排查大整治，全面摸排各类安全风险隐患，建立隐患台账并实行动态管理；**二是**对本行政区域生产经营单位安全生产状况开展常态化监督检查，及时发现和制止违规作业行为，做到早发现、早提醒、早处置；**三是**建立健全与行业主管部门的信息共享，发现超出属地处置权限的问题隐患，及时通报并移送行业主管部门依法处置，全程跟踪整改落实情况，筑牢属地安全防线。