钟山汪家寨那罗寨煤矿“7·29”一般跌落事故调查报告

日期：2026-11-10 12:07　来源：钟山区能源局　字号：[小 中 大]　[关闭]　视力保护色：

索 引 号：	000014349/2026-1217977	信息分类：	应急管理
发布机构：	钟山区人民政府办公室	生成日期：	2026-11-10 12:07
文　　号：		是否有效：	是
名　　称：	钟山汪家寨那罗寨煤矿“7·29”一般跌落事故调查报告		

目录

一、事故企业基本情况

（一）事故发生单位基本情况

（二）上级公司概况

（三）事故其它相关情况

（四）安全管理情况

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

（二）事故报告情况

（三）应急处置及评估

（四）事故善后处置情况

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

四、事故原因及性质

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故性质认定

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

（三）部门处理建议

六、事故防范措施建议

2026年7月29日10时34分，位于六盘水市钟山区汪家寨镇那罗寨煤矿三井工业广场发生一起一般跌落事故，致一人受伤，经医院抢救无

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，由钟山区人民政府牵头，区能源局、区应组成事故调查组开展调查，并邀请区纪委区监委、区人民检察院参与。事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不查阅资料、询问当事人、综合分析等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和

一、事故企业基本情况

（一）事故发生单位基本情况

贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿（以下简称那罗寨煤矿）：位于贵州省六盘水市钟山区汪家寨镇，隶属贵州水城矿业股份有限公成投产，布置有一二采区、三井两个独立井区，矿区面积15.304km2，设计生产能力180万吨／年（其中一二采区120万吨／年、三915202009146＊＊＊＊0H；一二采区安全生产许可证号：（黔）MK安许证字［3514］，有效期为2025年10月17日至2028年10月16日证字［3259］，有效期为2023年12月28日起至2026年12月27日；采矿许可证编号：C52000020140211＊＊＊＊3124，有效期为2019年

（二）上级公司概况

贵州水城矿业股份有限公司（以下简称水矿公司）：统一社会信用代码：9152020021＊＊＊＊7383；位于贵州省六盘水市钟山区开目前管理有那罗寨煤矿、大河边煤矿等12对矿井。

（三）事故其他相关情况

1．死者信息：张某明，男，现年55岁，身份证号：5202011971＊＊＊＊281X，户籍地、常住地均为贵州省六盘水市钟山区那罗路二被六盘水泰和精神病医院于2025年11月20日诊断为使用酒精引起的精神和行为障碍，在该院治疗出院后返岗。煤矿考虑其身体条件，调整场卫生。

2．涉事设备：型号BRW315／31.5（原RB315），该设备安设在13轨道井绞车平台后方距轨道井井口约230m处，并布置一趟高压软于液压支架的调试供液工作。

3．事故发生当班工作安排：7月29日早班7时30分，三井机运队队长唐某林准时组织召开班前会，当班出勤共27人。经班前酒精排查形。会议明确罗某奎、李某贵、张某明3人负责工业广场白色垃圾清理和粉尘冲洗作业，并把广场上的杂物摆放整齐，同步强调地面液压支

4．事故发生地点：事发地点位于那罗寨煤矿三井地面工业广场，距检身房门口8m、液压支架装架作业点17m。

（四）安全管理情况

那罗寨煤矿：配备有党委书记1名，矿长1名，总工程师1名，分管副矿长3名，设有通防工区、机电环保工区、通防科、机电环保科、调度室等18个工区科室。布置有一二采区和三井等两个井区，其中，三井设有采煤队1个、掘进队3个、巷修队2个、保运队1个、机运队1队长3名，主要负责三井机电保障、主辅运输、工业广场卫生清理等工作。2026年截止事发前，那罗寨煤矿开展安全隐患排查16次，查出隐

水矿公司：配备有党委书记、董事长1名，总经理1名及分管业务的五职副总经理；公司设置有安全管理部、生产技术部等5个职能部室全检查21次，查出隐患508条。

钟山区能源局：2026年严格按照执法计划对那罗寨煤矿开展执法检查，并加强服务指导工作。截止事发前，对那罗寨煤矿执法检查及参加煤矿双全日工作7次；工伤复盘5次。

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2026年7月29日早班7时30分，那罗寨煤矿三井机运队队长唐某林组织召开班前会，会议安排地面卫生工罗某奎、李某贵、张某明清理

9时21分，罗某奎、李某贵、张某明按照三人日常协商工作进行作业，张某明负责三井工业广场的白色垃圾清理，李某贵、罗某奎负责负责从广场30吨绞车处用自来水管往门卫室方向冲洗地面，李某贵、张某明负责井口到绞车位置的卫生清理工作。

10时20分，张某明清理完白色垃圾后让李某贵去轨道井开乳化液泵，张某明负责在外面用高压管冲洗地面粉尘。

10时34分，张某明开启高压管球阀开关冲洗地面时，被反向冲力冲倒在地，头部受伤，导致事故发生。

（二）事故报告情况

10时38分，通防工区工人曹某光向矿调度室汇报，三井工业广场有一工人被高压管冲倒在地面无法起身。

矿调度室接到汇报后，立即通知三井、安全管理科、机电环保科到现场查看。

10时43分，调度室向矿长陶某电话报告。

12时41分，陶某向钟山区能源局电话报告事故情况。

（三）应急处置及评估

10时35分，地面装卸支架职工罗某发现张某明被高压管推倒在地上，立即向轨道井井口方向的材料员邓某进行呼喊，邓某听到呼喊后站关闭乳化泵。

10时39分，李某贵将倒地的张某明扶起，让其坐在地上休息。

10时40分，三井安全副区长杨某、安全管理科副科长万某林先后到达现场，并向调度室汇报伤者情况，李某贵、杨某一起将张天明扶到

10时43分，矿长陶某安排立即启动矿医联动，矿调度随即联系那罗寨煤矿救助协议医院汇康医院救护车立即赶往三井地面工业广场，其

11时00分，汇康医院救护车因故障无法按时抵达事故现场，煤矿随即联系木果医院开展救治。

11时22分，木果医院救护车到达三井工业广场，救护人员到达现场后对伤者伤情进行初步判断：伤者意识清醒，能正常交流，经救护井汪某柏跟随救护车前往医院，矿党委副书记林某堂从水矿公司赶往医院等候。

12时05分，救护车到达水矿医院，医院立即对张某明进行救治，2026年8月27日3时30分，张某明经救治无效死亡。

事故发生后，事故单位及时拨打120急救电话，积极将伤者送医抢救，最大程度减少社会负面影响。

（四）事故善后处置情况

2026年8月27日，那罗寨煤矿与死者家属达成赔偿协议，事故善后得到妥善处置。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经事故调查组调查认定，该起事故造成1人死亡，直接经济损失约159．74万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

那罗寨煤矿三井地面卫生工张某明违规擅自使用型号为BRW315／31.5的乳化液泵高压管冲洗工业广场地面，被高压水管反向冲力推因。

（二）间接原因

1．煤矿职工安全教育培训不到位。对地面作业岗位人员安全教育培训针对性不强，地面卫生工张某明、李某贵等人安全风险辨识能力

2．煤矿全员查“三违”反“三违”工作不力。地面卫生工张某明使用摩托车头盔替代标准矿用安全帽进入工业场地作业；张某明、李乳化液泵高压管冲洗工业广场地面。

3．煤矿对机电设备管理不到位。对安设在13轨道井距井口约230m处型号为BRW315／31.5的乳化液泵管理失控，停泵后未执行断电作，无关人员能随意开泵，2026年7月29日，负责三井工业广场卫生清理的职工张某明违规让李某贵打开乳化液泵用于冲洗地面。

4．煤矿安全风险管控和隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患。对地面作业岗位安全风险的辨识管控存在漏洞，未辨识出的安全风险；隐患排查治理不实不细，对上述型号为BRW315／31.5的乳化液泵存在的停泵后未执行断电、上锁、挂牌管理等事故隐患未及

（三）事故性质认定

经事故调查组调查分析和综合认定，贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿“7·29”一般跌落事故是一起生产安全责任事故，且存在迟

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1．张某明，那罗寨煤矿三井地面卫生工。作业过程中违章作业，违规使用型号为BRW315／31.5的乳化液泵高压管冲洗工业广场地伤，导致事故发生。在本次事故中负主要责任，鉴于在本次事故中死亡，不再追究其责任。

2．李某贵，那罗寨煤矿三井地面卫生工。听从张某明要求，违规启动型号为BRW315／31.5的乳化液泵，配合张某明冲洗工业广场地矿按照企业内部相关管理制度进行处理。

3．唐某林，那罗寨煤矿三井机运队队长。负责三井地面卫生工的日常管理，对三井地面作业人员的安全教育培训不到位，未及时排查负有责任。建议由能源部门依法依规予以处罚。

4． 唐某刚，那罗寨煤矿安全副矿长。负责煤矿安全管理工作，未认真履行安全生产管理职责，对现场安全管理不到位，安全培训走反“三违”工作不力，对本次事故负有责任。建议由能源部门依法依规予以处罚。

5．马某敏，那罗寨煤矿机电副矿长。负责煤矿机电管理工作，对安装在13轨道井绞车平台后方距轨道井井口约230m处的BRW315／电安全事故隐患，地面作业人员违规使用乳化液泵，对事故发生负有责任。建议由能源部门依法依规予以处罚。

6． 陶某，时任那罗寨煤矿矿长。作为煤矿安全生产第一责任人，履行安全生产管理工作职责不到位。督促落实全员安全生产责任制规程不到位，致使乳化液泵安全技术措施落空；督促、检查煤矿安全生产工作不到位，作业现场存在乳化液泵管理不善等生产安全事故隐患有责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

1．那罗寨煤矿，履行安全生产管理主体责任不到位，安全生产责任制和安全生产管理制度落实有差距，安全教育培训不到位，作业现隐患排查治理不到位。对事故发生负有主要责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

2．贵州水城矿业股份有限公司，对下属那罗寨煤矿安全监督管理不到位，对下属煤矿地面零星作业、临时使用设备等管理和指导力度行约谈。

（三）部门处理建议

钟山区能源局督促煤矿落实主体责任有差距，在督促煤矿对地面零星作业、临时使用设备等安全管理方面的工作力度不足。建议钟山查。

六、事故防范措施建议

（一）那罗寨煤矿要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，树牢安全发展理念，严格落实全员安全生产责任制。一是要大排查，进一步加强地面作业安全管理，消除事故盲区。二是要强化职工培训教育，坚持“先培训、后上岗”原则，切实提升地面作业人员强化机电设备管理，所有机电设备逐一登记造册，明确管理责任人和操作权限，停用设备严格执行断电、上锁、挂牌，钥匙由专人保管，杜控和隐患排查治理，要针对地面所有岗位开展一次全覆盖安全风险再辨识，重点排查非本岗人员可能接触或操作机电设备带来的风险，补充每个环节都有人管、有措施控；同时将地面机电设施管理、停用设备断电上锁挂牌等情况纳入隐患排查治理重点内容，做到排查不留死角理。要对地面作业现场开展巡查检查，及时发现并制止违章行为，杜绝现场、措施“两张皮”。

（二）贵州水城矿业股份有限公司要进一步强化对下属煤矿的安全管理和指导服务。一是加强对地面作业场所的督导检查力度，强化对管理制度从“纸面”落到“地面”；二是将本次事故制作成警示教育材料，并传达到下属煤矿，督促开展对照自查自改；三是督促下属煤矿查整改，特别是针对临时增设、停用的设备，严格落实断电上锁挂牌等管控措施，堵塞安全管理漏洞，切实防范同类事故重复发生。

（三）行业主管部门要进一步强化监管责任落实，细化监管清单，加大对煤矿井下及地面作业监督检查力度，督促企业加强地面零星作节，切实消除监管盲区，督促企业完善风险分级管控和隐患排查治理体系，推动企业安全生产主体责任落实。

扫一扫在手机打开当前页面



上一篇： 无

下一篇： 钟山区自然资源局森林草原防灭火应急大队进入防火期迅速开展防灭火各项工作

省级政府和省级部门网站 v　　市政府和市直部门网站 v　　县(市、区)政府网站 v

主办：六盘水市钟山区人民政府办公室
建设与维护：六盘水市钟山区电子政务中心
联系地址：六盘水市钟山区凤凰街道政通路3号
联系电话：0858-8693225　邮政编码：553001　网站地图

贵公网安备 52020102520219号
网站标识码：5202010022
黔ICP备2021008693号

政务微信扫一扫　政务微