凌源兴钢建筑安装有限责任公司“3·8”一般机械伤害事故调查报告

凌源兴钢建筑安装有限责任公司“3·8”

机械伤害事故调查组

2026年6月17日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

（二）焦炉装备升级绿色发展改造项目有关情况

（三）焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务外委工程有关情况

（四）企业安全管理情况

（五）事故现场勘查分析情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置及医疗救治情况

（二）事故信息报告情况

（三）事故善后处置情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故有关责任单位存在的主要问题

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

六、事故防范措施建议

凌源兴钢建筑安装有限责任公司“3·8”一般机械伤害事故调查报告

2026年3月8日12时30分许，凌源兴钢建筑安装有限责任公司在凌源钢铁集团有限责任公司焦化分公司焦炉1#炭化室机侧平台作业时发生机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失125万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2026年3月17日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会等部门人员及有关专家组成的凌源兴钢建筑安装有限责任公司“3·8”机械伤害事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾

害等因素引发事故的可能。事故调查组认定,凌源兴钢建筑安装有限责任公司“3·8”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

1.凌源兴钢建筑安装有限责任公司（以下简称兴钢公司），类型：有限责任公司，法定代表人：吴某奇，总经理：刘某，成立日期：1999年1月20日，经营范围：许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，特种设备安装改造修理，测绘服务，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，道路货物运输，劳务派遣服务；一般项目：普通机械设备安装服务，矿山机械销售，五金产品批发非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，水泥制品制造，装卸搬运，环境保护专用设备制造，金属结构制造、销售，专用设备修理，固体废物治理，工程管理服务，机械设备租赁，锻件及粉末冶金制品销售，电气设备销售，金属链条及其他金属制品销售，机械设备研发，通用设备修理，机械电气设备制造等。

2.凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称凌钢公司），法定代表人：张某，类型：有限责任公司（国有控股），住成立日期：1998年7月14日；经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产，危险化学品生产，矿产资源（非煤矿山）开采，

建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险化学品经营，危险废物经营，燃气经营，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务危险化学品仓储；一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），矿物洗选加工，石灰和石膏制造，建筑用钢筋产品销售，金属材料销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，再生资源销售，热力生产和供应，选矿，机械零件、零部件加工，工程管理服务，石灰和石膏销售，化肥销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

3.凌钢公司焦化分公司（以下简称焦化分公司），是凌钢公司的生产单元之一，现有职工270人，总经理杨某维，负责焦化分公司的全面运营管理。焦化分公司月产焦炭5600余吨，生产副产品包括焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵等。焦化分公司共有煤焦生产、化产回收2个作业区，公司设置综合管理室、生产技术室、设备管理室、经营管理室安全环保室5个职能科室。焦化分公司共有5家相关方外委施工单位，其中兴钢公司承揽焦化分公司焦炉生产运行与维护和硫铵装卸外委作业。

（二）焦炉装备升级绿色发展改造项目有关情况

1.项目立项备案情况。2023年8月25日，凌钢公司取得焦炉装备升级绿色发展改造项目《项目备案证明》（朝凌开审备案〔2023〕24 号），项目建设地点：辽宁省朝阳市凌源经济开发区钢铁路3号，建设规模及内容：新建2×68孔7.6m复热式顶装焦炉，配套建设煤系统、炼胶系统、干熄焦系统、焦处理设施、煤气净化系统、污水处理系统及公辅系统等，购置各类空压机、风机、水泵、变压器等设备，项目占地面积379297m^2，总占地面积约6.4万m^2，建筑包括办公楼、综合库房、筒仓、粉碎机室、筛贮焦楼、成品焦仓、制冷换热站、10KV综合电气室等。

2.项目安全设施“三同时”情况。 2023 年，山东省冶金设计院股份有限公司[1]编制了《凌源钢铁集团有限责任公司焦炉装备升级绿色发展改造项目可行性研究报告》；2024年3月15日，沈阳万益安全科技有限公司[2]编制《凌钢集团有限责任公司焦炉装备升级绿色发展改造项目安全预评价报告》；2024年4月，山东省冶金设计院股份有限公司[3]编制《凌钢集团有限责任公司焦炉装备升级绿色发展改造项目安全设施设计专篇》；2024年9月25日，朝阳

[1][?] 山东省冶金设计院股份有限公司,取得《工程设计资质证书》,资质类别及等级:冶金行业甲级、建材行业专业甲级、建筑行业甲级。取得《建筑业企业资质证书》:冶金工程施工总承包壹级,取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工。

[2][?] 沈阳万益安全科技有限公司,取得安全评价机构资质证书,证书编号:APJ-(辽)-002,业务范围:金属、非金属矿及其他矿采选业,陆地石油及天然气开采业,陆地油气管道运输业,石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业，金属冶炼。

[3]

市应急管理局出具《关于凌源钢铁集团有限责任公司焦炉装备升级绿色发展改造项目安全设施设计的批复》。2025年3月31日，凌钢公司焦炉升级装备发展绿色升级装备取得《工程竣工（移交）验收证书》，项目投入生产运营。2025年8月1日，沈阳万益安全科技有限公司编制《凌钢集团有限责任公司焦炉装备升级绿色发展改造项目安全验收评价报告》，验收评价结论：符合产业发展政策要求，总体布局得当，符合“三同时”要求，生产过程中安全性较高，项目安全设施能做到与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产使用”，安全设施设计所提出的安全对策措施也得到了落实，并且是行之有效的，本项目符合相关标准后可以满足安全生产的需要。

3.焦炉炼焦、出炉工艺流程及生产情况。煤塔内的配合煤经计量后由装煤车装入焦炉炭化室内，配合煤在焦炉炭化室内经高温干馏，最终生产出成熟焦炭和荒煤气。焦炉推焦采用2-1串序。推焦车、拦焦车、熄焦车对位同一个炉号后分别各自执行推焦前准备工作，推焦车摘下机侧炉门落下尾焦斗；拦焦车摘下焦侧炉门、落下尾焦斗、对好导焦栅，焦罐车开始旋转，接到推焦信号指令，推焦车的推焦杆进入焦炉炭化室内推焦，经导焦栅拦焦后，红焦（约1000℃）落入旋转的熄焦车焦罐内，推焦车退推焦杆、拦焦车退导焦槽，出炉工清理炉头焦，推焦车、拦焦车收尾焦斗

对好炉门，退除尘设施，推焦过程结束。红焦最终由焦罐车将炽热的焦炭送至干熄炉内冷却降温。焦化分公司煤焦作业区共138名作业人员，其中拦焦车司机每班2人，四班三运转，从业人员共16人。焦化分公司的2×68孔7.6m复热式顶装焦炉机，每天每班约41-42个炉出焦。

（三）焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务外委工程有关情况

1.合同签订情况。2025年1月1日，凌钢公司（甲方）与兴钢公司（乙方）签订《焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务外委合同》、《焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务外委合同补充协议》，合同履行期限：自2025年1月1日起至2026年3月15日止，承揽内容及标准：（一）焦炉生产运行及维护业务，乙方按照甲方的生产计划和有关标准，完成甲方焦化厂焦炉区域机（焦）侧出炉、机侧尾焦及余煤清理炉门和炉框清理、炉门框和磨板更换、炉门框螺栓紧固、炉盖和炉顶区域的生产、炉门修理维护（含炉门衬砖及相应耐材的更换、炉门修理配套吊装设备维修更换）等业务；承揽区域内2个炉门修理站、4台炉门服务车的点检、资材计划提出、自主保养、维护、检修、事故抢修等业务，并承担相应费用；负责提供承揽区域内设备检修、维护所需耗材及机器具；负责承揽区域的生产组织，人员配备，符合甲方相关要求，确保人员稳定、操作熟练，每月向甲方提供花名

册和变动情况等资料。(二)硫铵装卸业务，乙方完成对甲方焦化厂硫铵成品包装、堆放、计量、倒运、装卸等业务及所属岗位安全、质量、现场、交通、环保和治安保卫等综合管理工作。

2.合同履行情况。兴钢公司承揽焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务外委项目后，任命杨某（凌源市嘉隆安装队[4]的经营者，兴钢公司职工，取得朝阳腾达教育培训咨询有限公司核发的生产经营单位主要负责人培训考核合格证)担任焦化焦炉、硫铵作业区的作业区长，全面负责承揽项目生产组织。兴钢公司组建6个作业班组，事故发生时共有作业人员39人，分别负责出焦、维修、硫铵装卸作业。其中负责出焦作业共4个班组，采取四班三运转，每班6名作业人员，作业人员岗位设置为：机侧、焦侧各设置1名出炉工，炉顶3名出炉工，出焦作业班组的班长作为机侧、焦侧的岗位机动补充，确保机侧、焦侧始终有1人作业4个出焦作业班组主要负责机(焦)侧出炉、机侧尾焦及余煤清理、炉门和炉框清理、炉盖和炉顶区域的生产、4台炉门服务车的点检等作业。焦化分公司每天制定《生产计划单》，向兴钢公司出焦作业班组进行生产安全技术交底。

（四）企业安全管理情况

[4][?] 凌源市嘉隆安装队，经营者：杨某，类型：个体工商户，经营范围：为有资质企业提供劳务服务，钢结构制作安装，机电设备安装、检修、产品包装、搬运、装卸。

1.安全管理协议签订情况。2026年3月1日，凌钢公司（甲方）与兴钢公司（乙方）签订《设备包保安全生产管理协议（焦炉生产运行及维护合同）》，明确双方安全管理责任。设备包保地点与区域范围：甲方将自北向南2座焦炉炉顶区域、出炉所属区域业务承揽给乙方。其中甲方安全生产职责包括：对乙方资质进行审查，对乙方安全生产进行全面的监督、管理和检查，监督检查乙方作业现场和作业人员是否符合国家相关法律、法规、条例、标准及凌钢公司各项安全管理和职业健康管理规章制度的要求，按“四统一”管理要求，将包保单位职工视同本单位职工，强化设备包保区域安全管理，对设备包保区域的安全生产负监管责任；乙方职责：严格遵守国家相关法律法规及凌钢公司的安全管理规章制度，建立健全各项《安全管理规章制度》和各岗位《安全技术操作规程》，保障包保区域内作业环境及人员符合相关规范要求。杜绝职工违章作业，对所承揽的设备包保区域安全生产负主体管理等责任。

2.兴钢公司安全管理情况。兴钢公司总经理刘某负责兴钢公司日常生产运营，系该单位的安全生产第一责任人；生产副总经理任某田，分管公司生产和安全工作；兴钢公司成立了安全生产管理委员会，公司的办公室、生产安全部、工程部、财务部、材料部、设备部、人力资源部、预算部、企业文化部、后勤保障部和分公司经理、项目经理、作业区

区域长及各施工队负责人作为安全生产管理委员会成员。兴钢公司生产安全部具体负责公司的安全管理工作，生产安全部部长张某东(取得建筑业注册安全工程师资格证)，专职安全员于某华(取得注册安全工程师资格证)、张某宾兴钢公司任命的作业区长杨某，负责兴钢公司承揽的焦化分公司焦炉、硫铵作业区的生产组织及安全管理工作；专职安全员秦某峰（取得朝阳腾达教育培训咨询有限公司核发的生产经营单位专职安全管理人员培训考核合格证）负责焦化焦炉、硫铵作业区的安全检查和从业人员安全教育培训工作。事故调查组调取了兴钢公司安全风险辨识管理文件，发现最后修订日期是2024年，2025年3月31日，凌钢公司焦炉升级装备发展绿色升级装备项目投入生产运营，兴钢公司未组织对承揽的焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务外委项目存在的安全风险进行辨识分析，未制定落实分级管控措施；兴钢公司制定了《作业区岗位安全生产责任制汇编》，但实际仅与作业区负责人杨某每年签订《安全目标管理责任状》，且兑现责任状的指标是全年伤亡事故数量，未将作业队伍日常安全管理责任的履行情况纳入考核内容，也未针对不同作业区存在的安全风险制定责任状；杨某负责的作业区按照兴钢公司的规定，每年与各作业班组的班组长签订《安全目标管理责任状》，兴钢公司未按照《作业区岗位安全生产责任制汇编，对全员安全生

产责任制落实情况进行考核、宣传教育培训。事故调查组调取了兴钢公司2026年年初至事故发生前的《安全隐患检查及整改台账》《事故隐患整改通知书》，发现仅在2026年2月10日组织对杨某作业区负责结构厂房施工现场进行安全检查，未组织对焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务外委项目作业现场进行安全检查和隐患排查。事故调查组调取了杨某负责的焦化焦炉、硫铵作业区在1月20日及2月26日的《安全检查记录》，其中对检修和岗位人员是否有习惯性违章和冒险作业行为的检查结论均为合格，未对焦化焦炉、硫铵作业区作业人员的习惯性违章作业行为进行过处罚，兴钢公司未对焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务外委项目存在的机侧、焦侧单人独岗作业、不能实现互保监护，作业人员跟随推(拦)焦车作业时站位不规范、作业人员在推焦前准备过程中进入尾焦斗下落区域内开展炉头清理作业等违章作业行为进行制止和纠正。

3.焦化分公司安全管理情况。焦化分公司经理杨某维，是该单位安全生产第一责任人；总经理助理郝某源，分管焦化分公司的安全生产工作。焦化分公司下设安全环保室，科长徐某峰及3名安全员专职负责焦化分公司的安全管理工作。在煤焦和化产作业区各设立1名安全检查工，负责作业区现场安全检查和隐患排查。凌钢公司制定了安全生产管理制度和《出炉工岗位安全技术操作规程》《推焦车

司机岗位安全技术操作规程》等岗位安全操作规程。按照四统一”管理要求，对兴钢公司作业区域安全生产进行监管。事故调查组调取了焦化分公司2026年年初至事故发生时的《隐患排查治理情况统计分析表》，未发现并治理推焦车与炭化室间未设置提醒防止人员违章进入、防止机械伤害的安全警示标志、尾焦斗动作时无声光报警的事故隐患。

（五）事故现场勘查分析情况

经公安部门现场勘查及专家的技术分析，事故现场位于凌钢公司焦化分公司复热式顶装焦炉2#推焦车尾焦斗与1#炭化室淌焦板之间。焦炉出炉（出焦）操作是将炭化室内成熟的红焦（约1000℃）推出，靠推焦车、拦焦车、熄焦车协同完成，出焦需确认出炉炉号，按推焦计划执行。生产顺序是推焦车行走至对应的炭化室前对正，出焦前关闭隔离阀，打开上升管盖，机侧的推焦车启动除尘设施，液压尾焦斗下降，打开炉门，推焦杆对正炭化室，焦侧的拦焦车对除尘设施，拦焦车放尾焦斗，打开炉门，导焦槽对准熄焦车推焦杆匀速推出红焦，经导焦槽落入熄焦车焦罐，推完后退推焦车退推焦杆、拦焦车退导焦槽，出炉工清理炉头焦。推焦车、拦焦车收尾焦斗，对好炉门，退除尘设施，推焦过程结束。推焦车尾焦斗为液压驱动设备，尾焦斗为推焦车的辅助设备。事故发生时，事故遇难者王某臣（兴钢公司雇

用的出炉工）在机侧单人独岗作业，违章在推焦前准备过程中进入尾焦斗下落区域内开展炉头清理作业，被下落的尾焦斗挤压。事故现场未设置“防止机械伤害”“提醒防止人员违章进入”的安全警示标志；推焦车尾焦斗动作时无声光报警。位于推焦车操作室的监控显示器位置设置不合理，不便于推焦车司机时时观察平台的人员作业情况。

（六）事故发生经过

2026年3月8日，凌钢公司焦化分公司正常生产。7时30分，凌钢公司焦化分公司煤焦生产区甲班班长田某军组织召开班前会后，向兴钢公司出焦作业班班长王某臣发出炉签、出炉计划书，进行安全技术交底。7时50分，兴钢公司出焦作业甲班的从业人员王某臣、金某明、贾某东、王某郑某军、陈某到岗作业，其中金某明在机侧负责出炉、尾焦及余煤清理、炉门和炉框清理等作业。同时，焦化分公司推焦组长王某雨和推焦司机邱某（取得推拦焦车司机中级工资格）到推焦车控制室值机作业。

8时至11时30分，王某雨值机作业，至11时30分许，邱某开始值机作业，王某雨离开操作室吃午餐。12时许，金某明午休，王某臣到焦炉机侧替代金某明负责焦炉机侧出炉、尾焦及余煤清理、炉门和炉框清理等作业。

12时15分，王某臣完成136#炭化室尾焦熄灭和炉台清扫工作后，从2#炉机侧平台步行至焦炉间台。12时18分，

由焦炉间台穿行至1#炉焦侧平台，向1#炉北侧端台行进。12时22分，到达即将推焦的1#炭化室机侧平台。12时23分，邱某完成136#炭化室平煤操作后，将2#推焦车切换至“手动”模式，启动走行至1#炭化室进行返签走行。12时27分45秒，2#推焦车抵达1#炭化室位置后停止行进。12时28分许，王某臣向2#推焦车与1#炭化室之间行走，邱某抬头观察位于操作工位上方的监控显示屏，看到监控画面内没有作业人员后，低头核对电脑操作画面参数及信息，推焦机、取门机、平煤机符合自动模式，未再抬头观察监控画面，未确认推焦区域是否有作业人员的情况下，启动全自动模式-炉号循环操作。这时，王某臣正在2#推焦车与1#炭化室之间进行炉头清理作业。12时30分，2#推焦车尾焦斗开始下落，王某臣仍然继续清理作业，缓慢下落的尾焦斗最终将王某臣挤压在尾焦斗与1#炭化室淌焦板之间。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失125万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置及医疗救治情况

12时31分，2#推焦车尾焦斗限位报警，邱某抬头查看监控显示屏，发现焦盘内有黄色安全帽，立即切换至“手动”模式收回2#推焦车尾焦斗。邱某随即赶赴现场查看，

发现王某臣在1#炭化室平台面朝炉体蹲坐在地面上，立即电话向班长田某军报告，田某军向当班调度于某光汇报并赶赴事故现场组织救援，同时电话通知兴钢公司焦化作业区的副区长邓某。12时36分，邓某电话安排秦某峰到事故现场，并向作业区长杨某报告。12时40分，邓某拨打120急救电话。杨某、秦某峰及焦化分公司有关管理人员相继赶赴事故现场。13时8分，王某臣被120救护车运送至凌源市中心医院救治。13时44分，凌源市中心医院宣布王某臣临床死亡。

（二）事故信息报告情况

接到邓某报告事故后，杨某立即电话向兴钢公司生产安全部部长张某东和兴钢公司副总经理任某田报告。任某田赶赴凌源市中心医院组织救治，初步了解王某臣情况后分别向兴钢公司总经理刘某和董事长吴某奇报告。13时44分，在王某臣死亡后，任某田再次分别向刘某和吴某奇报告。刘某安排任某田立即向政府有关部门报告事故。14时许，张某东向朝阳市应急管理局应急指挥中心报告事故。

（三）事故善后处置情况

2026年3月11日，兴钢公司协助凌源市嘉隆安装队与王某臣家属签订《和解协议书》，一次性赔偿王某臣医疗费、死亡赔偿金、丧葬费等各项费用总计为人民币壹佰贰拾伍万圆整。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，凌钢公司和兴钢公司及时拨打120召请救援，事故救援未导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

王某臣违反《出炉工岗位安全技术操作规程》的规定[5]，擅自在推焦前准备过程中进入尾焦斗下落区域内开展炉头清理作业时，推焦车司机邱某违反《推焦车司机岗位安全技术操作规程》[6]的规定，在未进一步确认推焦区域是否有作业人员的情况下启动设备，致使王某臣被下落的尾焦斗挤压致死。

（二）事故间接原因

1.兴钢公司，未依法落实承包单位安全生产责任。**一是**未组织对承揽焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务外委项目存在的安全风险进行辨识分析，未逐级落实管控措施**二是**公司级未定期组织对承揽项目作业现场开展安全检查和隐患排查，作业区的安全检查不严不实，对焦炉机焦侧定员不合理、单人独岗作业、不能实现互保监护的隐患问题未进行治理，对出炉工在推焦前准备过程中进入尾焦

5[?]《出炉工岗位安全技术操作规程》第5.1.9条：机侧岗位出炉作业时必须等待推焦杆完全收回后，方可进入尾焦斗附近开展炉头落料清理、尾焦清理、熄焦作业。

6[?]《推焦车司机岗位安全技术操作规程》第5.5条：接焦斗起落、清框机构运行、摘对炉门、吊小炉门、启动推焦杆推焦时，注意推焦区域是否有人，确认安全后方可操作。

斗下落区域内开展炉头清理作业的违章作业行为未进行制止和纠正；**三是**未落实全员安全生产责任制，未对全员安全生产责任制落实情况进行考核、培训，从业人员不了解岗位安全生产责任，违章作业。

2.凌钢公司，未依法落实发包单位安全生产责任。**一是**焦化分公司隐患排查质效不高，未采取技术和管理措施，治理消除事故现场未设置“防止机械伤害”安全警示标志、推焦车尾焦斗动作时无声光报警、推焦车操作室内的监控显示器位置设置不合理，不便于推焦车司机时时观察平台作业人员的情况等问题隐患；**二是**对项目承揽单位安全生产工作统一协调管理不到位，对兴钢公司出炉工单人独岗、违章作业的行为未及时制止和纠正。

四、事故有关责任单位存在的主要问题

(一)兴钢公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，未对安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未组织对承揽项目存在的安全风险进行辨识分级、未落实相应的管控措施，未全面落实生产安全事故隐患排查治理制度，公司级未组织对承揽项目作业现场进行定期安全检查，未采取技术管理措施，治理消除出炉工单人独岗、违章作业的事故隐患。

（二）凌钢公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第四十一条的规定，未采取技术和管理措施，治理消除事故现场未设置“防止机械伤害”安全警示标志、推焦车尾焦斗动作时无声光报警的事故隐患；违反《安全生产法》第四十九条的规定，对项目承揽单位安全生产工作统一协调管理不到位。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1. 兴钢公司，违反《安全生产法》第二十二条和第四十一条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条规定，建议处65万元罚款。

2.凌钢公司，违反《安全生产法》第四十一条和第四十九条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条规定，建议处60万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1. 王某臣，兴钢公司雇用的出炉工，违反《安全生产法》第五十七条的规定，未遵守《出炉工岗位安全技术操作规程》规定，擅自在推焦前准备过程中进入尾焦斗下落区域内开展炉头清理作业时，被下落的尾焦斗挤压致死，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.邱某，凌钢公司焦化分公司推焦车司机，违反《安全生产法》第五十七条的规定，未遵守《推焦车司机岗位安全技术操作规程》，在未进一步确认推焦区域是否有作业人员的情况下启动设备，致使王某臣被下落的尾焦斗挤压致死，对事故发生负有直接责任，依据《安全生产法》第一百零七条的规定，建议司法机关依法追究其刑事责任。

3.秦某峰，兴钢公司焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务项目的专职安全管理人员，违反《安全生产法》第二十五条的规定，未经常检查本单位安全生产状况，未及时排查作业现场存在单人独岗、出炉工违章作业的事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产有关资格，处上一年年收入百分之二十的罚款。

4.刘某，兴钢公司总经理，系该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促落实全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控工作机制，未督促生产安全部对施工队伍进行安全检查和隐患排查，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，

事故发生后，未在1小时内向应急管理部门或负有安全监管职责的部门报告，迟报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之六十的罚款。

5.徐某峰，凌钢公司焦化分公司安全环保室负责人，违反《安全生产法》第二十五条的规定，未经常检查本单位安全生产状况，对推焦车司机违章作业行为未及时发现并制止和纠正，未及时消除事故现场未设置“防止机械伤害”安全警示标志、推焦车尾焦斗动作时无声光报警的事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产有关资格，处上一年年收入百分之二十的罚款。

6.杨某维，凌钢公司焦化分公司党总支书记、总经理，系焦化分公司安全生产第一责任人，违反《安全生产法》第二十一条的规定，督促检查焦化分公司安全生产工作不到位，未及时消除事故现场未设置“防止机械伤害”安全警示标志、推焦车尾焦斗动作时无声光报警的事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款。

六、事故防范措施建议

(一)兴钢公司，全面落实安全生产主体责任。要深刻吸

取事故教训，举一反三。要立即组织对承揽焦炉生产运行及维护和硫铵装卸业务外委项目存在的安全风险进行辨识分析，逐级落实管控措施。公司级要每月至少组织一次对各作业队伍安全生产全覆盖的检查。要落实全员安全生产责任制，制定考核监督制度，将作业队日常安全生产履职情况纳入目标管理考核，督促作业队全面落实安全管理责任。要进一步加强对从业人员的安全生产教育培训，特别是要加强对岗位安全生产责任制的培训，增加对作业现场安全检查频次，杜绝作业人员一时疏忽、习惯性违章、临时操作不规范行为。要及时如实报告事故，杜绝迟报、瞒报行为。

(二)凌钢公司，进一步落实发包单位安全生产主体责任。要深刻吸取事故教训，举一反三，加强对发包项目的安全生产统一协调管理，要加强对承包单位作业现场的安全检查，杜绝其从业人员违章作业行为。要适当提高外委项目发包合同金额，增加人工劳务费用，保证承包单位能实现合理的劳动定员，推动承包单位雇用综合素质高的从业人员。要全面落实生产安全事故隐患排查治理责任，彻底治理焦化分公司焦炉机侧存在的隐患问题。要加大安全生产投入，不断提升焦炉设备本质安全水平。

(三)应急部门，进一步压实行业安全监管职责。要加强

对凌钢公司及外委项目承包单位的安全监管，督促各方落实安全生产主体责任。要督促凌钢和兴钢公司加大安全生产投入，加强从业人员安全生产教育培训，持续排查整治事故隐患。要切实开展安全生产治本攻坚三年行动，加大指导帮扶力度，提高执法精准性；要采取明查暗访相结合的方式进一步加大执法力度，严肃查处安全生产违法违规行为，严防各类事故的发生。

附件：凌源兴钢建筑安装有限责任公司“3·8”物体打击事故调查组成员确认签字表

凌源兴钢建筑安装有限责任公司“3·8”
物体打击事故调查组
（朝阳市应急管理局代章）
2026年6月17日