单位职责
领导之窗
机构设置
政策文件
工作动态
政府信息公开
依申请公开
互动交流

贵安新区“东数西算”二期工程项目“7·19”一般高处坠落事故调查

发布时间： 2025年11月06日 14:34:32 来源：贵安新区安全生产监督管理局 字体： 小 中 大

2025年7月19日7时40分许，贵安新区“东数西算”二期工程项目3#油机楼一名外协防水作业人员在外架铺设钢跳板过程中坠落至2层室内，经抢救无效死亡，造成直接经济损失148万元。

为尽快查明事故原因、性质、责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条、第二十二条的规定，按照《贵州贵安新区管委会关于成立贵安新区“东数西算”二期工程项目“7·19”一般事故调查组的批复》（黔贵安管函〔2025〕3号），成立由贵安新区安全生产监督管理局牵头，贵安新区纪监工委、贵安新区组织人事部（工会）、贵安新区城乡建设局、贵安新区公安局组成，并邀请清镇市人民检察院派员参与的贵安新区“东数西算”二期工程项目“7·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询及综合分析，全面查清了事故经过、原因、性质及责任，提出对相关责任单位的处理建议，并提出了事故防范与整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位

贵州贵安城投项目管理有限公司（以下简称城投项目管理公司），统一社会信用代码91520900MA6DK45M1T；法定代表人唐某；成立日期2015年12月29日；注册地址贵州省贵安新区黔中大道数字经济产业园2号楼。经营范围为工程管理服务、土地整治服务、自然生态系统保护管理、非金属矿资源开采、固体废物治理、土地使用权租赁等。

2.施工单位

贵州桥梁建设集团有限责任公司（以下简称桥梁公司），统一社会信用代码91520000214[illegible]；法定代表人田某；成立日期1997年11月6日；注册地址贵州省贵阳市云岩区延安中路1号26楼。经营范围为工程施工、建筑物拆除作业、技术进出口、货物进出口、工程管理服务、建设工程设计等。持有建筑业总承包一级，桥梁工程专业承包一级资质（证书编号：D152067576）；建筑装修装饰工程专业承包、电力工程施工总承包二级资质（证书编号：D252016207）。

3.监理单位

贵州建工监理咨询有限公司（以下简称建工监理公司），统一社会信用代码91520000214[illegible]；法定代表人张某；成立日期1994年6月23日；注册地址贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城[illegible]；经营范围为建设工程监理、水利工程建设监理等；持有工程监理综合资质（证书编号：E1520001[illegible]）。

4.专业分包单位

四川瑞盛佳建筑工程有限公司（以下简称瑞盛佳建筑公司），统一社会信用代码91510504MA64JHWG6P；法定代表人梁某；成立日期2017年5月25日；注册地址四川省泸州市[illegible]镇幸福路8号底楼。经营范围为建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、建筑劳务分包等；持有防水防腐保温工程专业承包二级资质（证书编号：D251730029）。

（二）事故项目基本情况

“东数西算”贵安新区算力产业集群配套项目算力中心项目，用地面积约183亩，总建筑面积[illegible]平方米。项目主要建设内容为算力基础设施并配置相应设备及平台。事发单体工程为3#油机楼，[illegible]

号：520182202507150101。事发时该楼栋主体结构施工已完成，正处于外墙防水施工准备阶段
在3#油机楼第3层外墙脚手架作业平台。

二、项目安全管理情况及监督检查情况

（一）相关单位安全管理情况

1.城投项目管理公司

2024年2月21日，将“东数西算”二期工程项目发包给桥梁公司，同步成立专项安全管理机构
分管安全生产工作副总经理谢某、工程管理部副部长周某（现场负责人）组成，重点负责组织协调
全监管、项目进度管控及投资控制等工作。管理机构成员按期参加工程监理例会，专题听取监理单
位关于安全生产工作的汇报，督促施工单位落实安全生产隐患整改措施。

2.桥梁公司

2024年2月21日与城投项目管理公司签订《“东数西算”贵安新区算力产业集群[illegible]项目设计
工（EPC）总承包（二标）合同》，并编制完成施工组织设计及专项施工方案，成立项目安全管理
由项目经理曾某、项目副经理孙某及项目安全部杜某专职负责日常安全管理工作。制定《安全事故
理制度》《高处作业安全管理制度》《安全教育培训制度》等规章制度，落实每日安全巡查机制，
全生产隐患问题详细记录于《施工现场安全日常巡查表》，责令作业班组限期整改到位。每周按时
会，落实建设单位及监理单位关于安全生产工作的部署要求。编制《综合应急救援预案》报经监理
过，组织实战化应急演练。全面实施三级安全教育培训和施工安全技术交底工作，将分包单位安全
目统一协调管理体系。桥梁公司今年组织5次高处坠落培训，对现场管理人员、班组长开展安全教
内容缺乏针对性且重复，对高处作业风险点、管控措施分析不到位；要求班组长通过班前教育加强
全意识，但7月19日瑞盛佳建筑工程公司班组长朱某对作业人员（特别是马某等登高作业人员）的
容空泛、缺乏针对性，朱某未指出当日工作的具体危险点（如临边防护状况）、未确保每位成员真
握安全措施、未检查安全装备正确穿戴使用情况。

3.建工监理公司

2023年11月15日与城投项目管理公司完成签订《建设工程监理合同》，并编制完成监理规划
总监1名、专业监理工程师2名、监理员3名；严格执行旁站监理制度，规范记录监理日志。自项目
总计下达监理通知单100份、安全文明施工检查记录57份，主持召开监理例会58期。在监理例会上
管理公司和桥梁公司通报了施工脚手架与主体结构间距大、高处作业人员未系挂安全带等问题，要
进行整改，但未向有关主管部门报告。

4.瑞盛佳建筑公司

2025年4月24日与桥梁公司签订《专业分包合同》，明确安全管理责任，科学划定施工区域，
程进度计划。瑞盛佳建筑工程外墙防水作业指定班组长朱某担任现场管理人员，全面负责施工任务
安全教育、作业现场安全管理等现场管理工作。事发当天开展班前教育培训，瑞盛佳建筑公司法定
委托班组长朱某负责现场安全管理。

（二）行业和属地安全生产监督管理情况

1.贵安新区城乡建设局

作为新区建筑行业主管部门，制定《2025年房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工
2025年以来对“东数西算”二期工程项目开展6次监督检查，下达1份停工通知书、6份限期整改通
督过程中，发现该项目存在关键岗位人员未在岗履职、危大工程管理、高处作业人员未按规定系挂
坡存在安全生产隐患、登高车未设置限位器等突出问题，下达整改通知单，对检查发现的问题实
[]，要求施工单位举一反三抓好整改，落实安全生产主体责任，但未对建工监理公司的履职情况
查。

2.贵阳大数据科创城管理委员会

作为属地安全生产监督管理单位，制定并印发《贵阳大数据科创城2025年度安全生产监督检
明确每季度实地抽查正常施工建设项目不少于15个，针对“东数西算”二期项目，组织开展安全生
2次，下达限期整改通知书2份。在监督过程中，发现该项目存在外架与主体结构之间软防护缺失
处作业水平防护措施设置滞后、1-3#楼外架拆除作业安全管理措施不到位、动火作业管理不到位等

下达整改通知单，对检查发现的问题实行闭环管理[]，要求施工单位举一反三抓好整改，落实安全
任。

三、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年7月19日6时32分，瑞盛佳建筑公司班组长朱某组织当日从事外墙防水作业的成某
者）、陶某等5名作业人员开展班前教育[]。随后，马某等5名作业人员抵达指定作业点，马某站立
脚手架平台开展施工作业，马某穿戴有安全带但未悬挂，作业过程中马某不慎踏空，由第3层坠落
硬化区域（层高7米，坠落高度约4.5米），当场重伤。7时40分许，现场同班作业人员成某发现
层，成某立即电话报告班组长朱某。朱某随即报告桥梁公司安全员杜某。杜某接报后，立即联系
对伤者进行抢救。

（二）事故报告情况

7月19日7时48分许，桥梁公司安全员杜某向项目经理曾某电话报告事故情况；项目经理曾某
分、8时28分向城投项目管理公司副总经理谢某及项目管理负责人周某报告事故情况；9时11分平
医院宣布死亡后，死者家属陶某向平坝区公安局报警，平坝区公安局向新区公安局通报事故情况；
区公安局向新区总值班室报告事故情况；10时22分，新区总值班室向安监局通报事故情况；安监
时25分、10时27分向城乡建设局、贵阳大数据科创城管理委员会通报事故情况，要求立即核实。
贵阳大数据科创城管理委员会经核实后向安监局报告事故情况，11时安监局向新区总值班室和市
故情况。

（三）应急救援情况

7月19日7时48分，桥梁公司杜某联系协调120急救中心对伤者实施抢救。救护车途中因走错
分尚未抵达现场；鉴于救援时间可能延误，杜某于8时25分安排车辆将伤者转运至平坝区贵航303
时11分，医院宣布伤者经抢救无效死亡。

（四）善后情况

2025年7月19日，桥梁公司与死者家属达成善后赔偿协议，相关善后处置工作完成，未造成
响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，死者马某，男，47岁，系贵州省织金县**********人，
52**********；直接经济损失148万元。

五、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因

作业现场无防护，桥梁公司未按照施工组织设计/（专项）施工方案要求组织施工，未在脚手
层内侧设置防护栏杆[]；马某违规操作[]，安全意识严重缺失，在高度约4.5米的临边作业平台实施
程中，未按规定悬挂安全带；未正确佩戴安全帽，以至坠落过程中安全帽脱落，在头部毫无保护情
伤。

（二）间接原因

1.桥梁公司

一是安全教育培训流于形式，针对性不强[]；二是高处作业安全管控措施落实不到位，作业审
护制度执行不严[]；三是脚手架未按照要求设置内侧防护栏杆[]，作业现场隐患排查整治举一反三
是现场反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）管理力度不足[]，对作业人员高处作业
带行为多发的状况管理疏忽、整治不力；五是未按照公司制定的《综合应急救援预案》组织应急
预案演练流于形式。

2.瑞盛佳建筑公司

一是项目负责人未到岗履职，现场管理人员不具备基本的管理能力，未按照要求组织开展施工
安全管理责任不落实[]；二是安全教育培训走过场，外墙防水作业人员岗前安全教育针对性不足
日临边防护等具体风险点开展警示培训。

3.建工监理公司

在隐患排查治理督促方面存在不足，针对监理例会多次指出的高处作业人员未佩戴安全带、未
方案设置防护栏杆[]的突出问题，施工单位拒不整改或者不停止施工的，在监理例会上向桥梁公司
管理公司通报后，未及时向有关主管部门报告。

4.城投项目管理公司

一是对桥梁公司落实安全生产主体责任监督不到位，未严格督促桥梁公司从严落实安全管理制
全生产隐患治理要求。二是对建工监理公司、贵安新区城乡建设局频繁发现施工现场高处作业未佩
行为和未严格按施工方案设置防护栏杆等问题，未及时督促施工单位整改到位。

（三）事故性质

经事故调查组认真调查认定，贵安新区“东数西算”二期工程项目“7·19”一般高处坠落事故
安全责任事故。

六、事故责任认定和处理建议

对负有责任的桥梁公司、瑞盛佳建筑公司、建工监理公司、城投项目管理公司3家单位被行政处

对负有责任的人员桥梁公司马某、曾某、孙某、杜某，瑞盛佳建筑公司梁某、朱某，建工监理
城投项目管理公司谢某、周某分别接受相应的处罚。

七、事故防范措施建议

这是一起只要加强管理就可以避免的生产安全事故，作业现场“三违”和安全生产隐患突出、
方案组织施工作业、现场人员安全意识淡薄、安全管理责任落实层层衰减等突出问题长期存在是导
的主要因素，为进一步加强安全管理工作，有效防范类似事故的再次发生，提出如下措施：

（一）提升安全管理能力

城投项目管理公司、桥梁公司、建工监理公司、瑞盛佳建筑公司要全面提升企业安全管理能力
真学习《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《贵州省安全生产条例》等
规，有效落实治本攻坚三年行动对于重大事故隐患的排查整治工作；二是要针对高处、动火等危险
健全管理制度，严格按照作业要求组织施工；三是严格落实总包单位对现场安全生产负总责的要求
单位的安全管理，突出抓好对于分包单位管理人员的培训和考核，严格落实三级教育培训制度，强
人员的安全教育，对进场施工人员进行全面的安全技术交底，让作业人员都熟悉岗位安全操作规程
位存在的危险、危害因素。

（二）抓好现场安全管理

桥梁公司。一要立即组织对项目开展全面彻底的安全生产隐患排查整治，严格对照规范设置临
护措施，对于排查的问题隐患要建立台账，一对一落实整改措施，确保隐患整改形成闭环管理；二
执行力，突出抓好反“三违”，针对高处作业人员不规范佩戴安全带、安全帽等问题要拿出硬措施
理，严格落实高处作业旁站制度，将点上旁站和面上巡查有力结合，抓好现场安全管理；三要加强
的安全生产统一协调管理，严格督促分包单位履行现场安全管理职责，加强分包单位进场人员能力
其具备相应管理能力；四要抓好现场交叉作业安全管理，严格落实工序衔接安全管理要求，针对不
进场施工要理清安全管理重点，紧盯关键环节部位，落实不同工序责任人员，坚决避免出现交叉
清、现场混乱的情况；五要常态化、实效化的开展全员安全教育培训，加强对一线作业人员的抽查
避免安全交底走形式；六要以汲取本次事故教训为着力点，立即在公司所有建设项目开展事故警示
边例子警示教育一线作业人员，确保安全生产理念真正入脑入心；七是开展应急演练，严格按照制
案组织开展应急演练，演练的时间周期要结合新进人员情况来确定，不能简单的以季度、半年为单
突出演练的实战要求，项目管理人员必须掌握周边的医疗资源情况，避免出现发生事故后不知如
况，切实提升应急处置能力。

瑞盛佳建筑公司。要切实落实现场施工安全责任制，加强管理人员的安全教育，确保其具备与
的管理能力，同时要严格落实现场安全管理责任，不能出现击鼓传花情况，导致安全管理责任层层
线作业人员要针对性开展现场作业安全培训，如实告知作业区域安全风险，严格监督落实安全防护

建工监理公司。要牢固树立责任意识，重点强化关键部位管控，严格监督施工单位按专项施工
织施工，对长期存在的安全生产隐患及时向建设单位及行业主管部门书面报告。

城投项目管理公司。要认真履行建设单位安全监管职责，对监理单位报告的安全生产隐患须方案并督促施工单位限期治理；要加强现场监督检查，对施工单位反复出现的同类隐患依法加大度。

（三）严格履行行业监管和属地管理责任

贵安新区城乡建设局。要深刻汲取事故教训，以案为鉴推动源头防控，组织新区所有在建项目事故专题警示教育，督促各在建项目将“防高坠”培训纳入企业三级安全教育必学内容。将防范落实纳入在建项目必查内容，结合日常监督检查计划，运用“四不两直”方式开展严格执法，重点处作业防护不到位、设备不合格、违规不受罚的“三不”现象及安全带、安全帽不规范佩戴使用现一起、严处一起。要按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条的工作要求，强化对监理查，督促落实监理职责，对监理单位报告的安全生产隐患及时督促施工单位整改到位，对监理单的，要严格执法，强化监管。

各行业管理部门、园区管委会等单位要深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，进一步压实产主体责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“属地监履职尽责，切实加强在建项目巡查检查，发现问题及时上报行业主管部门并跟踪督办整改到位，实闭环管理，采取切实有效措施消除安全生产隐患，坚决防范各类安全事故发生。

“7·19”事故调查组

（贵安新区安全生产监督管理局代章）

2025年9月11日

政府网站找错
贵州贵安新区办公室主办 | 备案号：黔ICP备16004692号
贵公网安备 52990002000012号 政务网站标识码：5290000003
网站年报 | 联系方式 | 隐私