

Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

ADLER Heater Flexi 350



1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhalts	verzeichnis	:		
2	Einleitu	ung	4		
	2.1	Vorwort	2		
	2.2	Erstellungshinweis	2		
	2.3	Abkürzungsverzeichnis und allgemeine Begriffsdefinitionen			
3 Beschreibung und Definition des Geräts					
	3.1 Vorbemerkung				
	3.2 Basisinformationen				
	3.3 Festlegung der Grenzen				
	3.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung				
	3.3.2	Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung	7		
	3.3.3	Räumliche Grenzen	8		
	3.3.4	Spezielle Grenzen	10		
	3.3.5	Zeitliche Grenzen	10		
	3.4	Betriebsarten und Lebensphasen	10		
	3.5	Nutzergruppen	1		
4	Grundl	agen zur Risikoeinschätzungs- und Risikobewertungstabelle	12		
	4.1	Vorbemerkung	12		
	4.2	Grundsätzlicher Aufbau	12		
	4.3	Begriffserklärung und Definitionen zum Inhalt	13		
	4.4	Definition der Bewertungskriterien und Darstellung des Risikographen	14		
	4.5	Begriffserklärung und Darstellung des erforderlichen Performance-Level-Graphen (PLr) nach DIN EN ISO 13849 (SRP/CS)	17		
	4.6	Legende zur Risikoeinschätzungs- und Risikobewertungstabelle	19		
	4.6.1	Definition und Skizze zum Gefahrenbereich und Gefahrort	19		



	4.6.2	Tabellenaufbau zur Risikoeinschätzung / Risikobewertung	19
5	Risikoe	einschätzung und Risikobewertung	20
	5.1	Rahmen / Verkleidung	21
	5.2	Infrabox / Gasversorgung	23
	5.3	Gasflasche	27
	5.4	Gerät allgemein	29
	5.5	Fazit	40
6	Liste d	er anwendbaren Richtlinien und harmonisierten Normen (Normenliste)	41



2 Einleitung

2.1 Vorwort

Der ADLER Heater Flexi 350 wird im Folgenden als Gerät bezeichnet. Sie wurde zum Zeitpunkt des auf dem Markt Bereitstellens auf aktuellen Stand der Technik und die Einhaltung der, für das Gerät, erforderlichen technischen Regeln untersucht.

2.2 Erstellungshinweis

Die Erstellung der Risikobeurteilung wurde von der sederis gmbh moderiert und dokumentiert. Die sederis gmbh ermittelt dabei den Zustand des zu beurteilenden Gegenstandes nicht im Sinne eines Gutachters oder Sachverständigen. In keinem Fall berücksichtigt sind die Bereiche: Bau (Tief und Hochbau), Architektur und Infrastruktur, bauliche/bauseitige Elektroinstallation und Blitzschutz. Das abschließend erstellte Gewerk wird durch den Auftraggeber abgenommen, von ihm freigegeben und in seinem Namen veröffentlicht.



2.3 Abkürzungsverzeichnis und allgemeine Begriffsdefinitionen

Abkürzung/ Begriff	Definition			
HMI (human machine interface)	(deutsch: Mensch-Maschine-Schnittstelle) Ermöglicht die Kommunikation (Ein- und Ausgabe) zwischen einer Maschine und dem Menschen als Bediener der Maschine.			
CE (Communauté Européene)	Europäische Gemeinschaft (Als Kennzeichnung ausgeführt, die Bestätigung der Einhaltung der Richtlinien nach EU-Recht für bestimmte Produkte in Zusammenhang mit der Produktsicherheit)			
SRP/CS (safety-related-part of a control-system)	(deutsch: sicherheitsbezogene Teile einer Steuerung) Teile einer Steuerung, die auf sicherheitsbezogene Eingangssignale reagieren und sicherheitsbezogene Ausgangssignale erzeugen.			
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)	jede Vorrichtung oder jedes Mittel, das dazu bestimmt ist, von einer Person getragen oder gehalten zu werden, und das diese gegen ein oder mehrere Risiken schützen soll, die ihre Gesundheit sowie ihre Sicherheit gefährden können.			



3 Beschreibung und Definition des Geräts

3.1 Vorbemerkung

Diese Risikobeurteilung dient als Basis zur CE-Konformitätsbewertung unter Berücksichtigung der MRL 2006/42/EG. Dieses Dokument gehört zur internen Dokumentation des Herstellers.

3.2 Basisinformationen

Benennung	Wert/ Eintrag
Bezeichnung	ADLER Heater
Bautypen	Flexi 350
Baujahr	2017
Hersteller	ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG · An den Bahngleisen 28 · 48356 Nordwalde ## +49 (0) 2573 / 97 999-0 ## +49 (0) 2573 / 97 999-40 info@adler-arbeitsmaschinen.de
Version und Stand der Risikobeurteilung	1/18.09.2017/
Änderungsvermerk zur Vorgängerversion	1. Ersterstellung



3.3 Festlegung der Grenzen

3.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät gibt es als handgeführte Ausführung. Zusätzlich kann das Gerät noch mit einem Handbrenner ausgestattet werden. Das Gerät ist für die Wildkrautbekämpfung auf befestigten Ebenen vorgesehen. Durch die aufgeheizten Keramikplatten werden Infrarotstrahlen erzeugt, welche die Wildkräuter bei 900-1000°C vernichten.

3.3.2 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung


- Das Säubern und Warten des Geräts während des Betriebs ist untersagt und gilt als Fehlanwendung
- Das Arbeiten an bzw. mit dem Gerät, außerhalb der von der Betriebsanleitung beschriebenen Grenzen oder Vorgaben ist untersagt und gilt als Fehlanwendung
- Das Einbringen von Gegenständen, die eine Bewegung des Geräts stark behindern ist untersagt und gilt als Fehlanwendung
- Das Arbeiten an und mit dem Gerät, mit mehr als einer Person ist untersagt und gilt als Fehlanwendung
- Das abflammen anderer Stoffe als die, die in der Betriebsanleitung beschrieben sind, ist untersagt und gilt als Fehlanwendung



3.3.3 Räumliche Grenzen


Das Gerät nimmt folgende räumliche Grenzen ein: Länge = 1453mm, Breite = 354 mm, Höhe = 1164 mm


3.3.3.1 Vorderansicht und Seitenansicht





3.3.3.2 Rückansicht und Draufsicht







3.3.4 Spezielle Grenzen

Bei dem Gerät handelt es sich um eine industriell bzw. gewerblich genutzte sowie auch privat nutzbare Einrichtung. Diese wird ausschließlich von eingewiesenem Personal verwendet bzw. bedient.

3.3.5 Zeitliche Grenzen

Die voraussichtliche Lebensdauer beträgt 25 Jahre. Die Wartungsintervalle sind den Vorgaben (siehe Betriebsanleitung) entsprechend einzuhalten.

3.4 Betriebsarten und Lebensphasen

Es wurden folgende Lebensphasen betrachtet:

- Transport
- Inbetriebnahme
- Betrieb
- Instandsetzung
- Reinigung
- Außerbetriebnahme

Die Verwendung der Gerät ist auf das zutreffende Personal beschränkt. Das Personal hat sich sachgemäß an die Bedienungshinweise der Betriebsanleitung zu halten und führt nur ihm zugewiesene Aufgaben aus.



3.5 Nutzergruppen

Für die Lebensphase Betrieb ist das Bedienpersonal verantwortlich. Für den Transport, die Inbetriebnahme, die Instandsetzung, die Reinigung und die Außerbetriebnahme der Gerät ist hierfür speziell ausgebildetes Personal einzusetzen. Das gesamte Personal ist auf die verbauten Sicherheitselemente einzuweisen.

Begriff	Definition			
Autorisierte Fachkraft	Als autorisierte Fachkraft gilt eine Fachkraft, die vom Hersteller oder dem autorisierten Service oder von einem vom Hersteller beauftragten Unternehmen belehrt worden ist.			
Fachkraft	Als Fachkraft gilt, wer aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen, sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.			
Qualifizierte Person, qualifiziertes Personal	Qualifiziertes Personal sind Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung sowi ihrer Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse, von dem für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können (Definition für Fachkräfte nach IEC 364).			
Maschinenbedienungspersonal	Das Maschinenbedienungspersonal übernimmt ausschließlich nur die Aufgaben die sie von dem für die Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind. Hierzu gehören im Normalfall Rüsten, Betreiben/Bedienen, Reinigen und kleine Wartungsarbeiten. Es sind nur Arbeiten zulässig für die eine Einweisung und eine Freigabe erteilt worden ist.			
Bedienpersonal	Bedienpersonal sind Personen, die für die Bedienung eines Geräts zuständig sind, in die Handhabung und die Bedingungen eingewiesen worden sind, unter denen das Gerät arbeitet und die über eine entsprechende Qualifikation verfügen. Dem Bedienpersonal müssen alle Inhalte der Betriebsanleitung / Einbauund Montageanleitung bekannt sein, die zur Verrichtung seiner Tätigkeiten notwendig sind.			



4 Grundlagen zur Risikoeinschätzungs- und Risikobewertungstabelle

4.1 Vorbemerkung

Die Risikobeurteilung der Gerät erfolgt retrospektiv. D.h., dass die folgende Beurteilung der Gerät in ihrer konstruktiven Phase betrachtet (ohne jegliche Sicherheitseinrichtungen), diese jedoch bereits abgeschlossen ist. Änderungen bzw. Aktionen die aus diesem Dokument hervorgehen, müssen an dem Gerät umgesetzt werden.

4.2 Grundsätzlicher Aufbau

Der Aufbau der Risikoeinschätzung und Risikobewertung ist modular. Je nach Struktur der zu betrachtenden Gerät wird die Risikoeinschätzung und -bewertung wie folgt gegliedert:

Ebene 1 Großkomponente/ Modul / Gerät bei komplexen Anlagen und Maschinen

Ebene 2 Modul/ Geräte bei Großkomponenten

Ebene 3 Geräte bei Modulen/ Geräten



4.3 Begriffserklärung und Definitionen zum Inhalt

Begriff	Erklärung
Gefahrenbereiche	Sind alle Funktionsbereiche von Maschinen und Anlagen, in denen, oder um sie herum Personen physischen Gefährdungen ausgesetzt sein können.
	Die Einteilung in Gefahrenbereiche folgt bei komplexen Systemen möglichst der Baugruppenstruktur. Daneben gehören auch immaterielle Baugruppen, wie die Steuerung oder ein Bussystem dazu.
Position, Gefahrort	Sind die Orte oder begrenzte Zonen innerhalb der Gefahrenbereiche, von denen eine Gefährdung ausgehen kann. Die Positionsnummer ist ein Verweis auf die beigefügte Skizze (falls vorhanden).
Lebensphase/-n	Sind Unterteilungen der Lebensdauer einer Maschine bzw. Anlage von der Fertigung an bis zur Demontage.
Referenz/ Normenreferenz	Gibt die Norm und den Abschnitt, die Tabelle an, auf die sich der Ursprung bzw. die Folge bezieht.
ohne Schutzmaßnahme	Umschreibt die Gefährdung.
Schutzmaßnahme	Die Schutzmaßnahme verhindert im Fehlerfall das Entstehen von gefährlichen Zuständen an der Maschine bzw. Anlage.
Schutzziel	Schutzziele sagen aus, welches Sicherheitsniveau mit Maßnahmen aller Art hinsichtlich einer bestimmten Gefahrenkategorie im Minimum erreicht werden muss. Sie sind so zu formulieren, dass sie den angestrebten Endzustand darstellen, lassen aber den Weg, wie das Ziel erreicht werden soll, möglichst offen.
Schutzmaßnahmenart	Gibt an in welchem Schutzmaßnahmenbereich sich die empfohlene Schutzmaßnahme befindet.
Ursprung/ -sache	Gibt den in der Tabelle B.1 der DIN EN ISO 12100 angegebenen Ursprung an.
Folgen/Ereignis	Gibt die in der Tabelle B.1 der DIN EN ISO 12100 angegebene Folgen an.
Hinweis, Bemerkung	Zusatzinformationen
Schädigung	Beschreibt auf Basis der DIN EN ISO 12100 das wahrscheinliche Schadensausmaß bezogen auf die Schwere von Verletzungen. Der Eintrag kommt sowohl ohne als auch mit vorgesehenen Schutzmaßnahmen vor, um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme zu belegen.
Exposition	Beschreibt auf Basis der DIN EN ISO 12100 die wahrscheinliche Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich. Der Eintrag kommt sowohl ohne als auch mit vorgesehenen Schutzmaßnahmen vor, um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme zu belegen.



Begriff	Erklärung
Abwehr	Beschreibt auf Basis der DIN EN ISO 12100 die Wahrscheinlichkeit die Gefahr zu erkennen bzw. ihr auszuweichen. Der Eintrag kommt sowohl ohne als auch mit vorgesehenen Schutzmaßnahmen vor, um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme zu belegen.
Eintritt	Beschreibt auf Basis der DIN EN ISO 12100 die Eintrittswahrscheinlichkeit dass es zu den beschriebenen Folgen/Ereignissen kommt. Der Eintrag kommt sowohl ohne als auch mit vorgesehenen Schutzmaßnahmen vor, um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme zu belegen.
Bewertung	Beschreibt auf Basis der DIN EN ISO 12100 das Risiko auf Basis von numerischen Werten. Der Eintrag kommt sowohl ohne als auch mit vorgesehenen Schutzmaßnahmen vor, um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme zu belegen. Dem Bewertungsfeld wird nach dem Ampelprinzip ein Symbol hinzugefügt. Das Symbol repräsentiert, das Gesamtergebnis des numerischen Wertes und ist ausschließlich sekundär informativ.
PLr PL	Beschreibt auf Basis der DIN EN ISO 13849 den bereits erreichten (PL) bzw. erforderlichen (PLr) Performance-Level.


4.4 Definition der Bewertungskriterien und Darstellung des Risikographen

Ausmaß der Verletzung (Grad der Schädigung)						
Auswahl	Definition	Beispiel	Vermerk			
keine	Es tritt keine Schädigung auf		Ein Unfall ist gemäß §193 SGB VII meldepflichtig, wenn eine versicherte Person durch einen Unfall			
leicht	Leichte, schnell heilende Verletzung	Bagatellunfälle: kleine Wunden, Blutergüsse	getötet oder so verletzt wird, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig ist.			
mittel	Reversible Verletzung	Bereits meldepflichtige Unfälle: Brüche, Quetschungen, Verbrennung ersten und zweiten Grades	C C			
schwer	Alle nichtreversiblen Verletzungen	Amputationen, Lähmungen, Verätzungen, Verbrennungen dritten Grades				
tödlich	Tödliche Verletzungen	Verletzungen die wahrscheinlich den Tod zur Folge haben				
Gefahrenexposition						
Auswahl	Definition	Beispiel	Vermerk			
selten	Der Aufenthalt oder der Eingriff in den Gefahrort ist möglich aber ohne vernünftigen Grund nicht zu erwarten		Gut sichtbarer Arbeitsvorgang bei dem ein Eingriff keinesfalls erforderlich ist.			



gelegentlich	Gelegentlicher Aufenthalt im bzw. Eingriff in den Gefahrenbereich ist erforderlich		
häufig	Zyklischer Aufenthalt im bzw. Eingriff in den Gefahrenbereich ist ständig erforderlich (im Arbeitstakt)	Einlegen von Arbeitsmaterialien im Arbeitstakt	täglich
Abwehrmöglichke	eit		
Auswahl	Definition	Beispiel	Vermerk
möglich	Gefahr kann gut durch die Sinneswahrnehmung (Sehen, Hören, Reflexe) des Menschen abgewehrt oder erkannt werden	Langsame Bewegung der Gefahrenstelle, einfach zu überblickende Gefahrensituation, Gefahr ist optisch gut zu erkennen, kein plötzliches Auftreten der Gefahrensituation	
unmöglich	Gefahr kann nicht oder nur Schlecht durch die Sinnes- wahrnehmung (Sehen, Hören, Reflexe) des Menschen abgewehrt oder erkannt werden	Schnelle Bewegung der Gefahrenstelle, schwer zu überblickende Gefahrensituation, Gefahr ist optisch nicht oder nur schlecht zu erkennen, plötzliches Auftreten der Gefahrensituation	
Eintrittswahrsche	inlichkeit		
Auswahl	Definition	Beispiel	Vermerk
gering	Eintritt möglich, aber ohne vernünftigen Anlass nicht zu erwarten	Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung; Gut ausgebildetes Personal; persönliche Schutzausrüstung vorhanden	
mittel	Eintritt eines Schadens ist nicht auszuschließen	Zusammenspiel zwischen geringer und hoher Eintrittswahrscheinlichkeit wie z.B. gut ausgebildetes Personal aber keine persönliche Schutzausrüstung vorhanden	
hoch	Eintritt eines Schadens ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen	Unergonomische Arbeitsplatzgestaltung; schlecht oder gar nicht eingewiesenes Personal; keine persönliche Schutzausrüstung vorhanden	








4.5 Begriffserklärung und Darstellung des erforderlichen Performance-Level-Graphen (PLr) nach DIN EN ISO 13849 (SRP/CS)

Schwere der Verletzung						
Auswahl	Definition	Beispiel	Vermerk			
S1	leichte (üblicherweise reversible Verletzung)	Quetschungen, Blutergüsse, leichte Verbrennungen	Ein Unfall ist gemäß §193 SGB VII meldepflichtig, wenn eine versicherte Person durch einen Unfall getötet oder so verletzt wird, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig ist.			
S2	ernste (üblicherweise irreversibel Verletzung einschließlich Tod)	n- Amputationen, Lähmungen, Verätzungen				
Häufigkeit und/oder Dauer der Gefährdungsex	position					
Auswahl	Definition	Beispiel	Vermerk			
F1 selten bis weniger häufig und/oder die Zeit der Gefährdungsexposition ist kurz			Ohne andere Festlegung sollte F2 gewählt werden, wenn die Frequenz häufiger als einmal je Stunde ist.			
F2	häufig bis dauernd und/oder die Zeit der Gefährdungsexposition ist lang					
Möglichkeit zur Vermeidung der Gefährdung						
Auswahl	Definition	Beispiel	Vermerk			
P1	möglich unter bestimmten Bedingungen		Es ist wichtig zu wissen, ob eine Gefährdungssituation erkannt oder vermieden werden kann, bevor sie zu einem Unfall führt.			
P2 kaum möglich						







4.6 Legende zur Risikoeinschätzungs- und Risikobewertungstabelle

4.6.1 Definition und Skizze zum Gefahrenbereich und Gefahrort

Gefahrenbereich	Gefahrort	Skizze
1 (wird als Überschrift ausgeführt)	1.1 Bezeichnung des Gefahrortes	

4.6.2 Tabellenaufbau zur Risikoeinschätzung / Risikobewertung

Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis	
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme						
Schutzziel						
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz		
Schutzmaßnahme						
Hinweis, Bemerkung						
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung mit Schutzmaßnahme						



5 Risikoeinschätzung und Risikobewertung

Gerät	Gefahrenbereich/ e	Skizze
ADLER Heater	1. Rahmen / Verkleidung	
Flexi 350	2. Infrabox / Gasversorgung	
	3. Gasflasche	
	4. Gerät allgemein	



5.1 Rahmen / Verkleidung

Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis		
Rahmen	Inbetriebnahme, Betrieb	DIN EN ISO 12100	Mechanische Gefährdung raue Oberflächen, scharfe Kanten		Reiben, Abschürfen, Schneiden, Scheren		
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel	
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Gefahr durch raue Oberflächen und scharfe Kanten	leicht	häufig	unmöglich	mittel	4	
Schutzziel	Vermeiden der Gefahren					·	
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz			
Schutzmaßnahme	Bearbeitung der Oberflächen, Kanten und Ecken (Schleifen, Entgraten, Anfasen etc.) so dass keine Gefährdungen mehr von verbauten Bauteilen ausgehen. DIN EN ISO 12100, 6.2.2.1 c) Vermeidung scharfer Kanten und Ecken, vorstehender Teile	Konstruktiv mechani- sche Schutzeinrichtung		DIN EN ISO 12100			
	Gut sichtbare Kennzeichnung der Gefahrenstelle durch Anbringen des Warnzeichens DIN EN ISO 7010 W001 (Allgemeines Warnzeichen) an einer geeigneten Stelle (Untergrund, Sichtbarkeit, Wärmeeinwirkung). (Hinfällig, wenn alle scharfen Kanten und spitzen Teile beseitigt sind)	Piktogramm					
	Abbildung und Erläuterung des Warnzeichens	Hinweis in der Be- triebsanleitung					
Hinweis, Bemerkung	-						
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel	
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine			gering		



Folgen/Ereignis

Verbrennung

, 6	,		Oberflächen mit hohe	er Temperatur	Ü	
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Gefahr sich durch heißgehende bzw. heißbleibende Oberflächen zu verbrennen	mittel	häufig	unmöglich	mittel	10
Schutzziel	Vermeiden der Verbrennungsgefahr					
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz		
Schutzmaßnahme	Gut sichtbare Kennzeichnung der Gefahrenstelle durch Anbringen des Warnzeichens DIN EN ISO 7010 W017 (Warnung vor heißer Oberfläche) an einer geeigneten Stelle (Untergrund, Sichtbarkeit, Wärmeeinwirkung).	Piktogramm				
WARNUNG!	Heiße Oberflächen			ISO 7010 ISO 3864		
<u> </u>	Warnung: Gefahr durch heißgehenden bzw. heißbleibenden Rahmen. Die heißen Oberflächen an dem Rahmen können zu Verbrennungen führen. Der Bediener muss den Gefahrenbereich frei von Personen halten. Eine Abkühldauer von mindestens 30 min einhalten.	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
	Abbildung und Erläuterung des Warnzeichens	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
Hinweis, Bemerkung	-					
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine			gering	0

Referenz

DIN EN ISO 12100

Ursprung/ -sache

Thermische Gefährdung




Position, Gefahrort

Rahmen / Verkleidung

Lebensphase/ n

Inbetriebnahme, Betrieb

5.2 Infrabox / Gasversorgung





Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis	
Keramikbrenner	Inbetriebnahme, Betrieb	DIN EN ISO 12100	Thermische Gefährdu Oberflächen mit hohe	•	Verbrennung	
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Gefahr sich durch heißgehende bzw. heißbleibende Oberflächen zu verbrennen	mittel	häufig	unmöglich	mittel	10
Schutzziel	Vermeiden der Verbrennungsgefahr					
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz		
Schutzmaßnahme	Soweit wie konstruktiv möglich einbringen einer feststehenden trennenden Schutzeinrichtung (Geräterahmen), zur Vermeidung des direkten Zugriffs bzw. Kontakts mit aktiven heißgehenden Teilen	Konstruktiv mechani- sche Schutzeinrichtung				
	Gut sichtbare Kennzeichnung der Gefahrenstelle durch Anbringen des Warnzeichens DIN EN ISO 7010 W017 (Warnung vor heißer Oberfläche) an einer geeigneten Stelle (Untergrund, Sichtbarkeit, Wärmeeinwirkung).	Piktogramm				
WARNUNG	Verbrennungsgefahr		-	ISO 7010 ISO 3864		
	Warnung: Bei einem Bruch des Keramikbrenners können Stichflammen entstehen. Als Folge können Verbrennungen entstehen. Das Gerät ist bei einem Bruch des Keramikbrenners daher umgehend abzuschalten.	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
WARNUNG	Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen	-	-	ISO 7010 ISO 3864		
	Warnung: Gefahr durch heißgehenden bzw. heißbleibenden Rahmen. Die heißen Oberflächen an dem Rahmen können zu Verbrennungen führen. Der Bediener muss den Gefahrenbereich frei von Personen halten. Eine Abkühldauer von mindestens 30 min einhalten.	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
	Abbildung und Erläuterung des Warnzeichens	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
Hinweis, Bemerkung						
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine			gering	0




Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis		
Gasschläuche	Inbetriebnahme, Betrieb	DIN EN ISO 12100	Thermische Gefährdung Oberflächen mit hoher Temperatur, Expl on		Verbrennung		
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bew	ertung Ampel
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Multiple Gefährdungen durch unsicher verlegte Gasschläuche / beschädigte Gasschläuche	schwer	häufig	unmöglich	gering	15	
Schutzziel	Vermeiden der multiplen Gefährdungen						
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz			
Schutzmaßnahme	Einbringen einer trennenden Schutzeinrichtung in Form eines Hitzeschutzblechs, welches den heißen Bereich des Keramikbrenners von dem Bereich der Gasschläuche trennt.	Konstruktiv mechani- sche Schutzeinrichtung					
	Einbringen einer Schlauchbruchsicherung, die bei Beschädigung oder unkontrolliertem Austritt des Gases, die Gaszufuhr unterbricht.	Technisches Schutzein- richtung					
Hinweis, Bemerkung	-						
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bew	ertung Ampel
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine			gering	0	000
Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis		
Seitenverstellung	Inbetriebnahme, Betrieb	DIN EN ISO 12100	Mechanische Gefähre Annäherung eines sic ein feststehendes Te	th bewegenden Teils an	Quetschen		
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bew	ertung Ampel
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Gefahr sich durch die Seitenverstellung gegenüber dem Boden zu quetschen	leicht	gelegentlich	möglich	gering	1	000
Schutzziel	Vermeiden der Quetschgefahr						
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz			
Schutzmaßnahme	Da die Bewegung mit Handkraft durchgeführt wird, sind keine weiteren Schutzmaßnahmen nötig						
Hinweis, Bemerkung	-						
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bew	ertung Ampel
		0, 0 0			_		



Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis	
Gasverbrauchseinrichtung allgemein	Inbetriebnahme, Betrieb	DIN EN ISO 12100	Multiple Gefährdung Gas, Brennstoff, Exp	,	Explosion, Feuer	
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Multiple Gefährdungen durch unverbranntes Gas, nicht sichere Zündung, falschem Gasdruck und Schlauchleckagen	schwer	häufig	unmöglich	mittel	16
Schutzziel	Vermeiden der multiplen Gefahren durch die Gasverbrauchseinrichtung					
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz		
Schutzmaßnahme	Einbringen einer Zündsicherung und eines Thermoelements, die den Gasfluss und die Verbrennung kontrollieren. → Bei Ausfall der Flamme wird durch die Zündsicherung automatisch die Gaszufuhr gestoppt.	Technische Schutz- maßnahme				
	Einbringen von Druckreglern, die den Gasdruck beim Keramikbrenner auf 50mbar begrenzen. →Gaszufuhr wird bei zu hoher thermischer Belastung gestoppt	Technische Schutz- maßnahme				
	Einbringen einer Zündelektrode, die ein sicheres Zünden des Gasgemisches gewährleistet. → Zündelektrode ist in den Sicherheitskreis des Thermoelements der Zündsicherung aufzunehmen. → Die Einhaltung von Zündpausen muss Gewährleistet sein, um eine Ansammlung von unvebranntem Gas zu vermeiden.	Technische Schutz- maßnahme				
WARNUNG	Explosionsgefahr			ISO 7010 ISO 3864		
EX ()))	Warnung: Es besteht eine mittelbare Gefahr durch unverbrannte Gasansammlungen. Die Folge können schwere Verletzungen durch Explosion und Feuergefahren sein. Bei Zündversuchen, die länger als 20 Sekunden benötigen, ist eine Zündpause vorzunehmen oder ein weiterer Zündversuch an einer anderen Stelle durchzuführen. Bei bestehender fehlerhafter Zündung, ist für die Instandsetzung Fachpersonal zu kontaktieren.	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
		-				
WARNUNG	Verbrennungsgefahr			ISO 7010 ISO 3864		
	Warnung: Es kann zu multiplen Gefährdungen im Bereich der Gasverbrauchseinrichtungen kommen. Die Folge können Explosion und Feuergefahren sein. Daher ist jedem Bediener vor Benutzung eine Einweisung in die Sicherheitsbauteile und die korrekte Bedienung zu geben.	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
Hinweis, Bemerkung	-					
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine			gering	0



5.3 Gasflasche





Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis	
Gasflasche	Inbetriebnahme, Betrieb	DIN EN ISO 12100	Thermische Gefährdu Oberflächen mit hohe on	ng er Temperatur, Explosi-	Verbrennung	
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampe
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Multiple Gefährdungen durch falsche Handhabung mit der Gasflasche	schwer	häufig	unmöglich	gering	15
Schutzziel	Vermeiden der multiplen Gefährdungen					
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz		
Schutzmaßnahme	Einbringen einer Schlauchbruchsicherung, die bei Beschädigung oder unkontrolliertem Austritt des Gases, die Gaszufuhr unterbricht.	Technisches Schutzein- richtung				
	Den Zündablauf des Gerätes detailliert in der Betriebsanleitung wiedergeben um eine falsche Handhabung mit der Gasflasche zu vermeiden.	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
Hinweis, Bemerkung	•					
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampe
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine			gering	0 000



5.4 Gerät allgemein

Gefahrort	Skizze
Instandsetzung	
Reinigung	
Wartung	
Versorgungskabel	
Kennzeichnung (allgemein, bei Mangel)	
Menschliches Fehlverhalten	
Transport	
Persönliche Schutzausrüstung	
Außerbetriebnahme	
Materialien und Substanzen	
Einsatzumgebung / Gefährdungen beim Einsatz	



sition, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis		
nstandsetzung	Instandsetzung	DIN EN ISO 12100	IN EN ISO 12100 Kombination von Gefährdungen Quetschen, Sch Stromschlag		neiden, Verb	rennen,	
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bew	ertung Amp
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Höhere Gefahr bedingt durch Instandsetzungsarbeiten an abgeschalteter und/oder teilabgeschaltetem Gerät	schwer	selten	unmöglich	hoch	13	
Schutzziel	Minimierung der durch das Gerät ausgelösten Gefahren im Instandsetzungsbetrieb						
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz			
Schutzmaßnahme	Bei einem Bruch der Keramikplatten ist der weitere Betrieb des Gerätes bis zur Instandsetzung durch den Hersteller oder durch geschultes Fachpersonal untersagt.	Hinweise in der Be- triebsanleitung					
	Hinweis und Erklärung in der Betriebsanleitung zum Instandsetzungsbetrieb. Instandsetzung nur durch geschultes und eingewiesenes Personal.	Hinweise in der Be- triebsanleitung					
HINWEIS!	Organisatorischer Ablauf: Instandsetzung	 Hinweis in der Be- 		ISO 7010 ISO 3	864		
	Hinweis zum Ablauf. Vor der Durchführung von Instandsetzungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und gegen Wiederingangsetzen durch Unbefugte zu sichern.	triebsanleitung					
Hinweis, Bemerkung							
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bev	ertung Amp
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine				0	000



Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis	
Reinigung	Reinigung	DIN EN ISO 12100	N ISO 12100 Gefährdung durch Materialien und Stoffe Atembeschwerden, schädlic Flüssigkeiten mit der Haut, Vergiftung			•
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Gefahr durch Reinigungsmittel zu Atembeschwerden, zu einem schädlichen Kontakt mit der Haut, zu einer Vergiftung	schwer	gelegentlich	möglich	gering	12
Schutzziel	Vermeiden der durch Materialien und Stoffe ausgelösten Gefahren					
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz		
Schutzmaßnahme	Verwendung von Reinigungsmitteln nur durch die des jeweiligen Produktes (Reinigungsmittel) vorgegebene Gebrauchsanweisungen. (wenn vorgeschrieben, Konzentrate in verdünnter Form verwenden)	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
VORSICHT!	Materialien und Stoffe			ISO 7010 ISO 3864		
	Vorsicht bei der Verwendung von gefahrbringenden Materialien und Stoffen. Durch gefahrbringende Reinigungsstoffe kann es zu Atembeschwerden, Vergiftungen und Schädigungen der Augen und Haut kommen. Reinigung des Gerätes mit nur vom Betreiber zur Verfügung gestellten Reinigungsmitteln und -maschinen bzw. Hilfsmitteln (Industriestaubsauger, Besen, Handbesen, Kehrblech). Anwendung von Reinigungsmitteln nur unter Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanweisungen.	Hinweis in der Betriebsanleitung				
Hinweis, Bemerkung						
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine				0 000



Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis		
Wartung	Instandsetzung	DIN EN ISO 12100	Kombination von G	efährdungen	Quetschen, Schne Stromschlag	Quetschen, Schneiden, Verbrennen, Stromschlag	
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampe	
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Höhere Gefahr bedingt durch Wartungsarbeiten an abgeschalteter und/oder teilabgeschaltetem Gerät	mittel	selten	möglich	möglich gering		
Schutzziel	Minimierung der durch das Gerät ausgelösten Gefahren während der Wartung						
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz			
Schutzmaßnahme	Hinweis und Erklärung in der Betriebsanleitung zur Wartung.	Hinweise in der Be- triebsanleitung					
Hinweis, Bemerkung	-						
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampe	
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine				0	
Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis		
Versorgungskabel, -schläuche	Inbetriebnahme	DIN EN ISO 12100	Gefährdung durch u tung	inergonomische Gestal-	Kombination von	Gefährdungen	
			Gestaltung oder Antungen	ordnung von Beschrif-			
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	•	ordnung von Beschrif- Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampe	
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Beschreibung Vertauschen von Kabel und Schläuchen und den damit verbundenen multiplen Gefährdungen	Verletzung, Schädigung	tungen		Eintritt	Bewertung Ampe	
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme Schutzziel		<u> </u>	tungen	Abwehr			
	Vertauschen von Kabel und Schläuchen und den damit verbundenen multiplen Gefährdungen	<u> </u>	tungen	Abwehr			
	Vertauschen von Kabel und Schläuchen und den damit verbundenen multiplen Gefährdungen Verhindern der Verwechselungsgefahr	mittel	tungen Exposition selten	Abwehr möglich	gering		
Schutzziel	Vertauschen von Kabel und Schläuchen und den damit verbundenen multiplen Gefährdungen Verhindern der Verwechselungsgefahr Konkrete Schutzmaßnahme Eindeutige Beschriftung der verbauten Kabel und Schläuche (hinfällig, falls das verbaute Material durch das eingesetzte, eingewiesene Personal eindeutig zu identifizieren ist)	mittel Art der Schutzmaßnahme Konstruktiv mechani-	tungen Exposition selten	Abwehr möglich Normenreferenz	gering		
Schutzziel Schutzmaßnahme	Vertauschen von Kabel und Schläuchen und den damit verbundenen multiplen Gefährdungen Verhindern der Verwechselungsgefahr Konkrete Schutzmaßnahme Eindeutige Beschriftung der verbauten Kabel und Schläuche (hinfällig, falls das verbaute Material durch das eingesetzte, eingewiesene Personal eindeutig zu identifizieren ist)	mittel Art der Schutzmaßnahme Konstruktiv mechani-	tungen Exposition selten	Abwehr möglich Normenreferenz	gering		



Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis	
Kennzeichnung (allgemein, bei Mangel)	Inbetriebnahme, Betrieb, Instandsetzung	DIN EN ISO 12100		on von Gefährdungen Verbrennen, Quetschen, Stolp gende, schneidende, heißgehende ^{ren}		hen, Stolpern, Sche-
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Durch fehlende Kennzeichnung der Gefahrenstelle, kann es zu mehreren Gefahren kommen	mittel	häufig	möglich	mittel	9
Schutzziel	Kennzeichnung der Gefahrenstellen					·
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz		
Schutzmaßnahme	Gut sichtbare Kennzeichnung der Gefahrenstelle durch Anbringen des Warnzeichens DIN EN ISO 7010 bzw. Adler Kennzeichnung an einer geeigneten Stelle (Untergrund, Sichtbarkeit)	Piktogramme				
	Gut sichtbare Kennzeichnung der Gefahrenstelle durch Anbringen des Warnzeichens Adler, Achtung! an einer geeigneten Stelle (Untergrund, Sichtbarkeit, Wärmeeinwirkung). → Anbringen im Verbund mit folgender Kennzeichnung	Piktogramm		ISO 7010 ISO 3864		
	Gut sichtbare Kennzeichnung der Gefahrenstelle durch Anbringen des Warnzeichens Adler, vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung beachten an einer geeigneten Stelle (Untergrund, Sichtbarkeit, Wärmeeinwirkung).	Piktogramm				
	Abbildung und Erläuterung der Warnzeichen	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
Hinweis, Bemerkung	-					
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine				0



Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis	Folgen/Ereignis		
Menschliches Fehlverhalten	Inbetriebnahme, Betrieb, Instandsetzung	DIN EN ISO 12100	Kombination von Gefährdungen Verletzungen der eiger stehender Personen					
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewe	rtung Ampel	
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Gefahren ausgelöst durch vorsätzliches oder unabsichtliches menschliches Fehlverhalten	schwer	häufig	unmöglich	mittel	16		
Schutzziel	Minimierung des menschlichen Fehlverhaltens							
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz				
Schutzmaßnahme	Schulung des Bedienpersonals in die Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG), Einweisung in die Sicherheitselemente des Gerätes, zur Verfügungsstellung der Betriebsanlei- tung	Persönliche Schutzein- richtung						
	Gut sichtbare Kennzeichnung der Gefahrenstellen durch Anbringen der Warnzeichen nach DIN EN ISO 7010	Piktogramme						
	Abbildung und Erläuterung des Warnzeichens	Hinweis in der Be- triebsanleitung						
Hinweis, Bemerkung	-							
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewe	rtung Ampe	
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine				0	000	



Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis	
Transport	Transport, Inbetriebnahme	DIN EN ISO 12100	Mechanische Ge Schwerkraft, Sta	fährdung andfestigkeit, Kippen	Erschlagen, Que	etschen, Stoßen
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Amp
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Gefahr während des Transportes, der Inbetriebnahme erschlagen, gequetscht oder gestoßen zu werden	schwer	selten	möglich	gering	10
Schutzziel	Vermeiden der durch den Transport, die Inbetriebnahme hervorgerufenen Gefahren					
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz		
Schutzmaßnahme	Während des Transportes nicht fest verbundene Bauteile, oder stark abstehende bzw. scharfe, scharfkantige Bauteile von dem Gerät zu demontieren und einzeln verpacken. Gerät in transportmögliche Teilstücke zerlegen, Teilstücke in sicherer Art (sodass keine neuen Gefährdungen entstehen) verpacken und mit geeignetem (hinsichtlich Belastungsgrenze, Aufnahmemöglichkeit) Hebemittel verladen.	Mechanische Schutz- maßnahme				
	Für den Transport von Gasflaschen gelten nach ADR Anhang A folgende Regelungen: → Die Ladung muss gesichert sein → Die Ventile der Gasflaschen müssen verschlossen und mit einer Verschlussklappe gesichert sein → Die Gasflaschen müssen eindeutig gekennzeichnet sein → Das Transportfahrzeug muss eine Belüftung ermöglichen, also am besten eine offene Pritsche → Ein Feuerlöscher 2 kg muss mitgeführt werden → Das Personal muss unterwiesen sein → Es herrscht Rauchverbot	Hinweis in der Betriebsanleitung				
VORSICHT!	Transportvorgang			ISO 7010 ISO 38	864	
<u></u>	Vorsicht bei der Durchführung des Gerätetransports. Durch einen falschen Transportvorgang kann es zu multiplen Gefährdungen kommen. Lose oder abstehende Geräteteile sind vor Beginn des Transports zu entfernen. Der Transport des Gerätes ist nur durch geschultes und eingewiesenes Bedienpersonal und unter Beachtung der Vorschriften für Arbeitssicherheit zulässig.	Hinweis in der Betriebsanleitung				
Hinweis, Bemerkung	-					
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Am
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine				0 000



Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis	
Persönliche Schutzausrüstung	Inbetriebnahme, Betrieb, Instandsetzung,	DIN EN ISO 12100	oder niedriger Tempe durch Lärm – multiple durch Strahlung – opt elektromagnetisch, ra	ellende Gegenstände, narfe Kanten, raue n stische Vorgänge, eile oder Materialien hoher ratur Ursachen isch, ionisierend, dioaktiv	Nervensystemschäden, Hautschäden, Gehörschäden, Augenschäden, Zellsch den, Vergiftungen, Infektionen, Lunge schäden	
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Multiple Gefährdungen durch das nicht Tragen der jeweils geforderten bzw. vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstung	schwer	häufig	unmöglich	mittel	16
Schutzziel	Einhaltung des geforderten bzw. vorgeschriebenen Tragens der persönlichen Schutzausrüstung und somit Verminderung der beschriebenen Gefahren					
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz		
Schutzmaßnahme	Tragen der geforderten, vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstung	Persönliche Schutzein- richtung	DIN EN 614 DIN EN ISO 11688 DIN EN ISO 11690 DIN 45 89/656/EWG			90 DIN 45635
	Falls erforderlich, das Gerät über zutreffende Piktogramme kennzeichnen nach DIN EN ISO 7010 M (Gebotszeichen)	Piktogramme				
	Falls erforderlich, das Tragen von geforderter persönlicher Schutzausrüstung, sowie eine Erklärung zu den Piktogrammen in der Betriebsanleitung beschreiben	Hinweis in der Be- triebsanleitung				
Hinweis, Bemerkung	Reinigungs- und Instandsetzungsbetrieb erfordern persönliche Schutzausrüstung. Diese Leben	sphasen in der Betriebsanle	itung beschreiben und a	uf das Tragen der persön	lichen Schutzausrüstung	hinweisen.
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	leicht	häufig	möglich	gering	2



Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis		
Außerbetriebnahme	Außerbetriebnahme	DIN EN ISO 12100	Kombination von Gefährdungen mechanisch, elektrisch, Materialien und Stoffe		Quetschen, elektrischer Schlag, Vergiftung		
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel	
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Gefahr während der Außerbetriebnahme sich zu Quetschen, zu einem elektrischem Schlag, sich zu vergiften durch schädliche Stoffe	schwer	selten	möglich	gering	10	
Schutzziel	Vermeiden der durch die Außerbetriebnahme entstehenden Gefahren						
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz			
Schutzmaßnahme	Zur Außerbetriebnahme die Gerät in einen gefahrfreien Zustand versetzen: gegen Wiedereinschalten sichern, von allen Energien befreien, alle Flüssigkeiten ablassen und in geeigneten Auffangbehältern auffangen, nur geeignetes Werkzeug und ggf. Hebematerial benutzen	Multiple Schutzmaß- nahme					
VORSICHT!	Außerbetriebnahme			ISO 7010 ISO 3864			
<u>^</u>	Vorsicht bei der Außerbetriebnahme des Gerätes. Bei der Außerbetriebnahme des Gerätes kann es zu multiplen Gefährdungen für das Personal kommen. Außerbetriebnahme nur durch geschultes und eingewiesenes Personal und unter Beachtung der Vorschriften für Arbeitssicherheit. Den Außerbetriebnahmevorgang in der Betriebsanleitung erläutern.	Hinweis in der Be- triebsanleitung					
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampel	
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	leicht	selten		gering	1	
Hinweis, Bemerkung	leichtes Restrisiko vorhanden, auf Grund bleibender Gefahren während der Außerbetriebnahme	2				'	



Position, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis	
Materialien und Substanzen	Betrieb	DIN EN ISO 12100	Gefährdung durch Ma zen Gefährdungen in Folg		multiple Gefährdı	ungen
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Am
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Gefahr durch Verwendung von nicht mit dem Hersteller abgestimmter Materialien und Substanzen zur Verwendung auf/an/im Gerät (Schmiermittel, Verbrauchsteile, Ersatzteile)	schwer	häufig	unmöglich	mittel	16
Schutzziel	Vermeiden der durch Materialien und Substanzen hervorgerufenen Gefahren					
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz		
Schutzmaßnahme	Nur Materialien und Substanzen verwenden die mit dem Hersteller vereinbart bzw. von diesem Bezogen wurden. Für nicht vereinbarte Materialien und Substanzen und dessen Gebrauch übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.	Multiple Schutzmaß- nahme				
Hinweis, Bemerkung						
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Am
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine				0 000



osition, Gefahrort	Lebensphase/ n	Referenz	Ursprung/ -sache		Folgen/Ereignis		
Einsatzumgebung / Gefährdungen beim Einsatz	Betrieb	DIN EN ISO 12100 Multiple Gefährdt Staub, Feuchtigke gen, Schlag		gen beim Einsatz Schnee, Verunreinigun-	Ersticken, Absturz, Unfallfolgen, Stoß		
	Beschreibung	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampe	
Gefährdung ohne Schutzmaßnahme	Gefahr durch die Einsatzumgebung des Gerätes zu Verunglücken	schwer	häufig	möglich	gering	14	
Schutzziel	Vermeiden der durch die Einsatzumgebung des Gerätes entstehenden Gefahren					·	
	Konkrete Schutzmaßnahme	Art der Schutzmaßnahme	PLr PL	Normenreferenz			
Schutzmaßnahme	Verwendungsgrenzen innerhalb der Betriebsanleitung wiedergeben → das Gerät ist nur zur Wildkrautbekämpfung vorgesehen. Andere, vor allem trockene Stoffe wie Laub oder Gras sind wegen der Brandgefahr vor Beginn aus dem Arbeitsbereich zu entfernen → bei schlechter Witterung (Sicht unter 30 m, orkanartigen Böen und Schnee-, Regenfällen) das Gerät außer Betrieb nehmen → Das Auslassventil der Gasflasche muss nach jedem Betrieb und bei Transportfahrten abgesperrt werden. → Bei einem lauten Zischen bzw. bei deutlich lauteren Brennergeräuschen ist das Gerät abzuschalten und durch Fachpersonal instand zu setzen. → Im Betrieb muss das Gerät dauerhaft in Bewegung gehalten werden → Nach der Benutzung darf das Gerät bis zur vollständigen Abkühlung nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Stoffen oder Gegenständen geparkt, bzw. abgestellt werden. → Das Gerät ist nach dem Betrieb gegen wegrollen zu sichern	Hinweis in der Be- triebsanleitung					
WARNUNG	Multiple Gefährdungen			ISO 7010 ISO 3864			
	Warnung: Beim Betrieb des Gerätes in schwieriger Einsatzumgebung können Gefahren entstehen, die die Schädigung des Bedieners nach sich ziehen. Einsatzumgebung einschätzen und nur bis an die in der Betriebsanleitung beschriebenen Grenzen des Gerätes betreiben.	Hinweis in der Be- triebsanleitung					
WARNUNG	Verbrennungsgefahr			ISO 7010 ISO 3864			
	Warnung: Beim Betrieb muss der Bediener volle Einsicht auf den Arbeitsbereich haben und diesen frei von weiteren Personen halten. Außerdem ist der Bediener dafür zuständig, die bearbeiteten Flächen zu beobachten und eventuelle entstehende Brände zu löschen.	Hinweis in der Be- triebsanleitung					
Hinweis, Bemerkung							
	Bewertung abschließend	Verletzung, Schädigung	Exposition	Abwehr	Eintritt	Bewertung Ampe	
Gefährdung mit Schutzmaßnahme	Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen wird folgende Bewertung erreicht	keine				0 000	



5.5 Fazit

Die vorgenommene Zweitbewertung des Risikos trifft zu, sobald die empfohlenen Schutzmaßnahmen (siehe Risikobeurteilung) durchgeführt worden sind. Für die Gefährdungen nach Art der Gruppe Schwingungen, Strahlung wurden keine Gefährdungen festgestellt.



6 Liste der anwendbaren Richtlinien und harmonisierten Normen (Normenliste)

Dokumentenart/-nummer	Titel/ Beschreibung
Richtlinien	
2009/142/EG	Richtlinie über Gasverbrauchseinrichtungen
Harmonisierte Normen	
DIN EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen—Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Risikobeurteilung
DIN EN ISO 13857	Sicherheit von Maschinen—Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrenstellen mit den oberen oder unteren Gliedmaßen
DIN EN 14120	Sicherheit von Maschinen—Trennende Schutzeinrichtung – Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
DIN EN ISO 13732-1	Ergonomie der thermischen Umgebung – Bewertungsverfahren für menschliche Reaktionen bei Kontakt mit Oberflächen
DIN EN 13861	Sicherheit von Maschinen—Leitfaden für die Anwendung von Ergonomie – Normen bei der Gestaltung von Maschinen
DIN EN 614	Sicherheit von Maschinen—Ergonomische Gestaltungsgrundsätze
DIN EN 62491	Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte – Beschriftung von Kabeln/Leitungen und Adern

