

0 ^ S A L I I V E G Ü V E N L 0 0 SAHA GÖZLEM RAPORU

0stinye Üniversitesi Topkap1 Liv Hastanesi

Rapor Numarası: 2025-003
Rapor Tarihi: 19.08.2025
Proje Lokasyonu: 0stinye Üniversitesi Topkap1 Liv Hastanesi
0SG Uzmanı: Metin Salık
Toplam Bulgu: 1

Bu rapor 0_ Sa l l 1 ve Güvenli i Kanunu kapsamında hazırlanmı_tır.

YÖNETİCİ ÖZETİ

Yangın Güvenliği Eksiklikleri:

Yangın tüpleri, battaniyeler ve FM-200 yangın söndürme sistemleri birçok yerde bulunmamaktadır. Yangın dolaplarının ba lantı noktaları hatalı ve kapaklar uygun değildir. Bu durum tehlike olu turuyor.

Tahliye ve Acil Durum Yönlendirmeleri:

Tahliye planları eksik, yönlendirme levhaları yetersiz ve bazı alanlarda yangın çıkı yolları çak ıyor, bu da tahliye sırasında panik ve engel yaratabilir. Elektrik ve Teknik Alan Güvenliği:

Elektrik odalarında fazla malzeme, açıkta bırakılmı kablolar ve su hatları elektrik çarpması riskini artırıyor. Ayrıca, medikal gaz tüpleri ve ba lantı durumu.

Fiziksel Güvenlik Eksiklikleri:

Servis merdivenlerinde korkuluk eksikliği ve açıkta kalan elektrik ba lantıları hastalar için dü me ve yaralanma riski olu turuyor.

TASARIM/OMALAT/MONTAJ HATALARI

Bu bölümde herhangi bir bulgu tespit edilmemi_tir.

0^ SA LI I VE GÜVENLÖ 0 BULGULARI

BULGU 1: Servis Merdiveni Aydınlatma Sistemi

Konum: Servis Merdiveni Aydınlatma Sistemi

YÜKSEK RÖSK

Mevcut Durum:

Hastane servis merdivenlerinde yer alan aydınlatma üst alan açıkta bulunmaktadır. balantılar ve led trafolar, d1_ müdahaleye açık konumdadır.

Hukuki Dayanak:

Elektrik 0ç Tesisler Yönetmeli i, 0_yeri Bina ve eklentilerinde alınacak Sa lık ve G

Öneri/Çözüm:

Mevcut bulunan alandaki açıkta bulunan kablolar ve led trafolar muhafaza kapak ile müdahale kapa 1 bırakılmalıdır.

Süreç Skalas1:

- 2025-08-19: Mevcut Durum Devam Ediyor

Foto raflar:

1 adet foto raf eklenmi_tir.

TAMAMLANMI^ BULGULAR

Bu bölümde herhangi bir bulgu tespit edilmemi_tir.

GENEL DE ERLENDÖRME

Genel de erlendirme henüz eklenmemi_tir.