

Makine Koruyucularında Eksiklik

Belirtilmemi_

high

Mevcut Durum:

Torna tezgahında koruyucu kapak bulunmuyor ve çalışanlar tehlikeli bölgelere eri_

Hukuki Dayanak:

0_ Sa lı 1 ve Güvenli i Kanunu Madde 30 - Makine güvenli i önlemleri

Öneri/Çözüm:

Acil olarak makine koruyucu kapaklar1 monte edilmeli. Çalışanlara makine güvenli i

Elektrik Panosu Güvenlik Ohlali

Belirtilmemi_

high

Mevcut Durum:

Yangın Söndürücü Eksikliği

Belirtilmemi_

medium

Mevcut Durum:

Çalışma alanında yeterli sayıda yangın söndürücü bulunmuyor.

Hukuki Dayanak:

Yangından Korunma Yönetmeliği Madde 8

Öneri/Çözüm:

15 gün içinde eksik yangın söndürücüleri temin edilmeli.

01k Yardım Dolabı Düzenlendi

Belirtilmemi_

low

Mevcut Durum:

01k yardım dolabı eksik malzemeler tamamlandı.

Çalışan Kişisel Koruyucu Ekipman Eksikliği

Belirtilmemi

medium

GENEL DEĞERLENDİRME

Mevcut Durum:

0^ SA LI I VE GÜVENL 0 0

SAHA GÖZLEM RAPORU

ABC Fabrikası - İstanbul İlçesi

Alan	Değer
Rapor Numarası:	RPT-2025-001
Rapor Tarihi:	15.01.2025
Proje Lokasyonu:	ABC Fabrikası - İstanbul İlçesi
OSG Uzmanı:	Güvenlik Uzmanı Ali Yılmaz
Toplam Bulgu:	5