

# 0 ^ S A L I I V E G Ü V E N L 0 0 SAHA GÖZLEM RAPORU

0stinye Üniversitesi Topkap1 Liv Hastanesi

**Rapor Numarası:** 2025-003  
**Rapor Tarihi:** 19.08.2025  
**Proje Lokasyonu:** 0stinye Üniversitesi Topkap1 Liv Hastanesi  
**0SG Uzmanı:** Metin Salık  
**Toplam Bulgu:** 1

Bu rapor 0\_ Sa l l 1 ve Güvenli i Kanunu kapsamında hazırlanmı\_tır.

## YÖNETİCİ ÖZETİ

### Yangın Güvenliği Eksiklikleri:

Yangın tüpleri, battaniyeler ve FM-200 yangın söndürme sistemleri birçok yerde bulunmamaktadır. Yangın dolaplarının ba lantı noktaları hatalı ve kapaklar uygun değildir. Bu durum tehlike olu turuyor.

### Tahliye ve Acil Durum Yönlendirmeleri:

Tahliye planları eksik, yönlendirme levhaları yetersiz ve bazı alanlarda yangın çıkı yolları çak ıyor, bu da tahliye sırasında panik ve engel yaratabilir. Elektrik ve Teknik Alan Güvenliği:

Elektrik odalarında fazla malzeme, açıkta bırakılmı kablolar ve su hatları elektrik çarpması riskini artırıyor. Ayrıca, medikal gaz tüpleri ve ba lantıları kontrol altında.

### Fiziksel Güvenlik Eksiklikleri:

Servis merdivenlerinde korkuluk eksikliği ve açıkta kalan elektrik ba lantıları hastalar için dü me ve yaralanma riski olu turuyor.

## TASARIM/OMALAT/MONTAJ HATALARI

**Bu bölümde herhangi bir bulgu tespit edilmemi\_tir.**

0^ SA LI I VE GÜVENLÖ 0 BULGULARI

**BULGU 1: Servis Merdiveni Aydınlatma Sistemi**

Konum: Servis Merdiveni Aydınlatma Sistemi

YÜKSEK RÖSK

**Mevcut Durum:**

Hastane servis merdivenlerinde yer alan aydınlatma üst alan açıkta bulunmaktadır. balantılar ve led trafolar, d1\_ müdahaleye açık konumdadır.

**Hukuki Dayanak:**

Elektrik 0ç Tesisler Yönetmeli i, 0\_yeri Bina ve eklentilerinde alınacak Sa lık ve G

**Öneri/Çözüm:**

Mevcut bulunan alandaki açıkta bulunan kablolar ve led trafolar muhafaza kapak ile müdahale kapa 1 bırakılmalıdır.

**Süreç Skalas1:**

- 2025-08-19: Mevcut Durum Devam Ediyor

**Foto raflar:**

1 adet foto raf eklenmi\_tir.

## TAMAMLANMI^ BULGULAR

**Bu bölümde herhangi bir bulgu tespit edilmemi\_tir.**

## GENEL DE ERLENDÖRME

Genel de erlendirme henüz eklenmemi\_tir.