

Питание моторов

подключаем ножку Vs микросхемы
к плюсу источника питания (6-9 В)

