

§ 附录I 平面图形的几何性质

附 录

附录A 平面图形的几何性质

§ A-1 静矩和形心

§ A-2 惯性矩和惯性积


§ A-3 平移轴公式

§ A-5 主惯性轴、主惯性矩、形心主惯性矩

§ A-1 静矩和形心

一、简单图形的静矩（面积矩）

1、定义：




$$S_z = \int_A y dA$$

$$S_y = \int_A z dA$$

2、量纲：[长度]³；单位：m³、cm³、mm³。

3、静矩的值可以是正值、负值、或零。



4、静矩和形心的关系

由平面图形的形心公式

$$y_C = \frac{\int_A y \cdot dA}{A}, z_C = \frac{\int_A z \cdot dA}{A}$$

可知


$$\left. \begin{aligned} S_y &= \int_A z dA = A z_C \\ S_z &= \int_A y dA = A y_C \end{aligned} \right\}$$

静矩和形心的关系

结论： 图形对过形心的轴的静矩为零。

若图形对某轴的静矩为零，则此轴一定过图形的形心⁴

求图形对y、z 轴的静矩



$$S_z = \int_A y dA = \int_a^{a+h} y b dy = \frac{b y^2}{2} \Big|_a^{a+h} = b h \left(a + \frac{h}{2} \right) = A y_c$$

$$S_y = \int_A z dA = \int_0^b z h dz = \frac{h z^2}{2} \Big|_0^b = b h \frac{b}{2} = A z_c$$

$$S_{z_c} = \int_A y dA = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} y b dy = \frac{b y^2}{2} \Big|_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} = 0$$

二、简单图形的形心

1、形心坐标公式：

$$\left. \begin{aligned} y_c &= \frac{S_z}{A} = \frac{\int_A y dA}{A} \\ z_c &= \frac{S_y}{A} = \frac{\int_A z dA}{A} \end{aligned} \right\}$$

2、形心确定的规律：

- (1) 图形有对称轴时，**形心必在此对称轴上。**
- (2) 图形有两个对称轴时，形心必在此两对称轴的交点处。

三、组合图形（由若干个基本图形组合而成的图形）的静矩：

基本图形----指面积、形心位置已知的图形

$$S_z = \sum S_{zi} = \sum A_i y_{ci}$$

$$S_y = \sum S_{yi} = \sum A_i z_{ci}$$

四、组合图形的形心：

$$y_c = \frac{\sum S_{zi}}{\sum A_i} = \frac{\sum A_i y_{ci}}{A}$$
$$z_c = \frac{\sum S_{yi}}{\sum A_i} = \frac{\sum A_i z_{ci}}{A}$$

利用基本图形的结果，可使组合图形的形心计算简单


例 试确定下图的形心。

解法1： 1)、 建立坐标如图示， 分割图形

$$A_1 = 700\text{mm}^2, \quad z_{c1} = 45\text{mm}, \quad y_{c1} = 5\text{mm}$$

$$A_2 = 1200\text{mm}^2, \quad z_{c2} = 5\text{mm}, \quad y_{c2} = 60\text{mm}$$

2)、 求形心




$$z_c = \frac{\sum A_i z_{ci}}{A} = \frac{A_1 z_{c1} + A_2 z_{c2}}{A_1 + A_2}$$
$$= \frac{45 \times 700 + 5 \times 1200}{700 + 1200} = 19.7(\text{mm})$$

$$y_c = \frac{\sum A_i y_{ci}}{A} = \frac{A_1 y_{c1} + A_2 y_{c2}}{A_1 + A_2}$$
$$= \frac{5 \times 700 + 60 \times 1200}{700 + 1200} = 39.7(\text{mm})$$

解法二：1)、分割图形及建立坐标系，如图所示

$$A_1 = 800\text{mm}^2, \quad z_{c1} = 0, \quad y_{c1} = 0.$$

$$A_2 = 1100\text{mm}^2, \quad z_{c2} = -35\text{mm}, \quad y_{c2} = 60\text{mm}$$




2)、求形心

$$z_c = \frac{\sum A_i z_{ci}}{A} = \frac{A_1 z_{c1} + A_2 z_{c2}}{A_1 + A_2}$$

$$= \frac{-35 \times 1100}{10 \times 110 + 80 \times 10} = -20.3(\text{mm})$$

$$y_c = \frac{\sum A_i y_{ci}}{A} = \frac{A_1 y_{c1} + A_2 y_{c2}}{A_1 + A_2}$$

$$= \frac{60 \times 1100}{10 \times 110 + 80 \times 10} = 34.7(\text{mm})$$



解法三：负面积法

$$A_1 = 9600 \text{ mm}^2, \quad z_{c1} = 40 \text{ mm}, \quad y_{c1} = 60 \text{ mm}$$

$$A_2 = -70 \times 110 \text{ mm}^2, \quad z_{c2} = 45 \text{ mm}, \quad y_{c2} = 65 \text{ mm}$$

求形心：

$$z_c = \frac{\sum A_i z_{ci}}{A} = \frac{A_1 z_{c1} + A_2 z_{c2}}{A_1 + A_2}$$

$$= \frac{40 \times 96 + 45 \times (-77)}{12 \times 8 - 7 \times 11} = 19.7 (\text{mm})$$

$$y_c = \frac{\sum A_i y_{ci}}{A} = \frac{A_1 y_{c1} + A_2 y_{c2}}{A_1 + A_2}$$

$$= \frac{60 \times 96 + 65 \times (-77)}{96 - 77} = 39.7 (\text{mm})$$

§ A-2 惯性矩和惯性积

一、简单图形的惯性矩

1、定义：

dA对z轴的惯性矩： $dI_z = y^2 dA$

dA对y轴的惯性矩： $dI_y = z^2 dA$

图形对z轴的惯性矩： $I_z = \int y^2 dA,$


图形对y轴的惯性矩： $I_y = \int_A z^2 dA$

2、量纲： m^4 、 mm^4 。

3、惯性矩是对轴而言（轴惯性矩）。


4、惯性矩的取值恒为正值。

5、极惯性矩：（对o点而言） $I_o = \int_A \rho^2 dA = I_p$



6、惯性矩与极惯性矩的关系：

$$\begin{aligned} I_p &= \int_A \rho^2 dA = \int_A (y^2 + z^2) dA \\ &= \int_A y^2 dA + \int_A z^2 dA = I_z + I_y \end{aligned}$$




图形对任一对相互垂直的坐标系的惯性矩之和恒等于此图形对该两轴交点的极惯性矩。

7、简单图形惯性矩的计算

(1) 圆形截面：

实心（直径D）—— $I_z = I_y = \frac{1}{64} \pi D^4$

空心（外径D，内径d）—— $I_z = I_y = \frac{1}{64} \pi (D^4 - d^4)$




(2) 矩形截面：

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} y^2 b dy = \frac{1}{12} b h^3$$

$$I_y = \int_A z^2 dA = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} z^2 h dz = \frac{1}{12} h b^3$$

$$I_z = \frac{1}{12} b h^3 \quad I_y = \frac{1}{12} h b^3$$



二、惯性半径：

$$I_z = Ai_z^2 \rightarrow i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} \quad I_y = Ai_y^2 \rightarrow i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$$

三、简单图形的惯性积


1、定义：
$$I_{zy} = \int_A zy dA$$

2、量纲： $[\text{长度}]^4$ ，单位： m^4 、 mm^4 。

3、惯性积是对轴而言。

4、惯性积的取值为正值、负值、零。

5、规律：



两坐标轴中，只要有一个轴为图形的对称轴，则图形这一对坐标轴的惯性积为零。



§ A-5 主惯性轴、主惯性矩、形心主惯性矩

1、主惯性轴（主轴）：

如果图形对过某点的某一对坐标轴的惯性积为零，则该对轴为图形过该点的**主惯性轴**。（ $I_{z_0 y_0} = 0$ ， y_0 ， z_0 轴为主轴）。

2、主惯性矩（主矩）：

图形对主轴的惯性矩 I_{z_0} 、 I_{y_0} 称为**主惯性矩**，主惯性矩为图形对过该点的所有轴的惯性矩中的最大和最小值。

3、形心主惯性轴（形心主轴）：

如果图形的两个主轴为图形的形心轴，则此两轴为形心主惯性轴。（ $I_{z_c y_c} = 0$ 。 z_c 、 y_c 为形心轴。 z_c 、 y_c 为形心主轴）。

4、形心主惯性矩：

图形对形心主轴的惯性矩。（ I_{z_c} 、 I_{y_c} ）。

几个结论

(1) 截面有一根对称轴，则此轴即为形心主惯性轴之一，另一形心主惯性轴为通过形心并与对称轴垂直的轴。

(2) 若截面有二根对称轴，则此二轴即为形心主惯性轴。

(3) 若截面有三根对称轴，则通过形心的任一轴均为形心主惯性轴，且主惯性矩相等。

(4) 图形对过形心的轴的静矩为零。

若图形对某轴的静矩为零，则此轴一定过图形的形心。

(5) 两坐标轴中，只要有一个轴为图形的对称轴，则图形这一对坐标轴的惯性积为零。

组合图形的形心：




$$y_c = \frac{\sum S_{zi}}{\sum A_i} = \frac{\sum A_i y_{ci}}{A} \quad z_c = \frac{\sum S_{yi}}{\sum A_i} = \frac{\sum A_i z_{ci}}{A}$$

(1) 圆形截面：


实心（直径D）—— $I_z = I_y = \frac{1}{64} \pi D^4$

空心（外径D，内径d）—— $I_z = I_y = \frac{1}{64} \pi (D^4 - d^4)$



(2) 矩形截面：

$$I_z = \frac{1}{12} b h^3$$




7、简单图形惯性矩的计算

(1) 圆形截面：

实心（直径D）—— $I_z = I_y = \frac{1}{64} \pi D^4$

空心（外径D，内径d）—— $I_z = I_y = \frac{1}{64} \pi (D^4 - d^4)$




(2) 矩形截面：

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} y^2 b dy = \frac{1}{12} b h^3$$

$$I_y = \int_A z^2 dA = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} z^2 h dz = \frac{1}{12} h b^3$$

$$I_z = \frac{1}{12} b h^3 \quad I_y = \frac{1}{12} h b^3$$



- **作业： 附录 I.7(a)**